

Recovery Request

Draft

Messrs : إستر دادات مؤقتة - شركة سلامة للتأمين التعاوني

Date : 05/04/2021

Claim Recovery : 5145/2021

Dear Sir,

Our Claim No : 2/2/29/1/21/413/C2568
Loss Date : 12/03/2021
Police Report No : jd120321157
Our Insured / Driver : نواف مساعد الزهراني / National Commercial Bank (A/C)
Our Vehicle Plate No : 1087 ي ب د Lexus
Your Insured / Driver : رحمه حسن محمد / احمد فهد عثمان
Your Policy No. :
Your Vehicle Plate No : 9258 د ص د
Your Vehicle Type : Hyundai

As you are aware in the above accident ,your insured was found guilty by traffic police and ordered to compensate our insured for damages to his vehicle of SAR 17320 and now submit the folowing documents in support of our claim :-

- 1) Copy of Policy Report/Court Verdict.
- 2) Copy of Estimates.
- 3) Discharge receipt duly signed by our insured.
- 4) others

You are kindly requested to forward your credit note/cheque for the amount of SAR 17320 in settlement of our claim.

However, if you have any objection, please let us know within two weeks from the mailing date of this letter , Otherwise the claim will be considered as accepted and the above stated amount will be debited to your account .

Al-Etihad Co-Operative Insurance Co.



مركز تقدير مفرق	DA Center	إبصال تقدير الأضرار Damage Assessment Receipt
التقدير	التقدير	
جدة	مدينة - Center City المركز	
17/03/2021	تاريخ - Print Date الطباعة	
17/03/2021	تاريخ - DA Date التقدير	
DA1703212150	رقم - DA Report No التقرير	
JD120321157	رقم - Accident No الحادث	
نجم	Accident Attended مباشرة عن - By طريق	

عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة. للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:
خدمة العملاء: 920000460
بريد إلكتروني: cs@taqdeer.sa
أوقات الإتصال
الأحد إلى الخميس: من 8 صباحاً إلى 3 مساءً
يوم الجمعة والسبت: مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: البنك الاهلي التجاري
الجوال: 0548434240
نوع المركبة: لكزس
الموديل: 350
رقم اللوحة: د ب ي 1087

Taqdeer Details

Owner Name: البنك الاهلي التجاري

Mobile No.: 0548434240

Vehicle Type: Lexus

Model: 350

Plate No: 1087 V B D

Taqdeer Fees	37.50 ريال	رسوم التقدير
VAT (15%)	5.63 ريال	معدل الضريبة المطبقة (15%)
Total Fees	43.13 ريال	مجموع الرسوم
VAT Registration Number	310586565800003	الرقم الضريبي

* هذا الإبصال مطبوع إلكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء إجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي. يرجى الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني: <http://da.taqdeer.sa>

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
جدة	مدينة المركز - Center City	
18/03/2021 01:58:28 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
17/03/2021 03:44:35 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
18/03/2021 08:19:12 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1703212150	رقم التقرير - DA Report No	
JD120321157	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
البنك الاهلي التجاري	7000025887	رقم الهوية / ID	
	0548434240	رقم الجوال / Mobile No	
لكزس		صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
350		الموديل / Model	
2020 أبيض		اللون والسنة / Color & Year	
د ب ي 1087		رقم اللوحة / Plate No	
JTHBZ1B14L2011519		رقم الهيكل / Chasis No	
مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات		التقدير بواسطة / Estimated By	
5500.00		التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	
17,549.10		تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	
23049.10		التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	
ملاحظات Comments			معلومات التقدير Assessment Details
يوجد ضرر في الشمعة يمين و الصدام الامامي من أثر الحادث الحالي			

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
شركة سلامة للتأمين التعاوني	عن طريق شركة التأمين	75
البنك الاهلي التجاري	نقاط البيع	25

مركز التقدير - مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
جدة	مدينة المركز - Center City	
18/03/2021 01:58:28 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
17/03/2021 03:44:35 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
18/03/2021 08:19:12 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1703212150	رقم التقرير - DA Report No	
JD120321157	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
17,549.10	0%	17549.10	مؤسسة أفيال لتقنية المعلومات

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
3888.75	0%	15%	4575.00	1	مرايا يمين 8791033F01A1
2265.25	0%	15%	2665.00	1	باب امامي يمين 6700133270
2108.85	0%	15%	2481.00	1	باب خلفي يمين 6700333310
1245.25	0%	15%	1465.00	1	رفرف امامي يمين 5380133230
459.00	0%	15%	540.00	1	بطانة رفرف امامي يمين 5380733010
6353.75	0%	15%	7475.00	1	شمعة نور يمين ليد 8114533F11
913.75	0%	15%	1075.00	1	صدام امامي 521193T945
50.15	0%	15%	59.00	1	قاعدة يمين للصدام الامامي 5211533110
264.35	0%	15%	311.00	1	مفصلات باب امامي يمين 6871012151