



19 Feb 2021 2038



19 Feb 2021 2038



19 Feb 2021 2038

3762
WTR
EBD
S K A

19 Feb 2021 2041



19 Feb 2021 2041



19 Feb 2021 2040



19 Feb 2021 2040



19 Feb 2021 2040



19 Feb 2021 2040



19 Feb 2021 2040



19 Feb 2021 2041



19 Feb 2021 2041



19 Feb 2021 2041




19 Feb 2021 2041




19 Feb 2021 2041




19 Feb 2021 2041



19 Feb 2021 2041





الهوية الوطنية
رقم النسخة ٢



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

جميلة بنتا حسين بن احمد جفمي شراحيلى

SHARAHIL AH HUSSAIN M



No: 1044610937	الرقم: ١٠٤٤٦١٠٩٣٧
DOB: 03/12/1984	تاريخ الميلاد: ١٤٠٥/٠٣/١١
DOE: 17/09/2030	تاريخ الانتهاء: ١٤٥٢/٠٩/١٩
	مكان الميلاد: خميس مشيط

1044610

19 Feb 2021 2056

رقم التسجيل خاص
 طراز المركبة صفي
 حمولة المركبة 5
 سنة الصنع 2016

رقم الترخيص
 رقم الوحدة
 مزرعة المركبة نيسان
 وزن المركبة 1066
 اللون ابيض
 رقم التلسلي

٢٧٦٢
 3762 Z B D
 ٥٩٤١٤٨٥١٠

رخصة سياقة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
 وزارة الداخلية

رخصة سياقة
 DRIVING LICENSE

مريد نظمي الصالح
 MUWAYYID NATHMI ALSALEH

الرقم No. 2062403593
 تاريخ الميلاد 1409/05/22
 تاريخ الانتهاء 1442/11/07
 تاريخ الاصدار 1432/11/07

DOB 01/01/1989
 Exp 17/06/2021

فصيلة الدم O+

النوع خاص
 الجنسية الاردن

القيود بدون قيود




رخصة سيار

19 Feb 2021 2057

رخصة سيار

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الملك

جميله حسين محمد شرايلى

المستخدم
SHAMSHER ALI MUSAFIR ALI

هوية الملك ١٠٤٤٦١٠٩٣٧ هوية المستخدم ١٠٤٤٨٨٤١٠٦٠

رقم الهيكل
MDHBN7ADXGG742718

رقم اللوحة
٣٧٦٢ د ب ع

3762 E B D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة صني

سعة المركبة ٥

سنة الصن ٢٠١٦

ماركة المركبة نيسان

وزن المركبة ١٠٦٦

اللون ابيض

٥٩٤١٤٨٥١٠

الرقم التسلسلي



رقم الهوية: ١٤٠٩١٠٥٣٣
 تاريخ الميلاد: ١٤٤٢/١١/٠٧
 تاريخ الانتهاء: ١٤٣٩/١١/٠٧
 النوع: خاصة
 الجنسية: الأردن
 Exp: 17/08/2021
 O: فصيلة الدم
 القبول: بدون قيود



رخصة سيار

المملكة العربية السعودية
 وزارة الداخلية
 KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
 VEHICLES REGISTRATION

المالك: شركة السعودي الفرنسي للتأمين والتأجير
 المستخدم: مويد نظمي الصالح
 هوية المالك: ٧٠٠١٦٨٩٩١٣
 رقم الهوية: ٢٠٦٢٤٠٣٥٩٣

رقم الهيكل: 3FA6P0H72FR155770
 رقم اللوحة: ح ٥ ح ٤١٠٢
 ماركة: J H J 4103

ماركة: فورد
 وزن المركبة: ١٤٥٤
 اللون: ابيض

نوع التسجيل: خاص
 طراز المركبة: فوجن
 حمولة المركبة: ٥
 سنة الصنع: ٢٠١٥

رقم التسلسلي: ٨٢٠٥١٠
 29078



رقم اللوحة	د ب ع 3762
اسم المالك	JAMILAH HUSSAIN MOHAMMED SHARAHILI
شركة التأمين	إياك السعودية للتأمين - سلامة
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	142
تاريخ الصنع	2016
تاريخ الفاعلية	28/02/2020
تاريخ الانتهاء	27/04/2021
رقم الوثيقة	00000402000011386
رقم الهيكل	MDHBN7ADXGG742718
الرقم التسلسلي	594148510
هوية المالك	1044610937

رقم اللوحة	ح ه ح 4103
اسم المالك	Saudi Fransi Financing & Leasi
شركة التأمين	السعودية الفرنسية للتأمين - أليانز
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	109
تاريخ الصنع	2015
تاريخ الفاعلية	04/02/2021
تاريخ الانتهاء	07/04/2021
رقم الوثيقة	MFL-1925296-00-0-1
رقم الهيكل	3FA6P0H72FR155770
الرقم التسلسلي	820510
هوية المالك	7001689913
	19 Feb 2021 2050



Statement Form:

S/N: **0254650**

نوع إفادة:

التسلسلي:

رقم الحادث:

Case Number: (1) 660

0254650	الجوال Phone/No	1437-1437	اسم Name
	<input type="checkbox"/> witness / شاهد		رقم الهوية ID/No
		<input checked="" type="checkbox"/> Party of the accident / طرف الحادث	

Describing the circumstances of the accident:

وصف كيفية وقوع الحادث:

Do you have any old damage on the vehicle? please write details

Yes NO

هل لديك أضرار قديمة من المركبة؟ يرجى ذكرها

نعم لا

Do you have an injury from accident?

Yes NO


هل لديك إصابة نتيجة الحادث أو من براعمك؟

نعم لا

الرقم التقريبي للحادث
Location of the damage

تحديد موقع الضرر
Sketch of the accident

مناجاة وطلبية الشارة وهو على كالج



I'm:
Confirm that the above information is complete and true.
Date:
Signature:

أقر أنا:
بأن المعلومات المذكورة أعلاه كاملة وصحيحة
التاريخ:
التوقيع:

www.hajm.sa | 0254650254650 | 0254650254650



Statement Form:
Case Number: 0254651

تاريخ إقادة:
تسلسلي:

ط (20)

..... 660

الحوادث

0555260305	الحوال Phone/No	2062403593	الهوية ID
<input type="checkbox"/> witness / شاهد		<input checked="" type="checkbox"/> Party of the accident / الحوادث	

Describing the circumstances of the accident:

في صباح يوم الاثنين الموافق 15/2/2021 الساعة 10:30 تقريباً، كنت في طريق الذهاب إلى العمل على طريق الرياض - القصيم، عندما حدثت تصادم بين سيارتي وسيارة أخرى من نوع (Toyota) من الجهة اليمنى للسيارة.

Do you have any old damage on the vehicle? please write details

- Yes
- NO

هل لديك أضرار قديمة من المركبة؟ يرجى ذكرها



Do you have an injury from accident?

- Yes
- NO

هل لديك إصابة نتيجة الحادث أو من يرافقتك؟

الرسم التقريبي للحوادث
Location of the damage

موقع الضرر
Sketch of the acc




I'm:
Confirm that the above information is complete and true.
Date:
Signature:

معداً الرضلا
لمعلومات المذكورة أعلاه كاملة وصحيحة
12/2021

www.najm.sa | 11260 33 036 3311 | 11260 33 203 2992 | المملكة العربية السعودية - الرياض - 1156 - 6667 ك.م.ب. ص.ب. - طوى العنت مركزاً | من البريد: 19 Feb 2021 2057

19 Feb 2021 2057



19/02/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD190221660	Case Number / رقم الحالة
19/02/2021 20:23:11	Accident Time / وقت الحادث
الرياض الخالدية, علي بن ابي طالب .. شركة زين الراشدي علي اليمين .. تج جنوب .. فورد .. بيك اب	مكان الحادث Accident Location
24.6248403, 46.7643477	Coordinate / أحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجم



المعلومات السائق	الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
	مؤيد نظمي الصالح	جميلة حسين محمد	
	اردني	سعودي	الجنسية / Nationality
	33 01/01/1989	37 05/12/1984	العمر / Age
	0555860305	0532159644	رقم الاتصال / Mobile No.
	2062403593	1044610937	رقم الهوية / ID Number
	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	نوع الرخصة / License Type
	07/11/1442		تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
	19/02/2021		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

معلومات المركبة	اسم المالك / Owner Name	جميلة حسين محمد
	شركة السعودي الفرنسي	
	فورد / فوجن	نيسان / صفي
	2015	2016
	أبيض / أخضر	أبيض / أخضر
	ح ه ح 4103 / خصومي	د ب ع 3762 / خصومي

التأمين	اسم الشركة / Company Name	شركة سلامة للتأمين التعاوني
	شركة كياتر السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني	
	MFL-1925296-00-0-1	00000402000011386
	07/04/2021	27/04/2021
	04/02/2021	28/02/2020
	شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
	سبب الحادث / Cause of Acc.
	السبب الحرفي : sudden change of lane, الحرف مغلق
	الأنظمة المخالفة / Laws Violated
	نسبة المسؤولية / LD% : 0%
	نسبة المسؤولية / LD% : 100%
	جهة الصدمة / Damage Area
	الركن الأمامي الأيسر, الأيمن, الجانب الأيمن, Right Side
	الممتلكات / Properties
	احتمالية حق الرجوع / Recovery : نعم/Yes
	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
	السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق	رقم المحقق / Surveyor ID	4487
	وصف الحادث / Accident Description	
	بعد المعاينة الاطلاع واستماع لأقوال الطرفين تبين أن الطرفين يسيران على طريق علي بن ابي طالب باتجاه الجنوب و أثناء سير الطرف الأول انحرف على الطرف الثاني و حدث تصادم بينهما نتج عن ذلك اضرار مادية للطرف الأول الركن الأيسر الامامي و الطرف الثاني الجانب الأيمن و بذلك يتحمل الطرف الأول نسبة ١٠٠% مخالفة انحراف استنادا للمادة 50/1/36/1 - 50/1/36/4 تم إزاحة المركبات مقبل معانين نجم السبب زحمة	
	نجم العمليات Operations	



Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
23/02/2021 08:03:22 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
22/02/2021 10:11:26 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
22/02/2021 01:43:40 PM	تاريخ اكتمال الحالة - DA Completed Date	
DA220221585	رقم التقرير - DA Report No	
RD190221660	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
2,140.80	20%	2676.00	Foundation Falhan Musaata Subaie

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2676.00	0%	0%	2676.00	1	جرم باب امامي يمين DS7Z-5420124-A



Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
23/02/2021 08:03:22 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
22/02/2021 10:11:26 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
22/02/2021 01:43:40 PM	تاريخ اكتمال الحالة - DA Completed Date	
DA220221585	رقم التقرير - DA Report No	
RD190221660	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شركة السعودي الفرنسي	أجور الأيدي العاملة	Labor Estimation
رقم الهوية / ID	7001689913	تقدير بواسطة / Estimated By	Taqdeer Co
رقم الجوال / Mobile No	0555860305	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	3300.00
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Ford	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	2,140.80
الموديل / Model	فيوجن	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	5440.80
اللون والسنة / Color & Year	White 2015	ملاحظات	Comments
رقم اللوحة / Plate No	J H J 4103	يوجد ضرر قديم في الباب الخلفي الايمن والجنت الخلفي الايمن وقام العميل بتصليحه وحاليا تم تعويضه اجور اصلاح وقام بين الابواب يمين ضمن اجور الاصلاح	
رقم الهيكل / Chasis No	3FA6POH72FR155770	طريقة الدفع	Payment Method
التقدير بواسطة / Estimated By	Taqdeer Co	نسبة المسؤولية (%)	Liability (%)
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	3300.00	الدفع بواسطة	Payment By
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	2,140.80	SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	5440.80		100

رقم الهوية: ١٤٣٩/١١/٠٧
 تاريخ الميلاد: ١٧/٠٨/٢٠٢١
 تاريخ التسجيل: ١٤٣٩/١١/٠٧
 تاريخ الانتهاء: ١٤٣٩/١١/٠٧
 النوع: خاصة
 الجنسية: الأردن
 Ex: 17/08/2021
 O: فصيلة الدم
 القبول: بدون قيود



رخصة سيار

المملكة العربية السعودية
 وزارة الداخلية
 KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
 VEHICLES REGISTRATION

المالك: شركة السعودي الفرنسي للتأمين والتأجير
 المستخدم: مويد نظمي الصالح
 هوية المالك: ٧٠٠١٦٨٩٩١٣
 رقم الهوية: ٢٠٦٢٤٠٣٥٩٣

رقم الهيكل: 3FA6P0H72FR155770
 رقم اللوحة: ح ٥ ح ٤١٠٢
 ماركة: فورد
 وزن المركبة: ١٤٥٤
 اللون: ابيض

نوع التسجيل: خاص
 طراز المركبة: فوجن
 حمولة المركبة: ٥
 سنة الصنع: ٢٠١٥

رقم التسلسلي: ٨٢٠٥١٠
 29078



19/02/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD190221660	Case Number / رقم الحالة
19/02/2021 20:23:11	Accident Time / وقت الحادث
الرياض الخالدية, علي بن ابي طالب .. شركة زين الراشدي علي اليمين .. تج جنوب .. فورد .. بيك اب	مكان الحادث Accident Location
24.6248403, 46.7643477	Coordinate / أحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجم



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	جميلة حسين محمد	مويذ نظمي الصالح
Nationality / الجنسية	سعودي	اردني
Age / العمر	37 05/12/1984	33 01/01/1989
Mobile No. / رقم الاتصال	0532159644	0555860305
ID Number / رقم الهوية	1044610937	2062403593
License Type / نوع الرخصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة		07/11/1442
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة		19/02/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك Owner Name	جميلة حسين محمد	شركة السعودي الفرنسي
Make/Model / طراز المركبة	ليسان / صفي	فورد / فوجن	
year & color / سنة و لون	2016 / أبيض	2015 / أبيض	
Plate No / رقم اللوحة	د ب ع 3762 / خصومي	ح ه ح 4103 / خصومي	

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة Company Name	شركة سلامة للتأمين التعاوني	شركة كياتر السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
Policy No. / رقم الوثيقة	00000402000011386	MFL-1925296-00-0-1	
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	27/04/2021	07/04/2021	
Start Date / تاريخ البداية	28/02/2020	04/02/2021	
Insurance type / نوع التأمين	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	شامل	

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	انحراف الحراف, sudden change of lane, مقفل
Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
0%	
Damage Area / جهة الصدمة	الركن الأمامي الأيسر, Front Left
الجانب الأيمن, Right Side	
الممتلكات / Properties	
Recovery / احتمالية حق الرجوع	نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID 4487
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة الاطلاع واستماع لأقوال الطرفين تبين أن الطرفين يسيران على طريق علي بن ابي طالب باتجاه الجنوب و أثناء سير الطرف الأول انحراف على الطرف الثاني و حدث تصادم بينهما نتج عن ذلك اضرار مادية الطرف الأول الركن الأيسر الامامي و الطرف الثاني الجانب الأيمن و بذلك يتحمل الطرف الأول نسبة ١٠٠% مخالفة انحراف استنادا للمادة 50/1/36/1 - 50/1/36/4 تم إزاحة المركبات مقبل معانين نجم السبب زحمة
نجم hajm العمليات Operations	

رقم التسجيل خاص
 طراز المركبة صفي
 حمولة المركبة 5
 سنة الصنع 2016

رقم الترخيص
 رقم الوحدة
 مزرعة المركبة نيسان
 وزن المركبة 1066
 اللون ابيض
 رقم التلسلي

٢٧٦٢
 3762 Z B D
 ٥٩٤١٤٨٥١٠

رخصة سياقة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
 وزارة الداخلية

رخصة سياقة
 DRIVING LICENSE

مريد نظمي الصالح
 MUWAYYID NATHMI ALSALEH

الرقم No. 2062403593
 تاريخ الميلاد 1409/05/22
 تاريخ الانتهاء 1442/11/07
 تاريخ الاصدار 1432/11/07

DOB 01/01/1989
 Exp 17/06/2021

فصيلة الدم O+

النوع خاص
 الجنسية الاردن

القيود بدون قيود




رخصة سيار

19 Feb 2021 2057