



المتحدة للتأمين التعاوني  
UNited COOPERATIVE ASSURANCE

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

# نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

رقم المطالبة: [ ]  
مبلغ المطالبة: [ ] ريال سعودي  
زعيماً النموذج بشكل كامل.  
رقم وثيقة تأمين المؤمن له: [ ]

## 1. معلومات المستفيد

نوع المطالبة:  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى

الاسم: [ ]  
البريد الإلكتروني: [ ]  
صندوق البريد / الرمز: [ ]  
رقم الهوية: [ ]  
رقم الجوال: [ ]

## 2. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد  نعم  لا

اسم السائق: [ ]  
رقم هوية سائق المركبة: [ ]

## 3. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث: [ ]  
تاريخ ووقت وقوع الحادث: [ ]  
رقم تقرير الحادث: [ ]  
رقم لوحة مركبة المستفيد: [ ]  
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق:  0%  25%  50%  75%  100%

## 4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق له نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك الرياض، كما أقر بأنه قد تم تعويضه عن جميع المطالبات المتعلقة بهذا الواقعة.  
رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN): [ ]

## 5. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة  
المستفيد  شخص آخر

اسم مقدم المطالبة: [ ]  
رقم هوية مقدم المطالبة: [ ]  
رقم جوال مقدم المطالبة: [ ]  
تاريخ التوقيع: [ ]

## 6. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة  نعم  لا  
تاريخ: [ ] / [ ] / [ ]  
رقم / اسم الموظف: [ ]  
التوقيع: [ ]

(يكون المعايير خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

\*خاص بأضرار المركبات

بأشر  
Basher



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
وحدة مرور الرمال

رقم الحادث: 6000732013

### معلومات الحادث

|   |                            |                                     |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
| تاريخ الحادث: 2019-12-03 01:48  | وقت الحادث: 1:35           | فرع المرور: إدارة مرور منطقة الرياض |
| نوع الحادث: صدم مركبة متحركة  | سبب الحادث: أخرى           | تاريخ الحادث: 6/4/1441              |
| نوع الموقع: مستقيم  | اسم الشارع: 8 جنوب         | حالة الحادث: تقدير                  |
| حالة الطقس: صحو   | تلفيات عامة: لا يوجد       | اتجاه سير الطريق: جنوب              |
| حالة سطح الطريق: جاف  | حالة الإضاءة: واضح         | تلفيات خاصة: سيارات                 |
| وصف الحادث: بعد المعاينة والإطلاع وحسب أقوال الأطراف اتضح أن الطرف الأول اصطدم بالطرف الثاني من الخلف مما أدى إلى انحراف الطرف الثاني و اصطدامه بالطرف الثالث من الخلف و انقلاب الطرف الأول | نطاق العمران: داخل المدينة |                                     |

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى:

رقم اللوحة: ح ط ب 4762

|             |                      |                       |                                       |
|-------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| مكان الضرر: | موديل السيارة        | نوع اللوحة            | نوع التسجيل                           |
|             | 2014                 | جديدة                 | خصوصي                                 |
|             | اللون الأساسي        | بلد اللوحة            | اسم المالك                            |
|             | ابيض                 |                       | جلال محمد مدخل القديعاني العنزي       |
|             | اتجاه سير المركبة    | هوية المالك           | صانع السيارة                          |
|             | جنوب                 | 1T27202180            | تويوتا                                |
|             | حالة السيارة         | رقم الهيكل            | حالة الضرر                            |
|             | تالفة                | 4T18K1EB2EU120915     | وجها لوجه                             |
|             | وصف نقطة التصادم     | المقدمة و انقلاب      | تاريخ انتهاء الاستمارة                |
|             | تاريخ إنتهاء التأمين | رقم بوليصة التأمين    | 1441/12/05                            |
|             | 26/5/1441            | 5/20/1/29/6/19/255950 | شركة التأمين                          |
|             |                      |                       | شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني |


X للضرر المتوقعة بالحدث O للضرر الغير المتوقعة بالحدث

## معلومات المركبات

### المركبة الثانية :

رقم اللوحة: د ج هـ 8398

مكان الضرر:




X للامرار المتعلقة بالحدث O للضرر اذير المتعلقة بالحدث

|                                     |                        |                      |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| نوع التسجيل                         | نوع اللوحة             | موديل السيارة        |
| خصوصي                               | جديدة                  | 2018                 |
| اسم المالك                          | بلد اللوحة             | اللون الأساسي        |
| شركة بن هادي لتاجير السيارات        |                        | رمادي                |
| صانع السيارة                        | هوية المالك            | اتجاه سير المركبة    |
| هونداي                              | 7009279907             | جنوب                 |
| حالة الضرر                          | رقم الهيكل             | حالة السيارة         |
| خلفي                                | KMHCT41B4JU306796      | غير تالفة            |
| تاريخ انتهاء الاستمارة              | وصف نقطة التصادم       |                      |
| 1442/01/18                          | المؤخرة كامل و المقديه |                      |
| شركة التأمين                        | رقم بوليصة التأمين     | تاريخ إنتهاء التأمين |
| شركة المتحدة للتأمين التعاوني (UCA) | 1/3/4/2019             | 20/1/1442            |

### المركبة الثالثة :

رقم اللوحة: أ ل هـ 5367

مكان الضرر:



X للامرار المتعلقة بالحدث O للضرر اذير المتعلقة بالحدث

|   |                          |                      |
|---|--------------------------|----------------------|
| نوع التسجيل                                   | نوع اللوحة               | موديل السيارة        |
| خصوصي   | جديدة                    | 2010                 |
| اسم المالك                                    | بلد اللوحة               | اللون الأساسي        |
| متعب سعود فيصل ابيلجي الدربي                  |                          | فضي                  |
| صانع السيارة                                  | هوية المالك              | اتجاه سير المركبة    |
| هونداي  | 1030040461               | جنوب                 |
| حالة الضرر                                    | رقم الهيكل               | حالة السيارة         |
| خلفي  | KMHCM41AXAU359037        | غير تالفة            |
| تاريخ انتهاء الاستمارة                        | وصف نقطة التصادم         |                      |
| 1442/05/04                                    | الركن الخلفي يسار        |                      |
| شركة التأمين                                  | رقم بوليصة التأمين       | تاريخ إنتهاء التأمين |
| شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسهر) | P/206/5515/19/09129694/0 | 25/1/1442            |

## معلومات الأشخاص

### الشخص الأول :

اسم الشخص: سعد علي رفيد

الجنسية: القبائل النازحة

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: نقل للمستشفى

البنك:

نوع الرخصة: خاصة

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1410/07/01

نسبة المسؤولية: 100%

الجوال: 966555555555

الايمل:

رقم الهوية: 2052542681

لوحة السيارة: ج ط ب 4762

هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة: 1445/03/15

## معلومات الأشخاص


### الشخص الثاني :

|                           |  |
|---------------------------|--|
| التنوع: ذكر               | اسم الشخص: سلطان صمعان بن محمد الدوسري |
| تاريخ الميلاد: 1423/11/06 | رقم الهوية: 1119251013                 |
| نسبة المسؤولية: 0%        | لوحة السيارة: 8398                     |
| الجوال: 966554566667      | هل الشخص معترض على النسبة: لا          |
| الايمل:                   | رقم الايبان:                           |
|                           | تاريخ انتهاء الرخصة:                   |
|                           | الجنسية: سعودي                         |
|                           | نوع المشاركة: سائق                     |
|                           | الحالة الصحية: سليم                    |
|                           | البنك:                                 |
|                           | نوع الرخصة:                            |

### الشخص الثالث :

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| التنوع: ذكر               | اسم الشخص: MOHAMED RAMEES M HASIM |
| تاريخ الميلاد: 1383/10/06 | رقم الهوية: 2412450211            |
| نسبة المسؤولية: 0%        | لوحة السيارة: 5367                |
| الجوال: 966571444973      | هل الشخص معترض على النسبة: لا     |
| الايمل:                   | رقم الايبان:                      |
|                           | تاريخ انتهاء الرخصة: 1444/10/07   |
|                           | الجنسية: سري لنكا                 |
|                           | نوع المشاركة: سائق                |
|                           | الحالة الصحية: سليم               |
|                           | البنك:                            |
|                           | نوع الرخصة: خاصة                  |

## صور الحادث





رقم الحادث: 6000732013

الرقم :  
التاريخ :  
المشغولات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية / الامن العام  
الإدارة العامة للمرور  
مرور منطقة الرياض  
شعبة مرور الرمال/ الشؤون الإدارية  
( اللجنة )

### تقرير اللجنة

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة

موقع الحادث: مخرج ٨

| العدد | أسماء الأطراف       | نوع المركبة | رقم اللوحة | النسبة السابقة | النسبة الحالية |
|-------|---------------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| ١     | سعد علي رفيد        | افالون      | ح طب ٤٧٦٢  | %١٠٠           | %٠             |
| ٢     | سلطان صمعان الدوسري | اكسنت       | د ح ٨٣٩٨٥  | %٠             | %١٠٠           |
| ٣     | محمد حسام           | اكسنت       | ال ٥٣٦٧٥   | %٠             | %٠             |

تم الشخوص إلى موقع الحادث وتمت معاينتها على الطبيعة ورأت اللجنة بان النسبة تقع بواقع ( ١٠٠% ) على الطرف الأول للأسباب التالية :  
١- انحراف مفاجئ

والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ،،

عضو /  
جندي أول / بدر حمد الجهني  
التوقيع /



عضو /  
ورقيب / خالد فيحان الدعجاني  
التوقيع /

رئيس تحقيق الحوادث واللجنة  
مقدم /  
ناصر بن خالد الهماش



السنة : ٢٠١٨

النوع : أكسب  
النون : رمادي

رقم الوثيقة : ح ٥ ٨٣٩٨ المسجل  
رقم البطاقة : ٧٠٠٩٢٧٩٩٠٧  
الاسم :

الاسطر ١ الى ١ من ١

|               |  |
|---------------|--|
| رقم الوثيقة   | ١/٣/٤/٢٠١٩-343   |
| نوع التأمين   | طرف ثالث   |
| اسم الشركة    | الشركة المتحدة لتأمين التعاوني (ACU)                           |
| تاريخ الاصدار | ١٤٤١/٠١/٠٨ تاريخ البداية ١٤٤١/٠١/٠٩ تاريخ النهاية : ١٤٤٢/٠١/٢٠ |
| رقم الوثيقة   | :  |
| نوع التأمين   | :  |
| اسم الشركة    | :  |
| تاريخ الاصدار | :  |
| رقم الوثيقة   | :  |
| نوع التأمين   | :  |
| اسم الشركة    | :  |
| تاريخ الاصدار | :  |

الحالة :  
تاريخ النهاية :  
الحالة :  
تاريخ النهاية :

تاريخ البداية



صالحه شركة بن هادي لب اجير السيارات

مع السيارة

٧٠٠٩٢٧٩٩٠٧ الجنسية

: اسم البطاقة

جدة , صقر قريش , السلامة , ص ب٨٥١٦٦ , ص ٦٥٩٢٤٤٤٤ , ص ٦٥٩٢٤٤٤٤

عنوان مدينة

المتزل

ص. ب

رمر

الجواز ٥٠٧٧٠٠٨٣٣

الاسم

مستخدم الفعلي

رقم الملف ٤٨٠٠ - ٦٧٣ - ١٠١٤

تاريخ الدخول ٢٣ / ٠٦ / ١٤٢٨

الصلاحيه ١٨ / ٠١ / ١٤٤٢

الرقم التسلسلي ٥٥٠٢٤٢٦١٠

كان التسجيل ١٠١٤ الخدمات الالكترونية  
طاقة الجمر ٣٠١٧٠٨٦٢٠٩ ميناء الدخول ادمام

تاريخ التقديم

١٤٣٩ / ٠١ / ١٨

تاريخ التسجيل

٨٣٩٨

التسجيل

للوحة الحرفية ح ه

للوحة الرتمية

KMHCTE48BEJU3.6796

٥. ٩ راكب فائق

شهادة الفحص

٠.٤ عدد السندرات

١ عدد المحاور

رقم العقد ٣٠١٧

١. خاص رقم الهيكل

نوع الهيكل

طراز السيارة اكسب

٠١١٨٨ حوثة السيارة ٠٠٠٠٥

النون التي تحت المدينة ادمام

٦٦ المالكين السابقين

٤٩ المخالفات غير المسددة

٢. سيارة ركوب

اركة السيارة هونداي

٢٠١٨ وزن السيارة

لنوع الرئيسي رمادي

لمعرض المجدوعي للسيارات

لملاحظات

F٥ المستخدمين المنفوضين

F٨ العمليات على السيارة

F٧ المعلومات المعدلة

F١٠ الرسوم المسحونة


1119201.13 :

تيد رقم رخصة القيادة

او لندشاب لنظام آخر ادخل رقم الطلب : \_\_\_\_\_



DL684.1 : هذا الشخص ليس لديه رخصة



|                        |  |
|------------------------|--|
| 11/12/2019 04:15:50 PM | تاريخ الطباعة - Print Date                   |
| 11/12/2019 03:41:45 PM | تاريخ التقدير - DA Date                      |
| DA1112191475           | رقم التقرير - DA Report No                   |
| 6000732013             | رقم الحادث - Accident No                     |
| المروور                | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by |

ايصال تقدير اضرار من شيخ المعارض  
Damage Assessment Receipt  
from Chief of Auctioneers

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| مقدر الحادث                  | شيخ المعارض - Chief of Auctioneers |
| صناعية الشمال (احمد المالكي) | العنوان - Address                  |

### Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:  
Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

تميلنا العزيز  
شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحا إلى 3 مساء

يوم الجمعة و السبت : مغلق

### TAQDEER Details

Owner name : .. احلام محمد  
Mobile No. : 0555947901  
Vehicle type : TOYOTA  
Model : افالون  
Plate No. : 4762 B T J

بيانات التقدير  
اسم المالك : .. احلام محمد  
انجوال : 0555947901  
نوع المركبة : تويوتا  
الموديل : افالون  
رقم اللوحة : ح ط ب 4762

### Labor Cost of Chief of Auctioneer

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Before Accident Vehicle Cost:         | ريال 67,000.00 |
| After Accident Vehicle Cost:          | ريال 17,000.00 |
| Chief of Auctioneers Assessment Fees: | ريال 52.50     |

قيمة تقدير شيخ المعارض  
قيمة المركبة قبل الضرر:  
قيمة المركبة بعد الضرر:  
رسوم تقدير شيخ المعارض:

\* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

\* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

\* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.  
\* لتأكيد والمطابقة من الجهات الرسمية نصحنا التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Youssef Ahmed Almalkey for Valuation | مركز التقدير - DA Center                     | <b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b><br><b>Final Damage Assessment Report</b> |
| Riyadh                               | مدينة المركز - Center City                   |   |
| Riyadh                               | مدينة التقدير - Assessment City              |   |
| 12/12/2019 02:04:40 PM               | تاريخ الطباعة - Print Date                   |   |
| 11/12/2019 03:41:45 PM               | تاريخ التقدير - DA Date                      |   |
| 11/12/2019 06:44:41 PM               | تاريخ اكتمال الحالة - DA Completed Date      |   |
| DA1112191475                         | رقم التقرير - DA Report No                   |   |
| 6000732013                           | رقم الحادث - Accident No                     |   |
| Maroor                               | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by |   |
|                                      | الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type        |   |

| معلومات المركبة   |   | معلومات التقدير   |   |
|---|---|---|---|
| اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name                                 | المالك Owner  | اسم المركز / Damage Assessment Center                                     | اسم المقيم / Assessor Name  |
| رقم الهوية / ID   | رقم الجوال / Mobile No  | اسم الورشة / Workshop Name  | تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center |
| رقم المركبة / Vehicle Manufacturer                                    | الموديل / Model   | اسم المعرض / Showroom Name  | تاريخ تقدير شيخ المعارض / Assessment Date - Chief of Auctioneers      |
| اللون / Color   | اللون والسنة / Color & Year   | رقم اللوحة / Plate No   | قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost             |
| رقم الهيكل / Chasis No  | رقم اللوحة / Plate No   | نوع المركبة / Vehicle Type  | قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost              |
| اسم المركز / Damage Assessment Center                                 | اسم الورشة / Workshop Name  | سبب التحويل إلى شيخ المعارض / Transferring Reason to Chief of Auctioneers | ملاحظات شيخ المعارض / Chief of Auctioneers Comment                    |
| اسم المقيم / Assessor Name  | تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center     | اسم المعرض / Showroom Name  | التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost                                  |
| تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center | سبب التحويل إلى شيخ المعارض / Transferring Reason to Chief of Auctioneers | تاريخ تقدير شيخ المعارض / Assessment Date - Chief of Auctioneers          | أجمالي التكلفة / Final Cost   |
| قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost             | قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost                  | ملاحظات شيخ المعارض / Chief of Auctioneers Comment                        |   |
| ملاحظات شيخ المعارض / Chief of Auctioneers Comment                    | التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost                                      |   |   |
| الدفع بواسطة / Payment By   | طريقة الدفع / Payment Method  | نسبة المسؤولية (%) / Liability (%)  |   |
| .. احلام محمد   | POS   |   |   |



التاريخ : 2019-12-12

الفرع : الرياض

نموذج تسوية مطالبة الطرف الثالث

بيانات المطالبة

|              |                      |                    |
|--------------|----------------------|--------------------|
| احلام العنزي | اسم المتضرر          | اسم المؤمن له      |
|              | المبلغ التقديري      | رقم المطالبة       |
| 2019-12-12   | تاريخ تقديم المطالبة | تاريخ وقوع الحادث  |
| افالون       | نوع السيارة          | نوع السيارة        |
| ح ط ب 4762   | رقم اللوحة           | رقم اللوحة         |
| 0            |                      | نسبة المسؤولية 100 |

مبالغ التسوية

|       |                         |   |                      |
|-------|-------------------------|---|----------------------|
| 67000 | قيمة السيارة قبل الحادث | 0 | اجور الإصلاح         |
| 17000 | قيمة السيارة بعد الحادث | 0 | قيمة قطع الغيار      |
| 50000 | الفرق                   | 0 | نسبة الخصم %         |
| 1095  | مصاريف                  | 0 | قيمة القطع بعد الخصم |
| 51095 | اجمالي مبلغ التقييم     | 0 | مصاريف               |
|       |                         | 0 | اجمالي مبلغ الإصلاح  |

في حالة تجاوز مبلغ الإصلاح أكثر من 50% يتم احتساب تقييم شيخ الممرض

|       |                     |     |                  |       |              |
|-------|---------------------|-----|------------------|-------|--------------|
| 51095 | اجمالي مبلغ التعويض | 100 | نسبة المسؤولية % | 51095 | مبلغ التعويض |
|-------|---------------------|-----|------------------|-------|--------------|

|         |         |              |             |
|---------|---------|--------------|-------------|
| التاريخ | التوقيع | احلام العنزي | اسم المتضرر |
|---------|---------|--------------|-------------|

الملاحظات

الاعتماد

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| مسئول تسوية وإدخال | مدقق تسوية المطالبات |
| التاريخ            | التاريخ              |
| التوقيع            | التوقيع              |


|                |                     |
|----------------|---------------------|
| مشرف المطالبات | مدير مطالبات الرياض |
| التاريخ        | التاريخ             |
| التوقيع        | التوقيع             |



استمارة معاينة وتقدير اضرار مركبة  
Motor Surver & Assessment sheet

|              |             |            |                      |
|--------------|-------------|------------|----------------------|
| رقم المطالبة | 1191 / C-19 | اسم العميل | عبدالله بن عبدالمطلب |
| نوع السيارة  | اخالون      | رقم اللوحة | 2760                 |
| سنة الصنع    | 2012        | رقم التلسي |                      |

| FRONT               |                          | REAR                |                   |
|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| L/R B.Rubber        | جلدة الصدام              | L/R B.Rubber        | جلدة الصدام       |
| L/R B.Reinforcement | جسر الصدام               | L/R B.Reinforcement | جسر الصدام        |
| L/R B.Guard         | دعامة الصدام             | L/R B.Guard         | دعامة الصدام      |
| L/R H.Panel         | الواحدة الامامية للخلفية | L/R Lamp            | الاضواء الخلفية   |
| L/R R. Panel        | الشبك                    | L/R Lip             | صندوق السيارة     |
| L/R Grill           | شمعة - شمير              | L/R Glass           | غطاء الصندوق      |
| L/R H.Light/Buzle   | ضوء الاشارة              | L/R R.Rubber        | الزجاج الخلفي     |
| L/R Indicator Light | فقل الكيوب               | L/R R.Window        | رنة الزجاج الخلفي |
| L/R E.Hoob/Lock     | الزجاج الامامي           | L/R R.Window        | سطح السيارة       |
| L/R Wind Shield     | المصاملات                | Others              | فتحة السقف        |
| L/R Wipers          | ربلة الزجاج الامامي      |                     | الاسبير           |
| L/R Rubber          | قطع اخرى                 |                     | الاجترطبي         |
| Others              |                          |                     | قطع اخرى          |



| SIDES                |                          | INTERIOR       |                         |
|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| L/R F.FENDER         | الزرفق الامامي           | Dash Board     | لوحة العدادات (طبلون)   |
| L/R R.Fender         | الزرفق الخلفي            | Steering Wheel | عجلة القيادة            |
| L/R F.Door           | الباب الامامي            | Air Bag (L/R)  | وسادة هوائية            |
| L/R R.Door           | الباب الخلفي             | R/C-Antil      | رايو كاسيت + انتل       |
| L/R Central pillar   | العمود الأوسط            | F.Seats        | المقاعد الامامي         |
| L/R Running Board    | المسكة السفلية           | Floor Mats     | المقاعد الخلفي          |
| L/R F.W.Glass        | زجاج الشباك الامامي      | Door Trim      | الفرش الداخلي (الأرضية) |
| L/R R.W.Glass        | زجاج الشباك الخلفي       | Decor          | ديكور المسجل والطبلون   |
| L/R Tires (F/R)      | الإطارات (امام والخلف)   | Others         | قطع اخرى                |
| L/R Wheel Caps (F/R) | الطلسات (امام والخلف)    |                |                         |
| L/R Rim (F/R)        | جنط (امام والخلف)        |                |                         |
| L/R Mirrors          | المرآة (اليمرى / اليمنى) |                |                         |

| UNDERBONE           |                      | ENGINE       |            |
|---------------------|----------------------|--------------|------------|
| Sealing Joint (L/R) | نارم دركسون          | Engine       | الموتيرة   |
| Sealing Box         | علبة دركسون          | W.Radiator   | رديتر ماء  |
| Spension(L/R)       | مقن (يمين/يسار)      | A/C Radiator | رديتر مكيف |
| Shock Observer(L/R) | مساعدا (يمين/يسار)   | Fan          | مروحة      |
| Stiffner            | كفداسة (امام والخلف) | Fan Shared   | هوائية     |
| Shaft               | صعود كودان           | Battery      | بطارية     |
| Mounting            | كرسي مكينة           | Others       | قطع اخرى   |
| SESA                | الشعبية              |              |            |
| Mounting            | كرسي جريسن           |              |            |
| Brms                | قطع اخرى             |              |            |

أجور الإصلاح: .....

القطع تقريبا: .....

مدة الإصلاح: .....

القيمة السوقية قبل الحادث: .....

القيمة السوقية بعد الحادث: .....

موقع السيارة: .....

تقرير المعاينة: السيارة عادية لا يوجد اضرار

نواقص في السيارة: .....

التاريخ: 19/12/17

التوقيع: محمد بن عبدالمطلب

اسم المعالين: سعود

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الملك

احلام محمد مكلف الفدعاني العنزي

المستخدم

هوية المستخدم

١١٢٧٢٠٢١٨٠

هوية المالك

4T1BK1EB2EU120915

رقم الهيكل

٤٧٦٢ ج ط ب

رقم اللوحة

4762 B T J

ماركة

تويوتا

وزن المركبة

٢٠٤٥

اللون

ابيض

الرقم التسلسلي

٣٣٩٢١٧٢١

نوع التسجيل خاص

مركز المركبة القلون

عمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٤



بنك الرياض  
Saudi bank

e:

احلام محمد مخلف العنزي

الإسم:

ount #:

6150815029940

رقم الحساب:

l #:


SA6120000006150815029940

رقم الأبيان:

ch:

المدينة العسكرية - حفرالباطن  
KING KHALED MILITARY CITY

الفرع:



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| المالكي احمد يوسف مؤسسة للتقييم الرياض | DA Center مركز التقدير مدينة الرياض |
| 11/12/2019                             | Print Date تاريخ الطباعة            |
| 11/12/2019                             | DA Date تاريخ التقدير               |
| DA1112191475                           | DA Report No رقم التقرير            |
| 6000732013                             | Accident No رقم الحادث              |
| المسور                                 | Accident Attended By مباشرة عن طريق |

ايصال تقدير الأضرار  
Damage Assessment  
Receipt

عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار ، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة. للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:

خدمة العملاء: 920000460  
بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الاتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً  
يوم الجمعة و السبت : مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: احلام محمد

الجوال: 0555947901

نوع المركبة: تويوتا

الموديل: افالون

رقم اللوحة: ح ط ب 4762

Taqdeer Details

Owner Name: احلام محمد

Mobile No : 0555947901

Vehicle Type: TOYOTA

Model: افالون

Plate No: 4762 B 1 J

Details Payment

الدفع بواسطة: احلام محمد

طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: محمد احلام

Payment Method: POS

Taqdeer Fees 150.00 ريال رسوم التقدير

VAT (5%) 7.50 ريال معدل الضريبة المطبقة (5%)

Total Fees 157.50 ريال مجموع الرسوم

VAT Registration Number 30077787100003 الرقم الضريبي

\* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير الأضرار ، إنهاء إجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود مستخدم. \* لتأكيد المطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم المالك بالذهاب الى مركز خدمة العملاء عبر الموقع الإلكتروني <http://sa.taqdeer.sa>

\* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

\* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://sa.taqdeer.sa>

Abhar Al-Shathni Est.

Transportation (Reservations)

Paper Exit Car

No. 51515



مؤسسة ابحر الشاطني

للنقلات ( الحجوزات )

ورقة خروج السيارة

فاتورة نقدية

بيانات السيارات

|         |  |                |              |
|---------|--|----------------|--------------|
| ملاحظات |  | المرحلة        | رقم اللوحة   |
|         |  | نوع التسجيل    | رقم المحرك   |
|         |  | الموديل        | اللون        |
|         |  | المفتاح        | المربع       |
|         |  | الأذخار        | تاريخ الدخول |
|         |  | عدد أيام الحجز | تاريخ الخروج |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| رقم الفريزي       | رقم الفاتورة          |
| 300015011004 3003 | 50051                 |
| المبلغ            | تاريخ                 |
| 100.00            | 11/12/2017 14:51:33 م |
| التريبة المضافة   | مستلم السيارة         |
| الرجمالي          | مبلغ وقدره            |
|                   | وذلك عن               |
|                   | موجودات               |

الختم

امين الصندوق

اقرار العميل : اقر ان الموقع ادته بالني قد استلمت سيارتي من الحجز و على ذلك اوقع

توقيع العميل /



