



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center
Jeddah	مدينة المركز - Center City
Jeddah	مدينة التقدير - Assessment City
08/03/2021 11:21:56 AM	تاريخ الطباعة - Print Date
31/01/2021 02:02:01 PM	تاريخ التقدير - DA Date
31/01/2021 02:40:19 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA3101212491	رقم التقرير - DA Report No
6001064266	رقم الحادث - Accident No
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by

تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage
Assessment Report

معلومات المركبة Vehicle Details		معلومات التقدير Assessment Details	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	مرکز تقدير الأضرار Damage Assessment Center	تقدير مضمن Appraiser Estimation
رقم الهوية / ID	بيانات المركبة Vehicle Info	سبب التحويل إلى مضمن Transferring Reason to Appraiser	أجمالي التكلفة Final Cost
رقم الجوال / Mobile No	رقم الهويّة / Color & Year اللون والسنة / Plate No	ملاحظات التحويل Transferring Comment	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	رقم اللوحة / Chassis No	اسم المعرض / Showroom Name	
الموديل / Model	نوع المركبة / Vehicle Type	تاريخ تقدير مضمن Assessment Date-Appraiser	
رقم الهيكل / Chassis No	اسم المركز / Damage Assessment Center	قيمة المركبة قبل الضرر (A) Before Accident Vehicle Cost	
لون والسنة / Color & Year	اسم الورشة / Workshop Name	قيمة المركبة بعد الضرر (B) After Accident Vehicle Cost	
رقم اللوحة / Plate No	اسم المقيم / Assessor Name	ملاحظات مضمن Appraiser Comment	
رقم الهيكل / Chassis No	تاريخ تقدير مركز الأضرار Assessment Date-Damage Assessment Center		
نوع المركبة / Vehicle Type	سبب التحويل إلى مضمن Transferring Reason to Appraiser		
اسم المركز / Damage Assessment Center	ملاحظات التحويل Transferring Comment		
اسم الورشة / Workshop Name	اسم المعرض / Showroom Name		
اسم المقيم / Assessor Name	تاريخ تقدير مضمن Assessment Date-Appraiser		
تاريخ تقدير مركز الأضرار Assessment Date-Damage Assessment Center	قيمة المركبة قبل الضرر (A) Before Accident Vehicle Cost		
سبب التحويل إلى مضمن Transferring Reason to Appraiser	قيمة المركبة بعد الضرر (B) After Accident Vehicle Cost		
ملاحظات التحويل Transferring Comment	ملاحظات مضمن Appraiser Comment		
اسم المعرض / Showroom Name	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost		
تاريخ تقدير مضمن Assessment Date-Appraiser			
قيمة المركبة قبل الضرر (A) Before Accident Vehicle Cost			
قيمة المركبة بعد الضرر (B) After Accident Vehicle Cost			
ملاحظات مضمن Appraiser Comment			
التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost			

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة الراجحي المصرفيه	POS	