

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيمير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك فاطمه علي عبدالله العامدي

المستخدم

هوية المالك ١٠٧٠٧٨٢٥١٩ هوية المستخدم

رقم الهيكل 1FAHP2E84GG118312

رقم اللوحة د أ ي ٥٩٠٦

5906 V A D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة تورس سيدان

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٦

ماركة المركبة فورد

وزن المركبة ١٦٩٦

اللون فضي

الرقم التسلسلي ٦٦٠٥٥٧٥١٠



Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
31/07/2021 12:25:34 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
31/07/2021 11:07:02 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
31/07/2021 12:23:35 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA310721739	رقم التقرير - DA Report No	
6001270405	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	فاطمه علي الغامدي	Owner	
رقم الهوية / ID	1070782519		
رقم الجوال / Mobile No	0557589732		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	فورد	بيانات المركبة	
الموديل / Model	Other	Vehicle Info	
اللون والسنة / Color & Year	2016 فضي		
رقم اللوحة / Plate No	V A D 5906		
رقم الهيكل / Chasis No	1FAHP2E84GG118312		
التقدير بواسطة / Estimated By	Riyadh Specialized Company and its partners to assess vehicle accidents	أجور الأيدي العاملة	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	3500.00	Labor Estimation	معلومات التقدير
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	17,388.45	قطع الغيار	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	20888.45	أجمالي التكلفة	
ملاحظات		ملاحظات	
تستوجب إصلاح باب خلفي أيمن ووزن ازرعه امامي ورش صدام خلفي		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
فاطمه علي الغامدي	POS	

Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
31/07/2021 12:25:34 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
31/07/2021 11:07:02 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
31/07/2021 12:23:35 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA310721739	رقم التقرير - DA Report No	
6001270405	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
17,388.45	0%	15120.39	Manif Al Nahdi Trading Group

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1840.25	0%	15%	2165.00	1	رفرف امامي ايمن DG1Z-16005-B
4454.00	0%	15%	5240.00	1	جرم باب امامي ايمن AG1Z-5420124-B
1734.85	0%	15%	2041.00	1	مرايه جنب ايمن AG1Z-17682-E
6978.50	0%	15%	8210.00	1	رفرف خلفي ايمن AG1Z-5427840-A
391.00	0%	15%	460.00	1	بطانه رفرف امامي ايمن BG1Z-16102-A
114.75	0%	15%	135.00	1	ديكور رفرف امامي ايمن أسفل AG1Z-16178-A
1454.35	0%	15%	1711.00	1	18 جنط كروم عدد واحد مقاس DG1Z-1007-C
420.75	0%	15%	495.00	1	بطانه رفرف خلفي ايمن AG1Z-5428370-A

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

فيصل بن علي بن عالي الغامدي

FAISAL ALI ALI ALGHAMDI

No. 1080415662

الرقم ١٠٨٠٤١٥٦٦٢

DOB 16/08/1992

تاريخ الميلاد ١٤١٣/٠٢/١٨

Exp 25/04/2022

تاريخ الانتهاء ١٤٤٣/٠٩/٢٤

O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٣/٠٩/٢٤

بدون قيود
القيود




خاصة

النوع



سعودي

جنسية



الأمن العام

معلومات الأشخاص

الشخص الرابع :

اسم الشخص: بيدر علي عالي العامدي

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة:

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1405/07/16

نسبة المسؤولية: 0%

الجوال: 966556055975

الايمل:

رقم الهوية: 1071095689






لوحة السيارة: ب آل 8724

هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة:

صور الحادث



نظام الحوادث المرورية
تقرير حادث مروريتاريخ الحادث : ١٤٤٢/١٢/٢٠ الموافق : ٢٠٢١/٠٧/٣٠ في يوم : الجمعة تمام الساعة : ٢٣:٣٧:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : حمزه بن عبدالمطلب

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة

عدد الوفيات : ٠ عدد الإصابات : ٠ عدد أطراف الحادث : ٤

وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع واقوال الأطراف اتضح ان الطرف الأول انحرف واصدم بالطرف الثاني والطرف الثالث والرابع وجسم ثابت منزل أضرار المفزل الجدار الخارجي الرصيف

المركبة رقم (٠١)

السايق : نادر البدراني رقم السجل : ١٠٨١٥٦٨٩٦٤ تاريخ الميلاد : ١٤١٤/٠٢/١٩ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : حصه العربي رقم السجل : ١٠٨١١٩٨٩٢٩٩ تاريخ السجل : ١٤٤٢/١٢/١٧
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٣٢/١٢/١٧ تاريخ التجديد : -اسم البنك : رقم الحساب : اسم الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
تويوتا كورولا ابيض ٩ راكب فأقل ع ي ن ٧٣٣ خاص ٦٩٨٨٤٣٥٠٠شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٧/٢١ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : وجهها لوجه نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة : ٠

بيانات الركاب : الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية : -

المركبة رقم (٠٢)

السايق : فيصل الغامدي رقم السجل : ١٠٨٠٤١٥٦٦٢ تاريخ الميلاد : ١٤١٣/٠٢/١٨ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : فاطمه الغامدي رقم السجل : ١٠٧٠٧٨٢٥١٩ تاريخ السجل : ١٤٤٣/٠٩/٢٤
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٣٢/٠٩/٢٤ تاريخ التجديد : ١٤٣٩/٠٣/٠٢اسم البنك : رقم الحساب : اسم الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
فورد تورس سيدان فضي ٩ راكب فأقل د أ ي ٥٩٠٦ خاص ٦٦٠٥٥٧٥١٠شركة التأمين : الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (UCA) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٢/٢٣ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة : ٠

بيانات الركاب : الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية : -



نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري



المركبة رقم (٠٣)

السائق : عبدالله الغامدي
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة

رقم السجل : ١٠٧١٠٩٥٦٥٥ : تاريخ الميلاد : ١٤٠٠/٠٧/١٦ : الجنس : ذكر
مالك المركبة وقت الحادث : شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
تاريخ الاصدار : ١٤١٨/٠٧/١٧ : تاريخ التجديد : ١٤٣٤/٠٩/٢٣

اسم البنك :
الماركة : فورد
الطراز : تورس سيدان
اللون : اسود
نوع الهيكل : ٩ راكب فأقل
رقم اللوحة : د و ق ٤٥٩٧
نوع التسجيل : خاص
رقم الحساب :

شركة التأمين : شركة الراجحي للتأمين التعاوني
مكان الصدمة : جانبي
بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية : -

الجنسية : العربية السعودية
رقم السجل : ٧٠٠٠١٠٢٧٤٤ : تاريخ الانتهاء : ١٤٤٣/٠٧/١٧

نوع التأمين : تأمين شامل
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % : التكلفة : .

المركبة رقم (٠٤)

السائق : بندر الغامدي
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة

رقم السجل : ١٠٧١٠٩٥٦٨٩ : تاريخ الميلاد : ١٤٠٠/٠٧/١٦ : الجنس : ذكر
مالك المركبة وقت الحادث : علي الغامدي
تاريخ الاصدار : ١٤٣٢/٠٥/٠٧ : تاريخ التجديد : ١٤٤٢/٠٤/١٧

اسم البنك :
الماركة : نيسان
الطراز : بكب غماتين
اللون : ابيض
نوع الهيكل : نقل ٣.٥ طن فأقل
رقم اللوحة : ب ا ل ٨٧٢٤
نوع التسجيل : نقل خاص
رقم الحساب :

شركة التأمين : شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
مكان الصدمة : جانبي
بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية : -

الجنسية : العربية السعودية
رقم السجل : ١٠٣٢٨٨٠٣٦٩ : تاريخ الانتهاء : ١٤٥٢/٠٥/٠٧

نوع التأمين : طرف ثالث
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % : التكلفة : .



نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد
مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجيء
انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : عبدالله المطيري

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

/ _____

باشير
Basher



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
شعبة مرور غرب الرياض

رقم الحادث: 6001270405

معلومات الحادث

تاريخ الحادث: 20/12/1442	وقت الحادث: 23:37	تاريخ التسجيل في النظام: 2021-07-31 01:54
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: أضرار مفاجئة	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: غرب	اسم الشارع: حمزه بن عبدالمطلب	نوع الموقع: مستقيم
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: بعد المعاينة والاطلاع واماوال الأطراف اتضح أن الطرف النول انحرف واهتدم بالطرف الثاني والطرف الثالث والرابع وحسم ثأبت منزل أضرار المنزل الجدار الخارجي الرصيف		

معلومات المركبات

المركبة الأولى:

رقم اللوحة: ع ي ن 733

نوع التسجيل

محموي

اسم المالك

دعوه بنت محمد بن دحرج الدري

صانع السيارة

تويوتا

حالة الضرر

وجها لوجه


تاريخ انتهاء الاستمارة

1443/07/01

شركة التأمين

شركة اكسا للتأمين التعاوني

مكان الضرر:



موديل السيارة

2001

اللون الأساسي

أبيض

اتجاه سير المركبة

غرب

حالة السيارة

غير بالغة

نوع اللوحة

حديدية

بلد اللوحة

هوية المالك

1081198929

رقم الهيكل

JTDBW23E910017150

وصف نقطة التصادم

أسفل المركبة والعمارة اليمنى والكفر الأمامي بجانب الأسير

تاريخ إنتهاء التأمين

26/12/1442


رقم بوليصة التأمين

1/VP/79250/0/0

X للاضرار المتعلقة بالحادث 0 للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

رقم اللوحة: د أ ي 5906

مكان الضرر:



X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

موديل السيارة

2016

اللون الأساسي

فضي

اتجاه سير المركبة

غرب

حالة السيارة

غير تالفة

نوع اللوحة

جديدة

بلد اللوحة

هوية المالك

1070782519

رقم الهيكل

1FAHP2E84GG118312

وصف نقطة التصادم

الحانب الأيمن المرآة الضيف الأمامي التماس

تاريخ إنتهاء التأمين

23/2/1443

رقم بوليصة التأمين

41/1/87460/2020

نوع التسجيل

خصوصي

اسم المالك

مطبعة علي عبدالله الطامي

صانع السيارة

فورد

حالة الضرر

طاني

تاريخ انتهاء الاستمارة


1444/03/28

شركة التأمين

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني UCA

رقم اللوحة: د و ق 4597

مكان الضرر:



X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

موديل السيارة

2021

اللون الأساسي

اسود

اتجاه سير المركبة

غرب

حالة السيارة

غير تالفة

نوع اللوحة

جديدة

بلد اللوحة

هوية المالك

7000102744

رقم الهيكل

LVSFMBFC7MHS87634

وصف نقطة التصادم

مكة الركن الأيمن الخلفي حذو مايل حذام الخلفي

تاريخ إنتهاء التأمين

23/2/1443

رقم بوليصة التأمين

41/1/87460/2020

نوع التسجيل

خصوصي

اسم المالك

شركة الزادجي المحترمة للاستثمار

صانع السيارة

فورد

حالة الضرر

طاني

تاريخ انتهاء الاستمارة

1445/10/15

شركة التأمين

شركة التأمين

معلومات المركبات

المركبة الرابعة :

رقم اللوحة: ب آل 8724

نوع التسجيل

نقل خاص

اسم المالك

علي عالي مشيخي العامدي

صانع السيارة

نيسان

حالة الضرر

حائبي

تاريخ انتهاء الاستمارة

1439/11/28

شركة التأمين

نوع اللوحة

محددة

بلد اللوحة

هوية المالك

1032880369

رقم الهيكل

3N6DD24X0FK036764

وصف نقطة التصادم

الصدام الخلفي والجانبي الأيسر

موديل السيارة

2015

اللون الأساسي

أبيض

اتجاه سير المركبة

عربي


حالة السيارة

غير تالفة

تاريخ إنتهاء التأمين

رقم بوليصة التأمين

مكان الضرر:



X للاصار المتعلقة بالحادث O للاصار الغير المتعلقة بالحادث

معلومات الأشخاص

الشخص الأول :

اسم الشخص: نادر دباس حمد البدراني

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة:

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1414/03/19

نسبة المسؤولية: 100%

الجوال: 966549990793

الايمل:

رقم الهوية: 1081568964

لوحة السيارة: 733 ن

هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة:

الشخص الثاني :

اسم الشخص: فيصل علي عالي العامدي

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة:

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1413/02/18

نسبة المسؤولية: 0%

الجوال: 966557589732

الايمل:

رقم الهوية: 1080415662

لوحة السيارة: 5906 د أي

هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة:

الشخص الثالث :

اسم الشخص: عبدالله علي عالي العامدي

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة:

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1400/07/16

نسبة المسؤولية: 0%

الجوال: 966555263601

الايمل:

رقم الهوية: 1071095655

لوحة السيارة: 4597 د ق

هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة:

معلومات الأشخاص

الشخص الرابع :

اسم الشخص: بندر علي عالي العامدي

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة:

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1405/07/16

نسبة المسؤولية: 0%

الجوال: 966556055975

الايمل:

رقم الهوية: 1071095689





لوحة السيارة: ب آل 8724





هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة:

صور الحادث





الأمن العام

Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
31/07/2021 12:25:34 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
31/07/2021 11:07:02 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
31/07/2021 12:23:35 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA310721739	رقم التقرير - DA Report No	
6001270405	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	فاطمه علي الغامدي	Owner	
رقم الهوية / ID	1070782519		
رقم الجوال / Mobile No	0557589732		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	فورد	بيانات المركبة	
الموديل / Model	Other	Vehicle Info	
اللون والسنة / Color & Year	2016 فضي		
رقم اللوحة / Plate No	V A D 5906		
رقم الهيكل / Chasis No	1FAHP2E84GG118312		
التقدير بواسطة / Estimated By	Riyadh Specialized Company and its partners to assess vehicle accidents	أجور الأيدي العاملة	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	3500.00	Labor Estimation	معلومات التقدير
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	17,388.45	قطع الغيار	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	20888.45	أجمالي التكلفة	
ملاحظات		ملاحظات	
تستوجب إصلاح باب خلفي أيمن ووزن ازرعه امامي ورش صدام خلفي		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
فاطمه علي الغامدي	POS	

Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
31/07/2021 12:25:34 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
31/07/2021 11:07:02 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
31/07/2021 12:23:35 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA310721739	رقم التقرير - DA Report No	
6001270405	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
17,388.45	0%	15120.39	Manif Al Nahdi Trading Group

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1840.25	0%	15%	2165.00	1	رفرف امامي ايمن DG1Z-16005-B
4454.00	0%	15%	5240.00	1	جرم باب امامي ايمن AG1Z-5420124-B
1734.85	0%	15%	2041.00	1	مرايه جنب ايمن AG1Z-17682-E
6978.50	0%	15%	8210.00	1	رفرف خلفي ايمن AG1Z-5427840-A
391.00	0%	15%	460.00	1	بطانه رفرف امامي ايمن BG1Z-16102-A
114.75	0%	15%	135.00	1	ديكور رفرف امامي ايمن أسفل AG1Z-16178-A
1454.35	0%	15%	1711.00	1	18 جنط كروم عدد واحد مقاس DG1Z-1007-C
420.75	0%	15%	495.00	1	بطانه رفرف خلفي ايمن AG1Z-5428370-A