



02/07/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
RD020721230	Case Number / رقم الحالة	التقرير النهائي Final Report
02/07/2021 06:26:33	Accident Time / وقت الحادث	جهة التحویل سحبت لنجم
الرياض   المصيف, 65 الرياض	مکان الحادث Accident Location	
24.7711875, 46.6892732	Coordinate / أحداثيات الحادث	

المعلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	يوسف خالد مندیل	يوسف جدعان حنیان
Nationality / الجنسية	سعودي	سعودي
Age / العمر	19   31/10/2002	29   05/07/1992
Mobile No. / رقم الاتصال	0539514978	0555011784
ID Number / رقم الهوية	1123178319	1077190369
License Type / نوع الرخصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	01/09/1445	20/01/1452
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة		02/07/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Owner Name / اسم المالك	فوزیه مندیل حمد	يوسف جدعان حنیان
Make/Model / طراز المركبة	شالجن / أي دي اي	مشويبيسي / باجيرو 4 باب
year & color / سنة و لون	أبيض / 2021	أبيض / 2017
Plate No / رقم اللوحة	د ي ح 7838 / خصومي	د ح ر 1327 / خصومي

التأمين Ins. Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Company Name / اسم الشركة	الوطنية للتأمين	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسج
Policy No. / رقم الوثيقة	P-01-2021-4-416-048114	P/205/5515/20/01561909/00
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	23/06/2022	08/09/2021
Start Date / تاريخ البداية	24/06/2021	08/09/2020
Insurance type / نوع التأمين	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	الحواف sudden change of lane / مغلفين
Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
LD% / نسبة المسؤولية	100%
Damage Area / جهة الصدمة	الركن الخلفي Rear Right, المؤخرة, Rear, عجلات, Wheels, الأيمن
الممتلكات / Properties	الركن الأمامي Front Left, المقدمة, front, عجلات, Wheels, الأيسر
Recovery / احتسالية حق الرجوع	Yes/نعم
Recover Reason / سبب احتسالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
Accident Description / وصف الحادث	4368
بعد المعاينة والأطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين والشخص في الموقع تبين لي أن الطرف الأول بسبب الانحراف المفاجئ أصدمت بالطرف الثاني على طريق أبي بكر الصديق خلفه اتجاه جنوب حي المصيف ونتج عن الحادث أضرار مادية للمركبات الطرف الأول المؤخرة وركن خلفي أيمن والعجلة الخلفية يمين والطرف الثاني ركن أمامي أيسر والمقدمة والعجلة الأمامية يسار وتقع نسبة الأدانته على الطرف الأول 100%. بموجب المادة ٢٤/٥٠/٢٠٢٤ . . . وكما موضح بالصورة والرسم	





2

Case Number

S/N: 2150659

Statement Form: اقرار الحادث

تاريخ: 10/1/2021

Name

ID Number

Driver's name at the time of the accident

Next I report at the time of the accident

Accident Capacity



Any additional damages

Do you have injuries

Locate the emergency phone number from the Service

تاريخ الحادث: 10/1/2021

تاريخ الحادث: 10/1/2021



Handwritten Arabic text describing the accident details, including driver information and vehicle details.

Identify the type of damage

Select the accident

Old damage 0 New damage X

Vehicle

Date

Signature

Handwritten signature and date.

2

رقم الحادث: RD020721230

رقم اللوحة	د ح ر 1327
اسم المالك	يوسف جدعان بن حنيان البديري
شركة التأمين	المجموعة المتحدة للتأمين - اسيج
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	3
تاريخ الصنع	2017
تاريخ الفاعلية	08/09/2020
تاريخ الانتهاء	08/09/2021
رقم الوثيقة	P/205/5515/20/01561909/00
رقم الهيكل	JE4MR62N4HJ710078
الرقم التسلسلي	392050610
هوية المالك	1077190369

02 Jul 2021 0652

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION  
وزارة الداخلية  
المالك يوسف جعدل بن حنين الببيري  
المستخدم

هوية المستخدم ١٠٧٧١٩٠٣٦٩

رقم الهيكل JE4MR62N4HJ710078

رقم الترخية د ج ر ١٣٢٧

1327 R J D

ساركة المركبة مشويبيشي

وزن المركبة ٢٢٠٠

اللون ابيض

الرقم التسلسلي ٣٩٢٠٥٠٦١٠

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة باجيرو ٤ باب

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٧



02 Jul 2021 0657

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية



يوسف بن جدعان بن حنيان البديري

YOUSEF JADAAN HANYAN ALBUDAYRI

No. 1077190369

الرقم ١٠٧٧١٩٠٣٦٩

DOB 04/07/1992

تاريخ الميلاد ١٤١٣/٠٧/٠٤

Exp 22/05/2030

تاريخ الانتهاء ١٤٥٢/٠٧/٢٠

O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٤٢/٠٧/٢٠


بنون قيود

السنة الخاصة

سعودي الجنسية



02 Jul 2021 0657





02 Jul 2021 06:42



02 JUL 2021 0641





02 JUL 2021 0641



02 JUL 2021 0641



02 Jul 2021 0641



02 Jul 2021 06:41







02 Jul 2021 0642





1

رقم الحادث: RD020721230

	رقم اللوحة
FOUWZEEAH MANDEEL HAMAD ALSADOON	اسم المالك
الوطنية للتأمين	شركة التأمين
تأمين طرف ثالث	التصنيف
227	الموديل
2021	تاريخ الصنع
24/06/2021	تاريخ الفاعلية
23/06/2022	تاريخ الانتهاء
P-01-2021-4-416-048114	رقم الوثيقة
LS5A2AEE5MA961358	رقم الهيكل
	الرقم التسلسلي
1019803293	هوية المالك 0649 02 Jul 2021

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيمر  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك  
فوزية هديل حمد المسعود

المستخدم

هوية المالك  
١٠١٩٨٠٣٢٩٣

رقم الهيكل  
LS5A2AEE5MA961358

رقم التوحة  
٧٨٣٨ د ي ج

نوع التسجيل  
7838 J V D خاص

سارية المركبة شالجان  
طراز المركبة اي اي دي او

وزن المركبة  
١٣٢٣

التن  
ايض

الرقم التسلسلي  
٤٠٣٥٨٤٨١٠



02 Jul 2021 0657

الهوية الوطنية  
رقم السجدة ٣

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

ALBARRAK, YOUSEF KHALID M

يوسف بن خالد بن منديل البراك




1123178319

No: 1123178319  
DOB: 30/10/2002  
DOE: 25/08/2025

الرقم : ١١٢٣١٧٨٣١٩  
تاريخ الميلاد : ١٤٢٣/٠٨/٢٤  
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠٣/٠٢  
مكان الميلاد : الرياض

02 Jul 2021 0657









02 Jul 2021 06:42
















طريق أبي بكر الصديق خدمه اتجاه جنوب حي المصيف



02 Jul 2021 0656



02 Jul 2021 06:41



02 Jul 2021 06:41



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك يوسف جدعان بن حسان الهديري

المستخدم

هوية المالك ١٠٧٧١٩٠٣٦٩ هوية المستخدم

رقم الهيكل JE4MR62N4HJ710078

رقم اللوحة ١٣٢٧ د ج ر

1327 R J D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة ياجيروء باب

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٧

ماركة المركبة متسوبيشي

وزن المركبة ٢٢٠٠

اللون ابيض

الرقم التسلسلي ٣٩٢٠٥٠٦١٠





RD020721230




02-Jul-2021 07:13:18 AM

## نموذج طلب تقدير أضرار

السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة الموضحة بياناتها ادناه:  
عزيزنا العميل لمعرفة اقرب مركز لتقدير اضرار المركبات يرجى الاحول على هذا الرابط <https://taqdeer.sa> /أقرب-مركز  
وللإطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير [taqdeer.sa](https://taqdeer.sa):

RD020721230	رقم الحالة
AM 06:26:33 02/07/2021	تاريخ الحادث
يوسف جدعان حنيان	اسم المالك
باجيرو 4 باب	طراز المركبة
متسويشي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
0078	رقم الهيكل
د ج ر 1327	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر



الضرر القديم 0      الضرر الجديد X

مكان الضرر  
المقدمة،الركن الأمامي الأيسر،عجلات



\*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال  
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



RD020721230



02-Jul-2021 07:13:18 AM

للإستفسار والمساعدة نجم  
920000560

## إشعار مراجعة

RD020721230	رقم الحالة
الوطنية للتأمين	شركة تأمين
920003655	رقم الاتصال

\*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال  
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

الهوية الوطنية  
المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

يوسف بن جدهان بن حنيان البديري  
ALBUDAYRI, YOUSEF JADAAN H



No: 1077190369      ١٠٧٧١٩٠٣٦٩      الرقم  
DOB: 04/07/1992      ١٤١٣/٠٧/٩٢      تاريخ الميلاد  
DOE: 19/12/2025      ١٤٤٧/١٢/١٩      تاريخ الانتهاء  
مكان الميلاد : القطيف



1077190369

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية



يوسف بن جدعان بن حنيان البديري

YOUSEF JADAAN HANYAN ALBUDAYRI

No. 1077190369 الرقم ١٠٧٧١٩٠٣٦٩

DOB 04/07/1992 تاريخ الميلاد ١٤١٣/٠١/٠٤

Exp 22/05/2030 تاريخ الإنتهاء ١٤٥٢/٠١/٢٠

O+ فصيلة الدم ١٤٤٢/٠١/٢٠ تاريخ الاصدار

النوع خاصة القيادة

سعودي الجنسية





RD020721230



02-Jul-2021 07:13:18 AM

#### إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعيرتقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

#### ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف النقلات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي ( الايبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني [www.najm.sa](http://www.najm.sa)
- لعمل تقدير لأضرار المركبة يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع [www.taqdeer.sa](http://www.taqdeer.sa) أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

#### للإستفسار والملاحظات:

[care@najm.sa](mailto:care@najm.sa)

[www.najm.sa](http://www.najm.sa)

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن  
[www.najm.sa/app](http://www.najm.sa/app)

خدمتكم غابتنا ونتمنى لكم قيادة آمنة

لشركة التقدير العالمية التجارية	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
05/07/2021 01:34:08 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/07/2021 04:41:47 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
05/07/2021 09:53:03 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0307212019	رقم التقرير - DA Report No	
RD020721230	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

المالك		معلومات المركبة Vehicle Details
المالك		
Owner		
يوسف جدعان حنيان	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	معلومات المركبة Vehicle Info
1077190369	رقم الهوية / ID	
0555011784	رقم الجوال / Mobile No	
متسوبيشي	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
باب4باجيرو	الموديل / Model	
2017 أبيض	اللون والسنة / Color & Year	
د ح ر 1327	رقم اللوحة / Plate No	
JE4MR62N4HJ710078	رقم الهيكل / Chasis No	
شركة التقدير العالمية التجارية	التقدير بواسطة / Estimated By	
3300.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	
10,932.80	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	
14232.80	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation
وزن العجلات من ضمن اجور الاصلاح		ملاحظات Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100

لشركة التقدير العالمية التجارية	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
05/07/2021 01:34:08 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/07/2021 04:41:47 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
05/07/2021 09:53:03 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0307212019	رقم التقرير - DA Report No	
RD020721230	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

<b>Spare parts final value</b> القيمة النهائية لقطع الغيار	<b>Discount for total</b> الخصم الإجمالي	<b>Spare parts cost</b> تكلفة قطع الغيار	<b>Spare part dealer</b> تاجر قطع الغيار
10,932.80	0%	9506.78	شركة مجموعة منيف النهدي التجارية

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1642.40	0%	20%	2053.00	1	صدام أمامي 6400G590
188.00	0%	20%	235.00	1	غطاء كشاف أمامي (يسار) 6400G121
194.40	0%	20%	243.00	1	حشوة صدام أمامي 6400A526
1244.00	0%	20%	1555.00	1	شبكة رئيسي 7450A956
168.00	0%	20%	210.00	1	نيكل شبكة أمامي يسار تحت 6407A121
1392.00	0%	20%	1740.00	1	رفرف أمامي يسار 5220C251
3543.20	0%	20%	4429.00	1	كبوت 5900A199
230.40	0%	20%	288.00	1	مفصلات كبوت عدد اثنين 5905A104
216.00	0%	20%	270.00	1	بطانه رفرف أمامي يسار 5370A747
512.80	0%	20%	641.00	1	ديكور رفرف أمامي يسار 7420A077WA
917.60	0%	20%	1147.00	1	لد صدام أمامي يسار 8312A019
684.00	0%	20%	855.00	1	صاجه تحت الشبكة الأمامي 5256B417