

| | | |
|------------------------|--|--|
| Truck Center | مركز التقدير - DA Center | تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report |
| Riyadh | مدينة المركز - Center City | |
| 30/09/2020 09:58:32 AM | تاريخ الطباعة - Print Date | |
| 29/09/2020 11:18:45 AM | تاريخ التقدير - DA Date | |
| 29/09/2020 02:08:29 PM | تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date | |
| DA290920973 | رقم التقرير - DA Report No | |
| 6000927188 | رقم الحادث - Accident No | |
| Maroor | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by | |
| Other | الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type | |
| 1/2 | رقم - Pages | |

| معلومات المركبة | | معلومات التقدير | |
|---|---|--|-----------------|
| اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name | ش سنا للكهرباء | المالك / Owner | معلومات التقدير |
| رقم الهوية / ID | 7001387872 | معلومات الدفع / Payment Info | |
| رقم الجوال / Mobile No | 0536352860 | أجور الأيدي العاملة / Labor Estimation | |
| صنع المركبة / Vehicle Manufacturer | Isuzu | قطع الغيار / Spare Parts | |
| الموديل / Model | بكب نصف نقل | أجمالي التكلفة / Final Estimation | |
| اللون والسنة / Color & Year | White 2015 | ملاحظات / Comments | |
| رقم اللوحة / Plate No | J V A 9842 | | |
| رقم الهيكل / Chasis No | JAMKP34H7F7P04521 | | |
| مجموع الرسوم / Total Fees | 230.00 | | |
| الرقم الضريبي / VAT Registration Number | 300042937100003 | | |
| التقدير بواسطة / Estimated By | Abdul Karim Al Habib Car Maintenance Center | | |
| التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost | 1500.00 | | |
| تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost | 2,187.00 | | |
| التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost | 3687.00 | | |

| الدفع بواسطة / Payment By | طريقة الدفع / Payment Method | نسبة (%) المسؤولية / Liability (%) | رسوم مركز تقدير الاضرار / DA Fees | مبلغ الضريبة المستحق VAT (15%) | مجموع الرسوم / Total Fees |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ش سنا للكهرباء | POS | | 200.00 | 30.00 | 230.00 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Truck Center | DA Center - مركز التقدير | تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report |
| Riyadh | Center City - مدينة المركز | |
| 30/09/2020 09:58:32 AM | Print Date - تاريخ الطباعة | |
| 29/09/2020 11:18:45 AM | DA Date - تاريخ التقدير | |
| 29/09/2020 02:08:29 PM | DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة | |
| DA290920973 | DA Report No - رقم التقرير | |
| 6000927188 | Accident No - رقم الحادث | |
| Maroor | Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق | |
| Other | Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث | |
| 2/2 | Pages - رقم | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار | Discount for total الخصم الإجمالي | Spare parts cost تكلفة قطع الغيار | Spare part dealer تاجر قطع الغيار |
| 2,187.00 | 10% | 2430.00 | Yaqoota Al Sharq Trading Est |

| السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption | نسبة الاستهلاك Consumption Ratio | نسبة الخصم Discount | السعر Price | العدد Quantity | القطعة Spare part |
|---|-------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 1200.00 | 0% | 0% | 1200.00 | 1 | باب فاضي يمين 1 |
| 180.00 | 0% | 0% | 180.00 | 1 | اسطب باب يمين 2 |
| 240.00 | 0% | 0% | 240.00 | 1 | علبه دعهه يمين 3 |
| 420.00 | 0% | 0% | 420.00 | 1 | ركن أمامي خارجي يمين 4 |
| 390.00 | 0% | 0% | 390.00 | 1 | شمعه نور اماميه 5 |