




استمارة معاينة وتقدير اضرار مركبة Motor Surver & Assessment sheet

رقم المطالبة	056/2019	اسم العميل	حسن بن علي
نوع السيارة	حاليبو	رقم اللوحة	2002
سنة الصنع	2017	رقم الشاسي	

FRONT		REAR	
L/R B.Rubber	جادة الصدام	L/R B.Rubber	جادة الصدام
L/R B.Reinforcement	جسر الصدام	L/R B.Reinforcement	جسر الصدام
L/R B.Guard	دعامة الصدام	L/R B.Guard	دعامة الصدام
L/R H.Panel		L/R Lamp	الاضواء الخلفية
L/R R. Panel	الواحدة الامامية الداخلية	L/R Lip	صندوق السيارة
L/R Grill	الشبك	L/R Glass	غطاء الصندوق
L/R H.Light/Buzle	شمعة - شمير	L/R R.Rubber	زجاج الخلفي
L/R Indicator Light	ضوء الإشارة	L/R R.Rubber	ربطة الزجاج الخلفي
L/R E.Hoob/Lock	قفل الكبوت	L/R R.Window	سطح السيارة
L/R Wind Shield	الزجاج الامامي		قنطرة السقف
L/R Wipers	المسحلات		الاسبير
L/R Rubber	ربطة الزجاج الامامي		الاحتياطي
Others	قطع اخرى	Others	قطع اخرى



SIDES		INTERIOR	
L/R F.FENDER	الرفرف الامامي	Dash Board	لوحات العدادات (طبليون)
L/R R.Fender	الرفرف الخلفي	Steering Wheel	عجلة القيادة
L/R F.Door	الباب الامامي	Air Bag (L/R)	وسادة هوائية (يمين/يسار)
L/R R.Door	الباب الخلفي	R/C-Antil	رابو كسيوت + انتل
L/R Central pillar	العمود الأوسط	F.Seats	المقاعد الامامي
L/R Running Board	السمكة السفلية	Floor Mats	المقاعد الخلفي
L/R F.W.Glass	زجاج الشباك الامامي	Door Trim	الفرش الداخلي (الأرضية)
L/R R.W.Glass	زجاج الشباك الخلفي	Decor	ديكور للمسجل والطبليون
L/R Tires (F/R)	الإطارات (امام/الخلف)	Others	قطع اخرى
L/R Wheel Caps (F/R)	الطاسات (امام/الخلف)		
L/R Rim (F/R)	جنط (امام/الخلف)		
L/R Mirrors	المرآة (اليسرى / اليمنى)		

أجور الإصلاح: 1500

القطع تقريبا: 2000

مدة الإصلاح: .....

القيمة السوقية قبل الحادث: .....

القيمة السوقية بعد الحادث: .....

موقع السيارة: .....

UNDERNEATH		ENGINE	
Steering Joint (L/R)	ذراع ترمسون	Engine	الموتورة
Steering Box	علبة ترمسون	W.Radiator	راديتر ماء
Suspension(L/R)	مقصب (يمين/يسار)	A/C Radiator	راديتر مكيف
Shock Observer(L/R)	مساعد (يمين/يسار)	Fan	مروحة
Buffer	كنداسة (امام/الخلف)	Fan Shared	هواية
Pro-Shaft	عمود كودان	Battery	بطارية
Mounting	كرسي مكينة	Others	قطع اخرى
WIPERS	الشاسية		
Mounting	كرسي جريكن		
Others	قطع اخرى		

تقرير المعاينة: .....

نواقص في السيارة: .....

التاريخ: 14/3

التوقيع: .....

اسم المعالين: .....



التاريخ : 30/10/2019

الفرع : الرياض

نموذج تسوية مطالبة الطرف الثالث

بيانات المطالبة

وزارة الصحة	اسم المتضرر	شبه الجزيرة	اسم المؤمن له
	المبلغ التقديري	057709	رقم المطالبة
30/10/2019	تاريخ تقديم المطالبة	2019-10-12	تاريخ وقوع الحادث
ماليبو	نوع السيارة	شانكسي	نوع السيارة
ح ن ب 3004	رقم اللوحة	8147 ه ك ا	رقم اللوحة
0	نسبة المسؤولية	100	نسبة المسؤولية

مبالغ التسوية

0	قيمة السيارة قبل الحادث	1500	اجور الاصلاح
0	قيمة السيارة بعد الحادث	168.3	قيمة قطع الغيار
0	الفرق	0	نسبة الخصم %
0	مصاريف	0	قيمة القطع بعد الخصم
0	اجمالي مبلغ التقييم	157.5	مصاريف
		1825.8	اجمالي مبلغ الاصلاح

في حالة تجاوز مبلغ الاصلاح اكثر من 50% يتم احتساب تقييم شيخ المعارض

1826	اجمالي مبلغ التعويض	100	نسبة المسؤولية %	1825.8	مبلغ التعويض
------	---------------------	-----	------------------	--------	--------------

التاريخ	اسم المتضرر
---------	-------------

الملاحظات

الاعتماد

	مدقق تسوية المطالبات	مسئول تسوية وادخال
	التاريخ	التاريخ
	التوقيع	التوقيع

	مدير مطالبات الرياض	مشرف المطالبات
	التاريخ	التاريخ
	التوقيع	التوقيع



المتحدة للتأمين التعاوني  
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

رؤية  
VISION 2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

# نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

رقم المطالبة  
مبلغ المطالبة  
ريال سعودي  
نوعاً النموذج بشكل كامل  
رقم وثيقة تأمين المؤمن له

## 1. معلومات المستفيد

نوع المطالبة  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى

الاسم **رضا الهادي**

البريد الإلكتروني

صندوق البريد / الرمز

## 2. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد  نعم  لا

رقم هوية السائق المركبة **١١٤٦٦١٤٦٦** اسم السائق **مظفر بن عبد الله**

## 3. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث  
تاريخ ووقت وقوع الحادث  
صباحاً / مساءً / /

مباشرة الحادث من قبل  نعم  أخرى

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق  0%  25%  50%  75%  المستفيد

## 4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلامه لمبلغ التعويض المستحق له وفقاً لتقديرات المرشحة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك **الرياض** كما أقر بأنه قد تم تعويضه عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) **SA74400000000000002101840738**

## 5. إقرار وقبول

وفق فواعدهم جميع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة  
المستفيد  شخص آخر

اسم مقدم المطالبة **مظفر بن عبد الله**  
رقم هوية مقدم المطالبة **١٠١٤٦٦١٤٦٦**  
رقم جوال مقدم المطالبة **١٥٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠**  
الصفة النظامية  
التوقيع **مظفر بن عبد الله** التاريخ **١٤٤١/٢/٢٠**

## 6. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكملة  نعم  لا  
رقم / اسم الموظف **عبد الله**  
التوقيع **عبد الله** التاريخ **١٤٤١/٢/٢٠**

(تكون المعالجة خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكملة المستندات)

\*خاص بأضرار المركبات

١٤٤١/٠٣/٠١  
٤٠٠٤٩٨٥٧٧٧

تاريخ التقرير  
رقم الحادث

# نظام الحوادث المرورية

## تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
مرور شمال الرياض



٤٤٥٨

تاريخ الحادث : ١٤٤١/٠٢/١٢ الموافق : ٢٠١٩/١٠/١٢ في يوم : السبت تمام الساعة : ١١:٠٠ ص  
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : الامير تركي الاول

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة  
عدد الوفيات : ٠  
عدد الإصابات : ٠  
عدد أطراف الحادث : ٢  
وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لأقوال الطرف الأول تبين لي أن الطرفين كانا يسي على طريق الامير تركي الاول باتجاه الجنوب الطرف الأول بالمسار الأيمن والطرف الثاني بالمسار الأوسط ولا تحرف الطرف الثاني على الطرف الأول من التصادم مسبب اضرار كما هو موضح بالصور والرسم الكروكي وبذلك يتحمل الطرف الثاني كامل النسبه لانحرف المسار المواجه حسب المادة 50/1/36 وهو بحسب المادة 63/5 على ان الطرف الأول قد دفعه من جانب الطريق بعد التصادم من قبل المرور

المركبة رقم (٠١)  
رقم السجل : ١٠١٤٩٦١٤٩٢ تاريخ الميلاد : ١٣٩٦/٠٧/٠١ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية  
مالك المركبة وقت الحادث : وزارة الصحة تاريخ التجديد : ١٤٣٢/٠٢/٢٧  
الحالة الصحية : سليم  
نوع الرخصة : خاصة  
اسم البنك :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : رقم الحساب :  
شيفرولية : مالمبو : ابيض : ٩ ركاب فلان : ح ن ب ٣٠٠٤ : رقم التسجيل : نوع التسجيل : # التسلسلي :  
شركة التأمين : شركة التعاونية للتأمين تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠١/١٦ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : % : التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة : الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)  
رقم السجل : تاريخ الميلاد : الجنس : الجنسية :  
مالك المركبة وقت الحادث : شركة شبه الجزيرة للمقاولات تاريخ التجديد :  
الحالة الصحية :  
نوع الرخصة :  
اسم البنك :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : رقم الحساب :  
شالكسي : رأس : ابيض : نقل أكثر من ٣,٥ طن : ا د ك ٨١٤٧ : نوع التسجيل : نوع التسجيل : # التسلسلي :  
شركة التأمين : الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (UCA) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤١/٠٨/٢٨ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : % : التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة : الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : أخرى أخرى  
مسئولية الحادث والأسباب : أخرى  
انتهى الحادث :  
الضابط المحقق :  
الاسم : منود الشمري  
الرتبة :  
التوقيع :

الختم الرسمي  
مدير الإدارة



التاريخ : 14/10/2019

المستخدم : 3160



تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination Report

تقرير نهائي  
Final Report

جهة التحویل  
مرور الشمال

14/10/2019	تاريخ الطابعة / Print Date
RD12101925	رقم الحالة / Case Number
12/10/2019 00 19 24	وقت الحادث / Accident Time
جامعة الملك سعود - الامير تركي الاول - مع اليسار يتزا هات - مانيبو - شاحنة	مكان الحادث Accident Location
24 7193114 46 6433451	حداثيات الحادث / Coordinate

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	سلطان بخت الماشي	
Nationality / الجنسية	سعودي	
Age / العمر	44	
Mobile No. / رقم الاتصال	0554000466	
License No. / رقم ترخيص	1014961492	
License Type / نوع الترخيص		

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	وزارة الصحة الصحية
Make/Model / طراز المركبة	شيفروليه / مانيبو	
year & color / سنة وتون	بيس / 2016	
Plate No / رقم لوحة	ح ن ب 3004 / خصوصي	هك 8147 / نقل خاص

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	الشعوبية للتأمين
Policy No. / رقم الوثيقة	17359448	
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	04/09/2020	

معلومات الحادث Accident Info	
عدد اطراف الحادث   2   عدد الاصطدامات   0   عدد الوفيات   0	
Cause of Acc. / سبب الحادث	
Laws Violated / الانتظمة المخالفة	
LD% / نسبة المسؤولية	100%
المؤشرات / indicators	0% 1/1+37NHFT
Damage Area / جهة التصادم	الزمن الخلفي اليسار Rear Left
الممتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
1020100754 / 3204	
وصف الحادث / Accident Description	
بعد المعالجة والإصلاح والاستدراج لاقوال الطرف الأول تشير لي ان الطرفين كان يسيرون على طريق الامير تركي الاول باتجاه الضووب الطرف الاول باليسار اليمين والطرف الثاني باليسار الاوسط والانحراف الطرف الثاني على الطرف الاول من التصادم مسبب اضرار كذا هو موضح بالصورة والرسم الكروكي وبالتالي يتحمل الطرف الثاني كإذن النسبة لانحرافه المقدم حسب المادة 30/1/50 وحروبه حسب المادة 5/13 عند ان الطرف الاول توقف بحادث الضرب بعد التصوير من قبل المرور	



Via Nam Information System



RD12101925

نجم  
najm

13/02/1441	التاريخ
10/14/2019 7:57:46 PM	الموافق
RD12101925	المرجع
3160	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة مرور الشمال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

**الموضوع : حادث مروري رقم RD12101925**

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 13/02/1441 الموافق 12/10/2019 في تمام الساعة 12:19 AM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
2					ا ه ك 8147	%100
1	سلطان بخت المالكي	1014961492	وزارة الصحة الصحة	شيفروليت/ماليبو	ح ن ب 3004	%0

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم RD12101925 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
2			ا ه ك 8147	%100	

تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب هروب بوجود معلومات.

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح أدناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
RD12101925	2019-10-14 07:19:12	4004985777

وبناءً على طلب الطرف الأول لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



السنة : ٢٠١٣

رقم اللوحة : أ ه ك ٨١٤٧ السجل ٠٣ النوع : رأس

رقم البطاقة : ٧٠٠١٣٩٥٢٤٨ اللون : ابيض

الاسم :

الاسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : ٢/١/٤٧/٢٠١٩

الحالة : سارية المفعول

نوع التأمين : طرف ثالث

اسم الشركة : الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (ACU)

تاريخ الاصدار : ١٤٤٠/٠٨/١٦ تاريخ البداية : ١٤٤٠/٠٨/١٧ تاريخ النهاية : ١٤٤١/٠٨/٢٨

رقم الوثيقة :

الحالة :

نوع التأمين :

اسم الشركة :

تاريخ النهاية :

تاريخ البداية

تاريخ الاصدار :

رقم الوثيقة :

الحالة :

نوع التأمين :

اسم الشركة :

تاريخ النهاية :

تاريخ البداية

تاريخ الاصدار :



صاحبة

مع السيارة

شركة شبه الجزيرة للمقاولات

اسم

تاريخ الميلاد / /

الجنسية ٧٠٠١٣٩٥٢٤٨

تم البطاقة

الرياض الملز ش عمر بن عبد العزيز ت /٤٧٤٠٢٢٢/٤٧٨٦٦٩١/٤٧٧٣٠٧٥

معتوان

المنزل

ص.ب

رمز

لمدينة

الجوال ٥٤٠٧٨٩٢٩٨

لنشاط

الاسم

لمستخدم الفعلى

رقم الملف ١٦٤١ - ٠٢٦٢ - ٣٨٤٧

كان التسجيل ١٦٤١ مرور الرس

تاريخ الدخول ١٣ / ٠٢ / ١٤٣٥

بطاقة الجمرك ٣٠١٣٢٣٨٢٤٢ ميناء الدخول الدمام

الملاحة ١٤٤١ / ٠٣ / ٢١

/ /

التاريخ القديم

الرقم التسلسلي ٦٩٢٩٤٠٣١٠

١٤٣٥ / ٠٣ / ٢١

تاريخ التسجيل

اللوحة الحرفية أ ه ك ٨١٤٧ التسجيل ٠٣ نقل خاص

LZGJDJT14DX054510

رقم الهيكل

التسجيل

اللوحة الرقمية

١٣ نقل اكثر من ٥.٣ طن

نوع الهيكل

٠٣ نقل

النوع

شهادة الفحص

طراز السيارة رأس

شانكسي

ماركة السيارة

٠٦ عدد السلندرات

سنة السيارة ٢٠١٣ وزن السيارة ٠٧٤٠٠ حمولة السيارة ٠٠٠٠٢

١ عدد المحاور

اللون الاخر

اللون الرئيسي ابيض

رقم العقد

المدينة

المعرض

الملاحظات

F٧ المعلومات المعدلة

F٦ المالكين السابقين

F٥ المستخدمين المفوضين

F١٠ الرسوم المحتملة

F٩ المخالفات غير المسددة

F٨ العمليات على السيارة





Alrimal Workshop	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
29/10/2019 03:51:08 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
16/10/2019 09:47:28 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
19/10/2019 01:13:32 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA161019451	رقم التقرير - DA Report No	
rd12101925	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	


معلومات المركبة Vehicle Details		معلومات التقدير Assessment Details	
وزارة الصحة الصحة	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	معلومات الدفع Payment Info	ملاحظات Comments
7000873336	رقم الهوية / ID	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
0554000466	رقم الجوال / Mobile No	قطع الغيار Spare Parts	
CHEVROLET	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	أجمالي التكلفة Final Estimation	
مالبيو	الموديل / Model		
White 2016	اللون والسنة / Color & Year		
B N J 3004	رقم اللوحة / Plate No		
12135	رقم الهيكل / Chasis No		
157.50	مجموع الرسوم / Total Fees		
300146558300003	الرقم الضريبي / VAT Registration Number		
Osus al-shahama	التقدير بواسطة / Estimated By		
1500.00	التكلفة التقديرية (A) / (A) Estimation Cost		
168.30	تكلفة قطع الغيار (B) / (B) Spare Parts Cost		
1668.30	التكلفة الإجمالية (A+B) / (A+B) Total Cost		


الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة (%) المسؤولية Liability (%)	رسوم مركز تقدير الأضرار DA Fees	مبلغ الضريبة المستحق VAT (5%)	مجموع الرسوم Total Fees
وزارة الصحة الصحة	POS	0	150.00	7.50	157.50

Alrimal Workshop	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
29/10/2019 03:51:08 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
16/10/2019 09:47:28 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
19/10/2019 01:13:32 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA161019451	رقم التقرير - DA Report No	
rd12101925	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
168.30	0%	168.30	Ibrahim Mohammed Al - Sayari Car Spare Parts Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
168.30	0%	10%	187.00	1	عضمة صدام خلفي يسار 0





KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة مرور  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

وزارة الصحة

الملك

المستخدم

هوية المالك

رقم الجواز

رقم اللوحة

ناركة

لون المركبة

هوية المستخدم ٧٠٠١٨٧٣٣٢٦  
KL1GJ5DU1GB512135

ج ن ب ٢٠٠٤  
3004 B N J

نوع التسجيل خصوصي

نوع التسجيل



Handwritten signature

١٤/٩

Branch : ..... الفرع : الورد

Name : ..... الاسم : ساطر نجية المالكي

Date Opened : ..... تاريخ فتح الحساب :

A/C No. 3122001-30 ..... رقم حساب : ٢١.١٢٤.٧٥٨

( IBAN ) : ( IBAN )

S	A	7	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	1	8	4	0	7	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

samba سامبا



بطاقة الهوية الوطنية  
نسخة ٣



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

سلطان بن يحيى بن معيض الدهيمي المالكي



١٠١٤٩٦١٤٩٣

الرقم

١٤٤٤/٠٧/١٦ هـ

تاريخ الانتهاء

الرياض

جهة الإصدار

الرياض

مكان الميلاد

١٣٩٦/٠٧/٠٦ هـ

تاريخ الميلاد



1014961492

تاريخه


١٤٤٦/٠٢/٢٥ هـ

جهة المخط

الرياض

رقم المخط

٢٦٤٥١٣



الرمال صناعية	مركز - مركز التقدير DA Center
الرياض	مدينة - مدينة المركز Center City
16/10/2019	تاريخ - تاريخ الطباعة Print Date
16/10/2019	تاريخ - تاريخ التقدير DA Date
DA161019451	رقم - رقم التقرير DA Report No
rd12101925	رقم - رقم الحادث Accident No
نجم	مباشرة عن - طريق Accident Attended By

### إيصال تقدير الأضرار Damage Assessment Receipt

#### عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة. للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:

خدمة العملاء: 920000460

بريد إلكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس: من 8 صباحاً إلى 3 مساءً  
يوم الجمعة و السبت: مغلق

#### Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

#### بيانات التقدير

اسم المالك: وزارة الصحة

الجوال: 0554000466

نوع المركبة: شيفروليت

الموديل: ماليبو

رقم اللوحة: ح ن ب 3004

#### Taqdeer Details

Owner Name: وزارة الصحة

Mobile No.: 0554000466

Vehicle Type: CHEVROLET

Model: ماليبو

Plate No: 3004 B N J

#### Details Payment

الدفع بواسطة: وزارة الصحة

طريقة الدفع: نقاط البيع

#### Payment Details

Payment By: وزارة الصحة

Payment Method: POS

Taqdeer Fees

ريال 150.00

VAT (5%)

ريال 7.50

Total Fees

ريال 157.50

VAT Registration Number

300146558300003

رسوم التقدير

معدل الضريبة المطبقة (5%)

مجموع الرسوم

الرقم الضريبي

\* هذا الإيصال مطبوع إلكترونياً من نظام تقدير الأضرار، ولا يتطلب وجود ختم.  
\* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية أمانة التقرير النهائي يلزم الانتفاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني  
http://da.taqdeer.sa

\* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.  
\* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit: TAQDEER via website: http://da.taqdeer.sa