




Motor Surver & Assessment sheet استمارة معاينة وتقدير اضرار مركبة

رقم المطالبة	اسم العميل	0-8/019
نوع السيارة	رقم اللوحة	حزن ٧٨٨١
سنة الصنع	رقم الشاسي	٢٠١٤



FRONT		REAR	
R B.Rubber	جلدة الصدام	L/R B.Rubber	جلدة الصدام
R B.Reinforcement	جسر الصدام	L/R B.Reinforcement	جسر الصدام
R B.Guard	دعامة الصدام	L/R B.Guard	دعامة الصدام
R H.Panel		L/R Lamp	الأضواء الخلفية
R R. Panel	الوحدة الالامية الدخلية	L/R	مصنوق السيارة
R Grill	الشبك	L/R Lip	غطاء الصندوق
R H.Light/Buzle	شمعة - شمير	L/R Glass	الزجاج الخلفي
R Indicator Light	ضوء الاشارة	L/R R.Rubber	ربلة الزجاج الخلفي
R E.Hoob/Lock	قفل الكيوب	L/R	سطح السيارة
R Wind Shield	الزجاج الامامي	L/R R.Window	فتحة السقف
R Wipers	المسحات		الاسبير
R Rubber	ربلة الزجاج الامامي	Others	الاحتياطي
R Others	قطع اخرى		قطع اخرى

SIDES		INTERIOR	
R F.FENDER	الرفرف الامامي	Dash Board	لوحة العدادات (طبون)
R R.Fender	الرفرف الخلفي	Steering Wheel	عجلة القيادة
R F.Door	الباب الامامي	Air Bag (L/R)	وسادة هوائية (يمين/يسار)
R R.Door	الباب الخلفي	R/C-Antil	راديو كاسيت + انتل
R Central pillar	العمود الأوسط	F.Seats	المقاعد الامامي
R Running Board	السمكة المقلية	Floor Mats	المقاعد الخلفي
R F.W.Glass	زجاج الشباك الامامي	Door Trim	الفرش الداخلي (الأرضية)
R R.W.Glass	زجاج الشباك الخلفي	Decor	ديكور المسجل والطبون
R Tires (F/R)	الإطارات (امام /الخلف)	Others	قطع اخرى
R Wheel Caps (F/R)	الظلمات (امام /الخلف)		
R Rim (F/R)	جنط (امام /الخلف)		
R Mirrors	المراة (اليسرى / اليمنى)		

UNDERBODY		ENGINE	
R Spring Joint (L/R)	ذراع توكسون	Engine	الماتينة
R Spring Box	علبة توكسون	W.Radiator	رديتر ماء
R Suspension(L/R)	مقوس (يمين/يسار)	A/C Radiator	رديتر مكيف
R Shock Observer(L/R)	مساعد (يمين/يسار)	Fan	مروحة
R Axle	كنداسة (امام /الخلف)	Fan Shared	هوائية
R Shaft	عمود كركان	Battery	بطارية
R Mounting	كرسي مكينة	Others	قطع اخرى
R ESA	الشاسية		
R Mounting	كرسي جريكس		
R MS	قطع اخرى		

اجور الإصلاح:

القطع تقريبا: ٧٤٨

مدة الإصلاح:

القيمة السوقية قبل الحادث:

القيمة السوقية بعد الحادث:

موقع السيارة:

تقرير المعائن: الموافق

التاريخ: ٩/٢

التوقيع: مستور

اسم المعائن: مستور