



المتحدة للتأمين التعاوني

UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

Payment Voucher

Branch UCA Web
Date 08/08/2016
Currency Saudi Riyals
Voucher 89093/2016
Customer عبدالرحمن علي عبدالرحمن الشريف
Remarks Sett. Claim No.120177/2016, C/N No.48015/2016

Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.120177/2016, C/N No.48015/2016	4,021.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque # 508882 عبدالرحمن علي عبدالرحمن الشريف		4,021.00
Total	Saudi Riyals Four Thousand Twenty One Only		4,021.00	4,021.00

Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(48015/2016)	Motor-Third Party-Payment No(98075/2016) on Clm.No (120177/2016)- SR Pol.No (95/1/826210/2015) Insured: الحسين محمد احمد عسيري		4,021.00	4,021.00
Total.			4,021.00	4,021.00

Cheque No.	Date	Bank
508882	08-AUG-16	Samba New (Branch 95 in Jed) - II

PREPARED BY

ACCOUNTANT

MANAGEMENT

RECEIVED BY



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

CREDIT ADVICE

اشعار دائن

To : عبدالرحمن علي عبدالرحمن الشريف : الى
Address : : العنوان
Department : Motor : الدائرة
Branch : UCA Web : الفرع
Advice No : 48015 : رقم الإشعار
Advice Date : 03/08/2016 : تاريخ الإشعار
Account No : 20300137 : رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : الحسن محمد احمد عسيري	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/826210/2015	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 120177/2016	: رقم المطالبة		
Payment No. : 98075/2016	: رقم الدفعة		
Amount Credited : : قيمة الدفعة		SR	4,021.00
The Sum of : Saudi Riyals Four Thousand Twenty One Only			
	مبلغ وقدره : فقط أربعة آلاف و واحد و عشرون ريال سعودي		

إشعار تسوية مطالبة

التاريخ / / 1437 هـ

التاريخ / / 2016 م

المطالبة

نفيدكم أنه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ () كالتالي:

١٢٥٢	قيمة قطع الغيار
٢٨٠٠	أجور الإصلاح
	مصاريق
	تقييم شيخ المعارض
% ١٠	نسبة المسؤولية على المؤمن لدينا %
٤٠٢١	الإجمالي

نرجوا الإلتزام بتعبئة الحقول بشكل كامل وصحيح.

التوقيع:

اسم المستفيد:

التوقيع:

مسئول المطالبات:

التوقيع:

إدارة المطالبات:

ملاحظات:

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
تقرير نهائي
Final Report

25/07/2016	Print Date / تاريخ الطباعة
KM24071617	Case Number / رقم الحادثة
24/07/2016 11:06:29	Accident Time / وقت الحادث
المدينة العسكرية، المدينة العسكرية، مقابل ضياء مول، يارن كافيه على المنيرة الكنديت، الش.ع.ع.	مكان الحادث Accident Location

Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم	الجنسية / Nationality	العمر / Age	رقم الاتصال / Mobile No.	رقم الرخصة / License No.	نوع الرخصة / License Type
عبد الرحمن علي عبدالرحمن	محمد محمد السيد						
سعودي	مصري						
47	28 16/01/1988						
0559980505	0562613899						
1013018435	2392583494						
رخصة خاصة							



Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & color / سنة ولون	Plate No / رقم اللوحة
عبد الرحمن علي الشريف	الحسن محمد احمد	هيونداي / شان	بي ي ع 5484
قرود / أكسيديسون		2007 / قرود	
إفسي / 2012			
بي.ي.س 3277			

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء
UICA - الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	95/1/826210/2016-1	18/12/2016
التأمينية للتأمين	12953032	19/08/2016

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
Cause of Acc. / سبب الحادث	أخرى, others	أخرى, others
Laws Violated / الأنظمة المخالفة		
LD% / نسبة المسؤولية	0%	100%
Indicators / المؤشرات	1/1-26HNF	1/1-147HNF
Damage Area / جهة الصدمة	الركن الخلفي الأيمن, Rear Right	الركن الخلفي الأيسر, Rear Left
Properties / الممتلكات		
Recovery / احتمالية حتى الرجوع		نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حتى الرجوع		السائق لا يملك رخصة

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث
3253	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي انه الطرف الأول كان راجع للخلف في طريق المدينة العسكرية من صيدوية النديي والطرف الثاني كان يقف وتوقف تام وعدم الانقياد حكم المتصادم وتبين عن ذلك أصدر امر مندية للطرف الأول الركن الخلفي الأيسر والبطرف الثاني الركن الخلفي الأيمن وحمل الطرف الأول نسبة 100% رجوع للخلف





ميدان الشهداء

1

رقم الحادث: KM24071617

رقم اللوحة

بى ع 5484

اسم المالك

الحسن محمد احمد عسيبي

شركة التأمين

UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

التصنيف

تأمين طرف ثالث

الموديل

Hyundai

تاريخ الصنع

2007

24 Jul 2016 1152

10/10/2015

١٠/١٠/٢٠١٥

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيرة
NEW LIFE REGISTRATION

مملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الملك

الحسن محمد احمد عيسى عسري

هوية المستخدم ١٠١٦٠٠٢٠٠٥

KMJVWH7WX7U755526

٥٤٨٤ ب ي ع
5484 E V B

نوع التسجيل خصوصي
نظام المركبة سبفكس
حمولة المركبة ٧
سنة الصنع ٢٠٠٧
تاريخ الانتهاء ٩/٠٩/١١

رقم الهيكل
رقم اللوحة
نوع المركبة هونداي
وزن المركبة ١٨٩٠
لون ازرقي
رقم التسلسلي ٩٩٤٠٠٧٧٠٠



24 Jul 2016 1157

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة اقامة
RESIDENCE PERMIT

مملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
مستشفى الملك فيصل التخصصي

MEDHAT MOHAMMED ELSAYED ELNAGAR

الرقم ٤٣٩٢٥٨٣٤٩٤

مكان الاصدار شجوان

الانتهاء ٢٣/١١/٢٢ تاريخ الميلاد ١٦/٠١/١٩٨٨

نوع صائق خاص

الهيئة الاعلام







المستشفى

مستشفى الملك فيصل التخصصي




2392583494

24 Jul 2016 1157






24 Jul 2016 1145




24 Jul 2016 1145




24 Jul 2016 1145




24 Jul 2016 1145




24 Jul 2016 1145




24 Jul 2016 1145



24 Jul 2016 1157



24 Jul 2016 1145



24 Jul 2016 1145

التاريخ ٢٧ / ١٧ / ١٤٤٥ هـ

الموافق / / ٢٠٢٠ م

0675

مركز الخليج العربي

لصيانة السيارات

سمكرة - بوية - ميكانيكا

لصاحبه / سعيد مبارك الشهراني

جوال: ٠٥٥٧٧٣٣٠٩١ - ٠٥٠٢٦٥٦٢٤٦

خميس مشيط - الصناعية الجديدة - الشارع الثاني


تقرير فني عن السيارة

نوع السيارة: فورد كيبيري الموديل: ٢٠١٤

رقم اللوحة: ٢٤٧٧٧٧ اللون: فضي

بعد الكشف على السيارة المذكورة مواصفاتها أعلاه تبين أنها بحاجة إلى الآتي:

اصطوك فلتر زيت + زيت زيتون للفرعدين
سمكرة مبردة الجيب + اخلانز لاصح
الاصطوك لاصح



توقيع المستول

توقيع العميل

التاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٥ هـ

الموافق / / ٢٠٢٠ م



مركز آل قماش لصيانة السيارات

سمكرة - بوية - ميكانيكا - كهرباء

لجميع أنواع السيارات

تليفون: ٢٣٣٠٤٠٧

0265

تقرير فني عن السيارة

اسم صاحب السيارة:

نوع السيارة: فورد كيبيري الموديل: ٢٠١٤

رقم اللوحة: ٢٤٧٧٧٧

نوع الاصلاح: سمكرة ميكانيكا

موقع الاصلاحات: المرفق

قطع الغيار المطلوبة: اخلانز لاصح + زيت

كوتون لاصح

أجرة الاصلاح: ٨٠٠٠ ريال

ملحوظة: للعميل /

أتعهد بدفع جميع مصاريف السيارة.

والمركز غير مسئول عن قطع الغيار المطلوبة وتسعر من موديل قطع الغيار.

وإذا ظهرت أي قطعة غيار أخرى بعد الفك فإن المركز يحرم مسئول عنها.

الإدارة

توقيع العميل

توقيع الإدارة

MOTOR Vehicle Claim Form نموذج مطالبة تأمين (المركبات)

Insurance policy information for this claim (For Official Use only) معلومات التأمين الخاصة بطلبية (للاستعمال الرسمي فقط)

SR 4021 رقم الوثيقة Policy No. ٥٥١١٨٩٦٩١٦/٢٥١٣٢ شركة التأمين Insurance Company النجد

100% 75% 50% 25% 0% نسبة التغطية Liability

طرف الثالث Third Party شاعل Comprehensive Type of Insurance

1- CLAIMANT INFORMATION معلومات المطلبية

مباشرة الحادث من قبل / Directly by the claimant / مباشر من قبل المالك / Directly by the owner

مباشرة الحادث من قبل / Accident Attend By

رقم تقرير الحادث Accident Report No. رقم لوحة المركبة Vehicle Plate No. تاريخ الحادث Accident Date

رقم هوية المالك Owner ID No. اسم المالك Owner's Name

رقم جوال Mobile No. البريد الإلكتروني Email

رقم هوية قائد المركبة Driver I.D No. تاريخ ميلاد السائق Driver's Date of Birth

السائق هو مالك المركبة YES/نعم / NO/لا Driver is the owner of the vehicle

نوع التغطية Type of Claim

كوارث طبيعية Natural Disasters (Flood etc.) حريق Fire سرقة Theft ممتلكات Property Damage وفات Death إصابات Injury مركبة Vehicle Damage

2- DETAIL DESCRIPTION OF ACCIDENT وصف تفصيلي للحادث

ضع علامة (X) لإظهار منطقة الضرر في المركبة بسبب الحادث Mark (X) to show damage areas of Vehicle due to this Accident

يرجى وصف كيفية وقوع الحادث Please Describe the Accident in your own words

أثناء توقف أمام صيدلية في شارع...
 لم يكن أمامي إشارة المرور...
 وسأمرهم بالقيادة...
 وأخرف حركة...
 بسبب ذلك...
 في شارع الخلفي...

مخطط الحادث Accident Diagram

3- DECLARATION

رقم الحساب البنكي الخاص بمالك المركبة (IBAN) Bank Account No. of the Vehicle Owner (IBAN)

هل ترغب باستقبال الشيك في فرع آخر من فروع النجد؟ YES/نعم / NO/لا Do you want to receive the check in another Najm branch?

هل لديك تأمين آخر للمركبة؟ YES/نعم / NO/لا Do you have another insurance for this vehicle?

I, the undersigned hereby acknowledge that the above information is TRUE and CORRECT. أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة.

رقم هوية مقدم المطالبة Claimant I.D No. رقم الوثيقة / Policy No. شركة التأمين / Insurance Company

مقدم المطالبة Claimant Name

التوقيع Signature

تاريخ Date

DOC#: FM-CR-001

Version: 1.0

Raad Al-Janoob Workshop
Car maintenance
 Mechanics - Electricity - smkrh - patriarchal
 Owner / Ali bin Abdullah bin Hafez al-Qahtani
 Mobile / 0502562263 - 0557320627
 Khamis Mushayt - New Industrial

ورشة رعد الجنوب
 لصيانة السيارات
 ميكانيك - كهرباء - سمكرة - بوية
 لصاحبها / علي بن عبد الله بن حافظ القحطاني
 جوال / ٥٥٧٣٢٠٦٢٧ - ٥٥٧٣٢٢٦٣
 خميس مشيط - الصناعية الجديدة

التاريخ ١٤٣٧/١١/٢٠ الموافق ٢٠ / ١ / ٢٠١٧
 رقم السيارة ٥٤٢٩
 المكرم / فورس
 سمكرة الجانب الخلفي اليمنى وخطم السيارة
 كل صاحب السيارة
 سطر خلفي يمين
 بوية
 ميكانيكا



هذه أجرة مصنعية فقط و الورشة غير مسؤولة عن قتلها
 الورشة غير مسؤولة عن السيارة بعد مضي شهرين من تاريخ الإصلاح

التوقيع:

التاريخ ١٤٤٧/١٢/١٢ هـ

الموافق ٢٠ / / ٢٠



مركز آل قماش لصيانة السيارات

سمكرة - بويه - ميكانيكا - كهرباء
لجميع أنواع السيارات
تليفون : ٢٣٣٠٤٠٧

0265

تقرير فني عن السيارة

اسم صاحب السيارة: عبدالله محمد قتيبي

نوع السيارة: فورد الجديسة اللون: اللون الموديل: ٢٠١٢

رقم الوحة: ٢٢٧٧٢٢٢

نوع الاصلاح: سمكرة ميكانيكا: ميكانيكا

موقع الاصلاحات: المقود

قطع الغيار المطلوبة: قطع غيار حزام توقيت

كرو حلقين

أجرة الاصلاح: ٢٠٠٠٠ الصيرفة كاش



ملحوظة : للعميل /

أتعهد بدفع جميع مصاريف السيارة .

والمركز غير مسئول عن قطع الغيار المطلوبة وتسعر جميع المواد قطع الغيار
وإذا ظهرت أي قطعة غيار أخرى بعد الفك فإن المركز غير مسئول عنها

الإدارة

توقيع العميل

[Signature]

التاريخ ١٤٤٧/١٢/١٢ هـ

الموافق ٢٠ / / ٢٠



مركز آل قماش لصيانة السيارات

سمكرة - بويه - ميكانيكا - كهرباء
لجميع أنواع السيارات
تليفون : ٢٣٣٠٤٠٧

0265

تقرير فني عن السيارة

اسم صاحب السيارة: عبدالله محمد قتيبي

نوع السيارة: فورد الجديسة اللون: اللون الموديل: ٢٠١٢

رقم الوحة: ٢٢٧٧٢٢٢

نوع الاصلاح: سمكرة ميكانيكا: ميكانيكا

موقع الاصلاحات: المقود

قطع الغيار المطلوبة: قطع غيار حزام توقيت

كرو حلقين

أجرة الاصلاح: ٢٠٠٠٠ الصيرفة كاش



ملحوظة : للعميل /

أتعهد بدفع جميع مصاريف السيارة .

والمركز غير مسئول عن قطع الغيار المطلوبة وتسعر جميع المواد قطع الغيار
وإذا ظهرت أي قطعة غيار أخرى بعد الفك فإن المركز غير مسئول عنها

الإدارة

توقيع العميل

[Signature]

AL JAZIRAH VEHICLES AGENCIES CO. شركة توكيات الجزيرة للسيارات



قطع الغيار
SPARE PARTS

C.R. 2050017608

ص.ت ٨-١٧٦١-٢٠٥٠٠



ESTIMATE

ACCOUNT: 00005620
CUSTOMER: Abha Parts Cash Sales

DATE: 26/07/2016
TIME: 10:22
BRANCH: Abha C/O Branch

Page

L.P.O. No: ESTIMATE NO: 248914
SALES PERSON: Sayeed Bin Maidera
0601 WIP NUMBER: 51673

L/P PART	DESCRIPTION	QTY	PRICE	DISC	VALUE
1	LAMP ASY - REAR, ST	1	566.78	20.00	453.48
2	RECORDING	1	1000.14	20.00	800.12

١٢٥٣



1. No Refund or Replacement or returning for any parts unless the original invoice is submitted and parts are in saleable condition within a period of three days of purchase.

TOTAL PARTS 1507.37
DISC 313.37
TOTAL SURCHARGE 0.00
NET TOTAL SAP 1264.00

Payment by cheques will be validated only when collected

Received by:
Signature:

الفرع	جدة	الرياض	باصت	السليمانية	الدمشق	المنامة	البحرين	القطر
Najran	Jeddah	Riyadh	Basateen	Sulemaniyah	Dimashq	Manama	Bahrain	Qatar
+966 17 544 4488	+966 12 692 0200	+966 14 421 4488	+966 12 236 4488	+966 12 629 4480	+966 12 236 4488	+966 14 842 4488	+966 12 629 6988	+966 12 691 3868
+966 17 544 4288	+966 12 691 3868	+966 14 421 9477	+966 12 238 3559	+966 14 842 2296	+966 12 238 3559	+966 14 842 2296	+966 12 238 3559	+966 12 691 3868

التاريخ ١٢٥٣ / ١١ / ٢٦ هـ
الموافق ٢٠ / /



مركز آل قماش لصيانة السيارات
سمكرة - بوييد - ميكانيكا - كهرباء
لجميع أنواع السيارات
تليفون: ٢٣٣٠٤٠٧

0265

تقرير فني عن السيارة

اسم صاحب السيارة:
نوع السيارة:
رقم لوحة:
نوع الاصلاح:
موقع الاصلاحات:
قطع الغيار المطلوبة:
اجرة الاصلاح:
ملحوظة:
اتعهد بدفع جميع مصاريف السيارة.
والمركز غير مسئول عن قطع الغيار المطلوبة وتسعر مع مجازات قطع الغيار.
وإذا ظهرت أي قطعة غيار أخرى بعد الفك فإن المركز يحوز مسؤوليتها



الإدارة توقيع العميل

التاريخ ١٤٤٣/١٢/١٠ هـ

الموافق ٢٠ / /



مركز آل قماش لصيانة السيارات

سمكرة - بويه - ميكانيكا - كهرباء
لجميع أنواع السيارات
تليفون : ٢٣٣٠٤٠٧

0265

تقرير فني عن السيارة

اسم صاحب السيارة:

نوع السيارة: فورد كورديلا اللون: الفضي الموديل: ٢٠١٢

رقم الوحده: ٢٤٧٧٤٠٤

نوع الاصلاح: ميكانيكا، سمكرة،

موقع الإصلاحات: المحرك - صيد

قطع الغيار المطلوبة: زيت حركه صيد + زيت

كسوة حلقون صيد

أجرة الاصلاح: ٢٤٨٠٠٠ ك.السيارة ٢٠١٢



ملحوظة : للعميل /

أتعهد بدفع جميع مصاريف السيارة .

والمركز غير مسئول عن قطع الغيار المطلوبة وتسفير من مطالب قطع الغيار.

وإذا ظهرت أي قطعة غيار أخرى بعد الفك فإن المركز غير مسئول عنها.

الإدارة

توقيع العميل

.....

.....

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة عيمير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبدالرحمن علي عبدالرحمن الشريف

هوية المستخدم

١٠١٣٠١٨٤٣٥

1FMJK1J55CEF60761

٣٢٧٧ ب و س

3277 S U B

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة اكسبيديشن

حمولة المركبة ٧

سنة الصنع ٢٠١٢

تاريخ الانتهاء ١٤٤٠/٠١/٠٧

٤٧٩٧٤٩١١٠



24 Jul 2016 1158

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبدالرحمن علي بن عبدالرحمن الشريف

ABDULRAHMAN ALI A ALSHAR

No: 1013018435

١٠١٣٠١٨٤٣٥

Exp 18/08/2020

١٤٤١/١٢/٢٨

DOB 17/01/1968

١٣٨٨/١٠/٢٩

عدسات مقوية للعين

خاصة

مانف

A-



24 Jul 2016 1158