



000 952

Automobile's Compulsory Insurance  
Claim Form (Third Party).

نموذج مطالبة التأمين الإلزامي  
للمركبات (الطرف الثالث)

Claimant Information (Third Party)

please fill out all the below fields (Compulsory)

معلومات مقدم المطالبة (الطرف الثالث)

الرجاء تعبئة النموذج بشكل كامل لإلزامية جميع الخانات ادناه


Policy Number of the Insured Client	<input type="text"/>	رقم وثيقة تأمين المؤمن له
Amount of Indemnity	ر.س <input type="text"/> SAR	مبلغ التعويض
Claim Type	<input checked="" type="checkbox"/> Vehicle <input type="checkbox"/> Injuries <input type="checkbox"/> Fire <input type="checkbox"/> Properties <input type="checkbox"/> Deaths <input type="checkbox"/> Other	نوع المطالبة <input checked="" type="checkbox"/> مركبة <input type="checkbox"/> إصابات <input type="checkbox"/> حريق <input type="checkbox"/> ممتلكات <input type="checkbox"/> وفيات <input type="checkbox"/> أخرى
Owner Name	<input type="text"/>	إسم المالك
Owner ID No.	<input type="text" value="11183735"/>	رقم هوية المالك
Owner phone No.	<input type="text" value="0529990725"/>	رقم الجوال المالك
P O Box (Postal Code)	<input type="text"/>	صندوق البريد/الرمز
E-mail	<input type="text"/>	البريد الالكتروني
Driver ID No.	<input type="text"/>	رقم هوية سائق المركبة
Driver Name	<input type="text" value="عمر هديان صويحج الحربي"/>	إسم السائق
Driver is the Automobile Owner	No <input type="checkbox"/> لا Yes <input checked="" type="checkbox"/> نعم	السائق هو مالك المركبة
Driver's Date of Birth	<input type="text" value="1440/2/7"/>	تاريخ ميلاد السائق

Accident Information and Description

معلومات ووصف تفاصيل الحادث

City/ location of the Accident	<input type="text" value="الرياض"/>	مدينة/ موقع الحادث
Date of the Accident	<input type="text"/>	تاريخ وقوع الحادث
Time of the Accident	<input type="checkbox"/> AM <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> صباحاً <input type="checkbox"/> مساءً	وقت وقوع الحادث
Accident Commencement by	Other <input checked="" type="checkbox"/> أخرى Najm <input type="checkbox"/> نجم	مباشرة الحادث من قبل
Accident's report No.	<input type="text" value="701451917"/>	رقم تقرير الحادث
Third party's license plate No.	<input type="text" value="4474 م أ ح ب"/>	رقم لوحة مركبة الطرف الثالث
Claimant Responsibility Percentage	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 75%	نسبة مسؤولية مقدم المطالبة
Please describe how accident occurred	<input type="text" value="لقد صدمت مركبتي أثناء وقوعها امام منزلي وارتكبت الفرار."/>	يرجى وصف كيفية وقوع الحادث

Tick the area of the damage in the automobile caused by the accident



حدد الأجزاء المتضررة  
بالحدث على الرسم

Automobile Owner Bank  
Account Number (IBAN)

5A 7 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 8 1 9 0 1

رقم الحساب البنكي الخاص  
بمالك المركبة (IBAN)

Any mistake in writing account number (IBAN) is the responsibility of the claimant

I declare that when I received the due indemnity amount, due to the attached evaluations following the policy conditions and articles, through transferring the amount to the above (IBAN) account number in ..... bank, or through a chic, I completely and conclusively acquit and clear out the insurance company of any current or future of the claim entailing responsibilities, as I declare that I have been indemnified with all claims related to this accident.

I accept to provide the insurance company for study purpose the right to enquire all the information related to this accident, from Najm company for insurance services or the authorized actors or any licensed company from the Saudi Central Bank, and due to the mandated labor rules related to information exchange, the information shall be related to this accident or previous accidents weather it's related to the automobile or the driver. As I accept to give the insurance company the right to provide the governmental authorities or any other company licensed from the Saudi Central Bank, the information and claims related to the accident.

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

أقر بأنه عند استلامي لمبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أعلاه في بنك ..... أو بواسطة شيك، فإنني أخلي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب علي هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

أوافق على منح شركة التأمين: ولغرض دراسة المطالبة، الحق في الاستفسار من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المختصة الأخرى أو أي شركة مرخصة/معتمدة من قبل البنك المركزي السعودي ووفقاً لقواعد العمل المقررة الخاصة بتبادل المعلومات: عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الحادث أو حوادث سابقة سواء تعلقت بالمركبة أو سائقها. كما أوافق على منح شركة التأمين الحق في تزويد تلك المعلومات والمطالبات الخاصة بي إلى الجهات الحكومية أو الشركات الأخرى المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي

I'm the below signed person, declare that the above provided information are totally correct.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

Claimant

Other Person  شخص آخر Automobile Owner  مالك المركبة

مقدم المطالبة

Claimant Name

محمد هديان صويحج الحرابي

إسم مقدم المطالبة

Claimant ID No.

1111A<2727

رقم هوية مقدم المطالبة

Claimant Phone No.

0529490736

رقم جوال مقدم المطالبة

Signature:.....

التوقيع:.....

Date: / /

التاريخ: 2 / 7 / 1443 هـ

For Official Use Only

للاستعمال الرسمي فقط

Documents are complete

No  لا Yes  نعم

المستندات مكتملة

Incomplete Documents

المستندات الناقصة

Does the automobile requires an inspection

No  لا Yes  نعم

هل يتطلب معاينة المركبة

التوقيع:.....

/ / التاريخ:.....

رقم الموظف:.....

Officer Number:.....

Date: / /

Signature:.....

The inspection shall be within 3 days from receiving the fully documented claim

تكون المعاينة خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المالك محمد هاديان صويح الجزيبي

المستخدم  
هوية المالك ١١١١٨٢٢٦٣٧  
هوية المستخدم

رقم الهيكل JM7GL4S37L1420864  
رقم اللوحة ٣٤٢٥ ب ل ب 3425 B L D

نوع التسجيل خاص  
طراز المركبة طراز اميدان  
حمولة المركبة ٥  
سنة الصنع ٢٠٢٠

ماركة المركبة مازدا  
وزن المركبة ١٤٠٠  
اللون فضي

رقم التسلسلي ٩١٨٥٠٧٧١٠



Account No.  
رقم الحساب

IBAN  
الرقم الدولي للحساب

Account Name  
اسم الحساب

Name  
الاسم

NCB Saudi  
بنك الأهلي السعودي

1111823637

1111823637

DOB: 20/08/2026

DOB: 30/05/2001

No: 1111823637

ALHARBI, MOHAMMED HUDAYBAN S

محمد هاديان صويح الجزيبي

بنك الأهلي السعودي






Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
28/12/2021 09:07:27 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
27/12/2021 08:21:50 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
27/12/2021 04:54:24 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA271221112	رقم التقرير - DA Report No	
6001458987	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
محمد هديبان الحربي	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات التقدير
1111823637	رقم الهوية / ID	Owner	
0539495637	رقم الجوال / Mobile No		
مازدا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
سيدان6	الموديل / Model	Vehicle Info	
2020فضي	اللون والسنة / Color & Year		
B L D 3425	رقم اللوحة / Plate No		
JM7GL4S37L1420864	رقم الهيكل / Chasis No		
Technical car company for car services	التكلفة التقديرية / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	
5000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
750.00	VAT (15%) / ضريبة القيمة المضافة		
12702.45	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	قطع الغيار	
1905.37	VAT (15%) / ضريبة القيمة المضافة	Spare Parts	
17702.45	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	
20357.82	(A+B+VAT) Total Cost including VAT / التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة	Final Estimation	
تم خصم نسبة خمسين بالميه على الصدام الخلفي بسبب اضرار سابقة حسب المعايير المتبعه		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
محمد هديبان الحربي	POS	

Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
28/12/2021 09:07:27 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
27/12/2021 08:21:50 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
27/12/2021 04:54:24 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA271221112	رقم التقرير - DA Report No	
6001458987	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
14607.82	1905.37	12702.45	0%	13996.00	White Astronomy Co. Ltd.

الأجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
475.00	0%	5%	500.00	500.00	1	مقص كفر خلفي يسار طولي GH6546486
399.00	0%	5%	420.00	420.00	1	مساعد خلفي يسار GH6466686
1995.00	0%	5%	2100.00	2100.00	1	كمر خلفي GH6584457
541.50	0%	5%	570.00	570.00	1	رمان كفر خلفي يمين GH655568
1140.00	0%	5%	1200.00	1200.00	1	١٧ جنط كروم خلفي يمين مقاس GH6598661
1206.50	0%	5%	1270.00	1270.00	1	رفرف خلفي يمين GH6565984
91.20	0%	5%	96.00	96.00	1	حشوة رفرف خلفي يمين GH6564880
85.50	0%	5%	90.00	90.00	1	هواية رفرف خلفي يمين GH659846
593.75	50%	5%	1250.00	1250.00	1	صدام خلفي GH6584487
1985.50	0%	5%	2090.00	2090.00	1	اسطبل خلفي يمين GH6597475
57.00	0%	5%	60.00	60.00	1	قاعدة صدام خلفي (يسار) GH6549797
57.00	0%	5%	60.00	60.00	1	قاعدة صدام خلفي (يمين) GH685484
66.50	0%	5%	70.00	70.00	1	عاكس نور صدام خلفي (يمين) GH665362
1900.00	0%	5%	2000.00	2000.00	1	دبة شكرمان خلفي GH65844874
218.50	0%	5%	230.00	230.00	1	صالجة رفرف خلفي يمين سفلي داخلي GH6854989
1349.00	0%	5%	1420.00	1420.00	1	باب خلفي يسار GH6855479
541.50	0%	5%	570.00	570.00	1	رمان كفر خلفي يسار GH6578541

الجمهورية العربية السورية  
وزارة الداخلية  
إدارة الهجرة والجنسية  
مكتب دمشق  
الرقم: .....  
التاريخ: .....

فصل الأول من المرسوم

الرقم: .....  
التاريخ: .....

٦٠١٤٥٨٩٨٧

(( محضر اتصال ))

(( محضر اتصال للمرة الأولى بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٤ هـ ))

تم الاتصال على الجوال رقم (.....) الخاص بالمدعو - شركة / .....  
نتيجة الاتصال :-

تم الاتصال

هاني سعيد سعد الجهني

معد المحضر مكتب رقم (.....)

الإسم / الرتبة / التوقيع

(( محضر اتصال للمرة الثانية بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٤ هـ ))

تم الاتصال على الجوال رقم (.....) الخاص بالمدعو - شركة / .....  
نتيجة الاتصال :-

تم الاتصال

هاني سعيد سعد الجهني

معد المحضر مكتب رقم (.....)

الإسم / الرتبة / التوقيع

(( محضر اتصال للمرة الثالثة بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٤ هـ ))

تم الاتصال على الجوال رقم (.....) الخاص بالمدعو - شركة / .....  
نتيجة الاتصال :-

تم الاتصال

هاني سعيد سعد الجهني

معد المحضر مكتب رقم (.....)

الإسم / الرتبة / التوقيع



الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية / الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
إدارة مرور منطقة الرياض  
شعبة مرور السلي  
العواصم

## (( إقرار صدم وهروب ))

بيانات الحادث	
تاريخ الحادث	
السجل	
المكتب	

الاسم	الجنسية	رقم الهوية	رقم اللوحة	نوع المركبة
محمد صديك الحري	سعودي	١١١١٨٢٦٦٧	٢٤٢٥ ٦	مازدا ٦

### إقرار ادعاء بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢ هـ

نعم انا الموضح هويته بعالية حيث انه بتاريخ / / ١٤ هـ في حي .....

على طريق ..... وأثناء قيادة سيارتي الموضح بياناتها بعالية اصطدم بي صاحب سيارة

من نوع ( فورد ) رقم اللوحة ( ١ ح ٦ ) اللون ( فضي ) وقد هرب من موقع الحادث ولا

يوجد لدي شك في صحة رقم ومواصفات السيارة ومستعد بتحمل ما يترتب على إقراري من مسؤولية وعلى ذلك

جرى التوقيع .

المقر بما فيه

الاسم / محمد صديك الحري

التوقيع /

رقم الجوال / ١٥٣٩٤٩٥٦٣٧



مركز كارثك لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
06/01/2022 11:35:52 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
27/12/2021 08:21:50 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
27/12/2021 04:54:24 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA271221112	رقم التقرير - DA Report No	
6001458987	رقم الحادث - Accident No	
المرور	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
مرور	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك	معلومات المركبة Vehicle Details	
محمد هديبان الحربي		Owner		
1111823637	رقم الهوية / ID			
0539495637	رقم الجوال / Mobile No			
مازدا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info		
سيدان6	الموديل / Model			
2020 فضي	اللون والسنة / Color & Year			
د ل ب 3425	رقم اللوحة / Plate No			
JM7GL4S37L1420864	رقم الهيكل / Chasis No			
مركز كارثك لتقدير اضرار المركبات	التكلفة التقديرية / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details	
5000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost			
750.00	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	قطع الغيار Spare Parts		
12702.45	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost			
1905.37	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15 %)	أجمالي التكلفة Final Estimation		
17702.45	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost			
20357.82	(A+B+VAT) Total Cost including VAT / التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة			
تم خصم نسبة خمسين بالميه على الصدام الخلفي بسبب اضرار سابقة حسب المعايير المتبعه		ملاحظات Comments		

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
محمد هديبان الحربي	نقاط البيع	

مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
06/01/2022 11:35:52 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
27/12/2021 08:21:50 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
27/12/2021 04:54:24 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA271221112	رقم التقرير - DA Report No	
6001458987	رقم الحادث - Accident No	
المروور	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
مروور	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
14607.82	1905.37	12702.45	0%	13996.00	شركة الفلك الابيض المحدودة

الأجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
475.00	0%	5%	500.00	500.00	1	مقص كفر خلفي يسار طولي GH6546486
399.00	0%	5%	420.00	420.00	1	مساعدت خلفي يسار GH6466686
1995.00	0%	5%	2100.00	2100.00	1	كمر خلفي GH6584457
541.50	0%	5%	570.00	570.00	1	رمان كفر خلفي يمين GH655568
1140.00	0%	5%	1200.00	1200.00	1	17 اجنط كروم خلفي يمين مقاس GH6598661
1206.50	0%	5%	1270.00	1270.00	1	رفر ف خلفي يمين GH6565984
91.20	0%	5%	96.00	96.00	1	حشوة رفر ف خلفي يمين GH6564880
85.50	0%	5%	90.00	90.00	1	هواية رفر ف خلفي يمين GH659846
593.75	50%	5%	1250.00	1250.00	1	صدام خلفي GH6584487
1985.50	0%	5%	2090.00	2090.00	1	اسطاب خلفي يمين GH6597475
57.00	0%	5%	60.00	60.00	1	قاعدة صدام خلفي (يسار) GH6549797
57.00	0%	5%	60.00	60.00	1	قاعدة صدام خلفي (يمين) GH685484
66.50	0%	5%	70.00	70.00	1	عاكس نور صدام خلفي (يمين) GH665362
1900.00	0%	5%	2000.00	2000.00	1	دبة شكمان خلفي GH65844874
218.50	0%	5%	230.00	230.00	1	صاجة رفر ف خلفي يمين سفلي داخلي GH6854989
1349.00	0%	5%	1420.00	1420.00	1	باب خلفي يسار GH6855479
541.50	0%	5%	570.00	570.00	1	رمان كفر خلفي يسار GH6578541





## نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري



المركبة رقم (٠٣)

السائق : محمد محمد  
الحالة الصحية : سليم  
نوع الرخصة :  
رقم السجل : ٢٤٩١٤١٢٥٧٩ تاريخ الميلاد : ١٤٠٥/٠٤/١٠ الجنس : ذكر  
مالك المركبة وقت الحادث : فيصل العنزي  
تاريخ الاصدار : تاريخ التجديد :  
الجنسية : السودان  
رقم السجل : ١١٢٧٥٢٢٤٥٣ تاريخ الانتهاء :  
رقم الحساب :

اسم البنك :  
الماركة : هونداي  
الطراز : سوناتا  
اللون : ابيض  
نوع الهيكل : ٩ راكب فاقل  
رقم اللوحة : د د ي ٤١٢٩  
نوع التسجيل : خاص  
# التسلسلي : ٤٢٥٢٥٤٦١٠

شركة التأمين : الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)  
مكان الصدمة : جانبي  
نوع التأمين : طرف ثالث  
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٦/١٥  
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ %  
التكلفة : .

بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجيء

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : حمد الجهني

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة


/ \_\_\_\_\_

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠



رقم اللوحة: د ل ب 3425

مكان الضرر:




X للضرر المتعلقة بالحادث O للضرر الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
فصوي	جديدة	2020
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
محمد هديان صويلح الرميثي العربي		فضي
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
مازدا	1111823637	شرق
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
جانبي	JM7GL4S37L1420864	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1444/07/07	الجانب الأيسر وأسفل المركبة والجانب الأيمن الخلفي	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
شركة أمانة للتأمين التعاوني	5210033849	19/8/1443

رقم اللوحة: د د ي 4129

مكان الضرر:



X للضرر المتعلقة بالحادث O للضرر الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
فصوي	جديدة	2018
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
فيصل عياد ه جلعود القديعاني إلعلزي		ابيض
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
هونداي	1127532453	شرق
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
جانبي	KMHE341G7JA426193	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1445/05/11	الجانب الامامي الايمن	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
شركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)	P03/21/300/00005624	15/6/1443

اسم الشخص:	النوع: ذكر
الجنسية: سعودي	تاريخ الميلاد:
نوع المشاركة: سائق	نسبة المسؤولية: 100%
الحالة الصحية: سليم	الجوال: 966553748203
البنك:	الايمل:
نوع الرخصة:	تاريخ انتهاء الرخصة:



بشر  
Basher



رقم الحادث: 6001458987

### معلومات الحادث


إفراج المرور: شعبة مرور السلي

تاريخ الحادث: 21/5/1443	وقت الحادث: 18:10	تاريخ التسجيل في النظام: 2021-12-25 18:20
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: انحراف مفاجيء	نوع الحادث: صدم مركبة واقفة
اتجاه سير الطريق: شمال	اسم الشارع: النهر النظيم	نوع الموقع: مستقيم
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: هروب بي معلومات		

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى :

رقم اللوحة: أ ج ب 4464

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
خصوصي	جديدة	2001	 <p>X للامرار المتعلقة بالحادث O للامرار الغير المتعلقة بالحادث</p>
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
نواف فواز منور المغيري العتيبي		فضي	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
فورد	1060204623	شمال	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
وجها لوجه	2FAFP72WX1X162677	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1443/05/02	هروب		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	
الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (اسنيك)	P-01-2021-4-416-028724	12/9/1443	



## معلومات الأشخاص




### الشخص الثاني :

اسم الشخص:	النوع: ذكر
الجنسية: سعودي	رقم الهوية:
نوع المشاركة: سائق	لوحه السيارة: دل ب 3425
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا
البنك:	رقم الايبان:
نوع الرخصة:	تاريخ انتهاء الرخصة:
	نسبة المسؤولية: 0%
	الجوال: 966565677777
	الايمل:

### الشخص الثالث :

اسم الشخص: محمد سنهوري قريب الله محمد	النوع: ذكر
الجنسية: السودان	رقم الهوية: 2491412579
نوع المشاركة: سائق	لوحه السيارة: د دي 4129
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا
البنك:	رقم الايبان:
نوع الرخصة:	تاريخ انتهاء الرخصة:
	نسبة المسؤولية: 0%
	الجوال: 966533154284
	الايمل:

## صور الحادث



## نظام الحوادث المرورية

### تقرير حادث مروري



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٥/٢١ الموافق : ٢٠٢١/١٢/٢٥ في يوم : السبت تمام الساعة : ١٨:١٠:٠٠ م  
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : النهر التنظيم  
نوع الحادث : صدم مركبة واقفة عدد الوقفيات : ٠  
عدد الإصابات : ٠ : عدد أطراف الحادث : ٣  
وصف الحادث : هروب بي معلومات

#### المركبة رقم (٠١)

السايق : شخص مجهول رقم السجل : ٠ تاريخ الميلاد : ذكر الجنس : الجنسية :  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : نواف العتيبي رقم السجل : ١٠٦٠٢٠٤٦٢٣ تاريخ الانتهاء  
نوع الرخصة : تاريخ الاصدار : تاريخ التجديد :  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
فورد فيكتوريا فضي ٩ راكب فاكل ا ح ب ٤٤٦٤ خاص ٩١٤٧٦٢٥٠٠  
شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنوك) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٩/١٢ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : وجها لوجه نسبة المسؤولية في الحادث : % : التكلفة :  
بيانات الركاب : الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية

#### المركبة رقم (٠٢)

السايق : شخص مجهول رقم السجل : ٠ تاريخ الميلاد : ذكر الجنس : الجنسية :  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : محمد الحربي رقم السجل : ١١١١٨٢٣٦٣٧ تاريخ الانتهاء  
نوع الرخصة : تاريخ الاصدار : تاريخ التجديد :  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
مازدا 6 سيدان فضي ٩ راكب فاكل د ل ب ٣٤٢٥ خاص ٩١٨٥٠٧٧١٠  
شركة التأمين : شركة أمانة للتأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٨/١٩ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : % : التكلفة :  
بيانات الركاب : الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية



رقم اللوحة : أ ح ب ٤٤٦٤ التسجيل ٠١ النوع : فيكتوريا السنة : ٢٠٠١  
رقم البطاقة : ١٠٦٠٢٠٤٦٢٣ اللون : فضي  
الاسم : نواف : فواز : منور : العتيبي

الاسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : P-٠١-٢٠٢١-٤-٤١٦-٠٢٨٧٢٤  
نوع التأمين : طرف ثالث  
اسم الشركة : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك)  
تاريخ الاصدار : ١٤٤٢/٠٩/٠١ تاريخ البداية ١٤٤٢/٠٩/٠٢ تاريخ النهاية : ٤٣/٠٩/١٢  
١٤

رقم الوثيقة :  
نوع التأمين :  
اسم الشركة :  
تاريخ الاصدار :  
تاريخ البداية :  
تاريخ النهاية :

رقم الوثيقة :  
نوع التأمين :  
اسم الشركة :  
تاريخ الاصدار :  
تاريخ البداية :  
تاريخ النهاية :



منور العتيبي  
تاريخ الميلاد ١٠ / ٤ / ١٤٠٥

فوان نواف  
الجنسية ١٠٦٠٢٠٤٦٢٣  
سعودي  
الرياض النسيم  
ت٤٨٠٢٠٣٢ /

لا سسم  
قم البطاقة  
لعنوان  
لمدينة  
لنشاط

ص.ب  
المنزل  
الجوال ٥٥٨١٨٩٩٣٠

رمز

رقم الملف ٠١٢١ - ٠١٣١ - ١٠٤٤  
تاريخ الدخول ٢٢ / ٠٢ / ١٤٢٢  
الملاحة ٠٢ / ٠٥ / ١٤٤٣  
الرقم التسلسلي ٩١٤٧٦٢٥٠٠

الاسم  
لمستخدم الفعلي  
كان التسجيل ١٠٤٤ مرور الروضة

طاقة الجمر ٠٠٠١٢١٣٣ ميناء الدخول ميناء الملك عبد ا تاريخ الدخول ٢٢ / ٠٢ / ١٤٢٢  
لتاريخ القديم تاريخ التسجيل ٠٤ / ٠٥ / ١٤٢٢  
للوحة الحرفية أ ح ب ٤٤٦٤ التسجيل ٠١ خاص  
للوحة الرقمية نوع

2FAFP72WX1X162677

٠٥ ٩ راكب فاقل

رقم الهيكل

نوع الهيكل

٠٢ سيارة ركوب

شهادة الفحص

عدد السلندرات ٠٨

عدد المحاور ١

رقم العقد ٩٤٩٤٢٩١

طراز السيارة

فيكتوريا

حمولة السيارة

اللون الأخر

الرياح

٠٢ سيارة ركوب

فورد

٢٠٠١ وزن السيارة

اللون الرئيسي فضي

معرض قمة الشرق للسيا المدينة الرياض

المعلومات المعدلة F٧

الرسوم المستحقة F١٠

المالكين السابقين F٦

المخالفات غير المسددة F٩

المستخدمين المفوضين F٥

العمليات على السيارة F٨

MV٣٠٣: هذه السيارة مطلوبة



معلومات المركبات

المركبة الثانية:

رقم الوثيقة: 225



مكان الضرر	نوع التوجيه	نوع التسجيل
موديل السيارة: 2020	كردية	دعوى
اللون الأساسي: فضي	بلد التوجيه	اسم المالك
الاجاز سير المركبة: شوك	هوية المالك: 111182637	صاحب السيارة: 1503
حالة السيارة: غير باقعة	رقم الهيكل: NMHE36107JA426193	حالة الضرر: دائمي
وصف لظفة التصادم	موقع الضرر: أمامي اليمين	تاريخ انتهاء التغطية التأمينية: 15/6/2024
تاريخ انتهاء التأمين: 15/6/2024	رقم بوليصة التأمين: PD3721/305/00005626	شركة التأمين: شركة التامين

المركبة الاولى:

رقم الوثيقة: 225




مكان الضرر	نوع التوجيه	نوع التسجيل
موديل السيارة: 2019	كردية	دعوى
اللون الأساسي: فضي	بلد التوجيه	اسم المالك
الاجاز سير المركبة: شوك	هوية المالك: 1127532653	صاحب السيارة: 1503
حالة السيارة: غير باقعة	رقم الهيكل: NMHE36107JA426193	حالة الضرر: دائمي
وصف لظفة التصادم	موقع الضرر: أمامي اليمين	تاريخ انتهاء التغطية التأمينية: 15/6/2024
تاريخ انتهاء التأمين: 15/6/2024	رقم بوليصة التأمين: PD3721/305/00005626	شركة التأمين: شركة التامين


معلومات الأشخاص

الشخص الاول:

اسم الشخص:	رقم الهوية:
الحسية: سعودي	4464
نوع المشاركة: سائق	نوع السيارة: أ ج ب
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معرض على النسبة: لا
البنك:	رقم الأيادي:
نوع الرحمة:	تاريخ انتهاء الرحمة:

اللقب:	تاريخ الميلاد:
نسبة المسؤولية: 100%	الجوال: 966553748203
الابصيل:	



















ROYAUME DE SAUDI ARABIE  
MINISTRE DE L'INTERIEUR

رخصة سيم  
VEHICLES REGISTRATION

الهيئة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

محمد هاديان صويح الجريسي

المالك

المستخدم

هوية المستخدم ١١١١٨٢٣٦٣٧

هوية المالك

JM7GLAS37L1420864

رقم الهيكل

٣٤٢٥ د ل ب ٣٤٢٥

رقم التوحة

3425 B L D

مشاركة المركبة هلزدا

وزن المركبة ١٤٠٠

اللون فضي

الرقم التسلسلي

نوع التسجيل خاص  
طراز المركبة طراز السيدان  
حماية المركبة ٥  
سنة الصنع ٢٠٢٠



٩١٨٥٠٧٧١٠


































(DH3L)

صنع من قبل شركة ماريا مونتود كورديس في اليابان  
تطابق هذه المركبة جميع اللوائح الفنية الخليجية  
والوطنية للسيارات التي صدرت حتى تاريخ الإنتاج.

سنة وفحص الإنتاج: 12/19

الرقم المميز

JM7GL4S37L1420864

صنع سيارة سلف



MAZDA6

٣٤٢٥  
٣٤٢٥  
د ج ب  
BLD  
K S A



SKYACTIV-G

