

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
11/09/2021 09:34:29 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/09/2021 12:32:00 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/09/2021 12:50:55 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0909215490	رقم التقرير - DA Report No	
RD080921621	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
4,596.90	0%	3997.30	Afyal Information Technology

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1164.80	0%	30%	1664.00	1	اسطبة ركن خلفي يمين 92402C1030
1259.30	0%	30%	1799.00	1	اسطبة ثنطله خلفي يمين 92404C1030
2172.80	0%	30%	3104.00	1	رفرف خلفي يمين 71504C1C00

NCB الأهلي



محمد حزام حسن الفحطاني

الاسم
Name

74788489

الرقم الشخصي
Customer No.

SA05 1000 0008 2828 9000 0102

رقم الحساب
المصرفي الدولي
IBAN

08282890000102

رقم الحساب
Account No.

KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF INTERIOR	المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية
رخصة سيار	VEHICLES REGISTRATION
محمد حزام حسن الخطاطي	المالك
المستخدم	
هوية المستخدم ١٠٩٠١٤٠٣٣٤	هوية المالك
KMHE341G6HA258007	رقم الهيكل
٩٨٧٧	رقم اللوحة د ح ص
9877 X J D	
نوع التسجيل خاص	ساركة المركبة هونداي
طراز المركبة سوناتا	وزن المركبة ٢٠٠٠
حمولة المركبة ٥	اللون ابيض
سنة الصنع ٢٠١٧	الرقم التسلسلي ٥١٦٧١٠٦١٠
	

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
11/09/2021 09:34:29 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/09/2021 12:32:00 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/09/2021 12:50:55 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0909215490	رقم التقرير - DA Report No	
RD080921621	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
4,596.90	0%	3997.30	Afyal Information Technology

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1164.80	0%	30%	1664.00	1	اسطبة ركن خلفي يمين 92402C1030
1259.30	0%	30%	1799.00	1	اسطبة ثنطله خلفي يمين 92404C1030
2172.80	0%	30%	3104.00	1	رفرف خلفي يمين 71504C1C00

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
11/09/2021 09:34:29 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/09/2021 12:32:00 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/09/2021 12:50:55 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0909215490	رقم التقرير - DA Report No	
RD080921621	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

محمد حزام حسن	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
1090140334	رقم الهوية / ID	Owner	
0552095401	رقم الجوال / Mobile No		
Hyundai	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
سوناتا	الموديل / Model	بيانات المركبة	معلومات التقدير Assessment Details
White 2017	اللون والسنة / Color & Year	Vehicle Info	
X J D 9877	رقم اللوحة / Plate No		
KMHE341G6HA258007	رقم الهيكل / Chasis No		
Taqdeer Co	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
2000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
4,596.90	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
6596.90	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
ملاحظة تم تعويض الصدام الخلفي والعظمة خلفي يمين والجسر الخلفي واسطب عاكس خلفي يمين واللحية الخلفي سابق ولم يغير وبذلك لم يغير له حاليا حسب المعايير المعتمدة مع مراعاة أجور اليد للحادث السابق			ملاحظات Comments
الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)	
Payment By	Payment Method	Liability(%)	
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100	

حقوق ومسؤوليات المستفيد:

1. تلتزم الشركة عند تلقي المطالبة أن تزود مقدمها بما يفيد استلامها للمطالبة.
2. تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المعفرة من الجهات المختصة بكل نزاهة وعادلة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات
3. يمكن للمستفيد تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوي بالشركة. وفي حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال (ساما نهتم) وذلك باستخدام الهاتف: 8001256666 أو الموقع الإلكتروني: www.samacares.sa
4. تلتزم الشركة بإبلاغ مقدم المطالبة بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة كلياً أو جزئياً تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه. أما عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم بالآتي:
 - أ. تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي.
 - ب. إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع (ساما نهتم) www.samacares.sa أو تقديم دعوته إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مرافقة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل اللجان.
 - ج. تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة.
5. تلتزم الشركة بتعويض المستفيد عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدام المركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن خمسة عشر يوماً من اكتمال مستندات المطالبة.
6. لا يحق لشركة التأمين الاستناد في احتساب التعويض على تقرير شيخ المعارض إلا في حال كانت تكلفة إصلاح المركبة تتجاوز 50% من القيمة السوقية للمركبة أو ظهر من المعاينة أن المركبة تالفة ولا يمكن إصلاحها من خلال حصول العميل على نسخة من التقرير المعتمد من المعايير للمركبة وتحمل شركة التأمين المصاريف المتعلقة بسحب المركبة وتقريرها.
7. حقوقه تجاه الشركة:
 - أ. تسهيط الحقوق الناشئة لمقدم المطالبة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمن له أو السائق أو من يبوب عنهما أو مقدم المطالبة أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة، أو تحت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل يعتمد من المؤمن له أو السائق أو مقدم المطالبة أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الحق بالرجوع على أي طرف يبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركا أو متواطئا، على أن تلتزم الشركة بتعويض مقدم المطالبة إذا كان حسن النية.
 - ب. يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه المطالبة للأئطمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
 - ج. لا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه المطالبة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر يقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
8. لا يحق لشركة التأمين طلب مستندات إضافية غير المذكورة في سند الاستلام كإلزام للمطالبة.

المستندات المطلوبة لتقديم المطالبة (المستفيد)

أضرار بالمركبة	ممتلكات عامة	ممتلكات خاصة	إصابة	وفاة
ا + ب	١ + ١	١ + ج	١٣ + ١١ + ا	١٤ + ١٣ + ١٣ + ا

البيد	الرقم	المستندات المطلوبة	البيد	الرقم	المستندات المطلوبة
ا	1	أصل تقرير الحادث والكروكي	ج	8	صورة من إبيات ملكية الممتلكات
	2	صورة من رخصة السيو (الاستعارة) لمركبة المستفيد		9	صور لأضرار الممتلكات
	3	صورة من هوية مالك المركبة (المستفيد)		10	أصل الإيضاح العسظم عن أضرار الممتلكات العامة
	4	رقم الحساب البنكي (الابيان) لمالك المركبة		11	أصل التقرير الطبي الصادر من المستشفى في حالات الإصابات
ب	5	أصل ثلاث هذيرات الورش وأصل تقرير قطع الغيار/ تقرير شيخ المعارض	د	12	أصل شهادة الوفاة (في حال وجود حالة وفاة)
	6	أصول ثلاث هذيرات لأضرار الممتلكات		13	صورة طبق الأصل من صك الحكم الصادر من المحكمة
ج	7	أصول فواتير البضاعة المتضررة (في حال تضرر البضاعة)		14	أصول صك حصر الورثة الصادر من المحكمة

رقم المطالبة CRD12092193

رقم المطالبة

سند إستلام

هذا السند يجب أن يكون مطبوع من نظام الشركة ولا يعاً باليد

عزيري مفتح المطالبة : محمد حزام حسن

شكراً لك لتقديم مطالبتك. نود اشعارك بأنه قد تم تقييم المطالبة الخاصة بكم و في حالة وجود أي استفسار أو توضيح يمكنك التواصل مباشرة على رقم الاتصال الموضح أدناه.

معلومات المطالبة

رقم اللوحة	تاريخ المطالبة	رقم الوثيقة	رقم الاتصال	شركة التأمين
د ج ص 9877	12/09/2021	F-01-2021-4-4 16-043332	920003655	الوطنية للتأمين

حالة المطالبة

صورة من رخصة السير (التمهنية) لمرحلة الطرف الثالث، صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث)، رقم الحساب البنكي (الاهلي) لمالك المركبة، صورة لخصمات المركبة.	المستندات المسلمة	مكتملة <input checked="" type="checkbox"/>	المستندات التي تم تقديمها
	المستندات الباقية	غير مكتملة <input type="checkbox"/>	

(تكون المعالجة خلال 3 ايام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

معلومات هامة - دون اخلال ببيانات حماية العملاء

- تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك المقطعة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً تقويمياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.

- يمكن للعميل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوي بالشركة وذلك من خلال مركز الاتصال أو موقع الشركة الإلكتروني المبين أدناه.
- وفي حال عدم تحاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء:

وذلك باستخدام الهاتف 800 1256666 أو الموقع الإلكتروني www.samacares.sa

الموقع الإلكتروني www.wataniya.com.sa

رقم الهاتف 920003655

اسم الفرع	الرياض	الوقت / التاريخ	12:54:13 12/09/2021
رقم / اسم الموظف	3522	التوقيع	
اسم البنك	البنك الأهلي التجاري		

s a 0 5 1 0 0 0 0 0 8 2 8 2 8 9 0 0 0 0 1 0 2

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN)

(على مفتح المطالبة التأكيد من صحة رقم الايبان عند استلام هذا السند)

KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF INTERIOR	المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية
رخصة سيار	VEHICLES REGISTRATION
محمد حزام حسن الخطاطي	المالك
المستخدم	
هوية المستخدم ١٠٩٠١٤٠٣٣٤	هوية المالك
KMHE341G6HA258007	رقم الهيكل
٩٨٧٧	رقم اللوحة د ح ص
9877 X J D	
نوع التسجيل خاص	ساركة المركبة هونداي
طراز المركبة سوناتا	وزن المركبة ٢٠٠٠
حمولة المركبة ٥	اللون ابيض
سنة الصنع ٢٠١٧	الرقم التسلسلي ٥١٦٧١٠٦١٠
	



08-Sep-2021 20:13:09 PM

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560



إشعار مراجعة

RD080921621	رقم الحالة
الوطنية للتأمين	شركة تأمين
920003655	رقم الاتصال

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



الهوية الوطنية
دفع السجدة ٣



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد بن حزام بن حسن آل سعد القحطاني

ALQAHTANI, MOHAMMED HEZAM H



No: 1090140334
DOB: 13/09/1994
DOE: 10/02/2026

الرقم: ١٠٩٠١٤٠٣٣٤
تاريخ الميلاد: ١٤١٥/٠٩/٠٨
تاريخ الانتهاء: ١٤٤٧/٠٢/٢٢
مكان الميلاد: الرياض



1090140334

NCB الأهلي



محمد حزام حسن الفحطاني

الاسم
Name

74788489

الرقم الشخصي
Customer No.

SA05 1000 0008 2828 9000 0102

رقم الحساب
المصرفي الدولي
IBAN

08282890000102

رقم الحساب
Account No.



08-Sep-2021 20:13:09 PM




نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة مرور العزيزية
نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرته

RD080921621	رقم الحالة
PM 12:12:54 08/09/2021	تاريخ الحادث
مجد حزام حسن	اسم المالك
سوناتا	طراز المركبة
هيونداي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
8007	رقم الهيكل
0%	نسبة الإدانة
د ح ص 9877	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0
الضرر الجديد X

مكان الضرر
المؤخرة،الركن الخلفي الأيمن



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث بأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
11/09/2021 09:34:29 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/09/2021 12:32:00 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/09/2021 12:50:55 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0909215490	رقم التقرير - DA Report No	
RD080921621	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	محمد حزام حسن	أجور الأيدي العاملة	تقدير
رقم الهوية / ID	1090140334	تقدير بواسطة / Estimated By	تقدير
رقم الجوال / Mobile No	0552095401	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	تقدير
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Hyundai	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	تقدير
الموديل / Model	سوناتا	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	تقدير
اللون والسنة / Color & Year	White 2017	أجمالي التكلفة / Final Estimation	تقدير
رقم اللوحة / Plate No	X J D 9877	ملاحظات / Comments	تقدير
رقم الهيكل / Chasis No	KMHE341G6HA258007		تقدير
التقدير بواسطة / Estimated By	Taqdeer Co		تقدير
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	2000.00		تقدير
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	4,596.90		تقدير
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	6596.90		تقدير
ملاحظة تم تعويض الصدام الخلفي والعظمة خلفي يمين والجسر الخلفي واسطب عاكس خلفي يمين واللحية الخلفي سابق ولم يغير وبذلك لم يغير له حاليا حسب المعايير المعتمدة مع مراعاة أجور اليد للحادث السابق			تقدير
الدفع بواسطة / Payment By	Wataniya Insurance Company	طريقة الدفع / Payment Method	نسبة المسؤولية (%) / Liability(%)
		By Insurance Company	100



Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
30/08/2021 08:26:47 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
29/08/2021 12:45:26 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
29/08/2021 01:07:39 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2908212411	رقم التقرير - DA Report No	
6001304849	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
4,010.25	25%	4649.57	Amal Tamm Co For service, call us at 920010431

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
3763.00	0%	0%	3763.00	1	مرايه جنب يمين 87620B1310
42.00	0%	0%	42.00	1	عظمه صدام امامي يمين 1249305167E
1542.00	0%	0%	1542.00	1	شبك امامي 86350B1010



08-Sep-2021 20:13:09 PM



إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعير تقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف التقلبات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي (الأيبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.najm.sa
- لعمل تقدير لأضرار المركبة يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع www.taqdeer.sa أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

للإستفسار والملاحظات:

care@najm.sa


www.najm.sa

920000560

أسهل طريقة للتبليغ عن الحادث و أكثر حمل تطبيق "نجم" الآن

www.najm.sa/app

خدمتكم غابتنا و تتمنى لكم قيادة آمنة



Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
30/08/2021 08:26:47 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
29/08/2021 12:45:26 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
29/08/2021 01:07:39 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2908212411	رقم التقرير - DA Report No	
6001304849	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة Vehicle Details		المالك Owner	معلومات التقييم Assessment Details
نواف مساعد ابراهيم	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation
1111935381	رقم الهوية / ID	رقم الجوال / Mobile No	تقدير بواسطة / Estimated By
0508012883	رقم الجوال / Mobile No	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost
هونداي	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	الموديل / Model	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost
Other	الموديل / Model	بيانات المركبة Vehicle Info	أجمالي التكلفة / (A+B) Total Cost
2016بييض	اللون والسنة / Color & Year	رقم اللوحة / Plate No	ملاحظات Comments
V L J 9352	رقم اللوحة / Plate No	رقم الهيكل / Chasis No	
KMHGN41EXGU111428	رقم الهيكل / Chasis No		
Taqdeer Co	التقدير بواسطة / Estimated By		
2300.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
4,010.25	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost		
6310.25	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
نواف مساعد ابراهيم		طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
الدفع بواسطة Payment By		POS	



08-Sep-2021 20:13:09 PM




نموذج طلب تقدير أضرار

السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة الموضحة بيانها ادناه:
عزيزنا العميل لمعرفة اقرب مركز لتقدير اضرار المركبات يرجى الدخول على هذا الرابط <https://taqdeer.sa> /أقرب-مركز
وللإطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير taqdeer.sa:

RD080921621	رقم الحالة
PM 12:12:54 08/09/2021	تاريخ الحادث
مجد حزام حسن	اسم المالك
سوناتا	طراز المركبة
هيونداي	نوع المركبة
أبيض	لون المركبة
8007	رقم الهيكل
د ح ص 9877	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0 الضرر الجديد X

مكان الضرر
المؤخرة،الركن الخلفي الأيمن



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
سحبت لتجم

08/09/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD080921621	Case Number / رقم الحالة
08/09/2021 12:12:54	Accident Time / وقت الحادث
الرياض 7810 الخليفة المأمون، حي عكاظ، الرياض 3846 14726 ، السعودية حكاظ الخليفة	مكان الحادث Accident Location
24.517494, 46.6837207	Coordinate / إحداثيات الحادث

الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	الاسم / Name
محمد حزام حسن سعودي	هيا عبدالرحمن محمد سعودي	الاسم / Name
27 13/09/1994	37 06/12/1984	العمر / Age
0552095401	0504669722	رقم الاتصال / Mobile No.
1090140334	1063302689	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	نوع الرخصة / License Type
20/02/2027		تاريخ إنتهاء الرخصة / Expiry Date
08/09/2021		تاريخ اضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
محمد حزام حسن	هيا عبدالرحمن محمد	أبيض / 2020	د ل و 3312 / خصوصي
هيونداي / سوناتا	شاتانجان / سيدان	أبيض / 2017	د ح ص 9877 / خصوصي

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الإنتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني	P-01-2021-4-416-043332	26/06/2022	27/06/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة
	5/45/1/29/6/21/313713	03/08/2022	04/08/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance		100%	أسفل المركبة، Bottom، المقدمه، front		نعم/Yes	الساائق لا يملك رخصة
		0%	الركن الخلفي، Rear Right، المؤخرة، Rear، الأيمن			

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
4920	بعد المعاينه والإطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين كانا يسيرا على طريق (الخلفيه المأمون) باتجاه (الغرب) في المسار (الأيمن) ولعدم ترك مسافه كافييه من الطرف الأول وعدم الانتباه حتم التصادم بين الطرفين ونتج عن ذلك أضرار مادييه للمركبات الطرف الأول (المقدمه) والطرف الثاني (المؤخره الركن الخلفي الأيمن) وبذلك تكون نسبة الادانه على الطرف الأول ١٠٠% وفق للمادة 50/2/19 من نظام ام المرور

