

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

شركة حسن محمد العجمي وابناؤه

المستخدم

هوية المالك ٧٠٠١٦٢٢٥٢٦

رقم الهيكل KMHCT41B4JU319385

رقم التوسعة ١٢٤٦

نوع التسجيل خاص 1346 B R D

نظام المركبة الكمنت هونداي

سعة المركبة ٥ ١١٨٨

سعة الصنع ٢٠١٨

القطن

KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الوطنية فرع

صنع ١٨٧٢







المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
مور شمال الرياض

## نظام الحوادث المرورية

### تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٢/٠٧/٢٦  
رقم الحادث : ٤٠٠١١٠١١١٤٤٩

تاريخ الحادث : ١٤٤٢/٠٧/٠٨ : الموافق : ٢٠٢١/١٠/١٤ في يوم : الخميس تمام الساعة : ١١:٢١:٠٠ من  
المدينة : مدينة الرياض

نوع الحادث : عدم مركبة متحركة  
عدد الوفيات : ٠  
عدد الإصابات : ٠

عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعالجة والاطلاع والاستماع الى اقرال الطرفين تبين ان بان الطرفين يتسوران على طريق ابي بكر الصديق الفرعي باتجاه الشمال بالمسار الأيسر وعند عدم ترك مسافة كافية من الطرف الأزل حتم التصادم بالطرف الأيمن ونتج عن ذلك اضرار مادية للطرف الأول مقدمة المركبة والطرف الثاني بمؤخرة المركبة ، فتتمثل المسؤولية للطرف الأول 100% لعدم ترك مسافة كافية مع حركته المتأخر 192/50

#### المركبة رقم (٠١)

رقم السجل : ١٠٧٦٤٩٧٣٢ : تاريخ الميلاد : ١٤١٢/٠٦/٠٥ : الجنس : ذكر : الجنسية : العربية السعودية  
مالك المركبة وقت الحادث : مشاري وعلان  
الحالة الصحية : سليم  
نوع الرخصة : خاصة  
تاريخ الاصدار : ١٤٢١/٠٧/٠٨ : تاريخ التجديد :  
رقم السجل : ١٠٧٦٤٩٧٣٢ : تاريخ الميلاد : ١٤١٢/٠٦/٠٥ : الجنس : ذكر : الجنسية : العربية السعودية  
رقم السجل : ١٠٧٦٤٩٧٣٢ : تاريخ الميلاد : ١٤١٢/٠٦/٠٥ : الجنس : ذكر : الجنسية : العربية السعودية  
تاريخ الانتهاء : ١٤٤١/٠٧/٠٨

اسم البنك :  
المرارة :  
اللون :  
نوع الهيكل :  
رقم اللوحة :  
نوع التسجيل :  
# التسلسلي :  
اسم البنك :  
المرارة :  
اللون :  
نوع الهيكل :  
رقم اللوحة :  
نوع التسجيل :  
# التسلسلي :

شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك)  
مكان الصدمة : جاني  
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % : التكلفة :  
نوع التأمين : تأمين شمل

بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

#### المركبة رقم (٠٢)

رقم السجل : ٢٤٩٧٢٩٥٣٢٥ : تاريخ الميلاد : ١٤١٢/٠٧/٠٨ : الجنس : ذكر : الجنسية : السودان  
مالك المركبة وقت الحادث : شركة حن محمد العمري ولبنائه  
الحالة الصحية : سليم  
نوع الرخصة : خاصة  
تاريخ الاصدار : ١٤٤٢/٠٢/٠٩ : تاريخ التجديد :  
رقم السجل : ٢٤٩٧٢٩٥٣٢٥ : تاريخ الميلاد : ١٤١٢/٠٧/٠٨ : الجنس : ذكر : الجنسية : السودان  
رقم السجل : ٢٤٩٧٢٩٥٣٢٥ : تاريخ الميلاد : ١٤١٢/٠٧/٠٨ : الجنس : ذكر : الجنسية : السودان  
تاريخ الانتهاء : ١٤٤١/٠٢/٠٩

اسم البنك :  
المرارة :  
اللون :  
نوع الهيكل :  
رقم اللوحة :  
نوع التسجيل :  
# التسلسلي :  
اسم البنك :  
المرارة :  
اللون :  
نوع الهيكل :  
رقم اللوحة :  
نوع التسجيل :  
# التسلسلي :

شركة التأمين : شركة اتمه الخليج للتأمين التعاوني  
مكان الصدمة : خلفي  
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % : التكلفة :  
نوع التأمين : تأمين شمل

بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : لغري لغري

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : مشعل الهجري

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي  
مدير الإدارة

وعلان

٠٥٦٨١٧٧٠٠٠

فهد

ت١٩٤٤٩٢٢٢/

مشاري

العنوان : الرياض الواحة

نواف

الإسم :

تاريخ الميلاد : ١٤١٣/٠٦/٠٥

الجنسية : سعودي

رقم الهاتف : ٤٩١٠٨٠٨

المهنة : طالب

الطول : ١٦٨ لون العينين : أسود

لون الشعر : أسود فصيلة الدم : +O

رقم الرخصة القديمة : \_\_\_\_\_

نوع الرخصة الأجنبية : \_\_\_\_\_

مصدر الرخصة الأجنبية : \_\_\_\_\_

رقم الرخصة الأجنبية : \_\_\_\_\_

رقم الرخصة : ١٠٧٦٩٤٩٧٣٢

مكان اصدار الرخصة : النموذجية للقيادة - مرور الرياض

مكان اصدار البطاقة : احوال الرياض

تاريخ اصدار البطاقة : ١٤١٤/٠١/٠٢

رقم الملف : ٤٣٠٩٣ رقم مشغل الالة : ١٠٤٧٨٠١٨٨٩

المؤهل : شهادة مدرسة تعليم قيادة

القيود : بدون قيود

وضع الرخصة : تاريخ الاصدار تاريخ التجديد تاريخ الا انتهاء

نوع الرخصة

١٤٤١/٠٧/٠٨

١٤٣١/٠٧/٠٨

منتهي

خاصة

رقم الحالة الجنائية : تاريخ صحيفة الحالة الجنائية :

الملاحظات :

F٦ - عمليات الرخصة F٧ - الملف الحاربي F٨ - سجل الايقاف/السحب



وضع السيارة	صالحة	عبد العزيز	وعلان
الاسم	مشاري	فهد	
رقم البطاقة	١٠٢٨٣٥١٦٣١	الجسدية سعودي	تاريخ الميلاد ١٣٧٣ / ٠٧ / ٠١
العنوان	الرياض الربوه شمال سوق الخضار		ت / ٨٠٨٠١٩٤
المدينة	رمز	ص.ب	المختزل
النشاط			الجوال ٥٠٥٢٧٧٠٠٠

المستخدم الفعلي	الاسم
مكان التسجيل	١٠١٤ الخدمات الالكترونية
بطاقة الجمرک	٣٠١٥٢٥٥٣١٧ ميناء الدخول الدمام
التاريخ القديم	/ /
تاريخ التسجيل	١٤٣٧ / ٠٣ / ٢٦
اللوحة الحرفية ح ن ك	١٢٢١ التسجيل ٠١ خاص
اللوحة الرقمية	التسجيل
النوع	٠٢ سيارة ركوب
ماركة السيارة	هونداي
سنة السيارة	٢٠١٦ وزن السيارة ٠١٨٢٠ حمولة السيارة ٠٠٠٠٧
اللون الرئيسي	رماسي
المعرض	الوعلان للتجارة
الملاحظات	

رقم الملف	٨١٢٩ - ٠٥٩٠ - ١٠١٤
تاريخ الدخول	١٤٣٦ / ١٢ / ٣٠
الصلاحيه	١٤٤٠ / ٠٣ / ٢٦
الرقم التسلسلي	٧٨٢٧٩٤١٠
رقم الهيكل	KMHSU81EXGU544834
نوع الهيكل	٩٠٥ راكب فاقل
شهادة الفحص	
عدد الملندرات	
عدد المحاور	
رقم العقد	٢٠١٥
طراز السيارة	سنتافيه
اللون الآخر	المدينة الرياض

F٦	المالكين السابقين
F٧	المعلومات المعدلة
F٨	المخالفات غير المعددة
F٩	الرسوم المستحقة
F٥	المستخدمين المفوضين
F٨	العمليات على السيارة





rd14102114

نجم  
najm

08/03/1443	التاريخ
12/13/2021 9:54:53 AM	الموافق
rd14102114	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ..

**الموضوع : حادث مروري رقم rd14102114**

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 08/03/1443 الموافق 14/10/2021 في تمام الساعة 12:21 AM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	نواف مشاري فهد	1076949732		هيونداي/سانتافي	ح ن ك 1221	100%
2	زين العابدين مبارك زين العابدين	2497295325	شركة حسن محمد العجمي	هيونداي/اكسنت	د ر ب 1346	0%

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم rd14102114 والذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	هيونداي	سانتافي	ح ن ك 1221	100%	عدم ترك مسافة كافية

تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل استمارة

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
rd14102114	10/14/2021 12:21:43 AM	4006906114

وبناء على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



التاريخ : 13/12/2021

المستفم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم



14/10/2021	تاريخ الإصدار / Version Date	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
RD14102114	رقم الحادثة / Case Number	
14/10/2021 00:21:43	وقت الحادث / Accident Time	التقرير النهائي Final Report
الرياض   الواحة, عثمان بن عفان رقم الترخيص = كسنت = هيرتلي	مكان الحادث Accident Location	
24.7439131, 46.7034449	إحداثيات الحادث / Coordinate	جهة التعويل مرور الشمال

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	لوف مشار, أحمد	زين العياين مبارك زين العياين
Nationality / الجنسية	سعودي	سوري
Age / العمر	29   01/12/1992	29   02/01/1993
Mobile No. / رقم الاتصال	0568177000	0567314133
ID Number / رقم الهوية	1076949732	2497295325
License Type / نوع الرخصة	الوجه رخصة / ٧ بعتن	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة		09/02/1448
Upload Date / تاريخ معالجة الرخصة		14/10/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Owner Name / اسم المالك	هيرتلي / سالتايه	شركة حسن محمد العجمي
Make/Model / طراز المركبة	رسمي /	هيرتلي / كسنت
Year & Color / سنة و لون	ج ن ك 1221 / خسوسي	لحم / 2018
Plate No. / رقم الترخيص		ر ب 1346 / خسوسي

معلومات التأمين Ins. Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Company Name / اسم الشركة		شركة جند العليج للتأمين التعاوني
Policy No. / رقم الوثيقة		P/300/2902/21/001303
Expiry Date / تاريخ الانتهاء		11/10/2022
Start Date / تاريخ البداية		12/10/2021
Insurance type / نوع التأمين		شامل

عدد أطراف الحادث : 2   عدد الإصابات : 0   عدد الوفيات : 0	
Cause of Acc. / سبب الحادث	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, كفاية
Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
LD% / نسبة المسؤولية	100%
Damage Area / جهة الصدمة	الصدمة الأمامية Front
Properties / الممتلكات	
Recovery / إمكانية الرجوع	
Recover Reason / سبب إمكانية الرجوع	


معلومات المسجل Surveyor Info	معلومات المسجل Surveyor Info
1084337847 / 3714	رقم المسجل / Surveyor ID
<p>بعد المعاينة والإطلاع والإستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي بأن الطرفين يسيران على طريق أبي بكر الصديق الفرعي بإتجاه الشمال بالمسار الأسفل وعند عدم ترك مسافة كافية عن الطرف الأول حتم التصادم بالطرف الثاني وتبع عن ذلك انصراف مادية للطرف الأول مقدمة المركبة والطرف الثاني بمؤخرة المركبة . أيتحمل المسؤولية الطرف الأول 100% لعدم ترك مسافة كافية ، بموجب المادة رقم 50/2/19</p>	<p>Accident Description / وصف الحادث</p> <p>العمليات Operations</p>

التاريخ : 13/12/2021

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

## رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

rd14102114	رقم الحالة / CaseNumber
10/14/2021 12:21:43 AM	وقت الحادث / Accident Time
= الواحة عثمان بن عفان وقت اللياقة = اكدت هيرندي	مكان الحادث / Accident Location



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

زين العابدين مبارك زين العابدين البشير  
ZAINELABDIN MUBARAK ZAINELABDIN ELBASHIR



الرقم ٢٤٩٧٢٩٥٣٢٥ نسخة 1 VER  
تاريخ الميلاد ١٤١٣/٠٧/٠٨ DOB 01/01/1993  
تاريخ الإصدار ١٤٤٣/٠٢/٠٩ ISS 16/09/2021  
تاريخ الانتهاء ١٤٤٨/٠٢/٠٩ EXP 23/07/2026  
النوع خاصة CAT PRIVATE  
الجنسية لوردان NAI SUDAN  
تصنيف الدم B+ B-C  
القيود 0 RESTR 0

2497295325



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

زين العابدين مبارك زين العابدين البشير  
ZAINELABDIN MUBARAK Z. ELBASHIR



الرقم ٢٤٩٧٢٩٥٣٢٥ نسخة 1  
مخار الإصدار الخدمات الإلكترونية  
تاريخ الميلاد ١٤١٣/٠١/٠١ ١٤٤٣/٠٩/٢٨  
الجنسية لوردان  
تصنيف الدم B+ B-C  
القيود 0 RESTR 0



Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
13/12/2021 08:14:06 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
13/12/2021 10:16:11 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
13/12/2021 11:05:05 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1312211121	رقم التقرير - DA Report No	
RD14102114	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شركة حسن محمد	المالك	
رقم الهوية / ID	7001622526	Owner	
رقم الجوال / Mobile No	0590081623		معلومات المركبة
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Hyundai		
الموديل / Model	اكسنت	بيانات المركبة	
اللون والسنة / Color & Year	Silver 2018	Vehicle Info	
رقم التوحة / Plate No	B R D 1346		
رقم الهيكل / Chasis No	KMHCT41B4JU319385		معلومات التقدير
التقدير بواسطة / Estimated By	Technical car company for car services	أجور الأيدي العاملة	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	1000.00	Labor Estimation	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	873.43	قطع الغيار	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	1873.43	أجمالي التكلفة	Final Estimation
ملاحظات		تم خصم نمبه على قطع بسبب يوجد تجاري	ملاحظات
Comments			

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
شركة حسن محمد	POS	0

Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
13/12/2021 08:14:06 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
13/12/2021 10:16:11 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
13/12/2021 11:05:05 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1312211121	رقم التقرير - DA Report No	
RD14102114	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
873.43	0%	2789.00	White Astronomy Co. Ltd.

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الاجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	اسم القطع Spare part
138.25	75%	30%	790.00	790.00	1	صدام خلفي 88511-1R000
51.80	0%	30%	74.00	74.00	1	قاعدة صدام خلفي (يسار) 88513-1R000
51.80	0%	30%	74.00	74.00	1	قاعدة صدام خلفي (يمين) 88514-1R000
134.05	75%	30%	766.00	766.00	1	جسر صدام خلفي 88531-1R000
80.90	0%	30%	87.00	87.00	1	عكس نور صدام خلفي (يسار) 92405-1R000
349.30	0%	30%	499.00	499.00	1	اسطوخودوس خلفي يمين 92402-1R030
87.33	75%	30%	499.00	499.00	1	اسطوخودوس خلفي يسار 92401-1R030