



03/01/2022 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
JD030122332	رقم الحالة / Case Number	التقرير النهائي Final Report
03/01/2022 15:05:51	وقت الحادث / Accident Time	جهة التحويل سحبت لنجم
جدد   الجامعة, 12, جدة	مكان الحادث Accident Location	
21.471561, 39.2388542	أحداثيات الحادث / Coordinate	

المعلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	مشاري العمري ١١	محمد امين ١١
الجنسية / Nationality	سعودي	مصري
العمر / Age	28   05/12/1993	37   07/05/1985
رقم الاتصال / Mobile No.	0564502752	0596514693
رقم الهوية / ID Number	1104095961	2491744708
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		13/05/1444
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		03/01/2022

معلومات المركبة Veh. Info.	شركة عبداللطيف ١١	مؤسسة رسيل ١١
اسم المالك / Owner Name	تويوتا / كامري	هيونداي / ايلست
طراز المركبة / Make/Model	أبيض / 2017	أبيض / 2014
سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No	ح ر د 7299 / خصومي
	د ح ق 1662 / خصومي	

التأمين Ins. Info.	الوظيفة للتأمين	شركة الراعي للتأمين التعاوني
اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	P1021-MTI-TMNK-04803799
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	31/12/2022	06/10/2022
تاريخ البداية / Start Date	01/01/2022	07/10/2021
نوع التأمين / Insurance type	شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث Accident Info	سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة الأفضلية, Failed to yield	عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطة والحذر Not to take caution, عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطة والحذر
الأخطاء المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	75%	25%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي Front Left, المقدمة front	أسفل المركبة, Bottom, المقدمة front	الركن الأمامي Front Left, المقدمة front, أسفل المركبة, Bottom, الأيسر
الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم	
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	السائق لا يملك رخصة		

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	4459
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين أن الطرف الأول كان يسير في شارع أحمد الماجد باتجاه الغرب والطرف الثاني كان يسير في شارع دار ابن الأرقم باتجاه الجنوب ولعدم انتباه الطرف الأول ومخالفة الأفضلية وعدم انتباه الطرف الثاني حتم التصادم بين الطرفين مما نتج عن ذلك إضرار مادية لدى الطرف الأول في المقدمة وأسفل المركبة كما توجد إضرار قديمة نفس الموضع والطرف الثاني في المقدمة والركن الأمامي الأيسر وأسفل المركبة. وبذلك تكون نسبة الإذانة على الطرف الأول 75% حسب مادة المرور رقم 50/6/1/1/4 وعلى الطرف الثاني 25% حسب مادة المرور رقم 50/2/24/1	





رقم الحادث: JD030122332

2

7299 درج	رقم اللوحة
موسسه رسيل الشرق للتشغيل والصيانه	اسم المالك
الراجحي للتأمين	شركة التأمين
تأمين طرف ثالث	التصنيف
Hyundai	الموديل
2014	تاريخ الصنع
07/10/2021	تاريخ الفاعلية
06/10/2022	تاريخ الانتهاء
P1021-MTI-TMNK-04803799	رقم الوثيقة
KMHCT41BXEU613279	رقم الهيكل
233380310	الرقم التسلسلي
7006172550	هوية المالك 03 Jan 2022 1548

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

وزارة الداخلية  
موسسة رسمى الطرق الصحراوية

رخصة سير

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
المملكه

المستخدم

هوية المستخدم

٧٠٠١١٧٢٥٥٠

هوية المالك

KMHCT41BXEU613279

رقم الهيكل

٧٢٩٩ د ج

رقم الورقة

7299 D R J

نوع التسجيل خاص

مركبة

طراز المركبة اكملت

مركبات

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٤

اللون

٢٣٣٣٨٠٣١٠

الرقم التسلسلي



03 Jan 2022 1545

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

محمد امين عبدالجواد احمد

MOHAMED AMEEN ABDELGAWAD AHMED

VER 1 النسخة

الرقم ٣٤٩١٧٤٤٧٠٨

DOB 06/05/1985

تاريخ الميلاد ١٤٠٥/٠٨/١٦

ISS 28/12/2020

تاريخ الاصدار ١٤٤٣/٠٥/١٣

EXP 07/12/2022

تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/٠٥/١٣

CAT PRIVATE

الفئة خاصة

NAL EGYPT

الجنسية مصر

RESTR 0 القيود


مجموعة B-G A+



2491744708

رخصة قيادة

03 Jan 2022 1545





03 Jan 2022 1538



03 Jan 2022 1538





03 Jan 2022 1537



03 Jan 2022 1537



03 Jan 2022 1537







1

رقم الحادث: JD030122332

رقم اللوحة	د ح ق 1662
اسم المالك	ABDUL LATIF JAMEEL RETAIL COMPANY LTD.-1700
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2019
تاريخ الفاعلية	01/01/2022
تاريخ الانتهاء	31/12/2022
رقم الوثيقة	P-01-2019-4-411-009187/R2
رقم الهيكل	6T1BF9FK9HX710487
الرقم التسلسلي	219151610
هوية المالك	7001398895

03 Jan 2022 1546

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

شركة عبد اللطيف جميل للبيج بالتجزئة

مشاري محمد بن خلف آل دويبه العمري

١١٠٤٠٩٥٩٦١ هوية المستقدم

٧٠٠١٣٩٨٨٩٥

6T1BF9FK9HX710487

١٦٦٢ د ج ق

1662 G J D

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة كعمري

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٧

تاريخ الانتهاء ١٤٤٧/١٧/١٧

المالك

المستقدم

هوية المالك

رقم الهيكل

رقم لوحة

سارية

تويوتا

وزن المركبة ١٩٩٥

اللون ابيض

٢١٩١٥١٦١٠



رقم التسطيح  
03 Jan 2022 1544

الهوية الوطنية  
رقم النسخة ٤



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

شاري بن محمد بن خلف آل دويه العمري

ALOMARI, MESHARI MOHAMMED K



الرقم : 1104095961

تاريخ الميلاد : 03/12/1993


تاريخ الانتهاء : 11/08/2026

مكان الميلاد : م. قطر



1104095961

03 Jan 2022 1544



03 Jan 2022 1547



03 Jan 2022 1539



03 Jan 2022 1538



03 Jan 2022 15:38



03 Jan 2022 15:38



03 Jan 2022 1538





03 Jan 2022 1539



شارع دار ابن الأرقم اتجاه الجنوب

شارع أحمد الماجد

قبل التصادم

1

2

أثناء التصادم

بعد التصادم

03 Jan 2022 1544



03 Jan 2022 1537



03 Jan 2022 1537





## نموذج مطالبة التأمين الإلزامي للمركبات (الطرف الثالث)

رقم المطالبة


1. معلومات مقدم المطالبة (الطرف الثالث) - الرجاء تعبئة النموذج بشكل كامل لإلزامية جميع الخانات ادناه

رقم وثيقة تأمين المؤمن له	رقم وثيقة التأمين الإلزامي	مبلغ التعويض	ريال سعودي		
<input checked="" type="checkbox"/> مركبة	<input type="checkbox"/> إصابات	<input type="checkbox"/> حريق	<input type="checkbox"/> ممتلكات	<input type="checkbox"/> وفیات	<input type="checkbox"/> أخرى
اسم المالك	مؤسسة / سيل العرف	رقم هوية المالك	٧٠٠٦١٧٢٥٥٠		
البريد الإلكتروني		رقم جوال المالك			
صندوق البريد / الرمز		رقم هوية سائق المركبة	٢٤٩١٧٤٤٧٠٨		
اسم السائق	مگر اصيم عبد الجواد	السائق هو مالك المركبة	<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		
تاريخ ميلاد السائق	١٩٨٥ / ٥ / ٦				

2. معلومات ووصف تفاصيل الحادث

مدينة / موقع الحادث	جدة	تاريخ و وقت وقوع الحادث	٢٠٢٢ / ١ / ٣	صباح <input type="checkbox"/> مساء <input type="checkbox"/>
مباشرة الحادث من قبل	<input checked="" type="checkbox"/> نجم	رقم تقرير الحادث	ID030122332	
نسبة مسؤولية مقدم المطالبة	<input type="checkbox"/> 75% <input type="checkbox"/> 50% <input checked="" type="checkbox"/> 25% <input type="checkbox"/> 0%	رقم لوحة مركبة الطرف الثالث	٧٢٩٩ ز / ٢	

ضع علامة (X) لإظهار منطقة الضرر في المركبة بسبب الحادث



يرجى وصف كيفية وقوع الحادث

صادم أثناء تقاطع ، والضرر في الصام  
الأمام والرفرف اليسار والفاخوسى  
اليسار الأمامى

3. إقرار وقبول - خاص بمطالبة الطرف الثالث

رقم الحساب البنكي الخاص بمالك المركبة (IBAN) SA5380000565608010078811  
أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أعلاه في بنك الراجحي أو بواسطة شيك ، فإنني أخلي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً، كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

أوافق على منح شركة التأمين، ولعرض دراسة المطالبة، الحق في الاستفسار من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المختصة الأخرى أو أي شركة مرخصة/معتقدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقاً لقواعد العمل المقررة الخاصة بتبادل المعلومات، عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الحادث أو حوادث سابقة سواء تعلقت بالمركبة أو سابقها. كما أوافق على منح شركة التأمين الحق في تزويد تلك المعلومات والمطالبات الخاصة بي إلى الجهات الحكومية أو الشركات الأخرى المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

مقدم المطالبة  مالك المركبة  شخص آخر

اسم مقدم المطالبة	مگر اصيم عبد الجواد	رقم هوية مقدم المطالبة	٢٤٩١٧٤٤٧٠٨
تاريخ	٢٠٢٢ / ١ / ٣	رقم جوال مقدم المطالبة	٥٥٩٦٥١٤٦٩٣
التوقيع			

للاستعمال الرسمي

المستندات مكتملة  نعم  لا المستندات الناقصة

هل يتطلب معاينة المركبة  نعم  لا تاريخ / / رقم الموظف / / التوقيع

(تكون المعاينة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

ملاحظات:

## سند استلام

هذا السند يجب أن يكون مطبوع من نظام الشركة ولا يعياً باليد

رقم المطالبة

### عزيزي مقدم المطالبة:

شكراً لك لتقديم مطالبتك، نود اشعارك بأنه قد تم تقديم المطالبة الخاصة بكم و في حالة وجود أي استفسار أو توضيح يمكنك التواصل مباشرة على رقم الاتصال الموضوع أدناه.

### معلومات المطالبة

رقم الوثيقة	رقم اللوحة	تاريخ المطالبة	رقم الإتصال

### حالة المطالبة

المستندات التي تم تقديمها  مكتملة  المستندات المستلمة

المستندات الناقصة  غير مكتملة

هل يتطلب معاينة المركبة  نعم  لا ( تكون المعاينة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات )

### معلومات هامة - دون اخلال بمبادئ حماية العملاء

- تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك المعطاة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوماً تقويمياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.

- يمكن للعميل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوى بالشركة وذلك من خلال مركز الاتصال أو موقع الشركة الإلكتروني المبين أدناه.

- في حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء،

وذلك باستخدام الهاتف: 8001256666 أو الموقع الإلكتروني: [www.sama.com.gov.sa](http://www.sama.com.gov.sa)

[www.wataniya.com.sa](http://www.wataniya.com.sa)

920 00 36 55

اسم الفرع  صباح  مساء / / الوقت / التاريخ

موظف خدمة العملاء  التوقيع

إسم البنك

رقم الحساب البنكي  
الخاص بملك المركبة (IBAN)

(على العميل التأكد من صحه رقم الايبان عند استلام هذا السند)

## مبادئ حماية العملاء

### حقوق ومسؤوليات العميل:

1. تلتزم الشركة عند تلقي المطالبة أن تزود مقدمها أو العميل بإيصال أو إرسال رسالة نصية تفيد بتلقي الشركة المطالبة .
2. تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو الجهات المرخص لها بذلك المغطاة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً تقويمياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
3. يمكن للعميل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوى بالشركة، وفي حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء وذلك باستخدام الهاتف: 8001256666 أو الموقع الإلكتروني: [www.sama.com.gov.sa](http://www.sama.com.gov.sa)
4. تلتزم الشركة بإبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه. أما عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم بالآتي:
  - أ. تزويد مقدم المطالبة بخطاب رسمي يتضمن أسباب رفض المطالبة.
  - ب. إبلاغ مقدم المطالبة عن امكانية تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفة التأمينية.
  - ج. تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة .
5. تلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذا النموذج عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن خمسة عشر يوماً من اكمال مستندات المطالبة.
6. لا يحق لشركة التأمين الاستناد في احتساب التعويض على تقدير شيخ المعارض إلا في حال كانت تكلفة إصلاح المركبة تتجاوز 50% من القيمة السوقية للمركبة أو ظهر من المعاينة أن المركبة تالفة ولا يمكن إصلاحها من خلال حصول العميل على نسخة من التقرير المعتمد من المعايين التابع للشركة و تتحمل شركة التأمين المصاريف المتعلقة بسحب المركبة وتقديرها.
7. حقوقه تجاه الشركة :
  - أ. تسقط الحقوق الناشئة لمقدم المطالبة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمن له أو السائق أو من ينوب عنهما أو مقدم المطالبة أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة ، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له أو السائق أو مقدم المطالبة أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الحق بالرجوع على أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركا أو متواطئاً ، على أن تلتزم الشركة بتعويض مقدم المطالبة إذا كان حسن النية.
  - ب . يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه المطالبة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
  - ج. لا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه المطالبة بعد القضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تفتتح به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
  8. لا يحق لشركة التأمين طلب مستندات إضافية غير المذكورة في سند الإستلام كنواقص للمطالبة.

## المستندات المطلوبة لتقديم المطالبة ( الطرف الثالث)

الحالة	أضرار بالمركبة	ممتلكات عامة	ممتلكات خاصة	إصابة	وفاة
في حال أن مسؤولية الطرف الثالث ليست 100%	أ + ب	أ + 11	أ + ج	أ + 12 + 14	أ + 13 + 14 + 15

البنء	الرقم	المستندات المطلوبة	البنء	الرقم	المستندات المطلوبة
أ	1	أصل تقرير الحادث و الكروكي	ج	9	صورة من إثبات ملكية الممتلكات
	2	صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث		10	صور لأضرار الممتلكات
	3	صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث)	د	11	أصل الإيصال المستلم عن أضرار الممتلكات العامة
4	رقم الحساب البنكي (الابيان) لمالك المركبة	12		أصل التقرير الطبي الصادر من المستشفى في حالات الإصابات	
ب	5	صور لأضرار المركبة		13	أصل شهادة الوفاة ( في حال وجود حالة وفاة )
	6	أصل ثلاث تقديرات الورش وأصل تقدير قطع الغيار / تقدير شيخ المعارض		14	أصل صك الحكم الصادر من المحكمة
ج	7	أصول ثلاث تقديرات لأضرار الممتلكات	15	أصل صك حصر الورثة الصادر من المحكمة	
	8	أصول قوائم البضاعة المتضررة (في حال تضرر البضاعة)	16	أصل التفويض بتقديم المطالبة في حال تقديمها من شخص آخر	

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR  
المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
مؤسسة راسين السوق المفتوحة  
عنوان العميل

رخصة سيار

VEHICLES REGISTRATION

هوية المستقدم ٧٠٠٢١٧٢٥٠

هوية المالك ٧٢٩٩٩

KMHCT41BXEU613279

ج د ر ج

7299 D R J

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة اكسنت

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٤

هوية المالك

رقم الهوية

رقم لوحة

مركبة

وزن المركبة

اللون

البيضاء

٢٣٣٣٨٠٣١٠

الرقم التسلسلي



التاريخ : 2022/01/11

## الموضوع : تفويض

السادة / شركة الوطنية للتأمين

بعد التحية و الاحترام ،،،

نفيدكم نحن مؤسسة رسيل الشرق للتشغيل و الصيانة سجل رقم 7006172550 بأننا نفوض السيد / محمد امين عبدالجواد إقامة رقم 2491744708 بان يقوم بمتابعة إجراءات السيارة اكسنت موديل 2014 لوحة رقم 7299 ح ر د وانهاء الإجراءات وعمل كل مايلزم عمله لذلك

حادث رقم JD 030122332

على ان يتم تحويل مبلغ التعويض على احد حساباتنا التالية :

SA5380000565608010078811

بنك الراجحي


SA1915000562116222260001


بنك البلاد

وشكرا لحسن تعاونكم

مؤسسة رسيل الشرق للتشغيل و الصيانة







مركز تقدير اضرار تقدير مقدار مركز	DA Center - مركز التقدير
جدة	Center City مدينة المركز
09/01/2022	Print Date - تاريخ الطباعة
09/01/2022	DA Date - تاريخ التقدير
DA0901221272	DA Report No - رقم التقرير
JD030122132	Accident No - رقم الحادث
محمد	Accident Attended By - مباشرة عن طريق

إيصال تقدير الأضرار  
Damage Assessment Receipt

عملينا العزيز  
شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار ، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.  
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:  
خدمة العملاء : 920000460  
بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa  
أوقات الإتصال  
الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً  
يوم الجمعة و السبت : مغلق

**Dear Customer**  
Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service  
Please contact our customer care for inquiries and complains  
Customer care: 920000460  
e mail: cs@taqdeer.sa  
Opening Hours  
Sun to Thu. from 8:00 AM to 8:00 PM  
Fri and Sat. Closed

بيانات التقدير  
اسم المالك : مؤسسة رسيل الشرق  
الجوال: (0596514695)  
نوع المركبة: هيونداي  
الموديل: اكسنت  
رقم اللوحة: ح ز د 799

**Taqdeer Details**  
Owner Name: مؤسسة رسيل الشرق  
Mobile No.: 0596514695  
Vehicle Type: Hyundai  
Model: اكسنت  
Plate No: 799 H R 1

**Details Payment**  
الدفع بواسطة: مؤسسة رسيل الشرق  
طريقة الدفع نقاط البيع

**Payment Details**  
Payment By: الشرق رسيل مؤسسة  
Payment Method: POS

Taqdeer Fees	ريال 37.50	رسوم التقدير
VAT (15%)	ريال 5.63	معدل الصريبة المطبقة (15%)
Total Fees	ريال 43.13	مجموع الرسوم
VAT Registration Number	310586565800003	الرقم الدريبي


\* هذا الإيصال الصادر إلكترونياً من نظام تقدير الأضرار ، اعتباراً من تاريخ إصداره ، ولا يمكن ولا يطلب وجوده مع النكاح والمصارعة من الجهات الرسمية لخدمة التقدير النهائي بل من الإطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني cs@taqdeer.sa  
\* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.  
\* To ensure the authenticity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: http://da.taqdeer.sa




Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
09/01/2022 11:04:58 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/01/2022 10:38:40 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/01/2022 10:47:23 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0901221272	رقم التقرير - DA Report No	
JD030122332	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	Owner	
7006172550	رقم الجوال / Mobile No		
0596514693	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
Hyundai	الموديل / Model	Vehicle Info	
اكسنت	اللون والسنة / Color & Year		
White 2014	رقم اللوحة / Plate No		
D R J 7299	رقم الهيكل / Chasis No		
KNHCT41BXEU613279	التكلفة التقديرية / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
1700.00	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)		
255.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار	
1867.50	ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	Spare Parts	
280.13	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	
3567.50	(A+B+VAT) Total Cost including VAT / التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة	Final Estimation	
4102.63			
%بناء على المعايير المعتمدة حيث يوجد اصلاح سابق بجوده ردينه على الصدام الأمامي50تم وضع نسبة استهلاك		ملاحظات	Comments

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	75
مؤسسة رسيل الشرق	POS	25





Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center
Jeddah	مدينة المركز - Center City
09/01/2022 11:04:58 AM	تاريخ الطباعة - Print Date
09/01/2022 10:38:40 AM	تاريخ التقدير - DA Date
09/01/2022 10:47:23 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA0901221272	رقم التقرير - DA Report No
JD030122332	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقدير الأضرار النهائي  
Final Damage Assessment Report

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	ضريبة القيمة المضافة (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
2147.63	280.13	1867.50	0%	2880.00	Commercial Vehicle Solutions Corporation

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الاجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
292.50	50%	25%	780.00	780.00	1	صدام امامي 865111R010
1065.00	0%	25%	1420.00	1420.00	1	شمعة نور يسار عادي 921011R040
510.00	0%	25%	680.00	680.00	1	رفرف امامي يسار 663111R350

شيخ المعارض	
	قبل
	بعد
0	الفرق
	قبل
	بعد
0	الفرق
	قبل
	بعد
0	الفرق
0	المتوسط
0	اجور تقديرات
0	سحب المركبة
0	المجموع
100%	نسبة الادانة على المؤمن له
0.00	الصافي

شيخ الورش	
1867.5	قطع الغيار قبل الخصم
	نسبة الخصم
1867.50	قطع الغيار بعد الخصم
	قطع الغيار التجاري قبل الخصم
	نسبة الخصم
0.00	قطع الغيار التجاري بعد الخصم
0	قيمة الإطار قبل الخصم
	نسبة خصم
0	قيمة الإطار بعد الخصم
1700	اجور اعمال يد (متوسط)
37.5	اجره التقديرات
0	سحب المركبه
3605.00	المجموع
75%	نسبة الادانه على المؤمن له
2703.75	الصافي

0	الاقبل
---	--------

التوقيع: \_\_\_\_\_

13/01/2022 14:56