

JB11092123



11-Sep-2021 17:20:52 PM

إجراءات ما بعد الحادث:

1. التوجه إلى الجهات المعنية بموجب الإشعار المعطى من قبل المحقق وهي كالتالي:
2. الحصول على ورقة الإصلاح من قبل أحد أقسام المرور من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
3. الحصول على تسعيرة تقدير الأضرار من قبل مراكز التقديرات المعتمدة من خلال الإشعار المعطى من قبل المحقق.
4. التوجه إلى شركة التأمين بعد الحصول على ورقة الإصلاح و تسعيرتقدير الأضرار.
5. الحصول على مخالصة نهائية أو الموافقة الخطية بإصلاح المركبة من شركة التأمين.

ملاحظات:

- شركة نجم لا تتقاضى أي مبالغ مالية من أطراف الحادث للخدمة المقدمة لهم
- إذا كان الطرف يحمل وثيقة تأمين شامل، يمكنه مراجعة شركة التأمين الخاصة به.
- شركة نجم غير مسؤولة عن تكاليف النقلات (السطحات)
- لتقديم المطالبة الرجاء احضار رقم الحساب البنكي (الأيبان)
- يحق للعميل تقديم اعتراضه على نسبة مسؤولية الحادث خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث و ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.najm.sa
- لعمل تقدير لأضرار المركبة يلزم حجز موعد في احد مراكز تقدير من خلال الموقع www.taqdeer.sa أو عبر تطبيق تقدير على الأجهزة الذكية

للإستفسار والعلاجات:

care@najm.sa

www.najm.sa

920000560

أسهل طريقة للتبلغ عن الحادث وأكثر حمل تطبيق "نجم" الآن
www.najm.sa/app

خدمتكم غابتنا وتمنى لكم قيادة آمنة



11-Sep-2021 17:20:52 PM



نموذج طلب تقدير أضرار


السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة الموضحة بياناتها ادناه:
عزيزنا العميل لمعرفة اقرب مركز لتقدير اضرار المركبات يرجى الدخول على هذا الرابط [حي البرموك، ميناء الملك فهد الصناعي، الجبيل 35525](#)

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير [taqdeer.sa](#):

اوقات العمل من السبت الى الخميس من الساعة 8 صباحا الى الساعة 5 مساء

JB11092123	رقم الحالة
PM 04:53:35 11/09/2021	تاريخ الحادث
هانى سليمان مصطفى	اسم المالك
كونكوردي	طراز المركبة
كرايسلر	نوع المركبة
أسود	لون المركبة
3683	رقم الهيكل
ا ه ب 8907	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم O الضرر الجديد X

مكان الضرر
المؤخرة



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



11-Sep-2021 17:20:52 PM




نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة المرور
نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرة

JB11092123	رقم الحالة
PM 04:53:35 11/09/2021	تاريخ الحادث
هانني سليمان مصطفى	اسم المالك
كونكورد	طراز المركبة
كرايسلر	نوع المركبة
أسود	لون المركبة
3683	رقم الهيكل
0%	نسبة الإدانة
8907 ا ه ب	رقم اللوحة

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0 الضرر الجديد X

مكان الضرر
المؤخرة



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



11-Sep-2021 17:20:52 PM

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560



إشعار مراجعة

JB11092123	رقم الحالة
الوطنية للتأمين	شركة تأمين
920003655	رقم الاتصال

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نامل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

Damage Assessment Center in Al-Jubail	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
ALJubail	مدينة المركز - Center City	
15/09/2021 11:19:37 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/09/2021 03:08:20 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
15/09/2021 10:54:37 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1409212742	رقم التقرير - DA Report No	
JB11092123	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

هاني سليمان مصطفي	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
2028474191	رقم الهوية / ID	Owner	
0503345078	رقم الجوال / Mobile No		
Chrysler	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
كونكورد	الموديل / Model	بيانات المركبة	معلومات التقدير Assessment Details
Black 2004	اللون والسنة / Color & Year	Vehicle Info	
B H A 8907	رقم اللوحة / Plate No		
2C3HD46R74H603683	رقم الهيكل / Chasis No		
Saeed bin Muhammad bin Ali Al-Yamani Workshop	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
800.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
2,687.85	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
3487.85	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
سنوات على جميع القطع غير ١٠% حيث ان عمر المركبة اكثر من 50 يتم احتساب نسبة استهلاك		ملاحظات	Comments
الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)	
Payment By	Payment Method	Liability (%)	
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100	



Damage Assessment Center in Al-Jubail	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
ALJubail	مدينة المركز - Center City	
15/09/2021 11:19:37 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/09/2021 03:08:20 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
15/09/2021 10:54:37 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1409212742	رقم التقرير - DA Report No	
JB11092123	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
2,687.85	0%	2337.26	Afyal Information Technology

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
629.55	50%	10%	1399.00	1	اسطبة رفرغ خلفي يمين 4780058AH
2058.30	50%	10%	4574.00	1	صدام خلفي 4574896

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المالك
هاني سليمان مصطفى روك
المستخدم

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

هوية المستخدم ٢٠٢٨٤٧٤١٩١
رقم الهيكل 2C3HD46R74H603683
رقم اللوحة أ ٩٠٧ ب ٥ أ 8907 B H A

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة كونكورد
حمولة المركبة
سنة الصنع ٢٠٠٤

ماركة المركبة كرايسلر
وزن المركبة
اللون
الرقم التسلسلي ٢٥٤٥٣٦٠٠



Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



بطاقة حساب حاري
Current Account Card

هاني سليمان مصطفى روك

14600 - الجبيل

رقم الحساب: 4018945

146608015656130

ح/ج:

SA36 8000 0146 6080 1565 6130

ايبان:

نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم
hajm

رقم المطالبة نعباً النموذج بشكل كامل
رقم وثيقة تأمين المؤمن له مبلغ المطالبة 3487.85 ريال سعودي

1. معلومات المستفيد

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات وفيات أخرى
الاسم هاني سليمان مصطفى روك
رقم الهوية 2028474191 البريد الإلكتروني Hani.Rouk@gmail.com
رقم الجوال 0503345078 صندوق البريد /
الرمز 35714-8390

2. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد نعم لا
اسم السائق هاني سليمان مصطفى روك
رقم هوية سائق المركبة 2028474191

3. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث الجبيل
تاريخ ووقت وقوع الحادث 04:53:35 11/9/2021 صباحاً
رقم تقرير الحادث JB 11092123
مباشرة الحادث من قبل نجم أخرى
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75%
رقم لوحة مركبة المستفيد 8907 أهب

4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلامه لمبلغ التعويض المستحق له وفقاً للتقديرات المرفقة وفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك البراهنجي، فإنني أخطي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة كالياً أو مستقبلاً، كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي SA3680000146608015656130
الخاص بالمستفيد (IBAN) أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

5. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد شخص آخر
اسم مقدم المطالبة هاني سليمان روك
رقم هوية مقدم المطالبة 2028474191
رقم جوال مقدم المطالبة 0503345078
الصفة النظامية نفسه - صاحب لطلب
التوقيع التاريخ 2021/9/15

6. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة نعم لا
تاريخ / /
رقم / اسم الموظف
المستندات الناقصة
التوقيع
(تكون المعالجة خلال 4 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
هوية المقيمين
RESIDENT IDENTITY

هاني سليمان مصطفى روك

HANI SULIMAN MUSTAFA ROUK

الرقم ٢٠٢٨٤٧٤١٩١ نسخة ٨

التجديد

الاصدار ١٤٤٦/٠٤/٠٣ الميلاد ١٩٧٣/٠٧/٠١

المهنة مهندس كيميائي

الجنسية فلسطيني بوثيقة أردنية الديانة الاسلام

مناصب العمل الشركة العربية كيميائية وكيماويات

بهر وكيمياء



2028474191





11 Sep 2021 1703



11 Sep 2021 1703





11 Sep 2021 1703



11 Sep 2021 1704



11 Sep 2021 1704



11 Sep 2021 1704








11 Sep 2021 1704





11 Sep 2021 1704





11 Sep 2021 1711



2021-09-11
17:08:21

الهوية الوطنية
رقم السمة

المملكة العربية السعودية
وزارة الصحة
مشاري بن عبدالله بن احمد آل قمام الشرابي

ALSHAWARANI, MESHARI ABDULLAH A



No: 1107735829
DOB: 26/05/2000
DOE: 22/11/2025

الرقم : ١١٠٧٧٣٥٨٢٩
تاريخ الميلاد : ١٤٢١/٠٥/٢٢ هـ
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/١١/٠١ هـ
مكان الميلاد : م التنته

11 Sep 2021 1711

MINISTRY OF SAUDI AERIALS
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة طيران
OFFICIALS REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك عبد الله بن محمد بن عبدالله الشمران
المستخدم عبد الله بن محمد بن عبدالله الشمران

هوية المتقدم ١٠٤٨٨٠٥٩٩٦
هوية المالك

KMHCT41B5GU867162
رقم الترخيص

٨٢٤٦ ج ك ر
رقم التوحة

8346 R K J
رقم التوحة

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة الكسيفت

حمولة المركبة ٥
سنة الصنع ٢٠١٦

تاريخ الإقهاء ١٤٤٢/٠٦/٢٣
اللون ابيض

الرقم التسلسلي ١٤٨٤٣٢٤١٠



11 Sep 2021 1711

1

رقم الحادث: JB11092123

رقم اللوحة	ح ك ر 8346
اسم المالك	ABDULLAH AHMAD ALSHAMRANI
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Hyundai
تاريخ الصنع	2016
تاريخ الفاعلية	26/05/2021
تاريخ الانتهاء	25/05/2022
رقم الوثيقة	P-01-2021-4-416-039640
رقم الهيكل	KMHCT41B5GU867162
الرقم	148432410
	11 Sep 2021

Handwritten signature or scribble.

Statement Form
إبلاغ إيلدة



S/N 933196
الرقم التسلسلي

Car Number

رقم الإيلدة
2028494191

Name

050335028

الاسم
عبدالله محمد الباحة

Model Number

Part No

رقم الإيلدة
050335028

Legal Capacity

Witness

أحدت صفة التلي
أحدت صفة التلي

Any old damages
Search of the accident
Old damage X New damage 0


هل هناك أيلدة قديمة أو أيلدة جديدة
هل هناك أيلدة قديمة أو أيلدة جديدة

Do you have injuries
Yes/No

Accident Scenario

Locate the damage
From the Scenario

عند التوقف على تقاطع شارع الملك عبدالله مع الملك عبد العزيز تم صدم سيارتي من الملك لعدم وجود كراج مع الطريق الكثر



Grid for damage location marking

I declare

All the data and information herein above stated are valid.

أنا أيا

Date

Signature

التاريخ
11-9-2021

التوقيع
عبدالله محمد الباحة



11 Sep 2021 1704



11 Sep 2021 1704



11 Sep 2021 17:04








11 Sep 2021 1704



11 Sep 2021 1704



11 Sep 2021 1704



11 Sep 2021 1713

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



هاني سليمان مصطفى روك

HANI SULIMAN MUSTAFA ROUK

No 2028474191

الرقم ٢٠٢٨٤٧٤١٩١

DOB 01/07/1972

تاريخ الميلاد ١٣٩٢/٠٥/٢٠

Exp 05/02/2024

تاريخ الانتهاء ١٤٤٥/٠٧/٢٤

O+ فصيلة الدم


تاريخ الاصدار ١٤١٥/٠٧/٢٤

بدون قيود

النوع خاصة

فلسطيني بوثيقة اردنية

الجنسية



11 Sep 2021 1714

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المملكة
الملك سلمان بن عبدالعزيز

المستخدم

هوية المستخدم ٢٠٢٨٤٧٤١٩١

رقم الهيكل 2C3HD46R74H603683

رقم الترخيص ٨٩٠٧ أ ب ه أ

8907 B H A

مشاركة المركبة كل اسبوع

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة كوتورك

حمولة المركبة ٢٠٠٤

الرقم التسلسلي

٢٥٤٥٣١٠٠

11 Sep 2021 1714

Handwritten scribbles and symbols, including a large 'G' shape, a vertical line, and various curved marks.















8907 BHA
KSA

CONCORDE LX









11/09/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
JB11092123	رقم الحادثة / Case Number	التقرير النهائي Final Report
11/09/2021 16:53:35	وقت الحادث / Accident Time	جهة التحویل سحبت لنجم
الجيبيل XMR6+WRM0 الجيبيل البلد: الجيبيل 35513، السعودية الجيبيل البلد: المنطقة	مكان الحادث Accident Location	
26.9928419, 49.6620182	أحداثيات الحادث / Coordinate	

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	مشاري عبدالله احمد	هاني سليمان مصطفى
الجنسية / Nationality	سعودي	تلسطيني
العمر / Age	21 26/05/2000	50 01/07/1972
رقم الاتصال / Mobile No.	0537782279	0503345078
رقم الهوية / ID Number	1107735829	2028474191
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		05/02/2024
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		11/09/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	عبدالله احمد عبدالله
طراز المركبة / Make/Model	هيونداي / اكست	هاني سليمان مصطفى
سنة ولون / year & color	أبيض / 2016	كرايسلر / كونتور
رقم اللوحة / Plate No	ح ك ر 8346 / خصوصي	أ ه ب 8907 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2021-4-416-039640	شركة ملاة للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	25/05/2022	26/07/2022
تاريخ البداية / Start Date	26/05/2021	27/07/2021
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, كفيه
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيسر, Front Left
الممتلكات / Properties	المؤخرة, Rear
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	السائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	1855
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع واستماع اقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين يسرون على طريق الملك عبدالله وعند وصولهم الي تقاطع طريق الملك عبدالعزيز ولعدم ترك مسافة كافية من قبل الطرف الأول حكما الاصطدام بالطرف الثاني وبذلك يتحمل الأول نسبة ١٠٠% بموجب القانون رقم 50/1/37 الأول المقدمه يسر الثاني المؤخره يمين	
		