

Damages to Insured Vehicle

أضرار السيارة المؤمن عليها

Present location of damaged vehicle

Damaged Description (Affected Parts) الموقع الحالي للسيارة المتضررة

Please specify the damaged parts on the drawing وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالسيارة)

حدد الأجزاء المتضررة على الرسم

Third Party's Particulars

Property ممتلكات Vehicle سيارات

بيانات الطرف الثالث

Owner الملك

Damaged Description (Affected Parts)

وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالسيارة)

Please specify the damaged parts on the drawing حدد الأجزاء المتضررة على الرسم

Injured Persons

الأشخاص المصابون

Nature of Injury	طبيعة الإصابة	Name	الاسم
			لا يوجد

Description of Accident
(Draw a Simple Sketch)

كيفية وقوع الحادث
(مع رسم كروكي مبسط)

كنت حاسك لسيارة ونظرات سيارة فادحة من خلفي وهم قنني

Enclosures

المرفقات

- Original of Traffic Accidents / Police Report / Najm Report
 - Copy of Insured Vehicle's Registration (E.Umami)
 - Copy of Repair Permission - Accident's Sketch
 - Copy of valid driver's license
 - Repair's Invoice (if not by engineer or technician)
 - Copy of owner's ID card (Commercial - gate only)
- Mandate to begin repair processes shall be finalized after completing the said documents and taking the procedures required.
The insured can receive the vehicle after paying the specified deductible and depreciation.

- أصل تقرير المرور / الشركة / تقرير شركة نجم للمركبات التأمينية
- صورة استمارة السيارة المؤمن عليها
- صورة من إذن الإصلاح + رسم كروكي الحادث
- صوره رخصة قيادة السائق / سارية الترخيص
- تقارير الإصلاح / شخ المعازم / صور الحادث
- صورة الهوية / السجل التجاري

يتم التعميد ببدء عمليات الإصلاح بعد إكمال المستندات الموضحة أعلاه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يتم تسليم المركبة للعميل بعد دفع مبلغ التحمل والإستهلاك المحدد في وثيقة التأمين.

Insured Declaration

I, the undersigned do hereby declare that there is no other insurance policy under which I can be indemnified in respect of this accident or loss. I do further declare that I own this vehicle and that in case of accepting this claim, I/we have subrogated all my/our right arising of the accident detailed above to Wataniya. By virtue of this declaration I/we have waived the full sum of recovery entitled to me/ us against this loss and I/we have no objection to pay all amounts and accruals arising of this accident to Wataniya as well as issuance of relevant cheques in its name. Based on this declaration, I shall have no right, whatsoever, to claim this amount at any time.

إقرار المؤمن له

أقر أنا الموقع أدناه بأنه ليست هناك أية وثيقة تأمين أخرى يمكن التعويض من خلالها فيما يتعلق بهذا الحادث أو الخسارة. كما أقر بأن هذه السيارة ملك لي، و أنه في حالة قبول هذه المطالبة بأنني / بأننا قد أظنت/أظنت جميع حقوقني / حقوقنا الناشئة عن هذا الحادث المذكورة بيانته أعلاه إلى الشركة الوطنية وبهذا أتنازل/نتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي / لنا عن هذا الحادث والمبالغ لدي / لدينا من دفع جميع المبالغ والمستحقات الناشئة عن هذا الحادث إلى الشركة الوطنية وإصدار الشيكات باسمها وبناء على هذا الإقرار فإنه لا يحق لي بأي وجه أو في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ.

Driver Declaration

I, the undersigned do hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, that the particulars entered above are true and correct. In case of accepting this claim, I/we have subrogated all my/our rights arising of the accident detailed above to Wataniya. By virtue of this declaration I/we have waived the full sum of recovery entitled to me/ us against this loss and I/we have no objection to pay all amounts and accruals arising of this accident to Wataniya as well as issuance of relevant cheques in its name. Based on this declaration, I shall have no right, whatsoever, to claim this amount at any time.

إقرار السائق

أقر أنا الموقع أدناه حسب علمي واعتقادي التام بأن البيانات المدونة أعلاه حقيقية وصحيحة وأنه في حالة قبول هذه المطالبة بأنني / بأننا قد أظنت/أظنت جميع حقوقني / حقوقنا الناشئة عن هذا الحادث المذكورة بيانته أعلاه إلى الشركة الوطنية وبهذا أتنازل/نتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي / لنا عن هذا الحادث ولا مانع لدي / لدينا من دفع جميع المبالغ والمستحقات الناشئة عن هذا الحادث إلى الشركة الوطنية وإصدار الشيكات باسمها وبناء على هذا الإقرار فإنه لا يحق لي بأي وجه أو في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ.

Insured's Signature:.....

Driver's Signature:.....

Date: / /

توقيع المؤمن له:.....

توقيع السائق:.....

التاريخ: 3 / 12 / 2022

For Official Use Only

للاستعمال الرسمي فقط

Remarks	ملاحظات
Claim Expenses	رسم المطالبة
Deductible	التحمل
No. of Deductible	عدد التحملات
Damage Location	موقع الضرر
Depreciation (percentage of spare parts / according to the policy)	نسبة الاستهلاك على قطع الغيار / على حسب شروط الوثيقة

التوقيع: / / التاريخ: مستلم المطالبة:

Received By:..... Date: / / Signature:.....



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

عبد الرحمن بن سعيد بن صالح العمري
ABDULRAHMAN SAEED BIN SALEH ALAMRI

No. 1109001360

DOB 12/06/2000

Exp 21/10/2027

رقم الهوية ١١٠٩٠٠١٣٦٠
تاريخ الميلاد ١٤٢٧/٠٦/١٠
تاريخ الانتهاء ١٤٤٩/١٠/٢١
تاريخ الاصدار ١٤٢٩/٠٥/٢١

فئة المرور
بنوع قيود

الجنسية
سعودي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المالك
البنك الاهلي للتجاري

المستخدم
سعيد بن صالح بن علي العمري

رقم الهوية ١٠٢١٢٥٨١٥٥

رقم الهياكل ٧٠٠٠٢٥٨٨٧

رقم الترخيص 1HGCV1633JA605293

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة كورد

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٧٠١٨

رقم الترخيص ١٦٤٢

مركبة هوندا

وزن المركبة ١٤٨٥

رقم الترخيص ١٦٤٢

رقم الترخيص ٢٨١٢٢٩٦١٠





نظام الحوادث المرورية

تاريخ التقرير ١٤٤٣/٠٦/٢٩
رقم الحادث ٤٠٠٧٢٣٦٦٤٤٩

تقرير حادث مروري

تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٦/٢٩ والموافق : ٢٠٢٢/٠١/٢٤ في يوم : الاثنين تمام الساعة : ٠٩:٤١:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة

عدد الوفيات : ٠ عدد الإصابات : ٠ عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والشخص والاستماع لأقوال الطرفين في الحادث تبين الطرف الأول يسير طريق تقاطع جده مع الطائف حي لين المسار الأيسر والطرف الثاني خلفه تماما وبسبب عدم ترك مسافة كافية من قبل الطرف الأول حتم التصادم بالطرف الثاني ونتج عن الحادث أضرار مادية لكلا الطرفين الأول مقدمه الثاني موخره وبهذا تكون نسبة الأمان على الطرف الأول 100% نتيجة عدم ترك مسافة كافية من نظام المرور 50/2/19 وتفادي الانحلال فاقول الأطراف بأراحة المركبات

المركبة رقم (٠١)

السائق : مفر الجعيد رقم السجل : ١٠٩٣٢٠٦٠٠٩ تاريخ الميلاد : ١٤١٧/٠٧/١٧ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : سعود الجعيد رقم السجل : ١٠٩١٠٦٥١٨٣ تاريخ السجل : ١٤٤٧/١٠/٢٧
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٤٢/١٠/٢٧ تاريخ التجديد : -

اسم البنك : رقم الحساب : الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
تويوتا جيب مصنفق ابيض ٩ راكب فائق د ق ٥ ٣٣٢٠ خاص ٢٠٣٦٦٤٧١٠

شركة التأمين : شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيخ) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٥/٢١ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب : بيانات الركاب : الاسم : الحالة الصحية : رقم البطاقة : الحالة الصحية : الاسم

المركبة رقم (٠٢)

السائق : عبدالرحمن العمري رقم السجل : ١١٠٩٠٠١٣٦٠ تاريخ الميلاد : ١٤٢١/٠٣/١٠ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : البنك الأهلي التجاري رقم السجل : ٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧ تاريخ السجل : ١٤٤٩/٠٥/٢١
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٣٩/٠٥/٢١ تاريخ التجديد : -

اسم البنك : رقم الحساب : الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
هوندا اكورد رصاصي ٩ راكب فائق د ص ر ١٦٤٢ خاص ٢٩٤٢٣٦٦١٠

شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠٥/٠٦ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب : بيانات الركاب : الاسم : الحالة الصحية : رقم البطاقة : الحالة الصحية : الاسم

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق :

الاسم : مشعل الوابلي

الرتبة :

التوقيع :

مدير الإدارة

الجميعد

مطر

سعد

سعود

الا سببم

تاريخ الميلاد ١٧ / ٠١ / ١٤١٧

رقم البطاقة ١٠٩١٠٦٥١٨٣ الجنسية سعودي

العنوان

المنزل

ص.ب

رمز

المدينة

الجوال ٥٥٠٥٧٧٩٨٤

النشاط

الاسم

المستخدم الفعلى

رقم الملف ١٤٨٥ - ٠٧٥٥ - ١٠٤٤

مكان التسجيل ١٠٤٤ مرور الروضة

تاريخ الدخول ٢١ / ١١ / ١٤٤٠

بطاقة الجمرك ١٠١٩١٨١٧٢٠ ميناء الدخول جدة

الصلاحيه ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤

التاريخ القديم / /

الرقم التسلسلي ٢٠٣٦٦٤٧١٠

تاريخ التسجيل ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤١

اللوحة الحرفية د ق ه ٣٣٢٠ التسجيل ٠١ خاص

JTEFU71J8KF001892

رقم الهيكل

التسجيل

اللوحة الرقمية

٩٠٥ راكب فاقل

نوع الهيكل

٠٢ سيارة ركوب

النوع

شهادة الفحص

جيب مصندق

طراز السيارة

تويوتا

ماركة السيارة

عدد السلندرات

٠٠٠٠٥

حمولة السيارة

٠١٨٠٠

سنة السيارة ٢٠١٩

وزن السيارة

عدد المحاور

اللون الآخر

اللون الرئيسي ابيض

رقم العقد

المدينة

المعرض

الملاحظات

F٧ المعلومات المعدلة

F٦ المالكين السابقين


F٥ المستخدمين المفوضين

F١٠ الرسوم المستحقة

F٩ المخالفات غير المسددة


F٨ العمليات على السيارة

MV٣٠٢١E: لوحات هذه المركبة مفقودة



رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

rd2401221818	رقم الحالة / CaseNumber
1/24/2022 9:41:16 PM	وقت الحادث / Accident Time
ام الحمام الغربي, شارع الطائف, ظهرة لبن, الرياض السعودية, 12551 ظهرة لبن: المنطقة	مكان الحادث / Accident Location





rd2401221818

نجم
najm

21/06/1443	التاريخ
2/1/2022 11:04:35 AM	الموافق
rd2401221818	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم rd2401221818

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 21/06/1443 الموافق 24/01/2022 في تمام الساعة 09:41 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	مطر عائض مطر الجعيد	1093206009	سعود سعد مطر الجعيد	تويوتا/جيب مصنق	د ق هـ 3320	100%
2	عبدالرحمن سعيد صالح العمرى	1109001360	v البنك الاهلي التجاري	هوندا/اكورد	د ص ر 1642	0%

تمت مباشرة الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم rd2401221818 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	تويوتا	جيب مصنق	د ق هـ 3320	100%	عدم ترك مسافة كافية,عدم الانتباه و عدم اخذ الحيطة والحذر

تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
rd2401221818	1/24/2022 9:41:16 PM	4007236640

وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.

نجم
najmالعمليات
Operations

CR. 1010229751

وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الإحترام ،،،،



rd24012218185803

نجم
najm

التاريخ : 01/02/2022 11:04:52 AM

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

نموذج طلب أذن اصلاح مركبة (بدل فاقد)


السادة / إدارة المرور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرة.

rd2401221818	رقم الحادث / Case Number
1/24/2022 9:41:16 PM	تاريخ الحادث / Accident Time
v البنك الاهلي التجاري	اسم مالك المركبة / Owner Name
2018	سنة الصنع / Manu. Year
رصاصي	لون المركبة / Vehicle Color
اكورد	طراز المركبة / Vehicle Model
هوندا	نوع المركبة / Vehicle Type
5293	رقم الهيكل / Chassis NO
رخصة سير المركبة	نوع التسجيل / Reg Card Type
1642 د ص ر	رقم اللوحة / Plate Number
0 %	نسبة المسؤولية (%) / LD %

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة
المؤخرة



rd24012218182033

نجم
najm

التاريخ : 01/02/2022 11:04:57 AM

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

نموذج طلب تقدير اضرار (بدل فاقد)

رقم الحادث : rd2401221818

تاريخ الحادث : 24/01/2022 09:41:16 PM


السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة الموضحة بياناتها ادناه:

عزيزنا العميل لمعرفة أقرب مركز لتقدير اضرار المركبات يرجى الدخول على الرابط أقرب-مركز/ <https://taqdeer.sa>

وللإطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير www.taqdeer.sa

البنك الاهلي التجاري	اسم مالك المركبة / Owner Name
2018	سنة الصنع / Manu. Year
رصاصي	لون المركبة / Vehicle Color
اكورد	طراز المركبة / Vehicle Model
هوندا	نوع المركبة / Vehicle Type
5293	رقم الهيكل / Chassis NO
1642 د ص ر	رقم اللوحة / Plate Number

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة
المؤخرة



رقم اللوحة : د ق ه ٣٣٢٠ التسجيل ٠١ النوع : جيب مصندق السنة : ٢٠١٩
رقم البطاقة : ١٠٩١٠٦٥١٨٣ اللون : ابيض
الاسم : سعود سعد مطر الجعيد

الاسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : P/٢٠٦/٥٥١٥/١٩/١٠٠٩٦٩٥١/٠٠ :
نوع التأمين : طرف ثالث : الحالة : منتهية
اسم الشركة : شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
تاريخ الاصدار : ١٤٤١/٠٣/٠٦ تاريخ البداية ١٤٤١/٠٣/٠٨ تاريخ النهاية : ١٤٤٢/٠٥/٢١

رقم الوثيقة :
نوع التأمين : الحالة :
اسم الشركة :
تاريخ الاصدار : تاريخ البداية : تاريخ النهاية :

رقم الوثيقة :
نوع التأمين : الحالة :
اسم الشركة :
تاريخ الاصدار : تاريخ البداية : تاريخ النهاية :



بطاقة الهوية الوطنية
نسخة



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



عبدالرحمن بن سعيد بن صالح الكبيسي العمري

١١٠٩٠٠١٣٦٠

الرقم

١٤٤٤/٠٣/٠٤ هـ

تاريخ الانتهاء

الطائف

جهة الإصدار

التعويض

مكان الميلاد

١٤٣١/٠٣/١٠ هـ

تاريخ الميلاد



1109001360

تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ

١٤٣٨/٠٢/٢٣ هـ

الطائف

٢٩٢

الشركة السعودية للمختبرات الخاصة	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
الرياض	مدينة التقدير - Assessment City	
03/02/2022 11:24:27 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
31/01/2022 01:12:42 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
31/01/2022 02:00:53 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA3101222472	رقم التقرير - DA Report No	
RD2401221818	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
البنك الاهلي التجاري	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات التقدير Assessment Details
7000025887	رقم الهوية / ID	Owner	
0555443101	رقم الجوال / Mobile No		
هوندا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
اكورد	الموديل / Model	Vehicle Info	
2018 رصاصي	اللون والسنة / Color & Year		
د ص ر 1642	رقم اللوحة / Plate No		
1HGCV1633JA605293	رقم الهيكل / Chasis No		
نصف فل	نوع المركبة / Vehicle Type		
الشركة السعودية للمختبرات الخاصة	اسم المركز / Damage Assessment Center	مركز تقدير الأضرار	
الشركة السعودية للمختبرات الخاصة	اسم الورشة / Workshop Name	Damage Assessment Center	
طارق عبدالله الوكر	اسم المقيم / Assessor Name		
31/01/2022 01:20:40 PM	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date-Damage Assessment Center		
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser		
يتم تحويل المركبة لتقييم فرق القيمة السوقية حسب المعايير المعتمده لوجود ضرر كبير في الهيكل الأساسي	ملاحظات التحويل / Transferring Comment		
مركز مطابقة	اسم المعرض / Showroom Name		
31/01/2022 02:00:53 PM	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date-Appraiser		
55000.00	قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost	تقدير مئمن	
30000.00	قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost	Appraiser Estimation	
المؤخرة ضرر في الشاص	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment		
25000.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	أجمالي التكلفة	
		Final Cost	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
البنك الاهلي التجاري	نقاط البيع	0





24 Jan 2022 2234





24 Jan 2022 2234











24 Jan 2022 2235



24 Jan 2022 2235






24 Jan 2022 2235



24 Jan 2022 2235





24 Jan 2022 2243

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



عبدالرحمن بن سعيد بن صالح العمري

ABDULRAHMAN SAEED BIN SALEH ALAMRI

No. 1109001360 الرقم ١١٠٩٠٠١٣٦٠


DOB 12/06/2000 تاريخ الميلاد ١٤٢١/٠٣/١٠

Exp 21/10/2027 تاريخ الانتهاء ١٤٤٩/٠٥/٢١

O- فصيلة الدم ١٤٢٩/٠٥/٢١ تاريخ الاصدار

بدون قيود الفيوذ النوع خاصة

سعودي الجنسية



24 Jan 2022 2247

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيمر
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك

المستخدم

سويد بن صالح بن علي المرعي

١٠٢١٢٥٨١٥٥

هوية المستخدم ٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧

هوية المالك

1HGCV1633JA605293

رقم الهيكل

١٦٤٢ د هـ ر ١٦٤٢

رقم الترخية

١٥٤٢

نوع التسجيل خاص

مركبة المركبة هوندا

طراز المركبة الكوردا

وزن المركبة ١٤٨٥

٢٠١٨ سنة الصنع

رصاصي

اللون

٢٩٤٢٣٩٦١٠

الرقم التسلسلي



24 Jan 2022 2247

2

رقم الحادث: RD2401221818

رقم اللوحة	د ص ر 1642
اسم المالك	National Commercial Bank (Auto Lease)
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين شامل
الموديل	113
تاريخ الصنع	2018
تاريخ الفاعلية	01/12/2021
تاريخ الانتهاء	30/11/2022
رقم الوثيقة	P-01-2018-4-411-004969/R3
رقم الهيكل	1HGCV1633JA605293
الرقم التسلسلي	294239610
هوية المالك	7000025887

24 Jan 2022 2243

•
•



24/01/2022 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
RD2401221818	Case Number / رقم الحادثة	التقرير النهائي Final Report
24/01/2022 21:41:16	Accident Time / وقت الحادث	جهة التحویل مرور الشمال
الرياض ام الحمام الغربي، شارع الطائف، طهيرة لبن، الرياض 12551 السعودية	مکان الحادث Accident Location	
24.6525511, 46.5975724	Coordinate / أختصاصات الحادث	

Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	الاسم / Name
عبدالرحمن سعيد صالح العمري	مطر عائض مطر الجعيد	الجنسية / Nationality
سعودي	سعودي	العمر / Age
22 12/06/2000	25 28/11/1996	رقم الاتصال / Mobile No.
0555443101	0567703175	رقم الهوية / ID Number
1109001360	1093206009	نوع الرخصة / License Type
رخصة خاصة	رخصة خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
21/10/2027	15/04/2026	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date
24/01/2022	24/01/2022	

المعلومات الشخصية	المعلومات المركبة
اسم المالك / Owner Name	سعود سعد مطر الجعيد
طراز المركبة / Make/Model	تويوتا / جيب مصندق
سنة ولون / year & color	أبيض / 2019
رقم اللوحة / Plate No	د ق هـ 3320 / خصومي
	د ص ر 1642 / خصومي

التأمين	اسم الشركة / Company Name
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2018-4-411-004969/R3
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	30/11/2022
تاريخ البداية / Start Date	01/12/2021
نوع التأمين / Insurance type	شامل

معلومات الحادث	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم ترك مسافة، no sufficient distance، عدم الانتباه، Not to take caution، كفاية و عدم ادق الحيطه والحذر
الانظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة، front
الممتلكات / Properties	المؤخرة، Rear
احتمالية حق الرجوع / Recovery	
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	

معلومات المحقق	رقم المحقق / Surveyor ID
وصف الحادث / Accident Description	1089492613 / 4535
معلومات المحقق / Surveyor Info	بعد المعاينة والاطلاع والشعوص والاستماع لأقوال الطرفين في الحادث تبين الطرف الاول يسير طريق تقاطع حده مع الطابق حي لبن المسار الأيسر والطرف للثاني خلفه تماما وبسبب عدم ترك مسافة كفايه من قبل الطرف الأول حتم التصادم بالطرف الثاني ونتج عن الحادث أضرار مادية لكلا الطرفين الأول مقدمه الثاني موخره وبهذا تكون نسبة الإلانه على الطرف الأول ١٠٠% نتيجة عدم ترك مسافة كفايه من نظام المرور 19/2/50 وتقاوي الانحرام قاموا الأطراف بازاحة المركبات
	









24 Jan 2022 2234



24 Jan 2022 2234



طريق جده تقاطع الطائف / لين



عدم ترك مسافة كافية 100%



بعد الحادث

24 Jan 2022 2244



24 Jan 2022 2236





24 Jan 2022 2236



24 Jan 2022 2236



24 Jan 2022 2236



24 Jan 2022 2236



24 Jan 2022 2236





24 Jan 2022 2236



24 Jan 2022 2236




24 Jan 2022 2236



24 Jan 2022 2236



24 Jan 2022 2236



رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

رقم الترخيص
Licence No. 1417/0717

اسم حامل الترخيص
Name of Licensee

ALJUAD, MATARI AEDH M

No. 1093206009

رقم الترخيص
Licence No. 1093206009

DOB 28/11/1996

تاريخ الميلاد
Date of Birth 28/11/1996

Exp 15/04/2026

تاريخ الانتهاء
Expiry Date 15/04/2026

AB+ فصيلة الدم

رقم الترخيص
Licence No. 1444/10/17

التقود بدون قيود

النوع خاصة



الجنسية المملكة العربية السعودية

24 Jan 2022 2239

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياره
VEHICLES REGISTRATION

المنطقه العربية السعودية
وزارة الداخلية
نوع: سيارة سعة مئزر الجيب

هوية المستخدم ١٠٩١٠٦٥١٨٣

رقم الهيكل JTEFU71J8KF001892

رقم التوحة ٣٣٢٠ ٥ د ق

3320 H G D

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة جيب مصقل
عدد اية المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٩

مشاركة المركبة تويوتا
وزن المركبة ١٨٠٠
اللون ابيض
الرقم التسلسلي ٢٠٣٦٢٤٧١٠



24 Jan 2022 2247



1

نجم
najm

No Insurance

لا يوجد تأمين

24 Jan 2022 2247