











I am Johnson

CX-9  
AWD

7475 XKD  
KSA

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment

مركز التقدير - DA Center	Jeddah
مدينة المركز - Center City	01/01/2022 10:02:34 PM
تاريخ الطباعة - Print Date	01/01/2022 04:28:21 PM
تاريخ التقدير - DA Date	01/01/2022 05:36:34 PM
تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	DA0101222154
رقم التقرير - DA Report No	JD271221679
رقم الحادث - Accident No	Najm
مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

تقرير تقدير الأضرار النهائي  
Final Damage Assessment Report

معلومات المركبة Vehicle Details		معلومات التقدير Assessment Details	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	ملاحظات Comments
رقم الهوية / ID	بيانات المركبة Vehicle Info	قطع الغيار Spare Parts	أجمالي التكلفة Final Estimation
رقم الجوال / Mobile No			
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer			
الموديل / Model			
اللون والسنة / Color & Year			
رقم اللوحة / Plate No			
رقم الهيكل / Chasis No			
التكلفة التقديرية / Estimated By			
(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية			
ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)			
(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار			
ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)			
(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية			
(A+B+VAT) Total Cost including VAT / التكلفة الإجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة			
البنك الاهلي التجاري			
7000025887			
0535656535			
Mazda			
9سي أكس			
Brown 2020			
X K D 7475			
JM5TCAWY2L0329907			
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment			
900.00			
135.00			
2232.90			
334.94			
3132.90			
3602.84			
الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)	
البنك الاهلي التجاري	POS	0	

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center
Jeddah	مدينة المركز - Center City
01/01/2022 10:02:34 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
01/01/2022 04:28:21 PM	تاريخ التقدير - DA Date
01/01/2022 05:36:34 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA0101222154	رقم التقرير - DA Report No
JD271221679	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقدير الأضرار النهائي  
Final Damage  
Assessment Report

القيمة النهائية مع ضريبة القيمة المضافة Sparepart Final value with VAT (15%)	القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم الإجمالي على Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
2567.84	334.94	0%	2481.00	Amal Tamm Co For service, call us at 920010431
القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم Discount %	الاجمالي Total	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
2232.90	10%	1546.00	1	باب ارامي يمسار 1
نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الاجمالي Total	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
0%	10%	935.00	1	باب ارامي يمسار 1
الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الخصم Discount %	الاجمالي Total	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
1391.40	10%	1546.00	1	باب ارامي يمسار 1
841.50	10%	935.00	1	باب ارامي يمسار 1

١٤٤٣/٠٣/٣٠  
٤٠٠٧١٤٠٩٧٨٤٩

تاريخ التقرير  
رقم الحادث

## نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
مرور جدة - وسط البلد

١٠:١٥:٠٠ م : تمام الساعة : ٢٠٢١/٢/٢٧ : الموافق : ١٤٤٣/٠٣/٢٣ : تاريخ الحادث :  
مدينة جدة : المدينة :

صدم مركبة متحركة : نوع الحادث :  
: عدد الوفيات :

عدد الإصابات : ٢

بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الثاني كان يسير داخل مواقف الاندلس مول النجفاء والطرف الأول كان خارجا من موقف ولخرج الطرف الأول للخلف حتم التصادم بينهما وتبع استمرار بالمركبتين الطرف الأول المؤخره والطرف الثاني الجانب الأيسر النسبة الطرف الأول(100%) رجوع للخلف الطرف الثاني(صفر%) حسب المادة رقم 381/50 من نظام المرور.

المركبة رقم (٠١) :  
السايق : نوب خميس : رقم السجل : ١٠٨١٥٥١٤٢٤ : تاريخ الميلاد : ١٤١٢/٠٨/٠١ : الجنس : انثى : الجنسية : العربية السعودية  
الحالة الصحية : سليم : مالك المركبة وقت الحادث : نوب خميس : تاريخ التجديد : ١٤٥٢/١٠/١٩ : تاريخ الانتهاء : ١٠٨١٥٥١٤٢٤ : رقم السجل :  
نوع الرخصة : خاصة : تاريخ الاصدار : ١٤٤٢/٠٨/١٩


اسم البنك : : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :  
٦٦٧٤٢٧٠١٠ : ٩ ركاب فائق : أزرق : ٩ ركاب فائق : ٥٠٥٩ ع : خاص : ٦٦٧٤٢٧٠١٠ :  
شركة التأمين : الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاة) : تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٤/٠٢ : نوع التأمين : طرف ثالث :  
مكان الصدمة : خفي : نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% : التكلفة :  
بيانات الركاب : : رقم البطاقة :  
الاسم : الحالة الصحية :  
١٤٥٢/١٠/١٩

المركبة رقم (٠٢) :  
السايق : موسى المسعري : رقم السجل : ١٠٧٥٨٢٩٣٦٤ : تاريخ الميلاد : ١٤٠١/٠٦/٢٧ : الجنس : ذكر : الجنسية : العربية السعودية  
الحالة الصحية : سليم : مالك المركبة وقت الحادث : نوب خميس : تاريخ الميلاد : ١٠٧٥٨٢٩٣٦٤ : تاريخ الانتهاء : ٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧ : رقم السجل :  
نوع الرخصة : خاصة : تاريخ الاصدار : ١٤٢٤/١١/٢١ : تاريخ التجديد : ١٤٤١/٠١/٣٠ : تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/١١/٢١

اسم البنك : : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :  
ملزدا : 9 أكس : بني غامق : ٩ ركاب فائق : ٧٤٧٥ ص : خاص : ٤٨٥٩٣٥٧١٠ :  
شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك) : تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠٥/٠٦ : نوع التأمين : تأمين شامل :  
مكان الصدمة : جانبي : نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% : التكلفة :  
بيانات الركاب : : رقم البطاقة :  
الاسم : الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : اخرى اخرى  
مسئولية الحادث والأسباب : اخرى

اصيد لاجرا (



الختم الرسمي

مدير الإدارة

صافي لاجرا

صفحة ١ من ١