

Damage Assessment Center in Medina	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
MEDINA	مدينة المركز - Center City	
07/06/2021 01:15:24 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
07/06/2021 10:38:20 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
07/06/2021 01:12:45 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0706211121	رقم التقرير - DA Report No	
MD05062130	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
البنك الاهلي التجاري	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات التقدير
7000025887	رقم الهوية / ID	Owner	
0567329297	رقم الجوال / Mobile No		
Honda	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
اكورد	الموديل / Model	Vehicle Info	
Silver 2021	اللون والسنة / Color & Year		
L N D 5015	رقم اللوحة / Plate No		
1HGCV166XMA600655	رقم الهيكل / Chasis No		
172.50	مجموع الرسوم / Total Fees	معلومات الدفع	
300146558300003	الرقم الضريبي / VAT Registration Number	Payment Info	
Saud Abdulaziz Ahmed Al-Shendi workshop	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
1000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
1,470.60	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار	
2470.60	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة	
		Final Estimation	
		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة (%) المسؤولية	رسوم مركز تقدير الاضرار	مبلغ الضريبة المستحق	مجموع الرسوم
Payment By	Payment Method	Liability (%)	DA Fees	VAT (15%)	Total Fees
البنك الاهلي التجاري	POS	0	150.00	22.50	172.50

Damage Assessment Center in Medina	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
MEDINA	Center City - مدينة المركز	
07/06/2021 01:15:24 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
07/06/2021 10:38:20 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
07/06/2021 01:12:45 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA0706211121	DA Report No - رقم التقرير	
MD05062130	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,470.60	10%	1420.87	Dar Adim Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1286.00	0%	0%	1286.00	1	صدام خلفي 86814
124.00	0%	0%	124.00	1	عظمة صدام خلفي يسار 54756
224.00	0%	0%	224.00	1	عاكس خلفي يسار 56852

Damage Assessment Center in Medina	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
MEDINA	مدينة المركز - Center City	
19/06/2021 08:06:49 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
07/06/2021 10:38:20 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
07/06/2021 01:12:45 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0706211121	رقم التقرير - DA Report No	
MD05062130	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
البنك الاهلي التجاري	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات التقدير
7000025887	رقم الهوية / ID	Owner	
0567329297	رقم الجوال / Mobile No		
Honda	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
اكورد	الموديل / Model	Vehicle Info	
Silver 2021	اللون والسنة / Color & Year		
L N D 5015	رقم اللوحة / Plate No		
1HGCV166XMA600655	رقم الهيكل / Chasis No		
172.50	مجموع الرسوم / Total Fees	معلومات الدفع	
300146558300003	الرقم الضريبي / VAT Registration Number	Payment Info	
Saud Abdulaziz Ahmed Al-Shendi workshop	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	
1000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
1,470.60	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار	
2470.60	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة	
		Final Estimation	
		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة (%) المسؤولية	رسوم مركز تقدير الأضرار	مبلغ الضريبة المستحق	مجموع الرسوم
Payment By	Payment Method	Liability (%)	DA Fees	VAT (15%)	Total Fees
البنك الاهلي التجاري	POS	0	150.00	22.50	172.50

بطاقة الهوية الوطنية

نسخة ٢



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

عيسى بن عوض بن عويص العازمي الرشيدى



١٠٨٥٦٥٧٦١٥

الرقم

١٤٤٢/١٢/٠٤ هـ

تاريخ الانتهاء

المدينة

جهة الإصدار

خيبر

مكان الميلاد

١٤١٤/١٠/٠٤ هـ

تاريخ الميلاد

تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ



1085657615

١٤٤٢/١١/٠٦ هـ

المدينه

٢٥١٤٠٠

نموذج مطالبة تأمين المركبات - الشامل
Motor Vehicle Claim From-Comprehensive



اسم شركة التأمين
رقم وثيقة التأمين المؤمن له

مبلغ المطالبة
رقم المطالبة :

1 - معلومات المستفيد

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق سرقة ممتلكات وفيات كوار طبيعية

الاسم **عيسى عوض الرشيد**
رقم الهوية **١٠٨٥٦٥٧٦١٥**
البريد الإلكتروني
رقم الجوال **٠٥٠٠٧٤٩٧٣٣**
مستوى البريد / الرمز

2 - معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد نعم لا

اسم السائق **عيسى عوض الرشيد**
رقم الهوية السائق **١٠٨٥٦٥٧٦١٥**

3 - معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وقوع الحادث **المدينة المنورة** تاريخ ووقت وقوع الحادث
سما / ساء / /
مباشرة الحادث من قبل نعم لا
رقم تقرير الحادث
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75% 100% رقم لوحة مركبة المستفيد

4 - معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك **فرتياخلي واير** شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً كما أقر بأنه قد تم تعويض عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد
أي خطأ في كتابة رقم (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

5A C 7 8 0 0 0 5 0 5 6 7 8 1 0 0 8 2 1 7

5 - إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أثناء ان البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد شخص آخر
اسم مقدم المطالبة **عيسى عوض الرشيد**
رقم الهوية **١٠٨٥٦٥٧٦١٥**
رقم الجوال **٠٥٠٠٧٤٩٧٣٣**
الصفة النظامية **أصبي عن نفسي**
التاريخ / / التوقيع

6 - لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة نعم لا
المستندات الناقصة
التاريخ / / رقم/اسم الموظف
التوقيع

بطاقة الهوية الوطنية

نسخة ٢



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

عيسى بن عوض بن عويض العازمي الرشيدى



١٠٨٥٦٥٧٦١٥

الرقم

١٤٤٢/١٢/٠٤ هـ

تاريخ الانتهاء

المدينة

جهة الإصدار

خيبر

مكان الميلاد

١٤١٤/١٠/٠٤ هـ

تاريخ الميلاد

تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ



1085657615

١٤٤٢/١١/٠٦ هـ

المدينة

٢٥١٤٠٠

Damage Assessment Center in Medina	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
MEDINA	Center City - مدينة المركز	
19/06/2021 08:06:49 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
07/06/2021 10:38:20 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
07/06/2021 01:12:45 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA0706211121	DA Report No - رقم التقرير	
MD05062130	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,470.60	10%	1420.87	Dar Adim Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1286.00	0%	0%	1286.00	1	صدام خلفي 86814
124.00	0%	0%	124.00	1	عظمة صدام خلفي يمين 54756
224.00	0%	0%	224.00	1	عاكس خلفي يمين 56852

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

البنك الاهلي التجاري

المالك

عيسى عوض عويض العازمي الرشيدى

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٨٥٦٥٧٦١٥

٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧

هوية المالك

1HGCV166XMA600655

رقم الهيكل

٥٠١٥ ل ن د

رقم اللوحة

5015 L N D

نوع التسجيل خصوصي

هوندا

ماركة

طراز المركبة اكورد

١٤٨١

وزن المركبة

حمولة المركبة ٥

فضي

اللون

سنة الصنع ٢٠٢١

٦٠٧٢٨١٠

الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك

البنك الاهلي التجاري

عيسى عوض عويض العازمي الرشيدى

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٨٥٦٥٧٦١٥

٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧

هوية المالك

1HGCV166XMA600655

رقم الهيكل

٥٠١٥ ل ن د

رقم اللوحة

5015 L N D

نوع التسجيل خصوصي

هوندا

ماركة

طراز المركبة اكورد

١٤٨١

وزن المركبة

حمولة المركبة ٥

فضي

اللون


سنة الصنع ٢٠٢١

٦٠٧٢٨١٠

الرقم التسلسلي



نموذج مطالبة تأمين المركبات - الشامل
Motor Vehicle Claim From-Comprehensive



اسم شركة التأمين
رقم وثيقة التأمين المؤمن له

مبلغ المطالبة
رقم المطالبة :

1 - معلومات المستفيد

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق سرقة ممتلكات وفيات كوار طبيعية

الاسم **عيسى عوض الرشيد**
رقم الهوية **١٠٨٥٦٥٧٦١٥**
البريد الإلكتروني
رقم الجوال **٠٥٠٠٧٤٩٧٣٣**
مستوى البريد / الرمز

2 - معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد نعم لا

اسم السائق **عيسى عوض الرشيد**
رقم الهوية السائق **١٠٨٥٦٥٧٦١٥**

3 - معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وقوع الحادث **المدينة المنورة** تاريخ ووقت وقوع الحادث
سما / ساء / /
مباشرة الحادث من قبل نعم لا
رقم تقرير الحادث
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75% 100% رقم لوحة مركبة المستفيد

4 - معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك **فرتياخلي واير** شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً كما أقر بأنه قد تم تعويض عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد
أي خطأ في كتابة رقم (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

٥٨٢٧٨٠٠٠٠٥٥٢٦٠٨-١٠-١٠-١٨-٢١٧

5 - إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أثناء ان البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد شخص آخر
اسم مقدم المطالبة **عيسى عوض الرشيد**
رقم الهوية **١٠٨٥٦٥٧٦١٥**
رقم الجوال **٠٥٠٠٧٤٩٧٣٣**
الصفة النظامية **أصلي عن نفسي**
التاريخ / / التوقيع

6 - لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة نعم لا
المستندات الناقصة
التاريخ / / رقم/اسم الموظف
التوقيع

Damage Assessment Center in Medina	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
MEDINA	Center City - مدينة المركز	
19/06/2021 08:06:49 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
07/06/2021 10:38:20 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
07/06/2021 01:12:45 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA0706211121	DA Report No - رقم التقرير	
MD05062130	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,470.60	10%	1420.87	Dar Adim Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1286.00	0%	0%	1286.00	1	صدام خلفي 86814
124.00	0%	0%	124.00	1	عظمة صدام خلفي يمين 54756
224.00	0%	0%	224.00	1	عاكس خلفي يمين 56852

Damage Assessment Center in Medina	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
MEDINA	مدينة المركز - Center City	
19/06/2021 08:06:49 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
07/06/2021 10:38:20 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
07/06/2021 01:12:45 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0706211121	رقم التقرير - DA Report No	
MD05062130	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
البنك الاهلي التجاري	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات التقدير
7000025887	رقم الهوية / ID	Owner	
0567329297	رقم الجوال / Mobile No		
Honda	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
اكورد	الموديل / Model	Vehicle Info	
Silver 2021	اللون والسنة / Color & Year		
L N D 5015	رقم اللوحة / Plate No		
1HGCV166XMA600655	رقم الهيكل / Chasis No		
172.50	مجموع الرسوم / Total Fees	معلومات الدفع	
300146558300003	الرقم الضريبي / VAT Registration Number	Payment Info	
Saud Abdulaziz Ahmed Al-Shendi workshop	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	
1000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
1,470.60	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	قطع الغيار	
2470.60	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	Final Estimation	
		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة (%) المسؤولية	رسوم مركز تقدير الأضرار	مبلغ الضريبة المستحق VAT (15%)	مجموع الرسوم
Payment By	Payment Method	Liability (%)	DA Fees	VAT (15%)	Total Fees
البنك الاهلي التجاري	POS	0	150.00	22.50	172.50

Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



بطاقة حساب جاري
Current Account Card

عيسى عوض عويض العازمي الرشيدى

55200 - أ.حد - المدينة المنورة

15977200

رقم العميل:

552608010080317

ح/ج:

SA27 8000 0552 6080 1008 0317

إيبان:

Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



بطاقة حساب جاري
Current Account Card

عيسى عوض عويض العازمي الرشيدى

55200 - أ.حد - المدينة المنورة

15977200

رقم العميل:

552608010080317

ح/ج:

SA27 8000 0552 6080 1008 0317

إيبان:



نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٢/١٠/٢٨
رقم الحادث : ٤٠٠٦٤٩٤٣٣٦

تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١٠/٢٤ الموافق : ٢٠٢١/٠٦/٠٥ في يوم : السبت تمام الساعة : ١٦:٠٠ م
المدينة : مدينة المدينة المنورة مكان الحادث : الملك عبدالله

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والإستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين يسيرون داخل مواقف الراشد مول باتجاه الشرق ولعدم ترك مسافة كافية من الطرف الأول حتم التصادم بين المركبات ونتج عن ذلك أضرار مادية لكلا الطرفين أضرار مركبة الطرف الأول الركن الأمامي الأيمن أضرار مركبة الطرف الثاني الركن الخلفي الأيسر وبذلك تكون نسبة الادانة 100% على الطرف الأول لعدم ترك مسافة أمان كافية.

المركبة رقم (٠١)

السائق : MOHAMMAD
رقم السجل : ٢١٤٥٨٨١٦٥٨ تاريخ الميلاد : ١٤٠٤/٠٦/٠١ الجنس : ذكر الجنسية : تشاد
مالك المركبة وقت الحادث : OTHMAN YOUSEF رقم السجل : ٢١٤٥٨٨١٦٥٨
الحالة الصحية : سليم تاريخ الإصدار : ١٤٣٠/٠٣/٠٤ تاريخ التجديد : ١٤٤٠/٠٣/١٦ تاريخ الانتهاء : ١٤٥٠/٠٣/٠٤
نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك :
الماركة : كامري الطراز : فضي اللون : ٩ راكب أقل نوع الهيكل : ب ن ي ١٩٦٣ رقم اللوحة : خاص نوع التسجيل : # التسلسلي : ٩٥٣٣٦٠٠ رقم الحساب :

شركة التأمين : الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولا) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٣٨/١١/١٩ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة :

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السائق : عيسى الرشيد
رقم السجل : ١٠٨٥٦٥٧٦١٥ تاريخ الميلاد : ١٤١٤/١٠/٠٤ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : البنك الاهلي التجاري رقم السجل : ٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧
الحالة الصحية : سليم تاريخ الإصدار : ١٤٣٩/١٢/٢٦ تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : ١٤٤٩/١٢/٢٦
نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك :
الماركة : هوندا الطراز : اكورد اللون : فضي نوع الهيكل : ٩ راكب أقل رقم اللوحة : ٥٠١٥ د ن ل ٥٠١٥ نوع التسجيل : خاص # التسلسلي : ٦٠٧٢٨١٠ رقم الحساب :

شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٧/٢٨ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة :

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

مدير الإدارة

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : نفال البقمي

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة



نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٢/١٠/٢٨
رقم الحادث : ٤٠٠٦٤٩٤٣٣٦

تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١٠/٢٤ الموافق : ٢٠٢١/٠٦/٠٥ في يوم : السبت تمام الساعة : ١٦:٠٠ م
المدينة : مدينة المدينة المنورة مكان الحادث : الملك عبدالله

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والإستماع الى أقوال الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين يسيرون داخل مواقف الراشد مول باتجاه الشرق ولعدم ترك مسافة كافية من الطرف الأول حتم التصادم بين المركبات وبتج من ذلك أضراو مادية لكلا الطرفين أضراو مركبة الطرف الأول الركن الأمامي الأيمن أضراو مركبة الطرف الثاني الركن الخلفي الأيسر وبذلك تكون نسبة الادانة 100% على الطرف الأول لعدم ترك مسافة أمان كافية.

المركبة رقم (٠١)

السائق : MOHAMMAD
رقم السجل : ٢١٤٥٨٨١٦٥٨ تاريخ الميلاد : ١٤٠٤/٠٦/٠١ الجنس : ذكر الجنسية : تشاد
مالك المركبة وقت الحادث : OTHMAN YOUSEF رقم السجل : ٢١٤٥٨٨١٦٥٨
الحالة الصحية : سليم تاريخ الإصدار : ١٤٣٠/٠٣/٠٤ تاريخ التجديد : ١٤٤٠/٠٣/١٦ تاريخ الانتهاء : ١٤٥٠/٠٣/٠٤
نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك :
الماركة : كامري الطراز : فضي اللون : ٩ راكب أقل نوع الهيكل : ب ن ي ١٩٦٣ رقم اللوحة : خاص نوع التسجيل : # التسلسلي : ٩٥٣٣٦٠٠ رقم الحساب :

شركة التأمين : الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولا) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٣٨/١١/١٩ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السائق : عيسى الرشيدوي
رقم السجل : ١٠٨٥٦٥٧٦١٥ تاريخ الميلاد : ١٤١٤/١٠/٠٤ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : البنك الاهلي التجاري رقم السجل : ٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧
الحالة الصحية : سليم تاريخ الإصدار : ١٤٣٩/١٢/٢٦ تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : ١٤٤٩/١٢/٢٦
نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك :
الماركة : هوندا الطراز : اكورد اللون : فضي نوع الهيكل : ٩ راكب أقل رقم اللوحة : ٥٠١٥ د ن ل ٥٠١٥ نوع التسجيل : خاص # التسلسلي : ٦٠٧٢٨١٠ رقم الحساب :

شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٧/٢٨ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

عبدالله بن محمد بن عبدالمجيد

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : نفال البقمي

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة









نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

١٤٤٢/١٠/٢٨
٤٠٠٦٤٩٤٣٣٦

تاريخ التقرير
رقم الحادث

تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١٠/٢٤ الموافق : ٢٠٢١/٠٦/٠٥ في يوم : السبت تمام الساعة : ٠١:١٦:٠٠ م
المدينة : مدينة المدينة المنورة
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات :
وصف الحادث :

عدد أطراف الحادث : ٢

عدد الإصابات :

بعد المعالجة والإسعاف والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين يسيرون داخل مواصلات الراشد مول باتجاه الشرق وعدم ترك مسافة كافية من الطرف الأول حتى تتصادم بين المركبتين وتنتج عن ذلك أضرار مادية لكلا الطرفين أضرار مركبة الطرف الأول الركن الأمامي الأيمن أضرار مركبة الطرف الثاني الركن الخلفي الأيسر وبذلك تكون نسبة الأضرار 100% على الطرف الأول لعدم ترك مسافة أمن كافية.

المركبة رقم (٠١)

السايق : MOHAMMAD

الحالة الصحية : سليم

نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك :

الماركة :

تويوتا

شركة التأمين : الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (إبلا)

مكان الصدمة : حلقى

بيانات الركاب :

الاسم

رقم السجل : ٢١٤٥٨٨١٦٥٨ تاريخ الميلاد : ١٤٠٤/١٠/٠١ الجنس : ذكر الجنسية : نشد
مالك المركبة وقت الحادث : OTHMAN YOUSEF تاريخ التسجيل : ٢١٤٥٨٨١٦٥٨
تاريخ الإصدار : ١٤٢٠/٠٣/٠٤ تاريخ التجديد : ١٤٤٠/٠٣/١٦

رقم الحساب :
رقم اللوحة : رقم الهيكل : اللون : الطراز :
ب ن ي ١٩٦٣ حاصص ٩ راكب نقل فضي كاسري

تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٢٨/١١/١٩ تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٢٨/١١/١٩ نوع التأمين : طرف ثالث

نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة :

رقم البطاقة الحالة الصحية

المركبة رقم (٠٢)

السايق : عيسى الرشيد

الحالة الصحية : سليم

نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك :

الماركة :

هوندا

شركة التأمين : الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (استيفاك)

مكان الصدمة : حلقى

بيانات الركاب :

الاسم

رقم السجل : ١٠٨٥١٥٧٦١٥ تاريخ الميلاد : ١٤١٤/١٠/٠٤ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : البنك الاطى التجارى تاريخ التسجيل : ٧٠٠٠٢٥٨٨٧
تاريخ الإصدار : ١٤٢٩/١٢/٢٦ تاريخ التجديد :

رقم الحساب :
رقم اللوحة : رقم الهيكل : اللون : الطراز :
د ن ل ٥٠١٥ حاصص ٩ راكب نقل فضي اكورد

تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٢٣/٠٧/٢٨ تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٢٣/٠٧/٢٨ نوع التأمين : تأمين شامل

نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة :

رقم البطاقة الحالة الصحية

نتج عن الحادث : أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : نقل النبوي

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

تفاصيل

رقم البطاقة : ٣١٤٥٨٨١٦٨٣

السيارات السابقة

رقم الهيكل : []

رقم الملف : []

بطاقة الجمرک : []

اللوحه الرقميه : []

اللوحه الحرفيه : []

نوع الايصال : []

الرقم التسلسلي : []

رقم التفويض : []

نوع التسجيل : []

رقم الايصال : []

رقم البطاقة : []

لعموده السيارات السابقه

خبرات الاستفسار

استفسار عن رخصه سير

الاستفسار عن شهاده فحص المركبه

المستخدم العقلي / التفاوض


المركبات المقومه لرقم الهوية

مركبات المستخدم العقلي

الاستفسار عن التأمين

الاستفسار بالطاقه الجمرکيه

موافقات هيئه النقل



رقم الاصدار ٥٠٠ تاريخ الاصدار ١٧٠٤/٨٤٤٦

رقم الاصدار ٥٠٠ تاريخ الاصدار ١٧٠٤/٨٤٤٦

لا يوجد تأمين للمركبة MV3802E



تقدير مفصل عن سيارة
تفصيل المركب

وضع السيارة : **صالحة**
 الاسم : **OTHMAN**
 رقم البطاقة : **٢١٤٥٨١٦٧٢**
 العنوان : **المدينة**
 المدينة : **٠٥٥٦٤٢٣٦٧٥**
 النشاط :
 المستخدم الفعلي : **الاسم**

مكان التسجيل : **٤٠٤١** مرور جده
 بطاقة المركب : **٠١٠٧٧٣٦٦**
 التاريخ القديم :
 تاريخ التسجيل : **١٤٢٤ / ١٠ / ٢٠**
 اللوحة الحرفية : **ب ن ي**
 اللوحة الرقمية :
 النوع : **٢** سيارة ركوب
 مرافقة سيارة : **تويوتا**
 سلاسلية : **٢٠٠٤** وزن السيارة
 اللون الرئيسي : **فضي** اللون الآخر :
 اللون :
 شركة عبدالله يوسف ال : **المدينة**
 رقم الكرت : **١٥٣٦٢٨٢٠** رقم الملف : **٤١٢٤٢٥١**
 تاريخ الحول : **١٤٢٤ / ٨ / ٢٧** تاريخ الحول : **١٤٢٩ / ١٠ / ٢٠**
 ميناة الحول : **٠٩٥٢٤٣٦٠٠** ميناة الحول : **عبدالله الحول**
 رقم الهيكل : **٦٦١٤٤٣٣٦٧٤٢٧٥١٩** رقم الهيكل : **١**
 نوع الهيكل : **خاص**
 تاريخ الفحص : **٩** تاريخ الفحص : **٥**
 عدد السجلات : **٤** عدد السجلات :
 عدد المحاور : **١** عدد المحاور :

المستكشف الطولي :
 المستكشف العرضي :
 المتكامل عن المسند :
 المتكامل عن السيارة :
 المتكامل عن المدينة :
 المتكامل عن المنطقة :