

استمارة بلاغ عن حادث سيارة

1/1

21778-411-6-2021-02-C

أ. بيانات السيارة المؤمن عليها،

بيانات المؤمن	السيارة المؤمن عليها
اسم المؤمن له	عادل أحمد الرشيد
الشخص المسئول	عادل أحمد الرشيد
هاتف رقم	0054040
هاتف رقم	
فاكس رقم	
البريد الإلكتروني	
نوع السيارة	كامل
رقم وثيقة التأمين	رقم اللوحة 1378 دل
بيانات السائق	
اسم سائق السيارة	عادل أحمد الرشيد
هاتف رقم	0054040
الجوال	
فاكس رقم	
البريد الإلكتروني	
مئة رخصة القيادة	<input checked="" type="checkbox"/> خصوصي <input type="checkbox"/> عمومي
عمر السائق	

ب- وصف الحادث،


نوع المطالبة	1. أضرار السيارة المؤمنة <input type="checkbox"/> 2. طرف ثالث <input type="checkbox"/> 3. سرقة <input type="checkbox"/> 4. حريق <input type="checkbox"/> 5. حادث انقلاب <input type="checkbox"/> 6. الكوارث الطبيعية <input type="checkbox"/>
تاريخ وقوع الحادث	الوقت: / /
نسبة الخطأ على المؤمن له	500 %
كيفية وقوع الحادث (مع رسم كروكي مبسط)	
<p>أثناء الحضور على طرف الشيخ جابر الصباح طريق الأول على الطرف الأيمن و الطرف الثاني في المسار الإسفل و الاتجاه الطرف الأول على الطرف الثاني</p>	
هل تم إبلاغ المرور بالحادث؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> رقم السجل في تقرير المرور _____ قسم المرور المختص
هل تم إعداد تسعيرة للأضرار بالسيارة؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> تقدير قيمة الإصلاح _____ رس
ما هو الغرض الذي استخدمت له السيارة وقت الحادث؟	شخصي <input type="checkbox"/> تجاري <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>
هل السيارة قابلة للتحرير؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>

ج - أضرار السيارة المؤمن عليها:

الموقع الحالي للسيارة المتضررة:

وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالسيارة):

عين الأجزاء المتضررة على الرسم:



نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري



تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١٠/٢٥ الموافق : ٢٠٢١/٠٦/٠٦ في يوم : الاحد تمام الساعة : ١٠:٠٤:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : الشيخ جابر الاحمد الصباح

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ذلك ان كلى الطرفين يسيرا على طريق الشيخ جابر الصباح باتجاه الجنوب الطرف الاول في المسار الأيمن والطرف الثاني في المسار الأيسر ولانحراف الطرف الاول على الطرف الثاني حتم التصادم بينهم ونتج عن ذلك اضرار مادية للمركبات الطرف الاول الركن الخلفي الأيسر والطرف الثاني الركن الأمامي الأيمن والمقيد وبذلك تكون نسبة الادانة على الطرف الاول 100% المخالفه انحراف 24/2/50

المركبة رقم (٠١)

السايق : ياسر العتيبي رقم السجل : ١١٣٧٤٤٧٠٦٤ تاريخ الميلاد : ١٤٢٥/٠٦/٢٧ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : محمد العتيبي رقم السجل : ١٠٣٨٢٢٧٤٧٢٠ تاريخ الانتهاء :
نوع الرخصة : تاريخ الاصدار تاريخ التجديد

اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
هونداي : النترا : ابيض : ٩ راكب فاكل : ح ر ل ٦٦٨٦ : خاص : ٦٩٨٥٤٢٣١٠

شركة التأمين : شركة التعاونية للتأمين تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٣٦/٠٦/١٧ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السايق : عادل الرشيدى رقم السجل : ١١٠١٩٣٤٠٨٩ تاريخ الميلاد : ١٤١٨/١٢/١٣ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : البنك الاهلي التجارى رقم السجل : ٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧ تاريخ الانتهاء :
نوع الرخصة : تاريخ الاصدار تاريخ التجديد
خاصة : ١٤٣٨/٠٦/٠٦ -

اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
تويوتا : كامري : ابيض : ٩ راكب فاكل : د ل ع ١٣٦٧ : خاص : ٧٦٢٦٢١٨١٠

شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٥/٠٨ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجيء

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : عبدالممنع العنزي

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

وضع السيارة

الا سم

محمد

علي

رثيع

العتيبي

رقم البطاقة

١٠٣٨٣٢٧٤٧٢ الجنسية سعودي

تاريخ الميلاد ٠١ / ٠٧ / ٣٧٩

العنوان

الرياض

ت / ٢١٤٠٥٥٤

المدينة

رمز

ص.ب

المسزل

النشاط

الجوال ٥٩٩٠٣٦٩٩

الاسم

المستخدم الفعلي

مكان التسجيل ٢١٤٢ مرور بقيق

رقم الملف ٤١٣٦ - ٠١٢٤ - ١٤٢

بطاقة الحيزك ٣٠١٤٠٦٤٠٧٧ ميعاء الدخول الدمام

تاريخ الدخول ٢٣ / ٠٥ / ٤٣٥

التاريخ القديم

/ /

الصلاحيه ٠٦ / ٠٦ / ٤٣٨

تاريخ التسجيل

٠٦ / ٠٦ / ١٤٣٥

الرقم التتلسلي ٩٨٥٤٣٣١٠

اللوحه الحرفية ح ر ل ٦٦٨٦ التسجيل ٠١ خاص

KMHDG41F2FU130950

رقم الهيكل

التسجيل

اللوحه الرقميه

النوع ٠٢ سيارة ركوب

نوع الهيكل

٩٠٥ راكب فاقل

ماركة السيارة هونداي

طرار السيارة

شهادة الفحص

سعة السيارة ٢٠١٥ وزن السيارة ٠٢٠٠٠ حمولة السيارة ٠٠٠٠٥

عدد المتخدرات

اللون الرئيسي ابيض

اللون الآخر

عدد المحاور

المعرض معرض اركان الفرات

المدينة الرياض

رقم العقد ٩٦٨٣٥٥

الملاحظات

المستخدمين المفوضين F٥

المالكين السابقين F٦

المعلومات المعدلة F٧

العمليات على السيارة F٨

المحافظات غير المسددة F٩

الرسوم المستحقة F١٠



قيد رقم رخصة القيادة : _____

أو

قيد رقم اللوحة : ح-ر-ل- ٦٦٨٦ التسجيل ٠١

ادخل ١ لكل او فراغ لجوليمة التأمين سارية المفعول : -



٩٩٤٢٣٤ : لا يوجد تأمين ساري على رقم اللوحة المدخل

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المالك

الملك الاهلي التجاري
المستخدم عادل احمد عوض الرشيدى

رقم الهوية ١١٠١٩٣٤٠٨٩
رقم الهويه المستخدم ٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧
رقم الهيكل JTNB14HK6L3124808

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة كاجوري
حمولة المركبة *
سنة الصنع ٢٠٢٠

رقم اللوحة ١٣٦٧ ع ل د
١٣٦٧ E L D

مركبة المركبة ثيوبوتا
وزن المركبة ١٥٢٥
النوع
الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عادل بن أحمد بن عوض الرشيدى

ADEL AHMED AWADH ALRASHIDI

No. 1101934089 الرقم ١١٠١٩٣٤٠٨٩

DOB 10/04/1998 تاريخ الميلاد ١٤١٨/١٢/١٣

Exp 16/11/2026 تاريخ الانتهاء ١٤٤٨/٠٦/٠٦

O+ فصيلة الدم ١٤٣٨/٠٦/٠٦ تاريخ الاصدار

النوع خاصة

الجنسية سعودي



Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
09/06/2021 08:37:04 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
08/06/2021 08:24:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
08/06/2021 09:33:21 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA080621155	رقم التقرير - DA Report No	
RD0606211527	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
رقم الهوية / ID	رقم الهوية ID	قطع الغيار Spare Parts	
رقم الجوال / Mobile No	رقم الجوال Mobile No	أجمالي التكلفة Final Estimation	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	ملاحظات Comments	
الموديل / Model	اللون والسنة / Color & Year		
كامري	رقم اللوحة / Plate No		
White 2020	رقم الهيكل / Chasis No		
E L D 1367	التقدير بواسطة / Estimated By		
JTNB14HK6L3124808	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
DA-Saudi Specialized Laboratories Company	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost		
1800.00	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
1,623.20			
3423.20			

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
البنك الاهلي التجاري	POS	0

Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
09/06/2021 08:37:04 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
08/06/2021 08:24:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
08/06/2021 09:33:21 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA080621155	رقم التقرير - DA Report No	
RD0606211527	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,623.20	20%	1764.35	Saeed bin Mohammed bin Ali Al Yamani Foundation

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
899.00	0%	0%	899.00	1	صدام امامي 5211985652
985.00	0%	0%	985.00	1	شيك صدام امامي 532659852
145.00	0%	0%	145.00	1	عظمة صدام امامي يمين 526598526

مصنع وبلد الصنع : تويوتا موتور كورپوريشن - اليابان
شهر الانتاج : 10. 2020

هذه المركبة جميع اللوائح الفنية الخليجية
للسيارات التي صدرت حتى تاريخ الإنتاج

نيز : JTNB14HK6L3124808

سيارة ركاب

5

MODEL : AXVA70L - AEZNBV
ENGINE : A25A-FKS 2487ml
PLANT : A42 998

C/TR : 0
A/TM :
MADE











































Watanaya
Watanaya Insurance Company
P.O. Box 100, Doha, Qatar

خطاب استلام ومعالجة الأضرار
Claim Receipt and Assessment of Damage

القيمة
715,000.00
العمولة
0.00
اللون
0%الجزء
غير محدد

Abdullah Insoel Body works & paint Co. - Amshab
الرقم التسلسلي Claim No.
السيارة Vehicle Type
اللون اللوحة Plate No.
السنة الموديل Model Year
الجهة المختصة Probe Right

Amshab
C-42,2021-4-11-421,778-001
TOYOTA-CAMRY
1367 F L D
2020

السيارة
رقم المطالبة
تاريخ المراجعة
رقم اللوحة
مخدة الضمان
مواقع الضرر

الرجاء التكرم باستلام السيارة المذكورة من عميلنا
(National Commercial Bank (Auto Lease) السيد/ة
عاشق

You are kindly requested to receive the vehicle listed from our
number
at National Commercial Bank (Auto Lease)
عاشق

And then, please prepare a repair estimate for the vehicle
mentioned above and to clarify the list of parts which need to be
replaced.

And send them to the following email:
el.quotations@watanaya.com.qa

Motor Claim Officer
Hamad Tariq Bin Ghashayan

وعنكم، نرجو منكم التكرم بإعداد تقديرات إصلاح المركبة المذكورة أعلاه مع توضيح
قطع التغيير المطلوب استبدالها

وإرسالها على الإيميل التالي:
el.quotations@watanaya.com.qa

مسؤول مطالبات المركبات
Hamad Tariq Bin Ghashayan



Handwritten signature and date: 2021/4/11

Handwritten: 136-
Handwritten: 1367

EST. NUMBER	10574
Model:	CAMRY
Chassis:	
Purchase Date	
KM:	32636
SA:	Hani Barakah
DATE:	6/15/2021 5:01:53 PM
1367	دولع
NAME:	AADEL
Insurance Co:	Wataniya
05524959	د

RT + FRT RHS CORRNER.

REA

LH

