

١٤٤٣/١١/٠٣

تاريخ التقرير

٦٠٠١٢٣٨٥٨٠

رقم الحادث

نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

الأمن العام

الإدارة العامة للمرور

مرور جدة - شمال غرب



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/١١/٢١ الموافق : ٢٠٢١/٠٧/٠١ في يوم : الخميس تمام الساعة : ١٨:٥٩:٠٠ م
 المدينة : مدينة جدة مكان الحادث : حي النهضة شارع عبدالرحمن الداخل بتجاه الغرب
 نوع الحادث : دهس عدد الوفيات : ٠ عدد الإصابات : ١ عدد أطراف الحادث : ٢
 وصف الحادث : دهس شخص اثناء عبوره الطريق

المركبة رقم (٠١)

رقم السائق : رواء درويش رقم السجل : ١١٠٢٤٥١٤٣٠ تاريخ الميلاد : ١٤١٧/٠٤/٢١ الجنس : انثى الجنسية : العربية السعودية
 الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : رواء درويش تاريخ التسجيل : ١١٠٢٤٥١٤٣٠ رقم السجل : ١١٠٢٤٥١٤٣٠
 نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٤٢/٠١/١٢ تاريخ الانتهاء : ١٤٥٢/٠١/١٢

اسم البنك : الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم الحساب : نوع التسجيل : # التسلسلي :
 سايبك موتور ام جي 5 ذهبي ٩ راكب فاقل د م ٨٠١٣٧٥ خاص ٥٨٨٢٨٩٧١٠

شركة التأمين : شركة ايبك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠١/٢٣ نوع التأمين : تأمين شامل
 مكان الصدمة : وجها لوجه نسبة المسؤولية في الحادث : % ٥٠ مكان الصدمة : وجها لوجه

بيانات الركاب : بيان الاسم : الحالة الصحية : رقم البطاقة : الحالة الصحية :
 الاسم : عبدالله ششه

مشاة رقم (٠١)

الاسم : عبدالله ششه رقم البطاقة : ١٠٧٩٠١١٩٦٩ الحالة الصحية : نقل للمستشفى النسبة : % ٥٠

نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب : انشغال عن القيادة

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : سعود البقمي

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة





المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
مرور جدة - شمال غرب

نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري

١٤٤٣/١١/٠٣
٦٠٠١٢٣٨٥٨٠

تاريخ التقرير
رقم الحادث

تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١١/٢١ الموافق : ٢٠٢١/٠٧/٠١ في يوم : الخميس تمام الساعة : ١٨:٥٩:٠٠ م
المدينة : مدينة جدة مكان الحادث : حي النهضة شارع عبدالرحمن الداخل باتجاه الغرب
نوع الحادث : دهس عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ١ : عدد أطراف الحادث : ٢
وصف الحادث : دهس شخص أثناء عبوره الطريق

المركبة رقم (٠١)

رقم السجل : ١١٠٢٤٥١٤٣٠ تاريخ الميلاد : ١٤١٧/٠٤/٢١ الجنس : انثى الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : رواء درويش الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
تاريخ الاصدار : ١٤٤٢/٠١/١٢ تاريخ التجديد :
رقم السجل : ١١٠٢٤٥١٤٣٠ تاريخ الانتهاء : ١٤٥٢/٠١/١٢

اسم البنك :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل :
سايبك موتور ام جي 5 ذهبي ٩ راكب فأقل

شركة التأمين : شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)
مكان الصدمة : وجها لوجه
بيانات الركاب :
اسم :
رقم البطاقة : الحالة الصحية :
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠١/٢٣ نوع التأمين : تأمين شامل
نسبة المسؤولية في الحادث : %٠ : التكلفة : %٠

مشاة رقم (٠١)

الاسم : عبدالله تشه
رقم البطاقة : ١٠٧٩٠١١٩٦٩ الحالة الصحية : نقل للمستشفى النسبة : %٠

نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب : انشغال عن القيادة

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : سعود البقمي

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة



باشر
Basher

رقم الحادث: 6001238580



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

الأمن العام

الإدارة العامة للمرور

قسم مرور شمال غرب جده

معلومات الحادث

فرع المرور: قسم مرور شمال غرب جده

تاريخ الحادث: 21/11/1442	وقت الحادث: 13:57	تاريخ التسجيل في النظام: 2021-07-01 20:27
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: انشغال عن القيادة	نوع الحادث: دهس
اتجاه سير الطريق: غرب	اسم الشارع: حي النهضة شارع عبدالرحمن	نوع الموقع: مستقيم
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: دهس شخص أثناء عبوره الطريق		

معلومات المركبات

المركبة الأولى:

رقم اللوحة: د م هـ 8013

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
خصوصي	جديدة	2020	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
رواء عبدالكريم بن شكري عبدالفتاح درويش		ذهبي	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
سايك موتور	1102451430	غرب	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
وجها لوجه	LSJA36E9XLZ032927	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1445/01/18	دهس شخص أثناء عبوره الطريق		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	

معلومات الأشخاص

الشخص الأول:

اسم الشخص: رواء عبدالكريم بن شكري درويش	النوع: أنثى
الجنسية: سعودي	رقم الهوية: 1102451430
نوع المشاركة: سائق	لوحة السيارة: د م هـ 8013
الحالة الصحية: نقل للمستشفى	هل الشخص معترض على التسمية: لا
البنك: عياد هون	رقم الايبان:
نوع الرخصة: خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة: 1452/01/17




معلومات الأشخاص

الشخص الثاني :

النوع: ذكر	اسم الشخص: عبدالله محمد عيد مصطفى ششه	
تاريخ الميلاد: 1413/08/10	رقم الهوية: 1079011969	الجنسية: سعودي
نسبة المسؤولية: 0%	لوحة السيارة:	نوع المشاركة: مشاة
الهاتف: 96657478079	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الحالة الصحية: نقل للمستشفى المعورب الطائر
الابن:	رقم الايبان:	البنك:
	تاريخ انتهاء الرخصة:	نوع الرخصة:

صور الحادث



مركز مالكيرون لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
جدة	مدينة المركز - Center City	
جدة	مدينة التقدير - Assessment City	
12/08/2021 08:27:41 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
12/08/2021 07:59:07 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
12/08/2021 08:27:17 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1208213116	رقم التقرير - DA Report No	
6001238580	رقم الحادث - Accident No	
المرور	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
مرور	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

المالك		معلومات المركبة Vehicle Details
Owner		
رواء عبد الكريم	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	بيانات المركبة Vehicle Info
1102451430	رقم الهوية / ID	
0545470077	رقم الجوال / Mobile No	
سايك موتور	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
آخر	الموديل / Model	
2020 ذهبي	اللون والسنة / Color & Year	
د م هـ 8013	رقم اللوحة / Plate No	
LSJA36E9XLZ032927	رقم الهيكل / Chasis No	
فل كامل	نوع المركبة / Vehicle Type	
مركز مالكيرون لتقدير اضرار المركبات	اسم المركز / Damage Assessment Center	
مركز مالكيرون لتقدير اضرار المركبات	اسم الورشة / Workshop Name	
عبد الإله عبد المعطي القريقرى	اسم المقيم / Assessor Name	
12/08/2021 08:10:46 PM	تاريخ تقدير مركز الأضرار Assessment Date - Damage Assessment Center	
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل الى مئمن Transferring Reason to Appraiser	
يتم تثمين المركبة قبل وبعد الحادث لتجاوز أكثر من نصف قيمتها السوقية	ملاحظات التحويل Transferring Comment	معلومات التقدير Assessment Details
مركز مالكيرون لتقدير اضرار المركبات	اسم المعرض / Showroom Name	
12/08/2021 08:27:17 PM	تاريخ تقدير مئمن Assessment Date - Appraiser	
43000.00	قيمة المركبة قبل الضرر (A) Before Accident Vehicle Cost	
28000.00	قيمة المركبة بعد الضرر (B) After Accident Vehicle Cost	
الركن الامامي الايمن مع الزجاج الامامي وضرر في الطبلون الامامي	ملاحظات مئمن Appraiser Comment	تقدير مئمن Appraiser Estimation
15000.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	
أجمالي التكلفة Final Cost		

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
رواء عبد الكريم	نقاط البيع	

12/08/2021 08:25:52 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	ايصال تقدير اضرار من مئمن Damage Assessment Receipt from Appraiser
12/08/2021 07:59:07 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
DA1208213116	DA Report No - رقم التقرير	
6001238580	Accident No - رقم الحادث	
المرور	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	

مقدر الحادث	
ياسر كامل محمود	Appraiser - مئمن
جدة	Address - العنوان

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز
 شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

Taqdeer Details

Owner name : رواء عبد الكريم

Mobile No. : 0545470077

Vehicle type : سايك موتور

Model : Other

Plate No. : 8013 H Z D

رواء عبد الكريم

0545470077

سايك موتور

آخر

د م هـ 8013

بيانات التقدير

اسم المالك :

الجوال :

نوع المركبة :

الموديل :

رقم اللوحة :

Labor Cost of Appraiser

Before Accident Vehicle Cost: 43,000.00 ريال

After Accident Vehicle Cost: 28,000.00 ريال

Appraiser Assessment Fees: 57.50 ريال

قيمة تقدير مئمن

قيمة المركبة قبل الضرر:

قيمة المركبة بعد الضرر:

رسوم تقدير مئمن:

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>

مركز التقدير - مركز مالكيون لتقدير اضرار المركبات	DA Center
جدة	Center City - مدينة المركز
12/08/2021 08:28:12 PM	Print Date - تاريخ الطباعة
12/08/2021 07:59:07 PM	DA Date - تاريخ التقدير
DA1208213116	DA Report No - رقم التقرير
6001238580	Accident No - رقم الحادث
المروور	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق
مروور	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث
1/1	Pages - رقم

إيصال تقدير الأضرار
**Damage Assessment
Receipt**

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 8:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز

شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

Taqdeer Details
بيانات التقدير

Owner name :	رواء عبد الكريم	اسم المالك :	رواء عبد الكريم
Mobile No. :	0545470077	الجوال :	0545470077
Vehicle type :	سايبك موتور	نوع المركبة :	سايبك موتور
Model :	Other	الموديل :	آخر
Plate No. :	8013 H Z D	رقم اللوحة :	د م هـ 8013
Payment By :	رواء عبد الكريم	الدفع بواسطة :	رواء عبد الكريم
Payment Method :	POS	طريقة الدفع :	نقاط البيع
Taqdeer Fees :	150.00 ريال	رسوم التقدير :	
VAT (15%) :	22.50 ريال	مبلغ الضريبة المستحق (15%) :	
Total Fees :	172.50 ريال	مجموع الرسوم :	
VAT Registration Number :	300727857100003	الرقم الضريبي :	

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>

نقلیات الجزيرة

جوال : ٠٥٦٠٣٠٠٩٠٥

الرقم الضريبي : ٣٠٢٠٢٥٠١٦٧٠٠٠٠٣



الحديثة

فاتورة
Invoice

التاريخ

١٤٤٢ / ١

الموافق

٢٠٢١ / ٨

2295

Messrs المطلوب من السيد / السادة :

نوع السيارة	رقم اللوحة	البيان
٣١-٣١	دم هـ	١
	١٠١٣	١
الإجمالي :		٦٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٥ %		
الإجمالي شامل الضريبة		٦٥٠

Receiver توقيع المستلم

٠٥٦٥٦٧٠٠٠٠٣

جدة - الحمدانية - مجرى السيل - جنوب مسجد القريقرى

استمارة بلاغ عن حادث مركبة

طرف ثالث شامل

ب - بيانات مركبة / ممتلكات الطرف الثالث :

أ - بيانات المركبة المؤمن عليها

اسم المؤمن له:	رواد عبد الكريم عبد الستار دويش
اسم السائق المؤمن له:	
الهاتف:	٥٥٩٨٨٩٩٠٦٤
البريد الإلكتروني:	assiri.khalid@gmail.com
رقم اللوحة:	HALID
اسم الطرف الثالث:	
المركبة:	
رقم اللوحة:	
الهاتف:	
الجوال:	
الفاكس:	
البريد الإلكتروني:	
الملكية:	

ج - وصف الحادث:

نوع المطالبة: طبيعة الحادث: اضرار المركبة المؤمنة طرف ثالث ٢ - سرقة ٣ - حريق ٤ - حادث انقلاب ٥ - الكوارث الطبيعية

تاريخ وقوع الحادث: / / الوقت: المكان: نسبة الخطأ على المؤمن له: %

كيفية وقوع الحادث (مع رسم كروكي مبسط):

تم تجاوز سيارة من سائق غير مرخص لمرافق قطع لمصاحب السائق من أمام السيارة الجيب وكان السائق مغضباً ولم يلبس الحزام وكان في حالته تجاوزه ولكن المصاحب من كبر أضرار السيارة الجيب وخصراً عام سيارته ولتظلم بينه

هل تم إبلاغ المرور/ نجم الحادث؟ نعم لا

هل تم اعداد تسعير لأضرار المركبة؟ نعم لا

ما هو الغرض من استعمال المركبة وقت الحادث؟ شخصي تجاري أخرى (يذكر)


هل المركبة قابلة للتحرك؟ نعم لا

رقم السجل في تقرير المرور/ نجم: قسم المرور/نجم/ المختص: ر.س:

د - أضرار المركبة المؤمن عليها / طرف ثالث:

الموقع الحالي للسيارة المتضررة:

وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالمركبة):



عَيِّن الأجزاء المتضررة على الرسم

هـ - الأشخاص المصابون:

الاسم	اسم المستشفى	صلة الفرد بالمؤمن له
.....
.....
.....

و - المرفقات:

١ - أصل تقرير المرور / نجم / الشرطة

٢ - صورة أمر الإصلاح

٣ - صورة بطاقة أحوال السائق / جواز السفر

٤ - صورة استمارة المركبة

٥ - صورة رخصة قيادة السائق

٦ - مرفقات أخرى

يتم الاعتماد ببدء عمليات الإصلاح بعد إكمال المستندات الموضحة أعلاه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ز - إقرار:

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات المذكورة أعلاه والصادرة عني صحيحة.

الاسم: خالد عبد الكريم دويش

التوقيع: ٥٥٩٨٨٩٩٠٦٤

التاريخ: / /

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

وزارة الداخلية
رواء عبد الكريم بن شكري درويش

RAWA ABDULKAREM SHUKRI DARWEESH

الرقم ١١٠٢٤٥١٤٣٠
النسخة 1
VER 1

تاريخ الميلاد ١٤١٧/٠٤/٢١
DOB 04/09/1996

تاريخ الإصدار ١٤٤٢/٠١/١٢
ISS 31/08/2020

تاريخ الانتهاء ١٤٥٢/٠١/١٢
EXP 14/05/2030


التصنيف خاصة
CAT PRIVATE

الجنسية سعودية
NAL SAUDI

مقبولة الترخيص B-G AB+

RESTR 0

1102451430



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة تسجيل
VEHICLES REGISTRATION

وزارة الداخلية
رواء عبد الكريم بن شكري عبدالفتاح درويش

هوية المستخدم ١١٠٢٤٥١٤٣٠
LSJA36E9XIZ032927

رقم التسجيل ٨٠١٣ ٥ ٤ ٥
8013 H Z D

نوع التسجيل خصوصي
طراز المركبة أم جي ٥
جنود المركبة ٥
سنة الصنع ٢٠٢٠

سايك موتور
١٦٨٢

رقم اللوحة
٥٨٨٢٨٩٧١١

رقم التسلسلي

