

19/05/2021 01:49:20 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	ايصال تقدير أضرار من مئمن Damage Assessment Receipt from Appraiser
19/05/2021 01:10:34 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
DA1905212442	DA Report No - رقم التقرير	
6001186689	Accident No - رقم الحادث	
المرور	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	

مقدر الحادث	
صالح المطيري	مئمن - Appraiser
	العنوان - Address

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز
 شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

Taqdeer Details

Owner name : عصمت عبدالعزيز احمد

Mobile No. : 0502635869

Vehicle type : تويوتا

Model : جي اكس ار

Plate No. : 208 A B H

اسم المالك : عصمت عبدالعزيز احمد

الجوال : 0502635869

نوع المركبة : تويوتا

الموديل : جي اكس ار

رقم اللوحة : ه ب ا 208

بيانات التقدير
Labor Cost of Appraiser

Before Accident Vehicle Cost: 35,500.00 ريال

After Accident Vehicle Cost: 29,000.00 ريال

Appraiser Assessment Fees: 57.50 ريال

قيمة تقدير مئمن

قيمة المركبة قبل الضرر:

قيمة المركبة بعد الضرر:

رسوم تقدير مئمن:

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
20/05/2021 08:58:39 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
19/05/2021 01:05:55 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
19/05/2021 03:38:18 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1905212407	رقم التقرير - DA Report No	
6001186689	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة Vehicle Details	المالك Owner	معلومات التقدير Assessment Details
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شركة الوسيله لتأجير	
رقم الهوية / ID	7001394670	
رقم الجوال / Mobile No	0564967088	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	هونداي	
الموديل / Model	اكسنت	
اللون والسنة / Color & Year	2016 ابيض	
رقم اللوحة / Plate No	U H J 5177	
رقم الهيكل / Chasis No	KMHCT41B0GU061150	
التقدير بواسطة / Estimated By	Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation
(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	4500.00	قطع الغيار Spare Parts
(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	5,996.25	أجمالي التكلفة Final Estimation
(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	10496.25	ملاحظات Comments
		%بناء على المعايير المعتمده حيث ان الصدام الامامي تجاري 75تم وضع نسبة استهلاك

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
شركة الوسيله لتأجير	POS	

7/1/19

7/1/19

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
20/05/2021 08:58:39 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
19/05/2021 01:05:55 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
19/05/2021 03:38:18 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1905212407	رقم التقرير - DA Report No	
6001186689	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
5,996.25	25%	6952.17	Amal Tamm Co For service, call us at 920010431

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1304.00	0%	0%	1304.00	1	شمعه نور يسار 921011R740
95.00	0%	0%	95.00	1	بطانه رفرف امامي يسار 868111R010
452.00	0%	0%	452.00	1	جنط حديد 529101R005
199.00	0%	0%	199.00	1	طاسة جنط حديد 529601R100
350.00	0%	0%	350.00	1	مقاس 1 كفر هانكوك امامي يسار عدد 175/70r14 1
203.00	0%	0%	203.00	1	فلنجه مع رمان امامي يسار 517201C000
489.00	0%	0%	489.00	1	مساعد امامي يسار 546501R061
476.00	0%	0%	476.00	1	مقص امامي يسار 545001R100
1879.00	0%	0%	1879.00	1	باب امامي (يسار) 760031R310
691.00	0%	0%	691.00	1	مراية جانبية (يسار) 876101R340
120.00	0%	0%	120.00	1	(يسار) 2 مفصلات باب امامي عدد 791101R000
650.00	0%	0%	650.00	1	رفرف امامي (يسار) 663111R350
189.00	75%	0%	756.00	1	صدام امامي 865111R010
20.00	0%	0%	20.00	1	قاعدة صدام امامي (يسار) 865131R000
819.00	0%	0%	819.00	1	صدام خلفي 866111R000
59.00	0%	0%	59.00	1	قاعدة صدام خلفي (يسار) 866131R000

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
Jeddah	مدينة التقدير - Assessment City	
19/05/2021 02:27:22 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
19/05/2021 01:10:34 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
19/05/2021 01:50:00 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1905212442	رقم التقرير - DA Report No	
6001186689	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
عصمت عبدالعزيز احمد	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	Owner	
2092959291	رقم الهوية / ID		
0502635869	رقم الجوال / Mobile No		
تويوتا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
جي اكس ار	الموديل / Model		
2006 ذهبي	اللون والسنة / Color & Year		
A B H 208	رقم اللوحة / Plate No		
JTEHJ09J865133897	رقم الهيكل / Chasis No		
Full	نوع المركبة / Vehicle Type		
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	اسم المركز / Damage Assessment Center	مركز تقدير الأضرار Damage Assessment Center	
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	اسم الورشة / Workshop Name		
Abdullah Khairallah	اسم المقيم / Assessor Name		
19/05/2021 01:28:05 PM	تاريخ تقدير مركز الأضرار Assessment Date-Damage Assessment Center		
High Cost	سبب التحويل إلى مئمن Transferring Reason to Appraiser	تقدير مئمن Appraiser Estimation	
يتم تئمين المركبة قبل وبعد الحادث لأن عمر المركبة اكثر من سنوات أو وجود إصلاحات سابقة عليها ١٠	ملاحظات التحويل Transferring Comment		
Saad Meshal Al-Otaibi South	اسم المعرض / Showroom Name		
19/05/2021 01:50:00 PM	تاريخ تقدير مئمن Assessment Date-Appraiser	ملاحظات مئمن Appraiser Comment	
35500.00	قيمة المركبة قبل الضرر (A) Before Accident Vehicle Cost		
29000.00	قيمة المركبة بعد الضرر (B) After Accident Vehicle Cost		
تم تقدير الجانب الأيمن			
6500.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Cost	
الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)	
عصمت عبدالعزيز احمد	POS		

1785



تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١٠/٦ : الموافق : ٢٠٢١/٠٥/١٨ في يوم : الثلاثاء تمام الساعة : ١٧:٢٨:٠٠
المدينة : مدينة جدة مكان الحادث : شارع التحلية بعد الاربعين غرب
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة : عدد الوقفات : عدد الإصابات : عدد أطراف الحادث : ٢
وصف الحادث : صاحب الجيب قدم من الخط الرئيسي للخدمة للمسار الإيمن وصاحب الاكست من الخدمة في مساره حسب لقواله

المركبة رقم (٠١)

السائق : عصم حده
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
اسم البنك :
المرارة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
مونداي اكست ابيض ٩ ركاب نقل ج ه و ٥١٧٧ خصل ٥٣٧.٢٥١
رقم السجل : ٢١٧٢٩٠٤٠٨٤ تاريخ الميلاد : ١٤١٦/٠٧/٢٣ الجنس : ذكر الجنسية : اليمن
مالك المركبة وقت الحادث : شركة الوسيله لتجاري للسيارات المحدوده تاريخ التجديد : ١٤٤٠/٠٢/٢٨ تاريخ الاصدار : ١٤٣٥/٠١/١٤ رقم السجل : ٧٠٠١٣٩٤٦٧٠ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٥/٠١/١٤
شركة التأمين : الشركة السعودية العربية لنسبة التأمين التعاوني "اليفز" تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٦/٠٤/٠٤ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٢٥% التكلفة :
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السائق : عصمت عبدالله
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
اسم البنك :
المرارة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
تويوتا جي اكس ار ذهبي ٩ ركاب نقل ج ه ب ا ٢٠٨ خصل ٩٦٧٤٢٧٠٠
رقم السجل : ٢٠٩٢٩٥٩٢٩١١ تاريخ الميلاد : ١٣٨٩/١٠/٢٣ الجنس : ذكر الجنسية : مصر
مالك المركبة وقت الحادث : عصمت عبدالله تاريخ التجديد : ١٤٤٢/٠٥/٠٩ تاريخ الاصدار : ١٤٢٢/٠٥/٠٨ رقم السجل : ٧٠٩٢٩٥٩٢٩١١ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠٥/٠٨
شركة التأمين : شركة يالك السعودية للتأمين التعاوني (ستامز) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/١١/١٢ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٧٥% التكلفة :
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب : مخالفة الافضلية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق :

الاسم :

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

Handwritten signature and stamp of the official.

Handwritten signature and stamp of the official.

باشر
Basher

رقم الحادث: 6001186689



قسم المرور
الإدارة العامة للمرور

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور
قسم مرور شرق جدة

معلومات الحادث


فرع المرور: قسم مرور شرق جدة

تاريخ الحادث: 6/10/1442	وقت الحادث: 17:28	تاريخ التسجيل في النظام: 2021-05-18 17:41
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: مخالفة الافضلية	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: غرب	اسم الشارع: شارع التحليه بعد الاربعين غرب	نوع الموقع: مستقيم
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: صاحب الجيب قادم من الخط الرئيسي للخدمة للمسار الايمن وصاحب الاكسنت من الخدمة في مساره حسب اقواله		

معلومات المركبات

المركبة الأولى :

رقم اللوحة: ح ه و 5177

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
خصوصي	جديدة	2016	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
شركة الوسيله لتاجير السيارات المحدوده		ابيض	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
هونداي	7001394670	غرب	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
جانبي	KMHCT41B0GU061150	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1440/06/29	في الرفرف والكفر الخلفي يسار		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	


X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

معلومات المركبات

المركبة الثانية :

رقم اللوحة: ه ب أ 208

مكان الضرر:



X للاضرار المتعلقة بالحادثة O للاضرار الغير المتعلقة بالحادثة

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
خصوصي	جديدة	2006
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
عصمت عبدالعزيز احمد عبدالله		ذهبي
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
تويوتا	2092959291	غرب
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
جانبي	JTEHJ09J865133897	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	تاريخ إنتهاء التأمين
1444/10/13	في باب الخلفي لراكب	12/11/1442
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	رقم بوليصة التأمين
شركة ايرك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)	00000602000050326	00000602000050326

معلومات الأشخاص

الشخص الأول :

اسم الشخص: عاصم غازي عوض حداد



النوع: ذكر	رقم الهوية: 2172904084	الجنسية: اليمن
تاريخ الميلاد: 1416/07/23	لوحة السيارة: ج ه و 5177	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 0% (مكتوب)	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الحالة الصحية: سليم
الجوال: 966564967088	رقم الايبان:	البنك:
الايمل:	تاريخ انتهاء الرخصة: 1445/01/14	نوع الرخصة: خاصة

الشخص الثاني :

اسم الشخص: عصمت عبدالعزيز احمد عبدالله

النوع: ذكر	رقم الهوية: 2092959291	الجنسية: مصر
تاريخ الميلاد: 1389/10/23	لوحة السيارة: ه ب أ 208	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 0% (مكتوب)	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الحالة الصحية: سليم
الجوال: 966502635869	رقم الايبان:	البنك:
الايمل:	تاريخ انتهاء الرخصة: 1447/05/08	نوع الرخصة: خاصة

صور الحادث





KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عصمت عبدالعزيز احمد عبدالله
ISMAT ABDULAZIZ AHMED ABDOLELAH



VER 3 النسخة ٢٠٩٢٩٥٩٢٩١ الرقم
DOB 01/01/1970 ١٣٨٩/١/٢٣ تاريخ الميلاد
ISS 29/07/2001 ١٤٢٢/٠٥/٠٨ تاريخ الإصدار
EXP 30/10/2025 ١٤٤٧/٠٥/٠٨ تاريخ الانتهاء
CAT PRIVATE النوع خاصة
NAL EGYPT الجنسية مصر
RESTR 3 القيود B-G B+ فصيلة الدم

2092959291



بيانات المؤمن له
Insured Details

2092959291	رقم هوية الوطنية / الإقامة Saudi ID / Iqama Number	ISMAT ABDULAZIZ ABDULELAH عصمت عبدالعزيز عبدالله	الإسم Name
Please update address · JEDDAH 23442	العنوان Address		الرقم الضريبي للعميل Insured VAT No.
	عنوان بريد واصل / العنوان البريدي Wasel Address / P.O..Box	Egyptian مصر	الجنسية Nationality
0502635869	هاتف المنزل / العمل / رقم الجوال Home/Work/Mobile No.		المهنة Occupation
		01.01.1970/50	تاريخ الميلاد / العمر Date of Birth / Age

بيانات المركبة المؤمنة
Insured Vehicle Details

13-10-1441	تاريخ إنتهاء رخصة السير Registration Expiry Date	TOYOTA تويوتا	ماركة المركبة Vehicle Brand
JTEHJ09J865133897	رقم الهيكل Chassis Number	G X R Jeep جي اكس ار	طراز المركبة Vehicle Model
208 A B H 208 ب ا هـ	رقم اللوحة Plate No.	Gold ذهبي	لون المركبة Vehicle Color
96742700	الرقم التسلسلي Sequence No.	2006	سنة صنع Manufacture Year
NA	رقم البطاقة الجمركية Custom Card No.	Jeeps - 4 x 4 جيب	نوع جسم المركبة Vehicle Body Type
30,000.00	قيمة المركبة Sum Insured	Social اجتماعي	غرض الإستخدام Type of Use
		Private Car خصوصي	نوع تسجيل المركبة Type of Registration

فترة التغطية التأمينية
Insurance Period

New جديدة	نوع الوثيقة Policy Type	21.04.2020 00:00:00	تاريخ و وقت الإصدار Issue Date and Time
		TAMEENI WEB تأميني	الفرع Branch
23.04.2020 00:00:00 23.04.2021 23:59:00	تاريخ/وقت بداية ونهاية التغطية التأمينية Date\Time Cover Start and End	Individual	نوع المؤمن له Insured Type
		602000050326	رقم الوثيقة Policy Number
750.00	التحمل لكل حادث (لوثائق التأمين الشامل فقط) Deductible - Comp. Policy Only	Motor Comprehensive Insurance Policy / Bronze برونز / وثيقة التأمين الشامل	نوع التغطية Cover Type
		Non-Agency خارج الوكالة	نوع الإصلاح (لوثائق التأمين الشامل فقط) Repair Type - Comp. Policy Only

بيانات السائق الإضافي
Additional Driver Details

NA	تاريخ الميلاد / العمر Date of Birth / Age	NA	إسم السائق Driver Name
NA	نوع الرخصة License Type	NA	رقم هوية السائق الإضافي Additional Drive ID

تفاصيل وثيقة التأمين (الفاتورة)
Insurance Policy
Details-Invoice

908.44	قيمة خصم عدم وجود مطالبات NCD Amount	1,816.87	قسط التأمين الأساسي Basic Premium
4	عدد سنون عدم وجود مطالبات NCD Years	0	قيمة الباقة التأمينية Package Premium
52.24	ضريبة القيمة المضافة Value Added Tax	0.00	قيمة الخدمات الإضافية Additional Services Premium
1,096.93	القسط النهائي Final Premium Charged	NA	قيمة السائق الإضافي Additional Driver Premium

VAT Number 30010105860003

الرقم الضريبي 30010105860003

حدود التغطية
Coverage Limit

في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقاً لأحكام هذه الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية (بما في ذلك الذيات والمبالغ المعذرة عن الإصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معاً لن تتجاوز مبلغاً إجماليًا قدره 10.000.000 ريال (عشرة ملايين ريال سعودي) حداً أقصى لمسؤولية الشركة.

In the event of the occurrence of an accident resulting in the payment of indemnity in accordance with the provisions of this policy, the maximum limit of the company's liability for one event for both physical damage (including blood money, bodily injuries damages and medical expenses) and material damages, shall not exceed together a total sum of SR 10,000,000 (ten million Saudi riyals) as a coverage liability limit.

الشروط
Conditions

تقرير المرور و ورقة الإصلاح الزامية لقبول المطالبة
Policy report and repair permission is essential for any claims to settle

قيادة أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً هجرياً ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين المسمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في جدول الوثيقة
Exclude drivers below 18 years (by the Hijri Date) unless he is the insured or mentioned in Policy Schedule as additional driver under 18 years

تقوم شهادة التأمين هذه بمقام سند سداد مبلغ القسط المستحق والمذكور أعلاه
This Certificate is considered as Payment receipt of the above mentioned premium

في حال عدم وجود السعر على الوثيقة رقماً وكتابةً نرجو منكم التواصل معنا على الرقم ٩٢٠٠٢٣٣٥٥
In case the premium is not mentioned on the certificate in digits and words please contact us on 520023355

تعتبر شهادة التأمين هذه جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
This certificate is a part of Unified Compulsory Motor Insurance Policy

تسري التغطية بعد 24 ساعة من تاريخ وقت إصدار التأمين أو من التاريخ المحدد من قبل العميل عند إصدار الوثيقة ولن يتم قبول أي مطالبة قبل تاريخ وقت السريان
Cover effective date is after 24 Hours from Issuance Date and Time or as per the date selected by the insured at issuance and no claim will be entertained before the inception.

عند اختلاف النص بين اللغتين يعتمد النص باللغة العربية
In the event of discrepancy, the Arabic text prevails the English.

لا يتم إرجاع أي مبالغ مالية في حال تقديم طلب إلغاء لمركبة توجد عليها مطالبات في حال تجاوزت قيمة المطالبة قيمة المبلغ المسترد
No refund for deletion of vehicle on which claim has been reported in case amount is higher than the refund amount

يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لشركة سلامة للتأمين التعاوني للاطلاع على الصياغة الكاملة للوثيقة التأمين
You May visit Salama Insurance Co. web site to view the Complete Policy wording

تعتبر هذه الشهادة لاغية في حال تم تخطيها/تعديلها/تغيير بياناتها
This certificate deemed Null and void in case of written off/Modified/Change.

جميع المركبات المستخدمة أو مسجلة في النقل العام وأو الإيجار اليومي وأو مركبات أجرة مستثناة من التغطية ولن يتم قبول أي مطالبة متصلة مع الأنواع النقل المذكورة أعلاه
All Vehicles used in general transportation or Rent A Car or Limousines are excluded from the cover and no claim will be entertained related to this type of vehicles

وجود رخصة قيادة سارية عند قيادة المركبة المؤمنة أو وقوع مطالبة
Valid Driving License at time of driving or claim is a must

تطبق شروط وإستثناءات الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات الإلزامي على طلبات الإلغاء
Policy Cancellation terms/conditions as per the Unified Compulsory Motor Insurance

This Policy cover any loss or damage not excluded, for the Policyholder and/or Named driver (additional) mentioned in the policy schedule only, and exclude from the cover if an unnamed driver was responsible of the accident and register the claim on the policyholder record which may will affect his NCD.

هذه الوثيقة تغطي أي حادث أو ضرر غير مستثنى المؤمن له أو السائق المسمى (إضافي) كما هو مذكور في جدول الوثيقة فقط عن وقوع الحادث. وتقتد المطالبة التأمينية على سجل ويستثنى غير ذلك من التغطية في حال كان السائق غير مسمى مسؤل المؤمن له وليس على سجل السائق الغير مسمى مما يؤثر على إستحقاقه لخصم عدم وجود مطالبات



تاريخ
Date

ختم
Stamp

نظام الحوادث المرورية
طلب تقييم أضرار المركبة

طراز المركبة جي لكار	موديلها ٢٠٠٦	لونها ذهبي	رقم اللوحة هـب ا ٢٠٨	التسجيل خمس
-------------------------	-----------------	---------------	-------------------------	----------------

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٢/١٠/٠٦ شرع التحليه بعد الاربعين هـ
مكان الصدمة : جيمي

في حالة يمكن إصلاح المركبة تأمل تقدير كلفة الإصلاح

إجمالي التكلفة

إجمالي تكلفة قطع الغيار

في حالة لا يمكن إصلاح المركبة تحال إلى شيخ المعارض

التقدير

الختم الرسمي



التاريخ

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
RESIDENT IDENTITY

عاصم غازي عوض حداد

ASIM GHAZI AWADH HADDAD

الرقم ٢١٧٢٩٠٤٠٨٤ نسخة ٦

مكان الإصدار الخدمات الإلكترونية

الإصدار ١٤٤٠/٠٣/٢٠ لليلاد ١٩٩٥/١٢/١٥


المهنة عامل

الديانة الاسلام

الجنسية اليمن

مؤسسة رضوان محمد رضوان حسن تجارة

الجملة والتجزئة



2172904084

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

شركة الوسيلة لتاجير السيارات المحدودة

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

٧٠٠١٣٩٤٦٧٠

هوية المالك

KMHCT41B0GU061150

رقم الهيكل

ح ٥ و ٥١٧٧

رقم اللوحة

5177 U H J

نوع التسجيل

نظام المركبة

نموذج المركبة

سنة الصنع

تاريخ الانتاج

هونداي

سارعة

١٠٠٠

وزن المركبة

ابيض

اللون

٥٣٧.٢٥١٠

الرقم التسلسلي



نوع التسجيل

نظام المركبة

نموذج المركبة

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور
إدارة مرور محافظة جدة
شعبة الحوادث / شرق جدة



رقم الحادث (٦٠٠١١٨٦٦٨٩)
التاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٢ هـ
موقع الحادث: الصفا - شارع لتصله

(نظام الحوادث المرورية)
(طلب تقييم اضرار مركبة)

نوع التسجيل	رقم اللوحة	اللون	الموديل	نوع المركبة
خصوص	٥١٧٧ ٩٥٢	ابيض	٢٠١٦	سيارة
الجانب اليسار				مكان الصدمة بالمركبة شارع التصلية -

في حال يمكن اصلاح المركبة نامل تقدير تكلفة الاصلاح :

اجمالي التكلفة :

اجمالي تكلفة قطع الغيار :

في حالة لا يمكن اصلاح المركبة يتم تقديرها

قبل وبعد الحادث :

مدير قسم مرور شرق جدة

الختم

مستلم الحادث

عقيد/

فايز بن عوض الله الشبيتي

الاسم / ع. ع. المطيري

الرتبة / عريف

التوقيع /