



| | | |
|--|--|---|
| Technical car company for car services | مركز التقدير - DA Center | تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report |
| Riyadh | مدينة المركز - Center City | |
| Riyadh | مدينة التقدير - Assessment City | |
| 20/09/2020 09:45:42 AM | تاريخ الطباعة - Print Date | |
| 14/09/2020 03:14:57 PM | تاريخ التقدير - DA Date | |
| 14/09/2020 03:31:12 PM | تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date | |
| DA1409201823 | رقم التقرير - DA Report No | |
| 6000919969 | رقم الحادث - Accident No | |
| Maroor | مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by | |
| | الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type | |

| معلومات المركبة | | معلومات التقدير | |
|---|---|---|-----|
| اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name | شركة ذيب لتأجير | المالك Owner | |
| رقم الهوية / ID | 7001393979 | بيانات المركبة Vehicle Info | |
| رقم الجوال / Mobile No | 0569173440 | صنع المركبة / Vehicle Manufacturer | |
| صنع المركبة / Vehicle Manufacturer | Nissan | الموديل / Model | |
| الموديل / Model | صني | اللون والسنة / Color & Year | |
| اللون والسنة / Color & Year | Silver 2017 | رقم اللوحة / Plate No | |
| رقم اللوحة / Plate No | X J D 8356 | رقم الهيكل / Chasis No | |
| رقم الهيكل / Chasis No | MDHBN7ADXHG605215 | نوع المركبة / Vehicle Type | |
| نوع المركبة / Vehicle Type | Standard | اسم المركز / Damage Assessment Center | |
| اسم المركز / Damage Assessment Center | Technical car company for car services | اسم الورشة / Workshop Name | |
| اسم الورشة / Workshop Name | Technical car company for car services | اسم المقيم / Assessor Name | |
| اسم المقيم / Assessor Name | abdulazi abdo | تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date-Damage Assessment Center | |
| تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date-Damage Assessment Center | 14/09/2020 03:20:49 PM | سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser | |
| سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser | High Cost | ملاحظات التحويل / Transferring Comment | |
| ملاحظات التحويل / Transferring Comment | تكلفة قطع الغيار والاجور مرتفعه ويوجد اضرار في الشاصيه الضرر المقدمه الركن الامامي الایسر المؤخره | اسم المعرض / Showroom Name | |
| اسم المعرض / Showroom Name | Car Technology Services Co | تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date-Appraiser | |
| تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date-Appraiser | 14/09/2020 03:31:12 PM | قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost | |
| قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost | 27000.00 | قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost | |
| قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost | 10000.00 | ملاحظات مئمن / Appraiser Comment | |
| ملاحظات مئمن / Appraiser Comment | الشاصي الخلفي متضرر من الحادث | أجمالي التكلفة / Final Cost | |
| أجمالي التكلفة / Final Cost | 17000.00 | نسبة المسؤولية (%) / Liability(%) | |
| الدفع بواسطة / Payment By | شركة ذيب لتأجير | طريقة الدفع / Payment Method | POS |

باشر
Basher



لمملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
إدارة مرور منطقة الرياض

رقم الحادث: 6000919969

معلومات الحادث


| | | |
|---|---------------------------|---|
| تاريخ الحادث: 23/1/1442 | وقت الحادث: 19:25 | تاريخ التسجيل في النظام: 2020-09-11 19:52 |
| حالة الحادث: تقدير | سبب الحادث: انحراف مفاجيء | نوع الحادث: صدم مركبة متحركة |
| اتجاه سير الطريق: شرق | اسم الشارع: ديراب شرق | نوع الموقع: مستقيم |
| تلفيات خاصة: سيارات | تلفيات عامة: لا يوجد | حالة الطقس: صحو |
| نطاق العمران: داخل المدينة | حالة الإضاءة: واضح | حالة سطح الطريق: جاف |
| وصف الحادث: بعد المعاينة والإطلاع اتضح أن الطرف الاول انحراف واصدم بطرف الثاني من الخلف ثم اصدم الطرف الثاني بطرف الثالث ويتحمل المسئولية الطرف الاول صاحب الإنترنا وعلى ذلك رفع الحادث | | |

معلومات المركبات

المركبة الأولى:

رقم اللوحة: دل ي 9047

مكان الضرر:




X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| نوع التسجيل | نوع اللوحة | موديل السيارة |
| خصوصي | جديدة | 2019 |
| اسم المالك | بلد اللوحة | اللون الأساسي |
| محمد سحمي عبدالله الشماسي السبيعي | | أزرق |
| صانع السيارة | هوية المالك | اتجاه سير المركبة |
| هونداي | 1101112702 | شرق |
| حالة الضرر | رقم الهيكل | حالة السيارة |
| وجها لوجه | KMHD741F5KU856666 | غير تالفة |
| تاريخ انتهاء الاستمارة | وصف نقطة التصادم | |
| 1444/10/23 | مقدمه المركبه | |
| شركة التأمين | رقم بوليصة التأمين | تاريخ إنتهاء التأمين |
| | | |

معلومات المركبات


المركبة الثانية :

رقم اللوحة: د ح ص 8356

| | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|
|  <p>مكان الضرر:</p> | نوع التسجيل | نوع اللوحة | موديل السيارة |
| | خصوصي | جديدة | 2017 |
| | اسم المالك | بلد اللوحة | اللون الأساسي |
| | شركة ذيب لتأجير السيارات | | فضي |
| | صانع السيارة | هوية المالك | اتجاه سير المركبة |
| | نيسان | 7001393979 | شرق |
| | حالة الضرر | رقم الهيكل | حالة السيارة |
| | خلفي | MDHBN7ADXHG605215 | غير تالفة |
| | تاريخ انتهاء الاستمارة | وصف نقطة التصادم | |
| | 1444/09/11 | مؤخرم المركبه والركن الامامي اليسر والمقدمة | |
| شركة التأمين | رقم بوليصة التأمين | تاريخ إنتهاء التأمين | |
| الشركة السعودية المتحدة لتأمين التعاوني (اولاد) | C1-20-300-000073 | 17/8/1442 | |

المركبة الثالثة :

رقم اللوحة: أ ك أ 6421

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------|-------------------|
|  <p>مكان الضرر:</p> | نوع التسجيل | نوع اللوحة | موديل السيارة |
| | خصوصي | جديدة | 2005 |
| | اسم المالك | بلد اللوحة | اللون الأساسي |
| | محمد حسين المسلماني | | فضي |
| | صانع السيارة | هوية المالك | اتجاه سير المركبة |
| | جمس | 2098978238 | شرق |
| | حالة الضرر | رقم الهيكل | حالة السيارة |
| | جانبي | 1GKEC13T95J248049 | غير تالفة |
| | تاريخ انتهاء الاستمارة | وصف نقطة التصادم | |
| | 1444/07/17 | الجانب اليمين | |
| شركة التأمين | رقم بوليصة التأمين | تاريخ إنتهاء التأمين | |
| شركة الراجحي للتأمين التعاوني | P0519-MTI-TAMB-805086/R1 | 18/10/1442 | |

معلومات الأشخاص

الشخص الأول :

اسم الشخص: سعد سحمي عبدالله السبيعي

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| النوع: ذكر | رقم الهوية: 1077856696 | الجنسية: سعودي |
| تاريخ الميلاد: 1412/10/22 | لوحة السيارة: د ل ي 9047 | نوع المشاركة: سائق |
| نسبة المسؤولية: 100% | هل الشخص معترض على النسبة: لا | الحالة الصحية: سليم |
| الجوال: 966558587941 | رقم الايبان: | البنك: |
| الايمل: | تاريخ انتهاء الرخصة: 1441/07/23 | نوع الرخصة: خاصة |



صفحة

رقم الحادث: 6000919969

معلومات الأشخاص

الشخص الثاني :

| | |
|---|---------------------------------|
| اسم الشخص: عبدالعزيز محمد عبدالله الغامدي | النوع: ذكر |
| الجنسية: سعودي | رقم الهوية: 1073066951 |
| نوع المشاركة: سائق | لوحة السيارة: د ج ص 8356 |
| الحالة الصحية: سليم | هل الشخص معترض على النسبة: لا |
| البنك: | رقم الايبان: |
| نوع الرخصة: خاصة | تاريخ انتهاء الرخصة: 1444/03/02 |
| | تاريخ الميلاد: 1413/02/19 |
| | نسبة المسؤولية: 0% |
| | الجوال: 966541338443 |
| | الايمل: |

الشخص الثالث :

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| اسم الشخص: محمد انيس بويضاني | النوع: ذكر |
| الجنسية: سوريا | رقم الهوية: 2323770418 |
| نوع المشاركة: سائق | لوحة السيارة: أك أ 6421 |
| الحالة الصحية: سليم | هل الشخص معترض على النسبة: لا |
| البنك: | رقم الايبان: |
| نوع الرخصة: خاصة | تاريخ انتهاء الرخصة: 1443/07/29 |
| | تاريخ الميلاد: 1407/12/13 |
| | نسبة المسؤولية: 0% |
| | الجوال: 966538734103 |
| | الايمل: |

صور الحادث



تاريخ التقرير : ١٤٤٢/٠١/٢٦
رقم الحادث : ٦٠٠٠٩١٩٩٦٦

نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
مركز العزيزة الرياض



تاريخ الحادث : ١٤٤٢/٠١/٢٣ الموافق : ٢٠٢٠/٠٩/١١ في يوم : الجمعة تمام الساعة : ١٩:٢٥:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : دراب شرق

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠ : عدد الإصابات : ٠ : عدد أطراف الحادث : ٣
وصف الحادث : بعد المعينة والإطلاع أصبح ان الطرف الاول انحرف واصدم بطرف الثاني من الخلف ت اصدم الطرف الثاني بطرف الثالث ويحمل المسؤولية الطرف الاول صاحب الاترا وطى تلك رفع الحقت

المركبة رقم (٠١)

رقم السجل : ١٠٧٧٨٥٦٦٦٦ تاريخ الميلاد : ١٤١٢/٠١/٢٢ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : محمد السبيعي الحالة الصحية : سليم
تاريخ الإصدار : ١٤٣١/٠٧/٢٣ تاريخ التجديد : - نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك : هونداي الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم الحساب : نوع التسجيل : # التسلسلي
رقم البطاقة : ٩٠٤٧ د ل ي رقم اللوحة : ٢٧٥٢٨٧١٠ نوع التأمين : طرف ثالث

شركة التأمين : الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (UCA) مكان الصدمة : وجه الوجة
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة : ٠

بيانات الركاب : الحالة الصحية : الاسم :

المركبة رقم (٠٢)

رقم السجل : ١٠٧٣٠٦٦٦٥١ تاريخ الميلاد : ١٤١٣/٠٢/١٩ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : شركة نيب لتجوير السيارات الحالة الصحية : سليم
تاريخ الإصدار : ١٤٣٤/٠٣/٠٢ تاريخ التجديد : - نوع الرخصة : خاصة

اسم البنك : نيسان الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم الحساب : نوع التسجيل : # التسلسلي
رقم البطاقة : ٨٣٥٦ د ح ص رقم اللوحة : ٩١٥١٤٠٦١٠ نوع التأمين : ثمين شمل

شركة التأمين : الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مكان الصدمة : خلفي
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة : ٠

بيانات الركاب : الحالة الصحية : الاسم :

(Handwritten signatures and stamps)

١٤٤٢/٠٧/٢٦
٦٠٠٠٩١٩٩٦٩

تاريخ التقرير
رقم الحادث

نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
مركز العنيزة الرياض



المركبة رقم (٠٣)

رقم السجل: ٢٣٣٣٧٠٤١٨ تاريخ الميلاد: ١٤٠٧/١٢/١٣ الجنس: ذكر الجنسية: سوديا
مالك المركبة وقت الحادث: محمد السلمي
رقم التسجيل: ٢٠٩٨٩٧٨٢٣٨
تاريخ الانتهاء: ١٤٤٣/٠٧/٢٩
تاريخ التجديد: ١٤٣٨/٠٦/٠٢ تاريخ الاصدار: ١٤٣٣/٠٧/٣٠
نوع الرخصة: خاصة
المرافق: محمد بوضعي
الحالة الصحية: سليم
نوع الرخصة: خاصة

اسم البنك: الماركة: الطراز: اللون: نوع الهيكل: رقم اللوحة: نوع التسجيل: رقم الحساب:
جس: جيس: يوكون: فضي: ٩ راكب فقط: ٦٤٢١ ا ك ا: خصص: ٥٦٤٣١٧٠٠

شركة التأمين: شركة الراجحي للتأمين التعمري مكان الصدمة: جنبي
تاريخ إنتهاء التأمين: ١٤٤٢/١٠/١٨ نوع التأمين: طرف ثالث
نسبة المسؤولية في الحادث: ٠٠% التكلفة: ٠

بيانات الركاب: الاسم: الحالة الصحية: رقم البطاقة:

نتج عن الحادث: سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب: انحراف عن المسار

انتهى الحادث:

الضابط المحقق:

الاسم: علي التمهلي

الرتبة:

التوقيع:

الختم الرسمي

مدير الإدارة

رقم اللوحة : د ل ي ٩٠٤٧ التسجيل ١. النوع : النترا
 رقم البطاقة : ١١٠١١٢٧٠٢ اللون : ازرق
 الاسم : محمد سحمي
 السنة : ٢٠١٩ السببي

الاسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : ٤١/١/٢٩٥٢١/٢٠٢٠ : الحالة : سارية المفعول
 نوع التأمين : طرف ثالث
 اسم الشركة : الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (ACU)
 تاريخ الاصدار : ١٤٤١/١٠/٢٢ تاريخ البداية : ١٤٤١/١١/٠١ تاريخ النهاية : ٤٤٢/١١/١١

رقم الوثيقة :
 نوع التأمين :
 اسم الشركة :
 تاريخ الاصدار :
 الحالة :
 تاريخ البداية :
 تاريخ النهاية :

رقم الوثيقة :
 نوع التأمين :
 اسم الشركة :
 تاريخ الاصدار :
 الحالة :
 تاريخ البداية :
 تاريخ النهاية :



| | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| وضع السيارة | صاحبة | محمد | سحمي |
| الاسم | صاحبة | محمد | سحمي |
| رقم البطاقة | ١١.١١٢٧.٢ | الجنسية | سعودي |
| العنوان | | | |
| المدينة | | | |
| النشاط | | | |
| المستخدم الفعلي | | | |
| مكان التسجيل | ١٠٤٤ | مرور الروضة | |
| بطاقة الجمرك | ١٠١٩٠٤٤٤.٢ | ميناء الدخول | ميناء الملك عبدا |
| التاريخ القديم | / / | | |
| تاريخ التسجيل | ٢٣ / ١٠ / ١٤٤١ | | |
| اللوحة الحرفية | د ل ي ٩٠٤٧ | التسجيل | ١٤٤١ / ١٠ / ٢٣ |
| اللوحة الرقمية | | | |
| النوع | ٢ | سيارة ركوب | |
| ماركة السيارة | هونداي | | |
| سنة السيارة | ٢٠١٩ | وزن السيارة | ٢٠٠٠ |
| اللون الرئيسي | ازرق | اللون الاخر | اللون الاخر |
| المعرض | | | |
| الملاحظات | | | |
| المستخدمين المفوضين | F٥ | المالكين السابقين | F٦ |
| العمليات على السيارة | F٨ | المخالفات غير المسددة | F٩ |
| المعلومات المعدلة | F٧ | الرسوم المستحقة | F١٠ |

عبدالله السبيعي
تاريخ الميلاد ١٠ / ٢ / ٤١٨
المنزل الجوال ٥٣٥٢٧٢.٥

رقم الملف ٨٠٢ - ٧٧٩ - ٠٤٤
تاريخ الدخول ٢٠ / ٦ / ٤٤٠
الصلاحيه ٢٣ / ١٠ / ٤٤٤
الرقم التسلسلي ٢٧٥٢٨٧١٠

KMHDY٤١F٥KU٨٥٦٦٦
٩٠٥ راكب فاقل
شهادة الفحص
عدد السلندرات ٤
عدد المحاور
رقم العقد



| | |
|---------------------|--|
| الاسم | عبد الله |
| سعد | سحمي |
| العنوان | الرياض الجزيرة |
| الجنسية | سعودي |
| المهنة | عسكري، وزارة الدفاع |
| الطول | ١٦٠ لون العينين : اسود |
| لون الشعر | اسود فصيلة الدم : +B |
| رقم الرخصة الاجنبية | الاجنبية : |
| رقم الرخصة | ١٠٧٧٨٥٦٦٩٦ : مكان اصدار الرخصة : مدرسة القيادة |
| مكان اصدار الرخصة | الرياض : احوال الرخصة : ١٩٠١٠٠ : رقم مشغل الالة : ١٠٢٥٦٧٨٧٩٦ |
| رقم الملف | المؤهل : شهادة مدرسة تعليم قيادة |
| المؤهل | القيود : بدون قيود |
| نوع الرخصة | وضع الرخصة : تاريخ الاصدار تاريخ التجديد تاريخ الانتهاء |
| خاصة | منتهي |

رقم الحالة الجنائية : تاريخ صحيفة الحالة الجنائية :
 الملاحظات :
 F٦ - عمليات الرخصة F٧ - الملف التاريخي F٨ - سجل الايقاف/السحب
 DL٦٠١٥E: يوجد لدى هذا الشخص مخالفات لم يفضل فيها



| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| المركبيات اضرار لتقدير كارتك مركز | مركز - مركز التقدير DA Center | إيصال تقدير الأضرار Damage Assessment Receipt |
| الرياض | مدينة - مركز Center City | |
| 14/09/2020 | تاريخ - طباعة Print Date | |
| 14/09/2020 | تاريخ - تقدير DA Date | |
| DA1409201823 | رقم - تقرير DA Report No | |
| 6000919969 | رقم - حادث Accident No | |
| المروور | مباشرة عن - طريق Accident Attended By | |

عميلنا العزيز
شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:
خدمة العملاء : 920000460
بريد الالكتروني: cs@taqdeer.sa
أوقات الإتصال
الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً
يوم الجمعة و السبت : مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: شركة ذيب لتأجير

الجوال: 0569173440

نوع المركبة: نيسان

الموديل: صني

رقم اللوحة: د ح ص 8356

Taqdeer Details

Owner Name: شركة ذيب لتأجير

Mobile No.: 0569173440

Vehicle Type: Nissan

Model: صني

Plate No: 8356 X J D

Details Payment

الدفع بواسطة: شركة ذيب لتأجير

طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: لتأجير ذيب شركة

Payment Method: POS

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| Taqdeer Fees | 150.00 ريال | رسوم التقدير |
| VAT (15%) | 22.50 ريال | معدل الضريبة المطبقة (15%) |
| Total Fees | 172.50 ريال | مجموع الرسوم |
| VAT Registration Number | 310297754300003 | الرقم الضريبي |

* هذا الإيصال مطبوع إلكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم
* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني
http://da.taqdeer.sa

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.
* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website:
http://da.taqdeer.sa



| | | |
|------------------------|--|--|
| 14/09/2020 03:30:47 PM | Print Date - تاريخ الطباعة | ايصال تقدير أضرار من مئمن Damage Assessment Receipt from Appraiser |
| 14/09/2020 03:14:57 PM | DA Date - تاريخ التقدير | |
| DA1409201823 | DA Report No - رقم التقرير | |
| 6000919969 | Accident No - رقم الحادث | |
| الممرور | Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| مقدر الحادث | |
| حمير عيد الرزاق المسلط | مئمن - Appraiser |
| | العنوان - Address |

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

Taqdeer Details

Owner name : شركة ذيب لتأجير

Mobile No. : 0569173440

Vehicle type : Nissan

Model : صني

Plate No. : 8356 X J D

بيانات التقدير

اسم المالك : شركة ذيب لتأجير

الجوال : 0569173440

نوع المركبة : نيسان

الموديل : صني

رقم اللوحة : د ح ص 8356

Labor Cost of Appraiser

Before Accident Vehicle Cost: 27,000.00 ريال

After Accident Vehicle Cost: 10,000.00 ريال

Appraiser Assessment Fees: 57.50 ريال

قيمة تقدير مئمن

قيمة المركبة قبل الضرر:

قيمة المركبة بعد الضرر:

رسوم تقدير مئمن:

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
شركة ذيب لتأجير السيارات

المستخدم

هوية المستخدم ٧٠٠١٣٩٣٩٧٩

رقم الهيكل MDHBN7ADXHG605215

رقم الترخية ٨٣٥٦ ج د

نوع التسجيل ٨٣٥٦ ج د D

طراز المركبة صني

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٧

تاريخ الانتهاء ١٤٤١/٠٩/١١

اللون فضي

الرقم التسلسلي





