



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

DECLARATION OF MOTOR ACCIDENT

تصريح عن حادث سيارة

THE INSURED

صاحب السيارة المؤمنة

FULL NAME: الإسم: سيبر بوشتر

PHONE NO.: تليفون: 0599939944

POLICY NO.: رقم البوليصة: 1-C-15 / 1-1-1

VEHICLE MAKE & MODEL: نوع السيارة: MAZDA CX9

PLATE NO.: رقم اللوحة: 6460 NGJ

PURPOSE OF USE: غرض الاستعمال: خصوصي

DRIVER'S NAME & AGE: الإسم والسن: لؤي 38 سنة
(At Time Of Accident) (وقت وقوع الحادث)

DRIVING LICENSE NO.: رقم الرخصة: 2257821450

RELATION WITH THE INSURED: علاقته مع صاحب السيارة: مالك

DAMAGES TO INSURED VEHICLE الأضرار في سيارة المؤمن

.....

.....

.....

DAMAGES TO THIRD PARTY: أضرار الغير:

A) PROPERTY: (أ) ممتلكات:

B) PERSONS: (ب) أشخاص:

.....

DOCUMENTATION: مستندات متعلقة بالحادث

POLICE DEPT. PAPERS: أوراق المرور: شركة نعيم

A) POLICE REPORT: (أ) تقرير المرور:

B) REPAIR PERMIT: (ب) إذن الإصلاح: لا شيء

OTHER LEGAL DOCUMENTS: أوراق رسمية أخرى:

نظام نجم للحوادث
Insurance Information System

احصائيات | Statistics

البحث عن حالة | Case Search

خروج | Logout

Claim - 629 / 2016



11/01/2016	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report		
JD10011692	Case Number / رقم الحادثة	تقرير نهائي Final Report		
10/01/2016 08:50:28	Accident Time / وقت الحادث			
الخاندية، الروضة، بقرب من الذئاب... ملزدا	موقع الحادث Accident Location			
Party (2) / الطرف (2)		Party (1) / الطرف (1)		<p>معلومات السائق Driver Info.</p>
بشير جزوقف بو شعرا				
39				
0599939944				
2257821450				<p>معلومات المركبة Veh. Info.</p>
رخصة خاصة				
بشير جزوقف بو شعرا		Owner Name / اسم المالك		
سي آيس 9		Make/Model / طراز المركبة		
2015 / سنة		year & color / سنة و لون		
ح ق ن 6460		Plate No / رقم اللوحة		
UCA-شركة المتحدة للتأمين التجاري		Company Name / اسم الشركة		<p>التأمين Ins. Info.</p>
1/1/2104/2015-1		Policy No. / رقم الوثيقة		
06/04/2016		Expiry Date / تاريخ الانتهاء		
<p>عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0</p>				
Cause of Acc. / سبب الحادث		أخرى, others		
Laws Violated / الأنظمة المخالفة				
نسبة المسؤولية / LD%		100%		
المؤشرات / indicators		2/1-87/HHFT		
Damage Area / جهة التضرر		الجزء الأمامي الأيسر, Front Left		
الممتلكات / Properties				
حق الرجوع / Recovery				
3138		Surveyor ID / رقم المحقق		
Accident Description / وصف الحادث		<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأطراف الطرفين تبين لي أن الطرف بسمي الروضة يتسرع الماندية بتجاه الطرف وعند خروجه من السرى وجد المركبة مضمومة وبها أضرار الأول هروب بدون معلومات والتفتي الجانب الأيسر وحادث نسبة الادائه لأطراف 100 % هروب بدون معلومات</p>		
Surveyor Info				

Via Najm Information System.



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

بشير جوزاف بو شقرا

BASHEER JOZAIF BUO SHAGRA

No. 2257821450 الرقم ٢٢٥٧٨٢١٤٥٠


Exp 19/02/2019 تاريخ الانتهاء ١٤٤٠/٠٢/١٩

DOB 12/03/1977 تاريخ الميلاد ١٣٩٧/٠٣/١٢

بدون قيود القيود

خاصة النوع

ماتف A+ الدم



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة إقامة
RESIDENCE PERMIT

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

بشير جوزاف - بو شقرا

BASHEER JOZAIF - BUO SHAGRA

الرقم ٢٢٥٧٨٢١٤٥٠ نسخة ٧

مكان الإصدار جدة

الإنهاء ١٤٣٧/١٠/٠٨ الميلاد ١٩٧٧/٠٣/١٢

المهنة مصمم عرض

الديانة المسيحية الجنسية لبنان

رقم الإقامة ١١٥٧١٨٣٥١

شركة الخماسية لخدمات التسويق



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

بشير جوزاف بو شقرا المالك

هوية المستخدم ٢٢٥٧٨٢١٤٥٠ هوية المالك

JM7TB1MA6F0429710 رقم الهيكل

٦٤٦٠ ح ق ن رقم اللوحة

6460 N G J نوع التسجيل - خصوصي




طراز المركبة ٩ مازدا مازدا المركبة

حقوق المركبة ٧ وزن المركبة ١٨٧٠

سنة الصنع ٢٠١٥ اللون اسود


تاريخ الانتهاء ١٤٣٩/٠٦/١٧ الرقم التسلسلي ٥٥٦٨١٢٤١٠







Item	Description	Quantity	Unit
1
2
3
4
5

Najm For Insurance Services, All Rights Reserved 2010

السادة	ادارة المرور	
نرجو منكم التكرم و الإيعاز لمن يلزم لإصدار ورقة اصلاح للمركبة الموضحة ادناه		رقم الحالة: JD10011692
اسم المالك: بشير جوزاف بو شكارا		
لون المركبة: أسود	نوع المركبة: مازدا	طراز المركبة: سي أكس 9
	رقم الهيكل:	نسبة الإحالة: 0%
	رقم اللوحة: 6460 ج ق ن	مكان الضرر: الركن الأمامي الأيسر
		
o الضرر القديم x الضرر الجديد		






إشعار مراجعة

للإستفسار والمساعدة نجم
920000560

نجم najm
شركة التأمين التعاوني UCA
رقم الحالة: JD10011692
رقم الاتصال: 920033222

مكاتب التقديرات	السادة
نرجو منكم تسعير المركبة لتقديرات الورش مع ترويدة بتسعيرة قطع الفيار	
نوع المركبة: مازدا	
رقم الهيكل:	
رقم اللوحة: 6460 ح ق ن	
	
الضرر القديم	الضرر الجديد

نجم najm
رقم الحالة: JD10011692
سم المالك: بشير جوراف بو شقرا
طراز المركبة: سي أكس 9
لون المركبة: أسود
مكان الضرر: الركن الأمامي الأيسر