

المتحدة للتأمين التعاوني  
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

### Payment Voucher

Branch UCA Web  
Date 21/09/2016  
Currency Saudi Riyals  
Voucher 98228/2016  
Customer عبدالله غليان عايد الحجوري  
Remarks Sett. Claim No.123355/2016, C/N No.58714/2016

Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.123355/2016, C/N No.58714/2016	5,346.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque # 518612 عبدالله غليان عايد الحجوري		5,346.00
<b>Total</b>	Saudi Riyals Five Thousand Three Hundred Forty Six Only		<b>5,346.00</b>	<b>5,346.00</b>

#### Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(58714/2016)	Motor-Third Party-Payment No(108734/2016) on Clm.No (123355/2016)-Pol.No (95/1/799299/2015) Insured: ابراهيم حمدان محسن الجهني	SR	5,346.00	5,346.00
Total.			5,346.00	5,346.00

Cheque No.	Date	Bank
518612	21-SEP-16	Samba New (Branch 95 in Jed) - II

PREPARED BY

ACCOUNTANT

MANAGEMENT

RECEIVED BY



المتحدة للتأمين التعاوني  
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

**CREDIT ADVICE**

To : عبدالله غليان عابد الحجوري : اشعار دائن الى  
Address : : العنوان  
Department : Motor : الدائرة  
Branch : UCA Web : الفرع  
Advice No : 58714 : رقم الإشعار  
Advice Date : 20/09/2016 : تاريخ الإشعار  
Account No : 20300137 : رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : ابراهيم حمدان محسن الجهني	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/799299/2015	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 123355/2016	: رقم المطالبة		
Payment No. : 108734/2016	: رقم الدفعة		
Amount Credited	: قيمة الدفعة	SR	5,346.00
The Sum of : Saudi Riyals Five Thousand Three Hundred Forty Six Only	: مبلغ وقدره		
	: فقط خمسة آلاف و ثلاثمائة وستة و اربعون ريال سعودي		

## طلب تقدير أضرار مركبة

رقم الحالة	الموديل	اللون	رقم اللوحة	نوع المركبة
٠٢٩١٦١٨	٢٠٠٩	ذهبي	٦١٦٠	هوندا الورد

Date: ٢٠١٦ / ٩ / ٢٠١٦

المحترمين

المكرم /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تبعاً للحادث المحال إلينا عن طريق شركة نجم لخدمة التأمين فقد قدرت المركبة من قبل رئيس طائفة ورش السيارات بينبع .

تقديرات الورش ١ ( ..... ١٥٠٠ ريال ) ٢ ( ..... ٢٠٠٠ ريال ) ٣ ( ..... ٢٥٠٠ ريال ) فقط .

إجمالي تكلفة قطع الغيار ( ..... ٢٢٠٠ ريال ) . الختان ..... ريال فقط .

رئيس طائفة ورش السيارات بينبع

محمد علي الرشيدان

التوقيع :

الختم :



❖ في حالة لا يمكن إصلاح المركبة فإن تكلفة التقدير من قبل رئيس طائفة المعارض بينبع :

قدرت المركبة قبل الحادث بمبلغ و قدره (.....) ريال و بعد الحادث قدرت بمبلغ وقدره

(.....) ريال ويكون قيمة التلفيات الناتجة جراء الحادث هو (.....) ريال .

رئيس طائفة معارض السيارات بينبع

سلامة سلمان العلوني

التوقيع :

الختم :

# HALA Trading Est.

For Sale & Repair Cars  
Sub Dealer For Cars (Honda - Hyundai - Deer)  
Petrol Stations & Building Maintenance

# مؤسسة هالا التجارية

لبيع وصيانة السيارات  
موزعين لسيارات (هوندا - هيونداي - دير)  
تأمين محروقات البترول - صيانة المباني



DATE:

التاريخ: ٢٠١٦/٩/٤

## SPARE PARTS QUOTATION

NAME:

SN	PART NO:	DESCRIPTION	QTY	UNITPRICE	AMOUNT
1		٤م قطع	1	1400	1400
2		٤م قطع	1	50	50
3		٤م قطع	2	90	180
4		٤م قطع	1	100	100
5		٤م قطع	1	120	120
6		٤م قطع	1	700	700
7					
8					٢٥٤٠
9					٢٤٠
10					٢٢٠٠
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
			<b>TOTAL</b>		
			<b>DISCOUNT</b>		
			<b>NET AMOUNT</b>		
					٢٢٠٠



FOR FURTHER CLARIFICATION CALL: 04 3911010, MOB:0538597051.

س.ت ١٤٥٩ - ص.ب ٥٤٩ - تليفون المحروقات : ٣٩١٢٢٨٩ - تليفون معرض السيارات : ٣٩٠٥٥٥٠ - فاكس : ٣٩٠٥٥٥١ - طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز (طريق الشاحنات)  
Yanbu Al-Bahr - Kingdom of Saudi Arabia halaestate@hotmail.com بريد الكتروني  
بنبع البحر - المملكة العربية السعودية  
C.R. 1454 - P.O. Box : 549 - Petrol Station Tel. : 3912209 - Showroom Tel. : 3905550 - Fax : 3905551 - Prince Abdullah Bin Abdul Aziz Road (Truck Road)

بطاقة هوية الوطنية  
نسخة ٢



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

عبدالله بن غليان بن عايد الطويلي الحجوري



الرقم ١٠٥٩٢١٨٧٧٤

تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/٠٧/٠٦ هـ

جهة الإصدار أملج

مكان الميلاد أملج

تاريخ الميلاد ١٤٠٩/٠٨/١٣ هـ



1059218774

تاريخه

جهة القفل

رقم القفل

١٤٤٥/٠٣/٢٢ هـ

أملج

١٦٩٣١

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك عبدالله غليان عايد الحجوري

المستخدم

هوية المالك ١٠٥٩٢١٨٧٧٤

رقم الهيكل JHMCP26309C411611

رقم اللوحة ح أ ر ٦٦٠

نوع التسجيل خصوصي

6160 R A J

طراز المركبة اكورد

ماركة المركبة هوندا

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١٥٥٥

سنة الصنع ٢٠٠٩

اللون ذهبي

تاريخ الإنتهاء ١٤٣٧/٠٦/٠٥

الرقم التسلسلي ٩٧٩٩٣٣٢١٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

عبدالله بن غليان بن عايد الحجوري

ABDULLAH GHALAYAN AYED ALHUJURI

الرقم No. 1059218774 ١٠٥٩٢١٨٧٧٤

تاريخ الميلاد DOB 20/03/1989 ١٤٠٩/٠٨/١٣

تاريخ الإنتهاء Exp 21/05/2021 ١٤٤٤/١٠/٠٩



تاريخ الاصدار ١٤٣٢/١٠/٠٩





مجموعة الدم O+


الملاحظات القيود بدون قيود

المجموعة الجنسية سعودي











## إشعار تسوية مطالبة

التاريخ / / 1437 هـ

التاريخ 19 / 9 / 2016 م

### المطالبة

نفيدكم أنه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ ( ٥٣٤٦ ) كالتالي:

٢٠٥٦	قيمة قطع الغيار
٣٢٠٠	أجور الإصلاح
٩٠	مصاريف
-	تقييم شيخ المعارض
١٠٠	نسبة المسؤولية على المؤمن لدينا %
٥٣٤٦	الإجمالي

نرجوا الإلتزام بتعبئة الحقول بشكلٍ كاملٍ وصحيحٍ.

التوقيع:

اسم المستفيد:

التوقيع:

مسئول المطالبات:

التوقيع:

إدارة المطالبات:

20 SEP 2016

ملاحظات:

التوقيع:

نايف العتيبي

تقرير تحديد المسؤولية  
**Liability Determination Report**

تقرير نهائي  
Final Report

05/09/2016	تاريخ الطباعة / Print Date
YN03091618	رقم الحالة / Case Number
03/09/2016 22:08:16	وقت الحادث / Accident Time
ج 16 = ط الملك عبدالعزيز = بجوار التأمينات الإجتماعية = تويوتا = هوندا = مغطاة صاب العناب =	مكان الحادث Accident Location

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	ابراهيم حمدان الجهني	عبدالله ظبيان الحجوري
الجنسية / Nationality	سعودي	سعودي
العمر / Age	40	27
رقم الاتصال / Mobile No.	0504393439	0566167887
رقم الرخصة / License No.	1041669845	1059218774
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة	رخصة خاصة

معلومات المركبة Veh. Info.	ابراهيم حمدان الجهني	عبدالله ظبيان الحجوري
اسم المالك / Owner Name	تويوتا / تويوتا	هوندا / تويوتا
نوع المركبة / Make/Model	تويوتا / تويوتا	تويوتا / تويوتا
سنة ولون / year & color	2015 / أبيض	2009 / ذهبي
رقم اللوحة / Plate No	ج 1867	ج 6160

التأمين Ins. Info.	UCA الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	اسم الشركة / Company Name
رقم الوثيقة / Policy No.	95/1799299/2015-1	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	03/12/2016	

عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصطاك : 0   عدد الوفيات : 0		
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, لا يوجد. There is no	
الأنظمة المخالفة / Laws Violated		
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%
المؤشرات / Indicators	2/2HHHFF	1/1-0HHFF
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن، front, المتقدمة Front Right, المتقدمة	المتقدمة Rear
الممتلكات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes	
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	انتهاء رخصة	

اسم المحقق ورقمه / Surveyor ID	2890
معلومات المحقق Surveyor Info	<p>Accident Description / وصف الحادث</p> <p>بعد العمائنة والإصلاح والإستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي أن الطرفين في مدينة ينبع البحر بطريق الملك عبد العزيز حيث أن الطرفين في المسار الأيمن وبسبب عدم ترك مسافة كافية اتصم الطرف الأول بي الطرف الثاني والذي حتم التصامم بينهم ونتج عن ذلك إضرار مادية للطرف الأول المتقدمة والركن الأمامي الأيمن والطرف الثاني المؤخرة وبذلك حمل الطرف الأول كامل النسبة 100 % لعدم ترك مسافة كافية وتم تحريك المركبات من موقع الحادث بسبب زحمة السير</p>  <p>العاملين</p>



# طريق الملك عبد العزيز بينع البحر

1



2



1

YN03091618 رقم الحادث

رقم اللوحة	ح ن ص 1867
اسم المالك	ابراهيم حمدان محسن الجهني
شركة التأمين	UCA الشركة المتحدة للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2015
تاريخ الفاعلية	04/12/2015



الجمهورية العربية السورية  
مركز المعلومات  
دمشق

رقم

١٢٩٦/١٥/١٩



1041669845

تاريخه

جهة المخط

١٤١٥/١٥/١٥

بني

شركة  
سوق التجارة  
سنة المئتين  
تاريخ الإصدار ١٩٧١-٧-١

١٩٧١-٧-١

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

عبدالله بن غليان بن عايد الحجوري  
ABDULLAH GHALAYAN AYED ALHUJURI

No. 1059218774 الرقم ١٠٥٩٢١٨٧٧٤

DOB 20/03/1989 تاريخ الميلاد ١٤٠٩/٠٨/١٣

Exp 21/05/2021 تاريخ الانتهاء ١٤٤٢/١٠/٠٩

O+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤٣٢/١٠/٠٩

النوع خاصة  
بيادون قيود

سعودي الجنسية



طراز السجلات  
حجولة السجلات  
سنة الصطب  
تاريخ الانتهاء


مركز السجلات  
وزن السجلات  
اللون  
الرقم القبطي





للإستفسار والمساعدة نجم  
920000560

أشعار مراجعة

  
نجم najm


رقم الحالة : YN03091618

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني-UCA

رقم الاتصال : 920033222



السادة مكاتب التقديرات

  
نجم najm

رقم الحالة : YN03091618

نرجو منكم تسعير المركبة لتقديرات  
الورش مع تزويدة بتسعيرة قطع  
الغيار

اسم المالك: عبدالله غليان الحجوري

نوع المركبة: هوندا


طراز المركبة: اكورد

رقم الهيكل:

لون المركبة: ذهبي

رقم اللوحة: 6160 ح أ ر

مكان الضرر: المؤخرة



o الضرر القديم

x الضرر الجديد



أبو سامر لصيانة السيارات

**ABU SAMER** Vehicles Maintenance

Lic. No.: 28220001 ترخيص رقم ٢٨٢٢٠٠٠١

جوال ٠٥٥٥٦٨٢١٢٢ Mobile: 0555682122

فرع ينبع البحر - خلف ثلاجة ينبع

Branch Yanbu Al Bahr  
Behind Yanbu Cold Store  
Kingdom of Saudi Arabia

3882

فاتورة

Invoice

التاريخ

Date:

١٤/٢٠

20

البيان Description	الإجمالي Total ريال S.R.
قيمة تسعيرة حادث مروري للسيارة اسم السيارة: ..... رقم اللوحة: .....	٣٠
مبلغ وقدره	٣٠

Signature ..... التوقيع

١٤

التاريخ

Date 04/09/2016

مركز شهيد

ميكانيكة - سمسرة - بوية - كهرباء

لصاحبها / عودة عواد الكنتري

يبيع - ترخيص رقم ٢٨٢٢٠٦٦٧

تليفون : ٢٢٢٠٤٨٠ - ص.ب: ٢٢٦

المملكة العربية السعودية

فاتورة

No. 3863

INVOICE

Description البيان	Total الإجمالي
	SR ريال
<p>قيمة تسعيرة حادث</p> <p>مروري للسيارة</p> <p>اسم السيارة: <u>هوندا اكورد</u></p> <p>رقم اللوحة: <u>٦١٦٥</u></p> <p>مركز شهيد لصيانة السيارات لصاحبها/عودة عواد الكنتري ترخيص ٢٨٢٢٠٦٦٧</p>	٣٠
مبلغ وقدره ثلاثون ريال	٣٠

Sign

التوقيع: 

# ABU SAMER

Vehicles Maintenance

Lic. No. : 28220001

Mobile : 0555682122

Br. Yanbu Al Bahar - Behind Yanbu Cold Store

Kingdom of Saudi Arabia



# أبو سامر

لصيانة السيارات

ترخيص رقم : ٢٨٢٢٠٠٠١

جوال : ٥٥٥٦٨٢١٢٢

فرع ينبع البحر - خلف ثلاجة ينبع

المملكة العربية السعودية

5838

تسعيرة

التاريخ / / ١٤٣٣ هـ

Date: 20/6/201

نوع السيارة الكورد رقم اللوحة ح ا ر ا ا ح اللون ذهبي

الموديل ح ٢٠٠٩ وجد أنها تحتاج إلى :

(١) لسعة الجاهة في ديس (٢)

(٣) مرآة خلف

(٤) حامل مرآة خلف يار (١٥)

(٥) كلبان مرآة خلف (١٦)

(٦) هوائي خروج خلف يار (١٧)

(٧) اسطوخ خلف يار (١٨)

(٨) بطانة خروج خلف يار (١٩)

(٩) كلبان بطانة (٢٠)

(٢١) لسعة خروج خلف يار (١٠)

(٢٢) (١١)


(٢٢) (١٢)

(٤٢) (١٣)

(٥٢) (١٤)

وذلك بمبلغ ١٥٠٠ ريال الى ح ١٥

وجميع القطع ملزم باحضارها صاحب السيارة التي ظهرت الآن و التي تظهر بعد انفتاح ينبر وتكلفة إصلاح السيارة المذكورة لا تشمل قطع الغيار المطلوبة .



ملاحظة / مدة صلاحية التسعيرة عشرة أيام من تاريخه .

# Al-Faw Vehicles Maintenance

Licence No. : 28220093

Branch Yanbu Al Bahr - Tel. : (014) 3227976

Behind Yanbu Cold Store - Branch Al-Nqiade

Branch Rooyal Commission - Light Industrial

Hai Al-Mahan - Tel. : (014) 3961441

Kingdom of Saudi Arabia

# الفاو لصيانة السيارات

ترخيص رقم: ٢٨٢٢٠٠٩٣

فرع ينبع البحر - جليفوزيه : ٣٢٢٧٩٧٦ (٠١٤)

خلف ثلاجة ينبع - فرع النقادي

فرع الهيئة الملكية - الصناعات الخفيفة

حي المهن - تليفون : ٣٩٦١٤٤١ (٠١٤)

المملكة العربية السعودية

No. : 1411

تسعيرة

التاريخ: ١٤٣٠ / / هـ

Date: ٤ / ٩ / 201٦

بعد معاينة السيارة: هوندا الكورد رقم اللوحة: ج أ ر ٦١٦ اللون: ذهبي

الموديل: ٢٠٠٩ وجد إنها تحتاج إلى:

(١) سمكرة وورشة: الجوزة سبريدر لايسر

(٢) ميكانيك:

وجميع القطع ملزم باحضارها صاحب السيارة التي ظهرت الآن والتي تظهر بعد الفك.

وتكلفة إصلاح السيارة المذكورة لا تشمل قطع الغيار المطلوبة وهي:

(١) صدام خلفي

(٢) حامل صدام خلفي با

(٣) كليش صدام خلفي

(٤) هوانب زفرات خلفي با

(٥) بلاط زفرات خلفي با

(٦) كليش بلاط

(٧) اسطخ خلفي با

(٨)

(٩)

(١٠)

(١١)

(١٢)

وذلك بمبلغ: ٢٥٠٠ ريال سعودي فقط

ملاحظة: مدة صلاحية التسعيرة سبعة أيام من تاريخها.

شركة الفاو لصيانة السيارات





**Shahad Center**  
Mech. - Ironsmithing - Paints  
Elect.  
Prop. : Awdah A. Al Koshi  
Lic. No. : 28220667 Yanbu  
Mob. : 0599029990 - P.O. Box : 226  
Saudi Arabia

مركز شهاد  
ميكانيكا - سمكرة - بوية - كهرباء  
لصاحبها / عوده عواد الكشي -  
ينبع - ترخيص رقم : ٢٨٢٢٠٦٦٧  
جوال : ٠٥٩٩٠٢٩٩٩٠ - ص.ب. ٢٢٦  
المملكة العربية السعودية

تسعيرة  
QUOTATION

التاريخ / / ١٤٢٣ هـ

Date : 04/09/2016

1493

نوع السيارة هوندا اكورد رقم اللوحة ج ١١ اللون ذهبي  
الموديل ..... وجد أنها تحتاج إلى :

١- ص.ب. تلف

٢- حاصل ص.ب. تلف

٣- رفرف تلف

٤- المسلة تلف

٥- هوائي رفرف تلف

٦- كلمبات ص.ب.م

٧- .....

٨- .....

٩- .....

١٠- .....

١١- .....

١٢- .....

١٣- .....

١٤- .....

١٥- .....

مركز شهاد لصيانة السيارات  
السعودية / عوده عواد الكشي  
ترخيص ٢٨٢٢٠٦٦٧  
مكلاكا - قدملة  
ريال فقط

وذلك بمبلغ ٤٨٠٠٠ ريال

و جميع القطع ملزم بإحضارها صاحب السيارة التي ظهرت الآن والتي تظهر بعد الفك  
وتكلفة إصلاح السيارة المذكورة لا تشمل قطع الغيار المطلوبة .

ملاحظة : مدة صلاحية التسعيرة عشرة أيام من تاريخه

MINCRAVIA

6160 R A D

نوع المنتج  
طراز المركبة  
حمولة المركبة  
سنة الصنع  
تاريخ الإنتاج

مركبة المركبة  
وزن المركبة  
اللون  
الرقم التسلسلي

هوندا  
١٥٥٥  
ذهبي  
٩٧٩٩٣٣٢١٠





المتحدة للتأمين التعاوني  
UCA UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

إستمارة بلاغ عن حادث (طرف ثالث)  
Motor Claim Form (Third Party)

### بيانات المؤمن له

اسم المؤمن: أبراهيم محمد الجهم  
رقم البوليصا: ٩٥/٢/٧٩٩٤٩٩/٤  
رقم اللوحة: ٢ ن ٤٧٧ ١٨٦٧  
نوع السيارة: كوبولا كويو  
تاريخ الحادث: ٢٠١٣/٩/٢  
رقم الجوال: ٧٠١  
نسبة الخطأ: ٧٠  
موديل السيارة: ٢٠١٥

### بيانات الطرف الثالث

اسم المالك (حسب الإستمارة): عبدالله غليان كجور  
رقم اللوحة: ٤٤٩  
موديل السيارة: أكورد  
رقم الجوال: ٥٦٦١٦٧٨٨٧  
هل سبق وأن تقدمت بمطالبة مسبقة لشركة المتحدة للتأمين التعاوني:  نعم  لا  
رقم الجوال: ٦١٦  
نوع السيارة: ١٠٥٩٤١٨٧٧٤




### المرفقات

أصل تقرير المرور/نجم  
 صورة استمارة الطرف الثالث  
 صورة وثيقة التأمين لدينا  
 صور تقديرات الورش الأصل  
 صورة كروكي الحادث  
 صورة السيارة المتضررة  
 صورة استمارة المؤمن له  
 تسعيرة قطع الغيار  
 صورة تأمين الطرف الثالث إن وجد


Any further information / Clarification

أيضاحات، معلومات إضافية ورسم كروكي


خريطة أضرار الغير T.P. Damage أضرار المؤمن Insured's Damage



Details of accident



مكان الحادث



بيانات عن الحادث

التاريخ والساعة: .....

المكان: .....

شرح ظروف الحادث: .....

تأنت لحدود السيارة طلبتاجة بالاصتدام مع الحافلة

مقدم الطلب: عبدالله غليان كجور التاريخ: ٢٠١٦/٩/٧ التوقيع: [Signature]

### للإستعمال الرسمي

مكتب إستقبال المطالبات (فرع): طريق المنيرة الموظف المستلم: تاجر محمد

التوقيع: [Signature] التاريخ: .....

ملاحظات: .....