



المتحدة للتأمين التعاوني  
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

مطالبة رقم : ١٠٥٦١٢ - ٢٠١٧ Claim No. :

رقم الوثيقة 3051624 تاريخ الإصدار ٢٠١٧ - ٢٠١٧ - ٢٠١٧ بداية التأمين


تاريخ الحادث ٢٠١٧ / ٩ / ٢٠١٧ تاريخ الاستلام ٢٠١٧ / ٩ / ٢٠١٧ موقع الحادث

قيمة التأمين التحوّل تاريخ المراجعة

البيانات	المؤمن له	الطرف الثالث
الاسم		محمد حسن علي الوكاسي
جنسية		
الهاتف		٥٥٥٠٨٥٩٢٢
م الرخصة		
وعه		
يخ الإنتهاء		
وع السيارة		الكمبيوتر
م اللوحة		اصف ١٩٧
م الهيكل		
نة الصنع		
م مالك السيارة		
سبة المسؤولية		
تقدير الأضرار		
تقدير الأضرار		
تقدير الأضرار		
تقدير قطع الغيار		
تقدير شيخ المعارض		
تقدير الأضرار		
تقدير قطع الغيار		
تقدير شيخ المعارض		
الإجمالي		
المبلغ المقدر للدفع		
المبلغ المدفوع		
تاريخ الدفع		

# AL-MADAYIN EST.

For Commercial & General Contracting  
Prop: Mohamed A.A. Al Qahtani  
Car Services & Maint. Center  
Mechanic - Tink - Electric - Upholstery - Paint  
Tyres Balance - Sale & Service Tyres & Spare Parts



## مؤسسة المدائن

للتجارة والمقاولات العامة  
لصاحبها: محمد عبد الله عبد الرحمن القحطاني  
مراكز لصيانة وخدمات السيارات - ميكانيكا - سمكرة - بوية قرن  
كهرباء - ميزان وقرصيص - بيع كضرات وتركيبها - قطع الغيار

مجموعة المدائن العالمية لصيانة السيارات س.ت ٢٤٨٢ ترخيص ٨٣٩ صناعية أبها ٢ - ت: ٢٢٧٤٢١٠  
Al Madayin International Group for Motor Vehicle Maintenance - Abha - C.R.: 2482 Lic. No.: 839 - Branch No. (2) - Tel.: 2274210

CASH RECEIPT NO.:

96381

سند قبض رقم:

Date: 4-6-2016 تاريخ

نقدا شيك

The Sum of

Payable Riyadh only

المبلغ

ريال  
S.R.

\$ 50 \$

From Sir :

من السيد /

The Sum is

Quotations

وهذا المبلغ

(23203)

( كرت عمل رقم )

ختم السداد  
Stamp of Paid

أمين الصندوق المستلم  
Cashier

توقيعه  
Signature

اسم مدير الصيانة  
Maintenance Manager

توقيعه  
Signature

السعودية - أبها - ص ب ٦٢٦ - تلفون : ٢٢٤٢٤٠٥ - ٢٢٧٤٢١٠ - فاكس : ٢٣١١٥٩٦ - س ت رقم : ٥٨٥٠٠٠٢٤٨٢  
Saudi Arabia - Abha - P.O.Box.: 626 - Tel.: 2242405 - 2274210 - Fax: 2311596 - C.R. No.: 5850002482

# مركز الشعلة

لصيانة جميع أنواع السيارات  
سمكرة - بوية - ميكانيكي  
أبها - الصناعية  
جوال: ٠٥٥٢٢٠١٥٢٢ - ٠٥٠٩٩٧٦٠٧٨



التاريخ ١٤٣٧ / ٨ / ٢٧ هـ

الموافق ١٦ / ٦ / ٢٠١٦ م

المهندس : منير

0440

## تقرير على السيارة

اسم صاحب السيارة ..... كرس علي  
تم التقرير على السيارة فورد اكسلو رقم اللوحة أهدن ١٩٧

والتي تحتاج إلى سمكرة وبوية وميكانيكا فقط  
وقد السعرة ٥٠ ريال فورد اكسلو  
وذلك بمبلغ فقط وقدره ٥٠٠ ريال فورد اكسلو  
أما المشتريات تكون على حساب صاحب السيارة وهي كالاتي :

- ١- بلاستيك أمامي يميني
- ٢- مفصلات باب أمامي يميني
- ٣- رفرفر أمامي يميني
- ٤- رفرفر أمامي يميني
- ٥- بطانة رفرفر أمامي يميني
- ٦- هبوط
- ٧- ذراع دركوت وانفك وضايف يميني
- ٨- مكس أمامي يميني
- ٩- كليلات
- ١٠- مكينة زجاج باب أمامي يميني
- ١١- .....
- ١٢- .....
- ١٣- .....
- ١٤- .....
- ١٥- .....



توقيع صاحب الورشة

الختم

## Al Magayen International Group

Owner / Mohammed Abdullah Al-Qahtani  
For Motor Vehicle Maintenance  
V.R 5850002482 - Lic, No. 839  
Branch No. (2)  
Tel.: 2274210 - Fax: 2311596  
P.O.Box: 626 - Zip: 61420



## مجموعة المدائن العالمية

لصاحبها / محمد عبد الله القحطاني  
لصيانة السيارات  
س ت / ٢٥٨٢ - ٥٨٥٠٠٠ ترخيص رقم ٨٣٩  
صناعية أبها - فرع ٢  
ت : ٢٣١١٥٩٦ - فاكس : ٢٣٧٤٢١  
ص.ب : ٦٢٦ - الرمز البريدي ٦١٤٢٠

Date 4 / 6 / 2016

تقرير إصلاح ( 23203 )  
Reform report

التاريخ ١٤ / / ٥٤

بعد الاطلاع على السيارة رقم: ٥١٩٧

نوع: فورد اكسلور Model 2009 موديل Type

والعائدة ملكيتها إلى: محمد حسن

وجد أن بها: مبريد امامي يمين

وتتطلب قطع الغيار التالية + اجور الشغل

- ١- حاب امامي يمين
- ٢- مفصل حاب امامي يمين
- ٣- رشف امامي يمين
- ٤- فيس رشف امامي يمين
- ٥- برطاند رشف امامي يمين
- ٦- حياط
- ٧- ذراع دركون داخلي وخارجي يمين
- ٨- عكس امامي يمين
- ٩- لسان
- ١٠- حشيرة فجاج باب امامي يمين
- ١١-
- ١٢-
- ١٣-

ملاحظة: قد يظهر قطع أخرى بعد الفك لم تذكر اعلاه هذا للأهمية ووجد أنها تكلف

شغل يد فقط بدون قيمة قطع الغيار مبلغ وقدره: ٣٠٥٥

Note: The other pieces may appear after the jaw did not mention above this importance and found

they cost Handmade only without the value of the spare parts and the amount of : 3055



Workshop official

صلاحية العرض شهر من تاريخه.

Validity month in its history.

سمكري الورشة  
Plumber Workshop

الميكانيكي  
Mechanical

مهندس الورشة  
Workshop Engineer

Recipient report

مستلم التقرير:

KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF INTERIOR	الجمهورية العربية السعودية وزارة الداخلية مركز تسجيل السيارات VEHICLES REGISTRATION	المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية
المالك: محمد حسين علي العكاشي		المستخدم:
هوية المستخدم: ١٠٤٧٢٠٥١٧٨	هوية المالك: ١٠٤٧٢٠٥١٧٨	رقم الهيكل: 1FMEU73E89UA00517
رقم اللوحة: ٥١٩٧	رقم اللوحة: ٥١٩٧	رقم اللوحة: 5197 N X A
نوع التسجيل: خصوصي	نوع التسجيل: خصوصي	نوع التسجيل: خصوصي
طراز المركبة: أكسبلورر	طراز المركبة: أكسبلورر	طراز المركبة: أكسبلورر
جمولة المركبة: ٧	جمولة المركبة: ٧	جمولة المركبة: ٧
سنة الصنع: ٩	سنة الصنع: ٩	سنة الصنع: ٩
تاريخ الانتهاء: ١٤٤٧/١٢/٢٩	تاريخ الانتهاء: ١٤٤٧/١٢/٢٩	تاريخ الانتهاء: ١٤٤٧/١٢/٢٩
KSA		رقم التسجيل: ٧٧٣٢٩



## عزيزى العميل

1-0471-6517-8-2

رقم الهوية: بطاقة الهوية الوطنية

العميل/ محمد حسن علي العكاسي

حسب طلبكم تم طباعة هذا النموذج و ستجدون ادناه رقم الحساب الدولى الخاص بكم على النحو التالى:

11000-001-0006080517396

رقم حسابك لدى مصرف الراجحي:

رقم حسابك الدولى-ايبان IBAN: SA6480000110608010517396

و نود ان نلفت نظركم بأن رقم الحساب الدولي ايبان يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية:

فى حال استلامكم حوالة, ارباح اسهم, ايداع الراتب من خلال بنوك محلية او دولية - يتم تزويد الجهة المنفذة

فى حال اردتم حفظ بعض ارقام حسابات المستفيدين لدى البنوك المحلية او الدولية عن طريق القنوات الالكترونية مباشر افراد, صراف, الهاتف المصرفى

اعطي العميل هذه الافادة بناء على طلبه دون ادى مسؤولية مترتبة على المصرف.

سبب التاكيد

بطاقة الهوية الوطنية  
نسخة ٥

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

محمد بن حسن بن علي العكاسي

الرقم ١٠٤٧١٦٥١٧٨

تاريخ الانتهاء ١٤٤٨/٠٣/٠٩ هـ

جهة الإصدار ابها

مكان الميلاد العكاس

تاريخ الميلاد ١٣٩٣/٠٤/١٣ هـ

رقم الحفظ ٦٧٠٩٠

جهة الحفظ ابها

تاريخه ١٤١١/٠٢/٢٩ هـ

1047165178

عدم اكمال الاوراق وسبب مغري  
فأرسله ~~للمنطقة~~ المنطقة وطوروني  
العايلة محمد بن علي العكاسي  
محمد بن حسن بن علي العكاسي

## نموذج مطالبة التأمين الإلزامي لمركبات (الطرف الثالث)

رقم المطالبة

١. معلومات مقدم المطالبة (الطرف الثالث) - الرجاء تعبئة النموذج بشكل كامل للإلزامية جميع البيانات ادناه

رقم وثيقة تأمين المؤمن له  رقم المطالبة  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى

ريال سعودي | مبلغ التعويض

رقم هوية المالك  رقم جوال المالك  رقم هوية سائق المركبة  تاريخ ميلاد السائق  لا  نعم  السائق هو مالك المركبة  نعم  لا

اسم المالك  محمد حسن علي درويش  رقم هوية المالك  ١٠٤٧١٦٥١٧٨  رقم جوال المالك  \*٥٥٥٠٨٢٩٦٦  رقم هوية سائق المركبة  ١٠٤٧١٦٥١٧٨  صندوق البريد / لرمز  / /  اسم السائق  نفسه


### ٢. معلومات ووصف تفاصيل الحادث

مدينة / موقع الحادث  مدينة / موقع الحادث  أم صفا  صباحا  مساء

تاريخ ووقت وقوع الحادث  رقم تقرير الحادث  رقم لوحة مركبة الطرف الثالث  ١٢٧/٥/٢٠١٦  نجم  أخرى

نسبة مسؤولية مقدم المطالبة  0%  25%  50%  75%  100%

يرجى وصف كيفية وقوع الحادث  وضع علامة (X) لإظهار منطقة الضرر في المركبة بسبب الحادث



سبب دخول على المركبة  
مفاجئ

### ٣. إقرار وقبول - خاص بمطالبة الطرف الثالث

رقم الحساب البنكي الخاص بمالك المركبة (IBAN)  رقم الحساب البنكي الخاص بمالك المركبة (IBAN)  SA6480000770608070577396

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أعلاه في بنك الرياض أو بواسطة شيك، فإنني أذلي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً، كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

أوافق على منح شركة التأمين، ولغرض دراسة المطالبة، الحق في الاستفسار من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المختصة الأخرى أو أي شركة مرخصة/معتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقاً لقواعد العمل المقررة الخاصة بتبادل المعلومات، عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الحادث أو حوادث سابقة سواء تعلقت بالمركبة أو سائقها. كما أوافق على منح شركة التأمين الحق في تزويد تلك المعلومات والمطالبات الخاصة بي إلى الجهات الحكومية أو الشركات الأخرى المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

### أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

مقدم المطالبة  مالك المركبة  شخص آخر

اسم مقدم المطالبة  محمد حسن علي درويش  رقم هوية مقدم المطالبة  رقم جوال مقدم المطالبة

تاريخ  ١٢٧/٥/٢٠١٦  التوقيع

### للاستعمال الرسمي

المستندات مكتملة  نعم  لا  المستندات الناقصة

هل يتطلب معاينة المركبة  نعم  لا  تاريخ  ١٢٧/٩/١٣  رقم الموظف  ١١٣٩١  التوقيع

(تكون المعاينة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)



AB130516247157



23/05/2016 01:36:54 PM

تمت الطباعة من خلال موقع نجم

## إشعار للمراجعة ( بدل فاقد )

AB13051624	رقم الحالة / Case Number
5/13/2016 8:32:27 PM	وقت الحادث / Accident Time
القابل\ش--البسط بن الجوزية\غرب\مستشفى أبيها الخاص يمين\فورد--هايلكس	مكان الحادث / Accident Location

الطرف	رقم اللوحة - Plate number	نوع المركبة - Vehicle Type	اسم شركة التأمين Insurance company	قم وثيقة التأمين Policy number
1	ب ا و 2558	بكب غمارتين	الشركة المتحدة UCA-للتأمين التعاوني	95/1/40795/2016-1
2	ا ص ن 5197	اكسبلورر	شركة الإتحاد التجاري للتأمين	2/1/29/5/15/2110

عميلنا العزيز يمكنك مراجعة شركة التأمين , بعد 48 ساعة من وقت وتاريخ الحادث , كما يرجى أخذ موافقة شركة التأمين خطياً قبل اصلاح المركبة .

Dear Customer,

Please visit insurance company after the 48 hours of the accident time to take approval letter for the vehicle repair.





ALASDIQA CO. CENTER  
For Car's Maintenance



مجمع شركة الأصدقاء  
لصيانة السيارات

صناعية أبها - ت : ٢٢٧١٧٥٨ - ٢٢٧٤١٧٤ - ٢٢٧٤١٩٤ - فاكس : ٢٢٧٤٢٠٥

Abha - Industrial Area Tel. 2274194 - 2274174 - 2271758 - Fax : 2274205

رقم كارت الصيانة : ١٩٥٢

التاريخ : ٢٠١٦ / ٦ / ٤

46250

سند قبض  
Receipt Voucher

ريال هـ

٥٠٠

—

Received From Mr. /

استلمنا من المكرم / محمد سعيد لعلاس

The Sum Of

مبلغاً وقدره : خمسون ريالاً

For

وذلك مقابل : نقد ايجال

Cheque Cash

بموجب شيك / نقداً :

الإدارة

المحاسبة

إبراهيم

التاريخ ١٤٢٧/٨/١٨ هـ

الموافق / / ٢٠ م

معرض المحيط  
لبيع وشراء السيارات  
M  
AL MOHIT SHOWROOM

شيخ معارض السيارات بأبها  
حسن محمد حسن عسيري  
بموافقة إمارة منطقة عسير رقم ٢٢٥٤٣  
١٤١٦/٥/٢ هـ

1911

تقييم سيارة

المكرم / ..... سيد إبراهيم لبحر للتأمين ..... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

بناءً على خطابكم رقم : ..... تاريخ : ٢٠١٦

والمتضمن طلب تقدير قيمة السيارة نوع : حورد اكسلور

موديل : ٢٠٠٩ ..... لوحة رقم : ٥١٩٧ قبل الحادث وبعده

عليه نفيديكم بأنها تقدر قيمتها حسب السوق حالياً قبل الحادث

بمبلغ وقدره : أربعون ألفاً ريالاً # ٤٠٠٠٠ #

أما بعد الحادث فقد قدرت بمبلغ وقدره : ثمانية وعشرون ألفاً ريالاً # ٢٩٠٠٠ #

وذلك حسب تقدير  السوق حالياً

التشاليج بصناعية أياً


للإحاطة بذلك والله يحفظكم ،،،

شيخ معارض السيارات بأبها

الاسم : حسن محمد حسن عسيري

التوقيع :

الختم





AL ASDIQA CO. CENTER  
FOR CARS MAINTENANCE  
ABHA INDUSTRIAS  
TEL: 2271758 - FAX : 2274205



مجمع شركة الأصدقاء  
لصيانة السيارات  
صناعية أبها

ت: ٢٢٧١٧٥٨ ف: ٢٢٧٤٢٠٥

تقرير إصلاح

الموافق: ١٤ / ٩ / ٢٠١٦ م 10953


التاريخ: ١٤٢٧ / ٨ / ١٤٢٨ هـ

إلى إدارة: عبدالله

نحيطكم أنه بعد الاطلاع علي التلفيات بالسيارة ذات المواصفات التالية:-  
نوع السيارة: تويوتا كورولا الموديل: ٩٠ اللون: أبيض رقم اللوحة: ٥١٩٧٠٥  
نوع التلفيات ( صدمة الأمامية مع الرضون الأماميين ) يتم التأشير علي أي خدوش او تلفيات

تقرر عليها شغل يد فقط: \* ٥٥ \*

ألطائر والمسحوق



١- باب أمامي لليسار	٢- مصطلي	٣- عرق أمامي لليسار	٤- عرق أمامي لليسار	٥- عرق أمامي لليسار	٦- بطانة عرق	٧- بطانة عرق	٨- بطانة عرق	٩- عكس لليسار	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨
---------------------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

١- المجمع غير مسؤول نهائيا عن حصر جميع قطع الغيار المطلوبة للسيارة إلا بعد الفك الكامل والتركيب  
٢- في حالة الصدمات فإن السعر أعلاه لايشمل أي تلفيات داخل الماكينة أو القير أو الدفرنسات

ملاحظة: هذا العمل حياطة وإصلاح

مسئول المجمع  
عبدالله



المهندس:

مراقب المجمع: