



نموذج تسوية مطالبة للطرف الثالث

رقم مطالبة رصيد << RV 070818169

بيانات المطالبة			
رقم المطالبة	تاريخ تقديم المطالبة	الفرق	عدد ايام ما قبل التسوية
المبلغ التقديري			
شركة التأمين	اكسبنا		رقم اللوحة 3300000000

مبالغ التسوية			
اجور الاصلاح	65,000	قيمة السيارة قبل الحادث	
قيمة قطع غيار قبل الخصم	59,000	قيمة السيارة بعد الحادث	
قيمة قطع غيار المتضرره	6,000	الفرق	
نسبة الخصم %		مصاريف	
قيمة قطع غيار بعد الخصم		اجمالي مبلغ التقييم	6,000
اجمالي مبلغ الاصلاح			

التسوية النهائية					
مبلغ التسوية	6,000	نسبة مسئولية المؤمن %	100	اجمالي مبلغ التعويض	6,000

الملاحظات	
استرداد	استرداد
Recovery	

أحمد ياسين		الرقم الوظيفي/الأعداد
مسئول تسوية وإدخال	11206	مدقق تسوية المطالبة
التاريخ	10 SEP 2010	التاريخ
التوقيع		التوقيع
مشرّف قسم الاسترداد		مدير قسم الاسترداد
التاريخ		التاريخ
التوقيع		التوقيع



بأش
Basher

رقم الحادث: 6000210325



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
قسم مرور غرب المدينة

معلومات الحادث

نوع المرور: إدارة مرور منطقة المدينة المنورة

تاريخ الحادث: 5/7/1439	وقت الحادث: 23:21	تاريخ التسجيل في النظام: 2018-03-23 00:47
نوع الحادث: تقدير	سبب الحادث: عكس الاتجاه	نوع الحادث: عدم مركبة متحركة
تجاه سير الطريق: شمال	اسم الشارع: في الجهة امام محطة الجوهر هـ	نوع الموقع: مستقيم
معدات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: جفاف
طاقم العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف


وصف الحادث: حادث تصادم بين مركبتين للطرف الاول عكس الطريق القادمة في المنطقة الجهة اليمنى والطرف الثاني مع مساره القادمة في المنطقة جهة اليمنى. وقد خلفه عكس اتجاه بارتفاع فقط.

معلومات المركبات

المركبة الاولى:

رقم اللوحة: 3318

نوع التسجيل: خصوصي	نوع اللوحة: 3318	مكان الضرر:
اسم المالك:	بلد اللوحة:	موديل السيارة: 2005
صانع السيارة:	هوية المالك: 1032873192	اللون الاساسي: اسود
حالة الضرر:	رقم الهيكل: J7H8F30GX56030549	اتجاه سير المركبة: جنوب
وصف نقطة التصادم:	رقم بوليصة التأمين: 95/1/12634/2017	حالة السيارة: غير بالغة
شركة التأمين:	تاريخ انتهاء التأمين: 3/8/1439	تاريخ انتهاء التأمين: 3/8/1439




X لغير المنطقة الحادث 0 لغير رقم كمنطقة الحادث

المركبة الثانية:

رقم اللوحة: 3300

نوع التسجيل: خصوصي	نوع اللوحة: 3300	مكان الضرر:
اسم المالك:	بلد اللوحة:	موديل السيارة: 2016
صانع السيارة:	هوية المالك: 7001473102	اللون الاساسي: فضي
حالة الضرر:	رقم الهيكل: JTEFU71J954045583	اتجاه سير المركبة: شمال
وصف نقطة التصادم:	رقم بوليصة التأمين: 1/VF/34740/0/0	حالة السيارة: غير بالغة
شركة التأمين:	تاريخ انتهاء التأمين: 21/2/1440	تاريخ انتهاء التأمين: 21/2/1440



X لغير المنطقة الحادث 0 لغير رقم المنطقة الحادث

معلومات الأشخاص

الشخص الأول:

اسم الشخص: محمد صلاح يعقوب الجوهري

جنسية: سعودي

رقم المشاركة: سابق

رقم الترخيص: سابق

سنة:

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1422/04/22

نسبة المسؤولية: 100%

الجوال: 966599191904

الابمبيل:

رقم الهوية: 1112510316

لوحة السيارة: أ 3318

هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الابيان:

الشخص الثاني:

اسم الشخص: سعد مبروك عوض الجوهري

جنسية: سعودي

رقم المشاركة: سابق

رقم الترخيص: نقل للمستلمين

سنة:

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1414/05/08

نسبة المسؤولية: 0%

الجوال: 966502256267

الابمبيل:


رقم الهوية: 1086884882

لوحة السيارة: ج 3300

هل الشخص معترض على النسبة: لا



رقم الابيان:

صور الحادث



رقم الحادث: 6000210325

صور الحادث



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

مالك بنك البلاد

المستخدم سعد مرزوق عوض الجهني

هوية المالك ٧٠٠١٤٧٣١٠٢ هوية المستخدم ١٠٨٦٨٨٦٨٨٢

رقم الهيكل JTEFU71J9G4045581

رقم اللوحة ح ه ط ٢٣٠٠

نوع التسجيل 3300 T H J

طراز المركبة جيب مصنفك شركة المركبة تويوتا

حمولة المركبة ٢٠٤٠

سنة الصنع ٢٠١٦ اللون ابيض

تاريخ الانتهاء ١٤٤٠/٠٦/٢١ لرقم التماسلي ٨٤٦٦٨١٥١٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

سعد بن مرزوق بن عوض الجهني

SAAD MARZOUQ AWADH ALJOHANI

الرقم No. 1086886882 ١٠٨٦٨٨٦٨٨٢

تاريخ الميلاد DOB 23/10/1993 ١٤١٤/٠٥/٠٨

تاريخ الانتهاء Exp 27/02/2022 ١٤٤٣/٠٧/٢٦

تاريخ إصدار A+ فصيلة الدم ١٤٣٣/٠٧/٢٦

النوع الخاصة القيادة

السعودي الجنسية



١٩



صفحة ٢ من ٢

التسجيل
٠٩٦٧ - ٠١٦٩ - ٠٤١
: ٢٢/٠٧/٢٨

١. اللوحة الرقمية
رقم الملف
تاريخه

اللوحة الحرفية ٩ ٩ ٥ ٣٣١٨ التسجيل
رقم الهيكل : JTHBF30GX56030549
وضع السيارة : سالحة

تاريخ ملكية السيارة للمالك الاخير : ٢٠/١٢/١٤٣٨

اسم المالك	حمود	محمد	حمود
رقمه	١٠١٩٤٢٠٠٠٧	تاريخ الملكية	١٤٣٦/١٢/٢٤

اسم المالك	عمر	سالم	احمد
رقمه	١٠٠٦٧٢٨٢٢٢	تاريخ الملكية المدينة	١٤٣٦/٠٩/١٩

صفحة ٠١ من ٢

اللوحة الحرفية ٩ ٩ ٤ ٣٣٩٨ التسجيل رقم الهيكل : JTHBF30GX56030549
٠٩٦٧ - ٠١٦٩ - ٠٤١ رقم الملف :
٤٣٨/٠٧/٢٢ : تاريخه :
اللوحة الرقمية ٠١

تاريخ ملكية السيارة للمالك الاخير : ١٤٣٨/١٢/٢٠

ABDULAHAD	SAYED MOHAMMED	NAZER	اسم المالك
١٤٣٨/١٢/٢٠	تاريخ الملكية	٢١٣٤٨٨٨٣٠٠	رقمه
٤٩٥٠٧٩٤ رقم العقد	المدينة المدينة	المعرض معرض العمودي	المعرض
الجهني	محمد	سعد	اسم المالك فهد
١٤٣٨/٠٧/٢٣	تاريخ الملكية	١٠٣٧٦٨٥٩٥٣	رقمه
٤٥٦٦٩٠٠ رقم العقد	المدينة المدينة وش	المعرض معرض الصاعدي لبيع وش	المعرض
الرفاعي	محمد	حميد	اسم المالك سلطان
١٤٣٤/٠٧/٠٤	تاريخ الملكية	١٠٦٩٥٤٨٤٩١	رقمه
٠١٢٠٢ رقم العقد	المدينة العيص	المعرض السرحاني	المعرض
العروي	حمود	حميد	اسم المالك سليم
١٤٣٣/٠٢/٢٨	تاريخ الملكية	١٠٤١٠٩٤٥٦٤	رقمه
٣٥٤ رقم العقد	المدينة ينبع	المعرض التوفيق	المعرض

٢٩١ / ٠٧ / ٠١	الجهتي تاريخ الميلاد	الرقم بطيئة سعودية	صاحبة مريم	وضع السيارة لا سمس
المنزل	ص. ب.	رمز	الاسم	المستخدم الفعلي
٨١٢٨٩٥٦٤	رقم الملف ٠٩٦٧ - ٠١٦٩	مينا	٤٠٤١ مرور حده	مكان التسجيل
	تاريخ الدخول ٠٧ / ٠٧ / ٤٢٥	مينا	٠١٤٢٢٨٤٢	بطاقة الجمرک
	الرقم التسلسلي ٦٥٩٢٧٦٠٠	١٤٢٥ / ٠٩ / ١٧	٢٣١٨	تاريخ التسجيل
JTHBF30GX56030549	رقم الهيكل ٠٥	رقم الهيكل	٠٢	تاريخ التسجيل
	رقم الهيكل	نوع الهيكل	٠٤	اللوحة المرورية
	شهادة الفحص	اي اس	٠١	اللوحة المرورية
	عدد السجلات ١	طراز السيارة	٠٣	اللوحة المرورية
	عدد المحاور	٠٠٠٠٥	٢٠٠٥	اللوحة المرورية
٤٩٥٠٧٩٤	رقم العقد	المدينة	المدينة	اللوحة المرورية
				معرض

Location	1 Saudi Arabia	Branch	95 JCA Web
Bus Location	1 as of business 1 Motor Private	Policy No / Year	12634 / 2017
Policy Type	2 Third Party	Endt No / Year	12634 / 2017
Client Type	0 New Policy	Issue Date	19/04/2017
Client	5034 Retail - Madinah Region	Vehicle Serial	1
Owner		Effective Date	20/04/2017
Type of Body	1 Sedan	Expiry Date	19/04/2018
Color	2 Black	Depreciation	0.00 %
Vehicle Make	11000 Lexus	Compulsory Excess	0
Vehicle Model	11006 LS 300	Registration no.	3318 *11
Registration Place		Sequence No	465927600
Additional Covers		Chassis No	JTHER302X56036549
Tariff		Estimated Value	0.00 SR
Engine No.		Rate	0.00 %
Ref No	52231	Prem / Passenger	SR
No of Cylinders	0 Vehicle Load	Gross Prem	924.00 SR
Certificate No.		Additional Prem	0.00 SR
Custom ID		Discouns	0.00 SR
Accessories		Loadings	0.00 SR
Previous Accidents		Net Prem.	924.00 SR
Agency Flag		Status	1 Added
Remarks		Nbr of Claims	0



قيد رقم رخصة القيادة : ١١١٢٥١٠٣١٦

او للذهاب لنظام آخر ادخل رقم الطلب : _____

DL٦: هذا الشخص ليس لديه رخصة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ورقة تقدير


مكتة العربية السعودية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
ادارة مرور منطقة المدينة المنورة
شعبة حوادث السير

الرقم :
التاريخ : ١٢٢٩ / ٧ / ١١
المشروعات :
الموضوع :

10209



الجانب الأيسر



المقدمة

الخلفية



الجانب الأيمن

رقم الهيكل	نوع اللوحة	رقم اللوحة	اللون	موديلها	نوع السيارة
	D	٢٤٠٠ ١٢٥٢	البيج	٢٠١٦	صع
تاريخه	رقم سجل الحادث	إسم السائق	إسم المالك		
		عبدالله			
إسم معد البيانات : توقيع					

المكرم / رئيس طائفة معارض السيارات بمنطقة المدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نأمل اعداد تقرير للسيارة الموضحة أوصافها بعاليه وتقدير قيمة التلفيات الناتجة عن الحادث مع ملاحظة مطابقة رقم اللوحة والهيكل ونوع السيارة وموافقتنا بالنتيجة لإكمال اللازم .

ولكم تحياتي ... مدير شعبة الحوادث بمرور المدينة المنورة

المكرم / مدير شعبة حوادث السير

عقيد / فارس متروك العوفي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على خطابكم أعلاه قد تم معاينة السيارة المذكورة من قبل لجنة التثمين واتضح ان البيانات المدونة أعلاه عن السيارة مطابقة على الطبيعة .

أما فيما يخص التلفيات فاتضح الآتي :-

- ١- تلفيات الجانب الأيمن : المرآة الخلفية الأيسر
- ٢- تلفيات الجانب الأيسر :
- ٣- تلفيات المقدمة :
- ٤- تلفيات المؤخرة :
- ٥- الأضرار الداخلية : أم ...





علما بان قيمة السيارة قبل الحادث ... ريال وبعد الحادث ... ريال
وبذلك تكون قيمة التلفيات بعد حسم نسبة الإستعمال وإضافة أعاب التثمين بمبلغ وقدره ... ريال
ورسم التثمين داخل المعرض بمبلغ وقدره (مائة ريال)

هذا والله أعلم ... مقر لجنة المعاينة والتثمين معرض الخليج للسيارات

رئيس لجنة المعاينة والتثمين

عبدالله بن خليل بنه العارفة









DSCN6083



DSCN6084



DSCN6086



DSCN6087



DSCN6088



DSCN6089



DSCN6090



DSCN6091



DSCN6095



DSCN6054




DSCN6055



DSCN6056



DSCN6057



DSCN6058



DSCN6060



DSCN6061



DSCN6062



DSCN6063



DSCN6064



DSCN6065



DSCN6066



DSCN6067



DSCN6068



DSCN6069



DSCN6070



DSCN6071



DSCN6072



DSCN6073



DSCN6074



DSCN6076



DSCN6077



DSCN6078



DSCN6080



DSCN6081



DSCN6082