

مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
الرياض	مدينة التقدير - Assessment City	
27/07/2020 12:57:00 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
23/07/2020 03:08:29 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/07/2020 06:06:15 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2307201518	رقم التقرير - DA Report No	
RD220720216	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
ش الراجحي المصرفية	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات التقدير
7000102744	رقم الهوية / ID	Owner	
0555772964	رقم الجوال / Mobile No		
تويوتا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
كامري	الموديل / Model	Vehicle Info	
2020 أبيض	اللون والسنة / Color & Year		
د ك و 1824	رقم اللوحة / Plate No		
JTNB24HK5L3058331	رقم الهيكل / Chasis No		
نصف فل	نوع المركبة / Vehicle Type		
مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	اسم المركز / Damage Assessment Center	مركز تقدير الأضرار	
مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	اسم الورشة / Workshop Name	Damage Assessment Center	
نايف السبيعي	اسم المقيم / Assessor Name		
23/07/2020 03:14:55 PM	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date-Damage Assessment Center		
تكلفة مرتفعة	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser		
مكلفه المقدمه وأسفل السياره	ملاحظات التحويل / Transferring Comment		
المالكي	اسم المعرض / Showroom Name		
23/07/2020 06:06:15 PM	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date-Appraiser	تقدير مئمن	
90000.00	قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost	Appraiser Estimation	
50000.00	قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost		
الركن الامامي الأيسر المقدمه وأسفل المركبه	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment		
40000.00	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	أجمالي التكلفة	
		Final Cost	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
ش الراجحي المصرفية	نقاط البيع	0