

KHALID YAHY SALAMA

عزيزي مقدم المطالبة

شكرا لك لتقديم مطابتنك ، نود إشعارك بأنه قد تم تقديم المطالبة الخاصة بكم وفي حالة وجود أي إستفسار أو توضيح يمكنك التواصل مباشرة على رقم الإتصال الموضح أدناه

معلومات مقدم المطالبة

رقم اللوحة	تاريخ المطالبة	رقم الوثيقة	رقم الإتصال	شركة التأمين
ح ط ع 2 5 7 3	30/11/2020	602000109185	920023355	Salama Cooperative Insurance Company

حالة المطالبة

<ul style="list-style-type: none"> <li>- اصل تقرير الحادث و الكروكي</li> <li>- صورته من رخصه السير (الاستماره) لمركبه المستفيد</li> <li>- صورته من هويه مالك المركبه (المستفيد)</li> <li>- رقم الحساب البنكي (الايبان) لمالك المركبه</li> <li>- اصل ثلاث تقديرات الورش و اصل تقدير قطع الغيار / تقدير شيخ المعارض</li> </ul>	المستندات المستلمة	<input checked="" type="checkbox"/> مكتملة	المستندات التي تم تقديمها
	المستندات الناقصة	<input type="checkbox"/> غير مكتملة	

(تكون المعاينة خلال 3 أيام من إستلام المطالبة مكتملة المستندات)

معلومات هامة – دون الإخلال بمبادئ حماية العملاء

- تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك المغطاة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة و عدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما تقويميا من تاريخ إستلام المطالبة مكتملة المستندات
- يمكن للعميل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوى بالشركة وذلك من خلال مركز الإتصال أو موقع الشركة الإلكتروني المبين أدناه
- في حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء وذلك باستخدام الهاتف : 8001256666 أو الموقع الإلكتروني : [www.Samacares.sa](http://www.Samacares.sa)

الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.salama.com.sa">www.salama.com.sa</a>
رقم الهاتف	920023355

إسم الفرع	DAMMAM	الوقت / التاريخ	30/11/2020 02:17:35	صباحا <input type="checkbox"/> مساء <input checked="" type="checkbox"/>
رقم/إسم الموظف	ZSALMUTAIRI	التوقيع		
إسم البنك	The National Commercial Bank			

S A 6 4 1 0 0 0 0 0 4 4 5 0 0 0 0 0 2 7 1 1 0 2

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN)

(على مقدم المطالبة التأكد من صحة رقم الأيبان عند إستلام هذا السند)



بأشر  
Basher



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
شعبة مرور الدمام

رقم الحادث: 6000989526


### معلومات الحادث

تاريخ الحادث: 7/4/1442	وقت الحادث: 8:52	تاريخ التسجيل في النظام: 2020-11-22 09:30
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: عدم ترك مسافة كافية	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: شمال	اسم الشارع: الدمام طريق ابوحديريه بعد كبري	نوع الموقع: مستقيم
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: حاله مكونه من طرفين حسب أقوال الطرف الثاني ان الاول اصطدم به من الخلف مكان التلغيات لدى الطرف الاول مقدمه الركن الامامي اليمين والثاني المؤخره من الجهه اليسرى سائق الطرف الاول مصاب وانتقل مع الهلال الأحمر إلى مستشفى قوى الأمن		

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى :

رقم اللوحة: ج ب ص 1276

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
فصوي	جديدة	2013	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
علي جبران محمد الخالدي المالك		ابيض	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
نويوتا	1002083788	شمال	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
وجها لوجه	JTEBU11F3DK171899	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1443/08/14	مقدمه أمركه الجهه اليمين		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	
شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني (اسلامه)	00000602000109185	9/12/1442	

عظية الدمشقي




## معلومات المركبات

## المركبة الثانية :

رقم اللوحة: ح ط ع 2573

مكان الضرر:



X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
خصوصي	جديدة	2015	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
خالد يحيى ابن محمد سلامة		فضي	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
هونداي	1118433968	شمال	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
خلفي	KMMDH41C7FU202907	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	مؤخره المركبه الوجه اليسار	
1444/11/23			
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	
شركة الصقر للتأمين التعاوني	P/2001/2903/19/004112	13/5/1442	

## معلومات الأشخاص

## الشخص الأول :

اسم الشخص: عماد بن سعيد بن يحيى القحطاني



النوع: ذكر	رقم الهوية: 1037997838	الجنسية: سعودي
تاريخ الميلاد: 1401/09/09	لوحة السيارة: ح ب ص 1276	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 100%	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الحالة الصحية: نقل للمستشفى
الجوال: 966505873338	رقم الايبان:	البنك:
الايمل:	تاريخ انتهاء الرخصة: 1441/09/10	نوع الرخصة: خاصة



## الشخص الثاني :

اسم الشخص: خالد يحيى ابن محمد سلامة

النوع: ذكر	رقم الهوية: 1118433968	الجنسية: سعودي
تاريخ الميلاد: 1418/10/18	لوحة السيارة: ح ط ع 2573	نوع المشاركة: سائق
نسبة المسؤولية: 0%	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الحالة الصحية: سليم
الجوال: 966553810429	رقم الايبان:	البنك:
الايمل:	تاريخ انتهاء الرخصة:	نوع الرخصة:

## صور الحادث





عقليه الدامشقي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك خالد يحيى ابن محمد سلامه

المستخدم

هوية المستخدم

١١١٨٤٣٣٩٦٨

هوية المالك

KMHDH41C7FU202907

رقم الهيكل

٢٥٧٣ ح ط ع

رقم اللوحة

2573 E T J

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة النترا

هونداي

ماركة

حمولة المركبة ٥

١٢٤٦

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٥

فضي

اللون

٩٢٥١٨٦٣١٠



الرقم التسلسلي

25/11/2020 08:04:27 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
25/11/2020 07:17:57 PM	تاريخ التقدير - DA Date
DA2511202185	رقم التقرير - DA Report No
6000989526	رقم الحادث - Accident No
المرور	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by

ايصال تقدير أضرار من مئمن  
Damage Assessment Receipt  
from Appraiser

مقدر الحادث	
محمد الحبابي	مئمن - Appraiser
الدمام - حي الصناعية	العنوان - Address

### Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:  
Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز

نشكركم لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

### Taqdeer Details

Owner name : خالد يحيى سلامه

Mobile No. : 0553810429

Vehicle type : هونداي

Model : Other

Plate No. : 2573 E T J

### بيانات التقدير

اسم المالك : خالد يحيى سلامه

الجوال : 0553810429

نوع المركبة : هونداي

الموديل : آخر

رقم اللوحة : ح ط ع 2573

### Labor Cost of Appraiser

Before Accident Vehicle Cost: 26,000.00 ريال

After Accident Vehicle Cost: 13,000.00 ريال

Appraiser Assessment Fees: 57.50 ريال

### قيمة تقدير مئمن

قيمة المركبة قبل الضرر:

قيمة المركبة بعد الضرر:

رسوم تقدير مئمن:

\* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

\* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

\* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

\* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>

مركز التقدير - مركز رواد لتقدير اضرار المركبات	DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الدمام	Center City - مدينة المركز	
الدمام	Assessment City - مدينة التقدير	
25/11/2020 08:05:17 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
25/11/2020 07:17:57 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
25/11/2020 08:04:56 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA2511202185	DA Report No- رقم التقرير	
6000989526	Accident No - رقم الحادث	
المرور	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
مرور	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	اسم المركز / Damage Assessment Center	معلومات التقدير
رقم الهوية / ID	رقم الجوال / Mobile No	اسم الورشة / Workshop Name	
رقم المركبة / Vehicle Manufacturer	الموديل / Model	اسم المقيم / Assessor Name	
بيانات المركبة / Vehicle Info	اللون والسنة / Color & Year	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center	
رقم اللوحة / Plate No	رقم الهيكل / Chasis No	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser	
رقم المركبة / Vehicle Type	نوع المركبة / Vehicle Type	ملاحظات التحويل / Transferring Comment	
اسم المركز / Damage Assessment Center	اسم المقيم / Assessor Name	اسم المعرض / Showroom Name	
اسم الورشة / Workshop Name	تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date - Appraiser	
اسم المقيم / Assessor Name	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser	قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost	
تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center	ملاحظات التحويل / Transferring Comment	قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost	
اسم الورشة / Workshop Name	اسم المعرض / Showroom Name	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment	
اسم المقيم / Assessor Name	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date - Appraiser	أجمالي التكلفة / Final Cost	
تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center	سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	
ملاحظات التحويل / Transferring Comment	اسم المعرض / Showroom Name		
تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center	تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date - Appraiser		
سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser	قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost		
ملاحظات التحويل / Transferring Comment	قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost		
اسم المعرض / Showroom Name	ملاحظات مئمن / Appraiser Comment		
تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center	أجمالي التكلفة / Final Cost		
اسم المقيم / Assessor Name	التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost		
تاريخ تقدير مركز الأضرار / Assessment Date - Damage Assessment Center			
سبب التحويل إلى مئمن / Transferring Reason to Appraiser			
ملاحظات التحويل / Transferring Comment			
اسم المعرض / Showroom Name			
تاريخ تقدير مئمن / Assessment Date - Appraiser			
قيمة المركبة قبل الضرر / (A) Before Accident Vehicle Cost			
قيمة المركبة بعد الضرر / (B) After Accident Vehicle Cost			
ملاحظات مئمن / Appraiser Comment			
أجمالي التكلفة / Final Cost			
التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost			
نسبة المسؤولية (%) / Liability (%)	طريقة الدفع / Payment Method	الدفع بواسطة / Payment By	
	نقاط البيع	خالد يحيى سلامه	