

نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

رقم المطالبة رقم المطالبة رقم وثيقة تأمين المؤمن له
ريال سعودي

1. معلومات المستفيد

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات وفيات أخرى
الاسم مسيرة محمد بن عبد العزيز
رقم الهوية ١٠٢٦٤٨٩٢٦٧
البريد الإلكتروني
رقم الجوال ٠٥٥٨٠٩٧٤٨٠
صندوق البريد / الرمز

2. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد نعم لا
اسم السائق
رقم هوية سائق المركبة

3. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث الرياض
تاريخ ووقت وقوع الحادث ٢٠٢٠ / ١١ / ١٥ صباحاً مساءً
رقم تقرير الحادث RD151220743
رقم لوحة مركبة المستفيد 3845
مباشرة الحادث من قبل نعم أخرى
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75%

4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك الرياض، فإنني أختي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.
رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) SA58150006027775027770005
أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

5. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة او المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد شخص آخر
اسم مقدم المطالبة عبد العزيز محمد بن عبد العزيز
الصفة النظامية مفوض
رقم هوية مقدم المطالبة ٢١٤١٧٩١٩٢٥
رقم جوال مقدم المطالبة ٢١٤١٧٩١٩٢٥
التوقيع التاريخ ٢٠٢٠ / ١١ / ١٥

6. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكتملة نعم لا
رقم / اسم الموظف / تاريخ
التوقيع
(تكون المعالجة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

15/11/2020 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD151120743	Case Number / رقم الحالة
15/11/2020 16:51:05	Accident Time / وقت الحادث
الرياض العتيق. الملك فهد .. تق الأمير محمد بن سلمان .. بالقرب من مدارس العالمية ؟. كيا 2	مكان الحادث Accident Location
24.7757675, 46.6365486	Coordinate / إحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سجيت لنجم



Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم	معلومات السائق Driver Info.
فارس مروان الجهني	ياسر حمودي الشمري		
سعودي			Nationality / الجنسية
20 01/01/2001	19 01/01/2002		Age / العمر
0541545284	0503761995		Mobile No. / رقم الاتصال
1111737571	1020346662		ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل		License Type / نوع الرخصة
01/01/2025			Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
15/11/2020			Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & color / سنة ولون	Plate No / رقم التوحة	معلومات المركبة Veh. Info.
	كيا / سيراتو	كيا / فضي	ح ص ي 9365 / خصومي	

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	Start Date / تاريخ البداية	Insurance type / نوع التأمين	التأمين Ins. Info.
شركة سلامة للتأمين التعاوني	00000502000064255	08/10/2021	09/10/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
Cause of Acc. / سبب الحادث	no sufficient distance, عدم ترك مسافة كافية	معلومات الحادث Accident Info
Laws Violated / الأنظمة المخالفة		
LD% / نسبة المسؤولية	100%	
Damage Area / جهة الصدمة	أمام المركبة, Bottom, المقدم	
Properties / الممتلكات		
Recovery / احتمالية حق الرجوع	نعم/Yes	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة	

3773	Surveyor ID / رقم المحقق	معلومات المحقق Surveyor Info
<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول يسير على طريق الأمير محمد بن سلمان اتجاه شرق في المسار الأوسط والطرف الثاني يسير أمامه ولعدم الانتباه من الطرف الأول وعدم ترك مسافة كافية حتى التصادم بالطرف الثاني من الخلف ونتج عن الحادث أضرار مادية لدى الطرف الأول مقدمه وأسطر مركبه والطرف الثاني موزر وبذلك تكون نسبة الإذانة على الطرف الأول بنسبة 100% بسبب عدم الانتباه وعدم ترك مسافة كافية بناء على المادة رقم 50/2/19 من نظام المرور علما بأن أطراف الحادث قاموا بالتحرك من موقع الحادث بناء على طلب المرور بناء على المادة رقم 63 من نظام المرور</p>		<p>Accident Description / وصف الحادث</p> <p>العمليات Operations</p>

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

لمملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

سميره محمد احمد بن عفيف

مالك

مستخدم

هوية المستخدم

١٠٢٦٩٨٩٢٦٧

هوية المالك

KNAFJ4111J5980443

رقم الهيكل

٣٨٤٥ ص د د

رقم اللوحة

3845 X D D

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة سيراتيو

كيا

ماركة

حمولة المركبة ٥

١٢١٨

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٨

فضي

اللون

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٢/٠٢/٢٤

١٨٥٣١٣٦١٠

الرقم التسلسلي




الجمهورية الوطنية
وزارة الصحة



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

سيرة بنت محمد بن احمد بن عفيف

BINAFIF, SAMERA MOHAMMED A



No: 1026989267

الرقم : ١٠٢٦٩٨٩٢٦٧

DOB: 06/03/1954

تاريخ الميلاد : ١٣٧٣/٠٧/٠١

DOE: 15/04/2038

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٠/٠٤/١٥

مكان الميلاد : جدة



1026989267



وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Commerce and Industry

شهادة تسجيل فرع مؤسسته

الرقم : ٤٠٣٠١٨٠٢٥٩

التاريخ : ١٤٢٩/٠٦/١٧

اسم التاجر : سميره محمد احمد ابوبكر بن عفيف

رقم السجل المدني / بطاقة الأحوال : ٠٠١٠٢٦٩٨٩٢٦٧

تاريخه : ١٣٧٨/٠٤/٠٩

مصدره : جده

المركز الرئيسي : جده حي مشرفة شارع المكرونة املاك جوزاء متعب السهيمي

٢٧١٠٣٢٢

فاكس :

٦٧١٤٤٧٥

هاتف :

الرمز البريدي : ١٠٥٠٣

ص.ب :

تاريخه : ١٤٠٩/٠٤/٠٧

مصدره : جدة

٠٦٢٤٩٣

رقم سجل المركز الرئيسي :

فرع مؤسسة المكتشف التجارية

الاسم التجاري للفرع :

العنوان : جده حي العزيزية شارع الامير ماجد عمارة سالم باعيسى

٢٧١٠٣٢

فاكس :

٦٧١٤٤٧٥

هاتف :

الرمز البريدي : ٠٥١٣

ص.ب :

النشاط : تأجير السيارات بموجب ترخيص وزارة النقل ٠٢٠٢٠٢٠٠٥٥٠٠ في ١٤٢٩/٩/١٧ هـ

ومجدد حتى ١٤٣٨/٤/٩ هـ)

** تحويل السجل الفرعي الى رئيسي ١٤٣٠/٤/٨ هـ ***

** تجديد السجل والترخيص ١٤٣٤/٦/٢٥ هـ ***

** تجديد السجل والترخيص في ١٤٣٥/٦/٢٧ هـ **

رأس المال : ٢٥٠٠٠,٠٠ فقط خمسة وا عشرون ألفا و ا لا غير , , ,

اسم المدير :

تاريخ الميلاد : ١٤٠١

سعودى

سلطان بن عبدالله بن سالم بن محفوظ

رقم السجل المدني / بطاقة الأحوال : ٠٠١٠٥٧٤٤٥٩٢٤

مصدره : جده

١٤١٩/٠٣/١٨

تاريخه :

سلطات المدير : كافة الصلاحيات لإدارة الفرع .

مصدره :

تاريخه :

بانه تم تسجيل فرع هذه المؤسسة بسجل مدينة : جدة

يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة :

٠٠٠٠٠٠٢٣ وتاريخ : ١٤٣٥/٠٦/٢٧

٤٤٣/٠٦/٠٦

وتنتهي صلاحية الشهادة في :

مدير السجل التجاري : فهمي علي عبدالله جلال

التوقيع :

الختم :



شهادة بيانات عميل



2017/01/04

التاريخ :

1438/04/06

الموافق :


Messrs التي من بهمة الامر	السادة تحية طيبة وبعد ...
As requested by our Customer : سميحة محمد احمد بن عميف	بناءً على طلب عميلنا :
Please find the below Customer information:		نفيديكم بيانات العميل ومعلومات حسابه لدينا :
Customer Name سميحة محمد احمد بن عميف	اسم العميل
Customer ID	1 0 2 6 9 8 9 2 6 7	رقم السجل المدني/الإقامة
The Account number	6 0 2 1 1 5 0 2 7 7 7 0 0 0 5	رقم الحساب
IBAN Number	S A 5 8 1 5 0 0 0 6 0 2 1 1 5 0 2 7 7 7 0 0 0 5	رقم الحساب البنكي الدولي
This certificate is issued upon the Customer's request without any responsibility or obligation to the Bank.		وقد صدرت هذه الشهادة بناءً على طلب عميلنا المذكور أعلاه بدون أدنى مسئولية أو التزام على البنك..

Authorized Signatories

المفوضون بالتوقيع


أحمد محمد ملحاوي
Ahmed M. Melhawi
No. 8917




علاء محمد المدوني
Alla M. Al Madoni
No. 2004

* أي كسب أو تعديل في هذه الشهادة يلغيها Any deletion or amendment shall cause this Certificate null and void

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
22/11/2020 08:13:33 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
21/11/2020 04:33:09 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
21/11/2020 05:11:50 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2111201086	رقم التقرير - DA Report No	
RD151120743	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المالك		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	سميرة محمد احمد		
رقم الهوية / ID	1026989267		
رقم الجوال / Mobile No	0502193601		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	KIA		
الموديل / Model	سيراتو		
اللون والسنة / Color & Year	Silver 2018		
رقم اللوحة / Plate No	X D D 3845		
رقم الهيكل / Chasis No	KNAFJ4111J5980443		
تقدير بواسطة / Estimated By	Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	معلومات التقدير Assessment Details	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	3700.00	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	5,789.40	قطع الغيار Spare Parts	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	9489.40	أجمالي التكلفة Final Estimation	
ملاحظات Comments		%بناء على المعايير المعتمدة حيث أن الصدام الخلفي عليه إصلاحات سابقة بجوده ردينه75تم وضع نسبه استهلاك	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company	100

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
22/11/2020 08:13:33 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
21/11/2020 04:33:09 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
21/11/2020 05:11:50 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2111201086	رقم التقرير - DA Report No	
RD151120743	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
5,789.40	20%	7236.75	Amal Tamm Co

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2519.00	0%	0%	2519.00	1	باب شنطه 69200A7080
227.75	75%	0%	911.00	1	صدام خلفي 86611A7800
614.00	0%	0%	614.00	1	جسر لصدام الخلفي 86631A7800
897.00	0%	0%	897.00	1	دقن صدام خلفي 86695A7800
60.00	0%	0%	60.00	1	قاعده يسار لصدام الخلفي 86613A7001
596.00	0%	0%	596.00	1	صاجه تحت الشنطه 69100A7600
1365.00	0%	0%	1365.00	1	صاجه استينه 65513A7000
751.00	0%	0%	751.00	1	اسطب خلفي يسار 92401A7600
207.00	0%	0%	207.00	1	اسطب عاكس يسار لصدام الخلفي 92405A7500

