

مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
08/07/2021 10:16:27 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/07/2021 08:46:59 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/07/2021 09:01:23 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA030721179	رقم التقرير - DA Report No	
RD0107211226	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
بدر صالح ناصر	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	
1089941825	رقم الهوية / ID	Owner	
0547178443	رقم الجوال / Mobile No		معلومات المركبة
فورد	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
توروس	الموديل / Model	بيانات المركبة	
2013 أسود	اللون والسنة / Color & Year	Vehicle Info	
ح ن 7655	رقم اللوحة / Plate No		
1FAHP2E88DG163622	رقم الهيكل / Chasis No		
مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
1300.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
5,564.95	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار	
6864.95	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة	معلومات التقدير
		Final Estimation	
		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
شركة سلامة للتأمين التعاوني	عن طريق شركة التأمين	100

