

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
عبد الخالق الشهرلي

المستخدم

هوية المستخدم

١١٠٧٢٣٧٢٢٢

6T1BF9FK3DX434463

رقم الهيكل

٨٤٢١ ك ر

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة كامري

حمولة المركبة ٥

٢٠١٣

سنة الصنع

رقم اللوحة

8421 K R D

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ١٤٢١

اللون ابيض

٤٩٩٢١٩١١٠



الرقم التسلسلي

الهوية الوطنية
رقم السجدة ٢



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

غسان بن نواف بن عبدالخالق الوليدي الشهري

ALSHEHRI, GHASSAN NAWAF A



No: 1107237222

الرقم : ١١٠٧٢٣٧٢٢٢٢

DOB: 02/02/2000

تاريخ الميلاد : ١٤٢٠/١٠/٢٦

DOE: 04/08/2025

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠٢/١٠



1107237222

مكان الميلاد : خميس مشيط

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



بطاقة حساب جاري
Current Account Card
عسان نواف عبد الخالق الشهري

54300 - تربيعة

رقم العميل: 18434881

ح/ج: 543608014441442

بيان: SA14 8000 0543 6080 1444 1442

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك ناصر ابن علي ابن سعيد الفحطاني

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٥١١٦٩٣٠٦ هوية المالك

٣N6DD23S0EK057262 رقم الهيكل

٤٧٤٩ ه ه ه أ رقم اللوحة

نوع التسجيل 4749 H H A

نقل خاص طراز المركبة ٦ حافلة المركبة ماركة المركبة نيسان

٦ حافلة المركبة ١٥٠٠ وزن المركبة

٢٠١٤ سنة التصنيع اللون ابيض

١٤٤١/٠٤/٢٦ تاريخ الانتهاء الرقم التسلسلي ١٨٧٧٤٣٦



Damage Assessment Center in Abha	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Abha	Center City - مدينة المركز	
10/02/2021 11:24:56 AM	Print Date - تاريخ الطباعة	
10/02/2021 10:15:46 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
10/02/2021 11:22:38 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA100221640	DA Report No - رقم التقرير	
AB08022132	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المياشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
3,362.80	0%	3362.80	Manif Al Nahdi Trading Group

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
766.00	50%	20%	1915.00	1	رفرف خلفي يمين 61601-06190
247.20	75%	20%	1236.00	1	صدام خلفي 52159-06964
178.40	0%	20%	223.00	1	عظمه صدام خلفي يمين 52575-06100
300.80	0%	20%	376.00	1	اسطب خلفي يمين 81551-06490
240.00	0%	20%	300.00	1	اسطب شنتظه خلفي يمين 81581-06400
1630.40	0%	20%	2038.00	1	باب شنتظه خلفية 64401-06650

Damage Assessment Center in Abha	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Abha	مدينة المركز - Center City	
10/02/2021 11:24:56 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
10/02/2021 10:15:46 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
10/02/2021 11:22:38 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA100221640	رقم التقرير - DA Report No	
AB08022132	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
1/2	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات الدفع		معلومات التقدير		ملاحظات	
المالك	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	معلومات الدفع	التقدير بواسطة / Estimated By	ملاحظات	معلومات المركبة	معلومات الدفع	معلومات التقدير
المالك	رقم الهوية / ID	أجور الأيدي العاملة	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	% حيث ان القطعة تجاري الصنع الصدام الخلفي ٧٥ وضع نسبه استهلاك % حيث ان القطعة عليها اصلاح سابق الزررف الخلفي يمين 50 تم وضع نسبه استهلاك	رقم الهوية / ID	معلومات الدفع	معلومات التقدير
رقم الجوال / Mobile No	رقم الجوال / Mobile No	قطع الغيار	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		رقم الجوال / Mobile No	معلومات الدفع	معلومات التقدير
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	أجمالي التكلفة			رقم الجوال / Mobile No	معلومات الدفع	معلومات التقدير
الموديل / Model	اللون والسنة / Color & Year	رقم اللوحة / Plate No	رقم الهيكل / Chasis No	مجموع الرسوم / Total Fees	رقم اللوحة / Plate No	معلومات الدفع	معلومات التقدير
رقم الهيكل / Chasis No	رقم اللوحة / Plate No	رقم الهيكل / Chasis No	مجموع الرسوم / Total Fees	رقم اللوحة / Plate No	رقم الهيكل / Chasis No	معلومات الدفع	معلومات التقدير
مجموع الرسوم / Total Fees	مجموع الرسوم / Total Fees	معلومات الدفع	معلومات التقدير				
رقم الضريبي / VAT Registration Number	رقم الضريبي / VAT Registration Number	معلومات الدفع	معلومات التقدير				
التقدير بواسطة / Estimated By	التقدير بواسطة / Estimated By	معلومات الدفع	معلومات التقدير				
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	معلومات الدفع	معلومات التقدير				
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	معلومات الدفع	معلومات التقدير
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	معلومات الدفع	معلومات التقدير				
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	معلومات الدفع	معلومات التقدير
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	معلومات الدفع	معلومات التقدير

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة (%) المسؤولية	رسوم مركز تقدير الاضرار	مبلغ الضريبة المستحق	مجموع الرسوم
Payment By	Payment Method	Liability (%)	DA Fees	VAT (15%)	Total Fees
غسان نواف عبدالخالق	POS	0	150.00	22.50	172.50