





تاريخ الحادث: ١٤٤١/٠٩/٢١ والموافق: ٢٠٢٠/٠٥/١٤ في يوم: الخميس تمام الساعة: ٠٩:٣٣:٠٠ ص  
المدينة: مدينة الرياض مكان الحادث: الدائري الغربي مخرج ٣٢ جنوب  
نوع الحادث: صدم مركبة متحركة  
عدد الوفيات: ٠ عدد الإصابات: ٠ عدد أطراف الحادث: ٢  
وصف الحادث: بعد الاطلاع على الموقع وحسب أقوال الأطراف اتضح أن الطرف الأول اصطدم بالمركبة الثانية من الجانب الأيسر

المركبة رقم (٠١)

السائق: احمد الزهراني رقم السجل: ١١٠٥٩١٧٠٧٢ تاريخ الميلاد: ١٤٢٠/٠٨/١٠ الجنس: ذكر الجنسية: العربية السعودية  
الحالة الصحية: سليم مالك المركبة وقت الحادث: سعيد الزهراني رقم السجل: ١٠٥٥٧٨٩٣٨٠  
نوع الرخصة: خاصة تاريخ الاصدار: ١٤٣٩/٠٥/٢٥ تاريخ التجديد: - تاريخ الانتهاء: ١٤٤٤/٠٥/٢٥  
اسم البنك: رقم الحساب: الماركة: الطراز: اللون: نوع الهيكل: رقم اللوحة: نوع التسجيل: # التسلسلي  
مازدا 6 سيدان رمادي ٩ راكب فأقل د أ م ٤٦١١ خاص ٥٢٤٢٤٠٦١٠  
شركة التأمين: شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) تاريخ إنتهاء التأمين: ١٤٤٢/٠٩/٢٥ نوع التأمين: طرف ثالث  
مكان الصدمة: جاني نسبة المسؤولية في الحادث: ١٠٠% التكلفة: ٠  
بيانات الركاب: الحالة الصحية: رقم البطاقة: الاسم:

المركبة رقم (٠٢)

السائق: تركي الشريف رقم السجل: ١٠٧٨٢٢٣٦٩٨ تاريخ الميلاد: ١٤١٣/٠٣/٠١ الجنس: ذكر الجنسية: العربية السعودية  
الحالة الصحية: سليم مالك المركبة وقت الحادث: شركة حسن محمد العجمي وابناؤه رقم السجل: ٧٠٠١٦٢٢٥٢٦  
نوع الرخصة: خاصة تاريخ الاصدار: ١٤٤٠/٠٩/٠٩ تاريخ التجديد: - تاريخ الانتهاء: ١٤٥٠/٠٩/٠٩  
اسم البنك: رقم الحساب: الماركة: الطراز: اللون: نوع الهيكل: رقم اللوحة: نوع التسجيل: # التسلسلي  
هونداي اكسنت ابيض ٩ راكب فأقل د ط د ٨٢٧٠ خاص ٦٣٠٣٠٩٦١٠  
شركة التأمين: شركة الراجحي للتأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين: ١٤٤١/١١/٠٤ نوع التأمين: تأمين شامل  
مكان الصدمة: جاني نسبة المسؤولية في الحادث: ٠% التكلفة: ٠  
بيانات الركاب: الحالة الصحية: رقم البطاقة: الاسم:

نتج عن الحادث: سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب: انحراف مفاجيء

انتهى الحادث:

الضابط المحقق:

الاسم: مسعود الحبابي

الرتبة:

التوقيع:



الختم الرسمي

مدير الإدارة



باشر  
Basher

رقم الحادث: 6000843717

### معلومات الحادث


فرع المرور: شعبة مرور غرب الرياض	تاريخ الحادث: 21/9/1441	وقت الحادث: 9:33	تاريخ التسجيل في النظام: 2020-05-14 09:44
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: انحراف مفاجيء	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة	نوع الموقع: مستقيم
اتجاه سير الطريق: جنوب	اسم الشارع: الدائري الغربي مخرج 32 جنوب	حالة الطقس: صحو	حالة سطح الطريق: جاف
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الإضاءة: واضح	وصف الحادث: بعد الاطلاع على الموقع وحسب أقوال الأطراف اتضح أن الطرف الاول اصطدم بالمركبة الثانية من الجانب الأيسر

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى :

رقم اللوحة: د أ م 4611

مكان الضرر:




X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	نوع الضرر
خصوصي	جديدة	2017	مكان الضرر:
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	نوع التسجيل
سعيد علي ابن سالم البشير الزهراني	رمادي	رمادي	اسم المالك
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	صانع السيارة
مازدا	1055789380	جنوب	مازدا
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	حالة الضرر
جانبي	JM7GL4S36H1111863	غير تالفة	جانبي
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	تاريخ إنتهاء التأمين	تاريخ انتهاء الاستمارة
1444/09/11	الجانب الأيمن	25/9/1442	1444/09/11
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	رقم بوليصة التأمين	شركة التأمين
شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)	00000602000057947	00000602000057947	شركة اياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة)

## معلومات المركبات

### المركبة الثانية:

رقم الوحدة: د ط و 8270

مكان الضرر	موديل السيارة	نوع الوحدة	نوع التسجيل
	2017	جديدة	دعوي
	اللون الأساسي	بلد الوحدة	اسم المالك
	الفضي		شركة بحسب مقدم الطلب
	التابع سير المركبة	هوية المالك	صانع السيارة
	دعوي	7001*22626	هونداي
	حالة السيارة	رقم الهيكل	حالة الضرر
	غير تالفة	MALC74186KM109510	دعوي
	وصف نقطة التصادم	التاريخ	تاريخ انتهاء الاستمارة
			1443/04/03
	تاريخ إنهاء التأمين	رقم بوليصة التأمين	شركة التأمين
	4/11/1441	PO619-CCC-HCAR-000005	شركة توحيد التأمين السعودي

## معلومات الأشخاص


### الشخص الأول:

النوع: ذكر	اسم الشخص: محمد سعيد علي الزهراني
تاريخ الميلاد: 1420/08/10	الجنسية: سعودي
نسبة المسؤولية: 100%	نوع المشاركة: سائق
الهاتف: 966530579958	الحالة الصحية: سليم
التأمين:	البنك:
تاريخ انتهاء الرخصة: 1444/05/25	نوع الرخصة: خاصة

### الشخص الثاني:


النوع: ذكر	اسم الشخص: تركي سعيد مطر الشريف
تاريخ الميلاد: 1413/03/01	الجنسية: سعودي
نسبة المسؤولية: 0%	نوع المشاركة: سائق
الهاتف: 966567308580	الحالة الصحية: سليم
التأمين:	البنك:
تاريخ انتهاء الرخصة: 1450/09/09	نوع الرخصة: خاصة

## صور الحادث



صفحة

رقم الحادث: 6000843717



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

شركة حسن محمد العجمي وابناؤه

المالك

المستخدم

هوية المالك

رقم الهيكل

رقم اللوحة

هوية المستخدم

٧٠٠١٦٢٢٥٢٦

**MALC741B6KM105540**

د ط د ٨٢٧٠

8270 D T D

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة الكسنت

حمولة المركبة هـ

سنة الصنع ٢٠١٩

هونداي

١٠٨٠

ابيض

ماركة


وزن المركبة

اللون

٦٣٠٣٠٩٦١٠



الرقم التسلسلي



Riyadh Specialized Co And Partner Assess Damages	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
28/05/2020 10:16:55 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
20/05/2020 12:23:55 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
20/05/2020 01:24:01 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA200520466	رقم التقرير - DA Report No	
6000843717	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
Vehicle Details		Owner	
ش حسن العجمي	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		معلومات التقدير
7001622526	رقم الهوية / ID		
0598938928	رقم الجوال / Mobile No		
Hyundai	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
اكسنت	الموديل / Model		
White 2019	اللون والسنة / Color & Year		
D T D 8270	رقم اللوحة / Plate No		
MALC741B6KM105540	رقم الهيكل / Chasis No		
Barcode Limited company	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	
2200.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
4,600.80	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	قطع الغيار	
6800.80	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	
		Final Estimation	
		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
ش حسن العجمي	POS	

HMIL

MALC741B6KM105540



kg  
kg أمام  
باللي للمرية :  
باللي على كل محور: خلفي  
هذه المركبة جميع اللوائح الفنية الخلية  
للسيارات التي صممت حتى تاريخ الإ  
C741B6KM105540 : للمرية  
INDIA PASSENGER CAR :

