


نموذج متابعة حادث سير			L0152488
اسم السائق	علي حمد عبدالله بوحسون	اسم المستأجر	علي حمد عبدالله بوحسون
الموديل	2016	نوع السيارة	Sunny - Nissan
قراءة العداد تقريبا	KM 105000	رقم اللوحة	ح ه س 3318
اسم الورشة	Al-Brahim Complex	تاريخ استلام المطالبة	2021-04-04
		توقيع العميل	<i>Handwritten signature</i>



يوجد وضع علامة على الجزء المشدود أو السدود
Circle and initial all scratches and damages

تقرير المرور	لا	<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
نموذج المطالبة	لا	<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
رخصة السير للسيارة	لا	<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
وثيقة الملكية	لا	<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
رخصة القيادة هل هناك طرف ثالث	لا	<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
هل يوجد اضافات على السيارة	لا	<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
في حال نعم ماهي الإضافات				

تاريخ الحادث
2021-04-02

دفع رسوم التحمل	2000	لا	<input type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
رسوم التحمل دفعت رقم	0	برقم	0		
هل يوجد فواتير سطحه		لا	<input type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
مبلغ فواتير السطحات	0				
نظراً لعدم استكمال بعض المسندات بعاليه فإننا نخلي مسئولية الشركة عن أي تأخير في الإصلاح أو رفضها من شركة التأمين مع تعهدي بالمتابعة مع شركة اليسر بمجرد تسليم السيارة اسبوع من تاريخ التسليم.					
وسيلة الاتصال هاتف	0566743911	جوال			
مراجعة موظف التأمين	hsahmed:	التوقيع			

توقيع العميل

Handwritten signature

حسن سلمان الحسين
Hassan S. Al-Mohammadi

التسعيرة	لا	<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
الصور	لا	<input checked="" type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
رخصة السير	سحبت	<input checked="" type="checkbox"/>	لم تسحب	<input type="checkbox"/>
أقرت السيارة	تلف	<input checked="" type="checkbox"/>	اصلاح	<input type="checkbox"/>

اسم العميل:	علي حمد عبدالله بوحسون	رقم العقد	L0152488
نوع السيارة	Sunny	رقم اللوحة	ح ه س 3318
تاريخ تسليم المستندات والسيارة	2021-04-04	دفع رسوم التحمل المبلغ/	0
		التوقيع	<i>Handwritten signature</i>

الرقم الموحد 920000711

QCF - INS - 6

ISSUE 01

اليسر
ALYUSR

Motor Claim Form (Comperhensive)
CLAIM NUMBER: 18686

(إستمارة بلاغ عن حادث (شامل)
رقم المطالبة: 18686

Insured Part Information:

بيانات الوثيقة والمؤمن له:

Policy Type: شامل | نوع وثيقة التأمين: | Policy No: 5989819 رقم وثيقة المؤمن له:
ID No.: 7001455307 | رقم الهوية: | Insured Name: شركة اليسر للإجارة والتمويل اسم المؤمن له:
Phone: 8001160711 | هاتف: | Email: البريد الإلكتروني:

Vehicle driver Information:

بيانات السائق:

Mobile No: /0566743911 | رقم الجوال: | Driver's Name: علي حمد عبدالله يوحسون اسم السائق:
ID No: 123456987 | الهوية: | Nationality: الجنسية: | Driver's Age: 0 28 عمر السائق:

Vehicle information/Subject of insurance information:

بيانات المركبة / الشيء عرض التأمين:

year of make: 2016 | سنة الصنع: | Make/model: Nissan - Sunny نوع المركبة/الطراز:
Plate No: 3318 ح ه س الرقم التسلسلي: | serial No.: 896873510 الرقم التسلسلي:
%Responsibility of 50% نسبة مسؤولية السائق:


Loss details and description:

معلومات وصف تفاصيل الخسارة:

Date of loss: 2021-04-02 | تاريخ وقوع الخسارة: | city of loss: ALahsa مدينة /موقع الخسارة:
Time of loss: | وقت وقوع الخسارة: | Loss Type: Collision نوع المطالبة:
loss report No.: رقم تقرير الحادث:

Circle damaged parts: عین الاجزاء المتضررة علي الرسم

loss description: شرح طبيعة الخسارة:



بطارية متضررة تصادم في حادثة
خروج من التقاطع

Declaration:

إقرار:

ID No.: ٢٠٧٨٢٢٢٨ ~ رقم الهوية: | Claimant name: علي محمد ال بوحسون مقدم المطالبة:
Capacity: | بصفتي: | Mobile: رقم الجوال:
Signature: | التوقيع: | Date: 2021-04-04 التاريخ:

للاستعمال الرسمي فقط:

المستندات مكتملة: نعم لا المستندات الناقصة:

Time: | الوقت: | Customer Service Employee: موظف خدمة العملاء:
Signature: | التوقيع: | موقع تحويل المركبة:



HA02042135



02-Apr-2021 16:32:32 PM

نموذج طلب تقدير أضرار


السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة الموضحة بياناتها ادناه:
عزيزنا العميل لمعرفة اقرب مركز لتقدير اضرار المركبات يرجى الدخول على هذا الرابط طريق مكة المكرمة، الرياض 31892
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير :taqdeer.sa

اوقات العمل من السبت الى الخميس من الساعة 8 صباحا الى الساعة 5 مساء

HA02042135	رقم الحالة
PM 03:58:46 02/04/2021	تاريخ الحادث
شركة اليسر للاجارة	اسم المالك
صني	طراز المركبة
نيسان	نوع المركبة
فضي	لون المركبة
20905	رقم الهيكل
ح ه س 3318	رقم اللوحة

02 Apr-2021

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0 الضرر الجديد X

مكان الضرر
المقدمة



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



HA02042135



02-Apr-2021 16:32:32 PM


نموذج طلب أذن اصلاح مركبة

السادة/ادارة المرور
نرجو من سعادتكم الابعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرة

HA02042135	رقم الحالة
PM 03:58:46 02/04/2021	تاريخ الحادث
شركة اليسر للاجارة	اسم المالك
صني	طراز المركبة
نيسان	نوع المركبة
فضي	لون المركبة
20905	رقم الهيكل
50%	نسبة الإذانة
ح ه س 3318	رقم اللوحة

(0) 1111-202

الرسم التوضيحي لمكان الضرر:



الضرر القديم 0 الضرر الجديد X

مكان الضرر
المقدمة



*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال
الموضح في تقرير الحادث نامل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

Damage Assessment Center in Al-Ahsa	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Ahsa	Center City - مدينة المركز	
Ahsa	Assessment City - مدينة التقدير	
04/04/2021 10:12:38 AM	Print Date - تاريخ الطباعة	
03/04/2021 08:36:32 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
03/04/2021 05:15:02 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA030421124	DA Report No- رقم التقرير	
HA02042135	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	

معلومات المركبة		معلومات المالك	
شركة اليسر للاجارة	Vehicle Owner Name / اسم مالك المركبة	المالك	المالك
7001455307	ID / رقم الهوية	Owner	Owner
0566743911	Mobile No / رقم الجوال		
Nissan	Vehicle Manufacturer / صنع المركبة		
صني	Model / الموديل	بيانات المركبة	بيانات المركبة
Silver 2016	Color & Year / اللون والسنة	Vehicle Info	Vehicle Info
S H J 3318	Plate No / رقم اللوحة		
MDHBN7AD9GG720905	Chasis No / رقم الهيكل		
Standard	Vehicle Type / نوع المركبة		
86.25	Total Fees / مجموع الرسوم	معلومات الدفع	معلومات الدفع
300146558300003	VAT Registration Number / الرقم الضريبي	Payment Info	Payment Info
Damage Assessment Center in Al-Ahsa	Damage Assessment Center / اسم المركز		
Vehicle Damage Assessment Center in Al-A	Workshop Name / اسم الورشة		
Hamad Ali Aish Al-Othman	Assessor Name / اسم المقيم	مركز تقدير الأضرار	مركز تقدير الأضرار
03/04/2021 08:44:04 AM	Assessment Date - تاريخ تقدير مركز الأضرار	Damage Assessment Center	Damage Assessment Center
High Cost	Transferring Reason to Appraiser / سبب التحويل إلى مئمن		
مكلفه بناء على المعايير المعتمده يمكن إصلاحها ولكن تكلفه % من قيمه 150 إصلاح شامله الاجور والقطع تتجاوز اكثر	Transferring Comment / ملاحظات التحويل		
Vehicle Damage Assessment Center in Al-A	Showroom Name / اسم المعرض		
03/04/2021 05:15:02 PM	Assessment Date - تاريخ تقدير مئمن		
57.50	(A) Appraiser Assessment Fees / رسوم تقدير مئمن	تقدير مئمن	تقدير مئمن
20000.00	(B) Before Accident Vehicle Cost / قيمة المركبة قبل الضرر	Appraiser Estimation	Appraiser Estimation
10000.00	(C) After Accident Vehicle Cost / قيمة المركبة بعد الضرر		
ضرر في المقدمة وضرر في الشاصي المحركات والارباق سليم	Appraiser Comment / ملاحظات مئمن		
10057.50	[A+(B-C)] Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	أجمالي التكلفة

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة (%)	رسوم مركز تقدير الأضرار	مبلغ الضريبة المستحق	مجموع الرسوم
Payment By	Payment Method	Liability (%)	DA Fees	VAT (15%)	Total Fees
SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company	50	أجل	أجل	أجل
شركة اليسر للاجارة	POS	50	75.00	11.25	86.25



مركز - مركز	DA Center - مركز	إيصال تقدير الأضرار Damage Assessment Receipt
التقدير	التقدير	
مدينة - مدينة	Center City - مدينة	
المركز	المركز	
03/04/2021	Print Date - تاريخ الطباعة	
03/04/2021	DA Date - تاريخ التقدير	
DA030421124	DA Report No - رقم التقرير	
HA02042135	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended B / مباشرة عن - طريق	

عميلنا العزيز
شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار ، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:
خدمة العملاء : 920000460
بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa
أوقات الإتصال
الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً
يوم الجمعة و السبت : مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 8:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: شركة اليسر للاجارة
الجوال: 0566743911
نوع المركبة: نيسان
الموديل: صني
رقم اللوحة: ح هـ س 3318

Taqdeer Details

Owner Name: شركة اليسر للاجارة
Mobile No.: 0566743911
Vehicle Type: Nissan
Model: صني
Plate No: 3318 S H J

Details Payment

الدفع بواسطة: شركة اليسر للاجارة
طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: للاجارة اليسر شركة
Payment Method: POS

Taqdeer Fees	75.00 ريال	رسوم التقدير
VAT (15%)	11.25 ريال	معدل الضريبة المطبقة (15%)
Total Fees	86.25 ريال	مجموع الرسوم
VAT Registration Number	300146558300003	الرقم الضريبي

* هذا الإيصال مطبوع إلكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم
* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني
http://da.taqdeer.sa

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website:
http://da.taqdeer.sa

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION
شركة اليسر للاجارة والتمويل

المستخدم
علي حمد بن عبدالله آل بو حسون

هوية المالك ٧٠٠١٤٥٥٣٠٧ هوية المستخدم ١٠٧٨٤٣٣٨٠٠

رقم الهيكل MDHBN7AD9GG720905

رقم اللوحة ج ٥ س ٣٣١٨
3318 S H J

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة صني
حمولة المركبة ٥
سنة الصنع ٢٠١٦

مركبة نيسان
وزن المركبة ١٠٦٦
النوع
الرقم التسلسلي

٨٩٦٨٢٣٤١

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

الهوية الوطنية
رقم النسخة ٣

علي بن حمد بن عبدالله آل بو حسون

AL BU HASSUN, ALI HAMAD A

الرقم ١٠٧٨٤٣٣٨٠٠٠
No: 1078433800

تاريخ الميلاد: ١٤١٢/١١/٢٢
DOB: 24/05/1992

تاريخ الانتهاء: ١٤٤٧/٠٤/٠٨
DOE: 30/09/2025

مكان الميلاد: الاحساء

1078433800

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

علي حمد بن عبدالله آل بو حسون
ALI HAMAD ABDULLAH AL BU HASSUN

الرقم ١٠٧٨٤٣٣٨٠٠٠
VER 2 النسخة

تاريخ الميلاد: ١٤١٢/١١/٢٢
DOB 24/05/1992

تاريخ الإصدار: ١٤٣١/٠٢/٠٨
ISS 22/02/2010

تاريخ الانتهاء: ١٤٤٣/٠٢/٠٨
EXP 14/10/2021

النوع خاصة
CAT PRIVATE

NAL SAUDI

RESTR 0

1078433800

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التاريخ: 04-04-2021

إقرار

المحترمين

السادة : شركة اليسر للإجارة والتمويل

الموضوع:

رقم الهيكل	سنة الصنع	رقم اللوحة	نوع المركبة	رقم المطالبة
MDHBN7AD9GG720905	2016	ح ه س 3318	Sunny	

أتعهد أنا علي حمد عبدالله بوحسون مستأجر- سائق السيارة المذكورة ببياناتها أعلاه بسداد رسوم التحمل المفوضة بسبب الحادث الواقع على هذه السيارة بقيمة / 2000 ريال ولا مانع لدى من تسجيل المبلغ على حساب عقد السيارة في حالة عدم التزامي بسداد رسوم التحمل قبل استلام السيارة وبعد اكتمال الاصلاح

وهذا إقرار مني بذلك

اسم العميل أو المفوض: علي حمد عبدالله بوحسون

التوقيع:

hsahmed

اسم الموظف:



التاريخ: 04-04-2021

طلب تقدير اصلاح مركبة

المحترمين

Al-Brahim Complex

السادة:

المحترم

عناية:

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى فحص السيارة المتضررة والموضحة بياناتها ادناه:

رقم المطالبة	نوع المركبة	رقم اللوحة	سنة الصنع	رقم الهيكل
	Sunny	ح ه س 3318	2016	MDHBN7AD9GG720905

وإفادتنا بالتالي:

- 1 بيانات الاصلاحات المطلوب تنفيذها
- 2 إجمالي تقديرات الأجر
- 3 تسعيرات قطع الغيار المراد استبدالها مع توضيح قيمتها و ارقامها
- 4 المدة المطلوبة لإنهاء الاصلاح


**** ملاحظة :** يرجى تزويدنا بالتقديرات المطلوبة للسيارة المذكورة أعلاه في في أسرع وقت ممكن

مقدمة السيارة

مكان الصدمة:

(Please circle the damaged position in the picture)

(الرجاء وضع الأجزاء المتضررة بالسيارة)



* يلتزم العميل بتسليم المركبه إلى مركز الصيانة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب الاصلاح في حالة عدم الالتزام بذلك فإنة يتحمل كافة الاضرار و الخسائر الناتجة عن الحادث و تعتبر المطالبة ملغية دون إشعار مسبق من قبل الشركة

0566743911

رقم الجوال:

علي حمد عبدالله بوحسون

اسم العميل :

شركة اليسر للإجارة والتمويل



ALYUSR
Leasing and Financing
اليسر
للإجارة والتمويل