

نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

رقم المطالبة

يُعبأ النموذج بشكل كامل

مبلغ المطالبة

رقم وثيقة تأمين المؤمن له

١. معلومات المستفيد

نوع المطالبة مركبة إصابات حريق ممتلكات وفيات أخرى

الاسم

محمد أحمد توفيق الخالد

رقم الهوية

٢١٤٦٥٢١٦٦٦

رقم الجوال

٠٥٦٦٦١١١٥٢

صندوق البريد / الرمز

alokhaldi329@gmail.com

89851

٢. *معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد نعم لا

اسم السائق

جمال عبد الحاشم

رقم هوية سائق المركبة

٢٢٢٩٠٢٢٢٥٠

٣. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث البرهان

تاريخ ووقت وقوع الحادث ٨ / ١١ / ٢٠٢٠

صباحاً / مساءً

مباشرة الحادث من قبل نجم

أخرى

رقم تقرير الحادث

RD081120610

رقم لوحة مركبة المستفيد

ب ط ١ 5596

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق 0% 25% 50% 75%

٤. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك فائني أخلي وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضي عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) 5A881 5000555106983740004

٥. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد شخص آخر

رقم هوية مقدم المطالبة

٢١٤٦٥٢١٦٦٦

رقم جوال مقدم المطالبة

٠٥٦٦٦١١١٥٢

اسم مقدم المطالبة

محمد أحمد توفيق الخالد

الصفة النظامية

المالك

التوقيع

٢٠٢٠ / ١١ / ١٤

٦. لاستعمال شركة التأمين

المستندات الناقصة

المستندات مكتملة نعم لا

التوقيع

رقم / اسم الموظف

تاريخ

(تكون المعايمة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

التقرير التحليلي للمسؤولية
Liability Determination Report
شكرهم جليل
Final Report

جهة التحقيق
مكتب التحقيقات

التاريخ الإصدار / Version Date | 08/11/2020 | نسخة الإصدار - 1
رقم القضية / Case Number | RD081120610
تاريخ الحادث / Accident Time | 08/11/2020, 16:02:37 | رقم الحادث / Case Number | RD081120610
الرجوع / الرجوع | 65
موقع الحادث / Accident Location
معلومات الحادث / Coordinate | 24.7596614, 45.6907091



معلومات السائق Driver Info.	Party (1)	Party (2)	Party (3)
الاسم / Name	جمعة محمد الشحرور	محمد عيسى عودالحوي	عمر مهدي عودالحوي
الجنسية / Nationality	قطري	قطري	قطري
العمر / Age	40 15/08/1981	51 23/03/1967	26 12/05/1995
رقم الهاتف / Mobile No.	9537034432	0566811153	0566220815
رقم الهوية / ID Number	2370782656	2324044250	1987258966
نوع الرخصة / License Type	رخصة قيادة	رخصة قيادة	رخصة قيادة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	19/11/1442	11/08/1445	29/12/1443
تاريخ إنشاء الرخصة / Upload Date	08/11/2020	08/11/2020	08/11/2020

معلومات المركبة Veh. Info.	المركبة / Make/Model	اللون / Color	سنة / Year	رقم اللوحة / Plate No.
اسم المالك / Owner Name	جمعة محمد الشحرور	أبيض / White	2014	2590 / 2590
صنع في / Make	تويوتا / Toyota	أخضر / Green	2011	5596 / 5596

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	رقم السياسة / Policy No.	تاريخ انتهاء / Expiry Date	تاريخ البدء / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة التأمين / Insurer	شركة - حياحة للتأمين التجاري	00000502000046987	20/07/2021	21/07/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - تجارية
رقم الوثيقة / Policy No.	14745811	08/10/2021	10/09/2020	شمار	
تاريخ الوثيقة / Start Date	21/07/2020				

معلومات الحادث Accident Info	سبب الحادث / Cause of Acc.	النسبة المئوية للحادث / LD%	موقع الحادث / Damage Area	ملاحظات / Properties	سبب التعويض / Recover Reason
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم كفاية مسافة التوقف / no sufficient distance, speed limit	100%	الجزء الأمامي / front	ملاحظات / Properties	سبب التعويض / Recover Reason
النسبة المئوية للحادث / LD%	0%	0%	الجزء الخلفي / Rear	ملاحظات / Properties	سبب التعويض / Recover Reason

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
رقم المحقق / Surveyor ID	4018	بعد العملية والإصلاح والإستماع إلى طرفي الأطراف تم الاتفاق على أن الطرف الأمامي يتحمل 100% من مسؤولية الحادث، بينما يتحمل الطرف الخلفي 0% من مسؤولية الحادث. كما تم الاتفاق على أن الطرف الأمامي يتحمل 100% من مسؤولية الحادث، بينما يتحمل الطرف الخلفي 0% من مسؤولية الحادث. كما تم الاتفاق على أن الطرف الأمامي يتحمل 100% من مسؤولية الحادث، بينما يتحمل الطرف الخلفي 0% من مسؤولية الحادث.

08/11/2020 08/11/2020 16:02:37 الرياض التصيف, 65 الرياض	Version Date / تاريخ إصدار Case Number / رقم الحالة Accident Time / وقت الحادث مكان الحادث Accident Location 24.7596614, 46.6907091 Coordinates / إحداثيات الحادث	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report التقرير النهائي Final Report جهة التحويل سجيت لنجم	
Party (5) شرف (5)	Party (4) عبدالرحمن صالح عبدالرحمن سعودي 19 30/05/2002 0502749192 1116244771 رخصة خاصة 28/04/1446 08/11/2020	Name / الاسم Nationality / الجنسية Age / العمر Mobile No. / رقم الاتصال ID Number / رقم الهوية License Type / نوع الرخصة Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	معلومات السائق Driver Info.
/ /	صالح عبدالرحمن صالح لورد / لفتيريا نبي / 2011 ب س 4077 / شخصي	Owner Name / اسم المالك Make/Model / طراز السيارة year & color / سنة و لون Plate No / رقم الترخية	معلومات السيارة Veh. info.
	شركة الدرع العربي للتأمين التجاري TATP94096 08/09/2021 09/09/2020 تأمين مسؤولية ضد الغير - بترقية	Company Name / اسم الشركة Policy No. / رقم الوثيقة Expiry Date / تاريخ الانتهاء Start Date / تاريخ البداية Insurance type / نوع التأمين	تأمين Ins. Info.
عدد أطراف الحادث : 5 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0			
		Cause of Acc. / سبب الحادث Laws Violated / الكفة المنتهكة LD% / نسبة المسؤولية 0% 0%	معلومات الحادث Accident Info
	المنطقة Front, الخلفية, Rear	Damage Area / جهة التضرر	
		Properties / ممتلكات Recovery / تعاضدية على الرجوع Recover Reason / سبب تعاضدية على الرجوع	
4018	Surveyor ID / رقم المفتش	Accident Description / وصف الحادث  العمليات Operations	معلومات المفتش Surveyor Info

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
هوية المقيم
RESIDENT IDENTITY

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
هوية المقيم
مهند طلعت توفيق الخالدي



71 455 21 666

MOHAND TALAT TAWFIQ ALKHALDI

الرقم ٢١٤٦٥٣١٦٦٦ نسخة ١٥

مكان الإصدار الخدمات الإلكترونية

الإصدار ١٤٤١/٠٦/١٠ الميلاد ١٩٦٤/٠١/٠١

المهنة مدير تنمية السوق الداخلي

الجنسية الأردن

تصليح العمل مؤسسة اتني الشرق للتقنيات وتصاميمها

اسم المولد الخالدي

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك مهند طلعت توفيق الخالدي

المستخدم

هوية المستخدم ٢١٤٦٥٣١٦٦٦

هوية المالك

١GKS17E06BR239420

رقم الهيكل

ب ط أ ٥٥٩٦

رقم اللوحة

5596 A T B

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة يوكون

ماركة المركبة جمس

حمولة المركبة ٩

وزن المركبة ٣٠٠٠

سنة الصنع ٢٠١١

اللون أسود

تاريخ الإنتهاء ١٤٤١/٠٥/١٣

الرقم التسلسلي ٧٠٠٠٢٦٠١٠



[التمويل](#)[البطاقات](#)[الحسابات](#)

البيانات

اسم الحساب

مهند طلعت توفيق الخالدي

الآيبان

SA8815000555106983740004

رقم الحساب

555 10698374 0004

العملة

ر.س

رمز سويفت

ALBISARIXXX

اسم البنك

بنك البلاد

مشاركة



4



Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
12/11/2020 01:27:50 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/11/2020 11:42:31 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
11/11/2020 02:51:33 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0911201082	رقم التقرير - DA Report No	
RD081120610	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة Vehicle Details		المالك Owner	معلومات التقدير Assessment Details
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID		
2146531666	رقم الجوال / Mobile No		
0566611153	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
GMC	الموديل / Model		
يوكون	اللون والسنة / Color & Year		
Black 2011	رقم اللوحة / Plate No		
A T B 5596	رقم الهيكل / Chasis No		
1GKS17E06BR239420	التقدير بواسطة / Estimated By		
yousef ahmed al maliki	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
3000.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
17,644.50	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
20644.50			
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company	100



Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
12/11/2020 01:27:50 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/11/2020 11:42:31 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
11/11/2020 02:51:33 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0911201082	رقم التقرير - DA Report No	
RD081120610	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
17,644.50	10%	19605.00	Aljomaih Automotive Company Limited

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
6405.00	0%	0%	6405.00	1	غطاء شنطه خلفي 1
2900.00	0%	0%	2900.00	1	صدام خلفي 2
150.00	0%	0%	150.00	1	عظمه صدام خلفي يمين 3
150.00	0%	0%	150.00	1	عظمه صدام خلفي يسار 4
1250.00	0%	0%	1250.00	1	ربله فوق الصدام الخلفي 5
1300.00	0%	0%	1300.00	1	اسطب خلفي يسار 6
4050.00	0%	0%	4050.00	1	حساس صدام خلفي عدد ثلاثه 7
1100.00	0%	0%	1100.00	1	غطاء صدام خلفي وسط 8
2300.00	0%	0%	2300.00	1	صدام امامي 9