

23/10/2020 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD231020632	Case Number / رقم الحالة
23/10/2020 21:14:06	Accident Time / وقت الحادث
الرياض السعادة... ش العام .. بمين مكتب الوفرة للعقارات .. كيا .. ايسوزو	مكان الحادث Accident Location
24.6988237, 46.8444416	Coordinate / إحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
	محمود عزت احمد عطاي	مد فضل آل رحمن 1	
	مصري	بنقاشي	الجنسية / Nationality
	29 07/08/1992	25 07/07/1996	العمر / Age
	0554543430	0573059271	رقم الاتصال / Mobile No.
	2441766082	2462561834	رقم الهوية / ID Number
	رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
	01/01/1443	01/01/1446	تاريخ إنتهاء الرخصة / Expiry Date
	23/10/2020	23/10/2020	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	علباء مرزوق عويد المطيري
	طراز المركبة / Make/Model	ايسوزو / بكب حاضرة
	سنة و لون / year & color	أبيض / 2002
	رقم اللوحة / Plate No	اح ن 6632 / نقل خاص

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة سلامة للتأمين التعاوني
	رقم الوثيقة / Policy No.	00000702000074252
	تاريخ الإنتهاء / Expiry Date	12/07/2021
	تاريخ البداية / Start Date	13/07/2020
	نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	
	سبب الحادث / Cause of Acc.	رجوع للخلف, go back
	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
	نسبة المسؤولية / LD%	100%
	جهة الصدمة / Damage Area	المؤخرة, Rear
	المتكسكات / Properties	الركن الخلفي الأيمن, Rear Right
	احتمالية حق الرجوع / Recovery	
	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	3366
	وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع أقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين في شارع الفضائل إتجاه جنوب الطرف الأول في مواقف والطرف الثاني يسير في مسار الأيمن وعند رجوع الطرف الأول للخلف اصدم بالطرف الثاني وتنتج عن ذلك أضرار الطرف الأول المؤخرة والطرف الثاني الركن الخلفي الأيمن وذلك يتحمل الطرف الأول نسبة الإدائه 100% للرجوع للخلف على حسب مادة رقم 38/1/50 من نضام المرور.
	العمليات Operations	نجم najm

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
 وزارة الداخلية

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

مد فضل الرحمن
MD FAZLUR RAHMAN

No. 2462561834 الرقم ٢٤٦٢٥٦١٨٣٤
 DOB 01/04/1996 تاريخ الميلاد ١٤١٦/١١/١٣
 Exp 01/11/2024 تاريخ الانتهاء ١٤٤٦/٠٤/٢٩
 فصيلة الدم A+ تاريخ الاصدار ١٤٤١/٠٤/٢٩

النوع خاصة
 المسببة بنجلاديش

بدون قيود




23 Oct 2020 2133

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
 وزارة الداخلية

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

طيار موزيل عويد المطيري
RIPON MUZZUL ISLAM

رقم المركبة ٢٣٣٤٤٦٨٧٣٩
 رقم التسجيل ١٠٣٩٧٢٩٢٢١
 رقم الهيكل JAADL34C427F08538





نوع التسجيل نقل شخص
 طراز المركبة بيب غولده
 صوة المركبة
 سنة الصنع ٢٠٠٢

صوة المركبة اسود
 لون المركبة
 اللون ابيض

رقم الترخيص ٦٦٣٢
 رقم الترخيص A ج ن 6632 N J A

الرقم القياسي ٧٥٨١٢٧٥٠٠





المضائل ! اتجاه جنوب




ط 2



ط 1

رجوع



فجاده

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة تسجيل
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

شركة حسن محمد المحمدي وابتازه

الملاك
المستقدم

هوية المستقدم

٧٠٠١٦٢٢٥٢٦

هوية المالك

KNADM4127H6108053

رقم الهيكل

٧٥٧٠

رقم اللوحة

7570 G D D

نوع التسجيل خصوصي
طراز المركبة رينو سيدان

ماركة كيا

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ٩٥٠

سنة الصنع ٢٠١٧

اللون ابيض

تاريخ الانتهاء ١٤٤٧/٠٣/١٣



٨٥٥٩٢٦١٠

الرقم التسلسلي

مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
20/12/2020 08:01:59 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
04/11/2020 11:16:57 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
04/11/2020 11:42:40 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA041120972	رقم التقرير - DA Report No	
RD231020632	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
شركه حسن العجمي		Owner	
7001622526	رقم الهوية / ID		
0598938928	رقم الجوال / Mobile No		
كيا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
ريو	الموديل / Model		
2017 أبيض	اللون والسنة / Color & Year		
د د ق 7570	رقم اللوحة / Plate No		
KNADM4127H6108053	رقم الهيكل / Chasis No		
مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
1565.22	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
234.78	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	قطع الغيار Spare Parts	
2462.87	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost		
369.43	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	أجمالي التكلفة Final Estimation	
4028.09	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
4632.30	التكلفة الإجمالية / (A+B+VAT) Total Cost		
يوجد اضرار سابقه في صدام خلفي من الحادث الاول ولم يغيره أو اصلاحه		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة سلامة للتأمين التعاوني	عن طريق شركة التأمين	100

مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	DA Center - مركز التقدير	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
الرياض	Center City - مدينة المركز	
20/12/2020 08:01:59 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
04/11/2020 11:16:57 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
04/11/2020 11:42:40 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA041120972	DA Report No - رقم التقرير	
RD231020632	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value with VAT (15%) القيمة النهائية لقطع الغيار مع الضريبة (15%)	Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
2832.3	2462.87	10%	2736.52	مؤسسة اريج الوادي التجارية

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
510.43	0%	0%	510.43	1	اسطب خلفي يمين 924021W010
49.57	0%	0%	49.57	1	عضمه صدام خلفي يمين 866141W000
2176.52	0%	0%	2176.52	1	رفرف خلفي يمين 715041WC70