

مركز تقدير أضرار المركبات بأبها	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
أبها	مدينة المركز - Center City	
04/04/2021 03:35:54 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
29/03/2021 03:05:37 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
01/04/2021 11:53:21 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2903212537	رقم التقرير - DA Report No	
KM28032116	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
ش الراجحي المصرفيه	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك	معلومات المركبة
7000102744	رقم الهوية / ID	Owner	
0500634475	رقم الجوال / Mobile No		
هيونداي	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة	
سوناتا	الموديل / Model	Vehicle Info	
2018 رصاصي	اللون والسنة / Color & Year		
د ص م 1940	رقم اللوحة / Plate No		
KMHE241G2JA434592	رقم الهيكل / Chasis No		
129.38	مجموع الرسوم / Total Fees	معلومات الدفع	
300146558300003	الرقم الضريبي / VAT Registration Number	Payment Info	
مؤسسة أمنه شعوي دراسي لصيانة السيارات	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير
4000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
11,373.08	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار	
15373.08	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة	
	برمجه الحساسات الصدام الخلفيه ضمن اجور الإصلاح	ملاحظات	Comments

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة (%) المسؤولية	رسوم مركز تقدير الاضرار	مبلغ الضريبة المستحق	مجموع الرسوم
Payment By	Payment Method	Liability (%)	DA Fees	VAT (15%)	Total Fees
شركة سلامة للتأمين التعاوني	عن طريق شركة التأمين	25	أجل	أجل	أجل
ش الراجحي المصرفيه	نقاط البيع	75	112.50	16.88	129.38

مركز التقدير - مركز التقدير	مركز التقدير - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
مدينة المركز - مركز	مدينة المركز - مركز	
04/04/2021 03:35:54 AM	Print Date - تاريخ الطباعة	
29/03/2021 03:05:37 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
01/04/2021 11:53:21 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA2903212537	DA Report No - رقم التقرير	
KM28032116	Accident No - رقم الحادث	
Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق نجم	مياشرة الحادث عن طريق نجم	
Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
11,373.08	30%	16247.25	شركة زوايا التميز لتقنية المعلومات

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2926.70	0%	0%	2926.70	1	رفر خلفي يمين 71504C1C00
877.81	0%	0%	877.81	1	صاجه موخره 69100C1710
2340.10	0%	0%	2340.10	1	باب شنته الخلفي 69200C1500
3200.50	0%	0%	3200.50	1	كنداسه شكمان خلفي يمين 28711C1560
918.17	0%	0%	918.17	1	اسطب خلفي يمين 92402C1500
832.28	0%	0%	832.28	1	اسطب باب الشنته الخلفي يمين 92404C1500
1618.80	0%	0%	1618.80	1	صدام خلفي 86610C1730
535.52	0%	0%	535.52	1	لحيه صدام خلفي 86612C1730
1319.50	0%	0%	1319.50	1	جسر صدام خلفي 86631C1700
488.09	0%	0%	488.09	1	٢حساسات صدام خلفي يمين عدد 95720C1600PG9
399.90	0%	0%	399.90	1	هوايه رفر داخلي يمين 69141C1700
307.02	0%	0%	307.02	1	بطانه رفر داخلي يمين 86822C1500
109.31	0%	0%	109.31	1	عظمه صدام خلفي يمين 86614C1700
62.00	0%	0%	62.00	1	شيوال شكمان خلفي يمين gedfbh545
273.14	0%	0%	273.14	1	قفل باب شنته 81230C1500
38.41	0%	0%	38.41	1	نساغه كفر خلفي يمين 86842C1500