

مركز - DA Center التقدير	للمختبرات السعودية الشركة الخاصة
مدينة - Center City المركز	الرياض
تاريخ - Print Date الطباعة	02/11/2020
تاريخ - DA Date التقدير	02/11/2020
رقم - DA Report No التقرير	DA021120649
رقم - Accident No الحادث	RD0810201303
مباشرة عن - Accident Attended طريق	نجم

إبصال تقدير الأضرار  
Damage Assessment  
Receipt

عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.  
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:

خدمة العملاء: 920000460

بريد إلكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس: من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت: مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: عبد الرحمن ع

الجوال: 0500131188

نوع المركبة: شيفروليت

الموديل: كروز

رقم اللوحة: ح ل د 5253

Taqdeer Details

Owner Name: عبد الرحمن ع

Mobile No.: 0500131188

Vehicle Type: CHEVROLET

Model: Croz

Plate No: 5253 D L J

Details Payment

الدفع بواسطة: عبد الرحمن ع

طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: عبد الرحمن ع

Payment Method: POS

Taqdeer Fees	150.00 ريال	رسوم التقدير
VAT (15%)	22.50 ريال	معدل الضريبة المطبقة (15%)
Total Fees	172.50 ريال	مجموع الرسوم
VAT Registration Number	300052706500003	الرقم الضريبي

\* هذا الإبصال مطبوع إلكترونياً من نظام تقدير، يرجى التأكد من انتهاء إجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم  
\* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي، أكرم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني  
http://da.taqdeer.sa

\* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

\* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: http://da.taqdeer.sa

# نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)



٩٢٣٩

رقم المطالبة

يُعبأ النموذج بشكل كامل

ريال سعودي

مبلغ المطالبة

رقم وثيقة تأمين المؤمن له

## ١. معلومات المستفيد

نوع المطالبة  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى

رقم الهوية

رقم الهوية

اسم المستفيد

الاسم

رقم الجوال

رقم الجوال

البريد الإلكتروني

صندوق البريد /  
الرمز

## ٢. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد  نعم  لا

رقم هوية سائق المركبة

رقم هوية سائق المركبة

اسم السائق

اسم السائق

## ٣. معلومات وتفاصيل الحادث

صباحاً  
مساءً

تاريخ و وقت وقوع الحادث

مدينة وموقع  
الحادث

مدينة وموقع  
الحادث

رقم تقرير الحادث

رقم تقرير الحادث

نجم

مباشرة الحادث من قبل  
أخرى

رقم لوحة مركبة  
المستفيد

رقم لوحة مركبة  
المستفيد

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق % 0  % 25  % 50  % 75

## ٤. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المرفقة ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك **الاقلي**، فإنني أظني وأبرئ شركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

رقم الحساب البنكي  
الخاص بالمستفيد (IBAN)

رقم الحساب البنكي  
الخاص بالمستفيد (IBAN)

## ٥. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

رقم هوية مقدم المطالبة

رقم هوية مقدم المطالبة

المستفيد  شخص آخر

رقم جوال مقدم المطالبة

رقم جوال مقدم المطالبة

اسم مقدم المطالبة

اسم مقدم المطالبة

التوقيع

تاريخ

الصفة النظامية

الصفة النظامية

## ٦. لاستعمال شركة التأمين

المستندات الناقصة

المستندات مكتملة  نعم  لا

التوقيع

رقم / اسم  
الموظف

تاريخ

(تكون المعالجة خلال ٣ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)



Dear Customer,

عزيزي العميل

السيد / عبدالرحمن عبدالعزيز مبيريك العربي

Mr.ABDULRAHMAN ABDULAZIZ MUBAYRIK ALH.

We would like to thank you for banking with NCB, and would also like to assure that we will continue to deliver premium services and maximum accuracy and security regarding your transaction, and according to your request, herein below is your IBAN number:

نود أن نتقدم إليك بجزيل الشكر و الاستئنان على تعاملك مع البنك الأهلي، وأنؤكد لك استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات وضمان أقصى حد من الدقة و الأمان أثناء إنسام تعاملاتك المصرفية وبحسب طلبكم تم طباعة هذا النموذج و ستجدون اساء رقم للحساب الدولي الخاص بكم (IBAN):-

Account Number at NCB

رقم الحساب في البنك الأهلي

11100023074606

International Account Number

رقم الحساب الدولي (IBAN)

SA401000011100023074606

We would like to highlight that you can use your IBAN number in the following services:

- In receiving remittances, dividends, or salaries in your account locally or internationally.
- In uploading local or international accounts in AIAhli Phone banking or profiles.

و نود أفت نظركم أن رقم الحساب الدولي (IBAN) يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية: في حال انتظاركم حوالة أو أرباح أسهم أو إيداع رواتب من خلال بنوك محلية أو دولية يتم إخطار الجهة المنفذة في حال أردتم حفظ بعض أرقام حسابات المستفيدين ببنوك محابة في الأهلي أون لاين أو في هاتف الأهلي المسر في ليتم الرجوع إليها عند الحاجة

Yours Sincerely,

مع فائق التقدير

The National Commercial Bank

البنك الأهلي التجاري



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن مبارك الرحيلي الحويطي

الرقم ١١٠٧٥٨٤٣٨٣

تاريخ الانتهاء ١٤٤٣/٠٧/٢٣

جهة الإصدار الدرعية

مكان الميلاد المشيخة الفوهه

تاريخ الميلاد ١٤٣١/٠٢/١٦

رقم الخط ٢٦٧٧٧

جهة الخط الدرعية

تاريخه ١٤٣٦/٠٧/١٦

1107584383



الجمهورية العربية السورية



تاسم  
Tasim



عبد الرحمن عبد العزيز مبرك الرحمن لغرس

الملك

1117881757

هوية الملك

الملك

هوية المستفيد

KL1PJ5C5XFK014847

رقم الترخيص

5253 D L J

ح ل ر ٢٥٢

رقم الترخيص

باص

نوع التسجيل

شبابية

مركبة الترخيص

١٢٥٤

مركبة الترخيص

١٢٥٤

مركبة الترخيص

٥

مركبة الترخيص

باص

نوع التسجيل

٢٠١٤

سنة التسجيل

11179/11/18

نوع الترخيص

١٨١١٢٤٤٤٠

رقم الترخيص



02/11/2020 نسخة رقم - 2	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديده المسؤولية Liability Determination Report
RD0810201303	Case Number / رقم الحادثة	
08/10/2020 22:59:29	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي Final Report
الرياض   المتوسطة الدمام == ع يمين ماكولنز == اكستنت == شرقية	مكان الحادث Accident Location	جهة التحويل مرور الرمال
24.8127863, 46.7687549	Coordinates / إحداثيات الحادث	



الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
مبارك امين مقبل سيف	عبد الرحمن عبدالعزيز ميريك الحري	
يعني	سعودي	الجنسية / Nationality
30   07/08/1991	21   21/05/2000	العمر / Age
0564372307	0500131188	رقم الاتصال / Mobile No.
2342445620	1107584383	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	نوع الرخصة / License Type
27/09/2018	23/07/1443	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
08/10/2020		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	لا يوجد	اسم المالك / Owner Name
ياسر محمد حامد فرج	لا يوجد	
هيونداي / اكستنت	شيفروليت / كروز	نوع المركبة / Make/Model
أبيض / 2015	أبيض / 2000	سنة و لون / year & color
ح ط س 4945 / خصوصي	ح ل د 5253 / خصوصي	رقم اللوحة / Plate No

اسم الشركة / Company Name	شركة سلامة للتأمين التجاري	اسم الشركة / Company Name
00000702000126965	00000702000126965	رقم الوثيقة / Policy No.
27/08/2021	27/08/2021	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
28/08/2020	28/08/2020	تاريخ البداية / Start Date
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	نوع التأمين / Insurance type

سبب الحادث / Cause of Acc.	عدم الانتباه وعدم أخذ الحيطة والحذر	مخلفة الانعطاف، Failed to yield
الانتظمة المخالفة / Laws Violated		
نسبة المسؤولية / LD%	25%	75%
جهة الصدمة / Damage Area	Left Side الجانب الأيسر، Rear Left، Front Left، المؤخرة، Rear، الركن الخلفي الأيسر، عجلات، Wheels، الركن الأمامي الأيسر، Front Left، المقعدة	Front Right، الركن الأمامي الأيمن، front، الركن الأمامي الأيسر، المقعدة
الممتلكات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع		انتهاء الرخصة


رقم المحقق / Surveyor ID	1073161877 / 3192	رقم المحقق / Surveyor ID
Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة والإطلاع والتفويض بموقع الحادث والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول يسير على طريق الدمام اتجاه الغرب بالتمسك باليمين ومتجه للمواقف بجانب الطريق والطرف الثاني يسير داخل مواقف معظم مالك اتجاه الشرق وبسبب عدم إعطاء الضلعية الطريق الرئيس من الطرف الثاني للطرف الأول حتم التصادم بين الطرفين مما نتج عن ذلك أضرار مادية وثلاثت للمركبتين الطرف الأول الركن الامامي الأيسر والعجلات والجانب الأيسر والركن الخلفي الأيسر والمؤخرة والطرف الثاني المقعدة والركن الامامي الأيمن والركن الامامي الأيسر كما هو موضح بالتصوير وبذلك تكون نسبة الإلحان على الطرف الأول 25% اعتماد على المادة المرورية رقم 50/2/1- وتكون نسبة الإلحان على الطرف الثاني 75% اعتماد على المادة المرورية رقم 50/6/1/1/9	معلومات المحقق Surveyor Info
		نجم العمليات Operations

التاريخ : 03/11/2020

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

## رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

RD0810201303	رقم الحالة / CaseNumber
10/8/2020 10:59:29 PM	وقت الحادث / Accident Time
== المونسية, الدمام == ع يمين مكدونز == اكسنت شفرلية	مكان الحادث / Accident Location



Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
03/11/2020 08:28:39 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/11/2020 10:09:58 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/11/2020 11:36:39 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA021120649	رقم التقرير - DA Report No	
RD0810201303	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
عبد الرحمن ع	رقم الهوية / ID	Owner	
1107584383	رقم الجوال / Mobile No		
0500131188	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	معلومات التقدير Assessment Details
CHEVROLET	الموديل / Model		
Croz	اللون والسنة / Color & Year		
White 2000	رقم اللوحة / Plate No		
D L J 5253	رقم الهيكل / Chasis No		
KL1PJ5C5XFK014847	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
DA-Saudi Specialized Laboratories Company	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
2700.00	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	Spare Parts	
2,966.40	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	معلومات التقدير Assessment Details
5666.40		Final Estimation	
			ملاحظات Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
عبد الرحمن ع	POS	25

Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
03/11/2020 08:28:39 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/11/2020 10:09:58 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/11/2020 11:36:39 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA021120649	رقم التقرير - DA Report No	
RD0810201303	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
2,966.40	10%	3296.00	Amal Tamm Co

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
55.00	0%	0%	55.00	1	عضمة صدام امامي يسار 1
1329.00	0%	0%	1329.00	1	قاعدة فلنجه امامي يسار 1
521.00	0%	0%	521.00	1	مساعد امامي يسار 1
1170.00	0%	0%	1170.00	1	رفرف امامي يسار 1
221.00	0%	0%	221.00	1	ذراع دركسيون خارجي امامي يسار 1