



نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٢/١٢/١٨
رقم الحادث : ٤٠٠٦٥٨٢٢٢٣

تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١١/٢٥
الموافق : ٢٠٢١/٠٧/٠٥
في يوم : الاثنين
تمام الساعة : ٠٩:٥٤:٠٠ ص
المدينة : مدينة جدة
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات :
عدد الإصابات :
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع واستماع الى أقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الاول كان راجع للخلف والطرف الثاني كان يسر في شارع الهرم باتجاه الشمال وأثناء رجوع للخلف لم ينتبه للطرف الثاني فصطدم به ونتج عن الحادث مركبة الطرف الاول الركن الامامي الايسر والطرف الثاني الجانب الأيمن لذا يتحمل الطرف الاول نسبة الادائه 100% لعدم أخذ الحيطه والحذر عند رجوع.

المركبة رقم (٠١)

رقم السجل : ١٠٤٦٤٣٢٤٥٤
تاريخ الميلاد : ١٤٠٧/٠٤/٢٩
الجنس : ذكر
الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : حسن ابوشعفل
تاريخ الاصدار : ١٤٢٩/٠٨/١٦
تاريخ التجديد : ١٤٣٩/١٠/٢٩
رقم الحساب :
رقم اللوحة : ا ح ص ٩٩٢٣
نوع الهيكل : ٩ راكب أقل
اللون : فضي
الطراز : كورولا
اسم البنك :
الماركة : تويوتا
شركة التأمين : شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين التعاوني
مكان الصدمة : جانبي
بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

رقم السجل : ٢٣٦٠٧٣٧٧٤٢
تاريخ الميلاد : ١٤٠٣/٠٢/١٧
الجنس : اثنى
الجنسية : باكستان
مالك المركبة وقت الحادث : شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
تاريخ الاصدار : ١٤٤١/٠٤/١٥
تاريخ التجديد :
رقم الحساب :
رقم اللوحة : د ن ن ٣٦١٨
نوع الهيكل : ٩ راكب أقل
اللون : ابيض
الطراز : كيكس واجن
اسم البنك :
الماركة : نيسان
شركة التأمين : شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني
مكان الصدمة : جانبي
بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : أخرى

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : رائد الزهراني

الرتبة :
التوقيع :
مدير الإدارة :
الختم الرسمي :
صفحة ١ من ١

التاريخ : 05/07/2021

المتستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

ملكي الخاصدي
١١/٥٥

05/07/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
JD050721112	Case Number / رقم الحادثة
05/07/2021 09:54:04	Accident Time / وقت الحادث
حدة الفيصلية الملك فهد - مراكب العبد اللطيف بالزاد - طرفين	مكان الحادث Accident Location
21.5745723, 39.1792197	Coordinate / إحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحصيل
مركز جدة

معلومات السائق Driver Info.		الطرف (1)	الطرف (2)
Name / الاسم	حسن علي أحمد ١١	صبيحه محمد توال ١١	
Nationality / الجنسية	سعودي	باكستاني	
Age / العمر	35 30/12/1986	39 01/01/1983	
Mobile No. / رقم الاتصال	0540074759	0532068000	
ID Number / رقم الهوية	1046432454	2360737742	
License Type / نوع الرخصة	لا يوجد رخصة / لا يبدل	رخصة خاصة	
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة		15/04/1451	
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة		05/07/2021	

معلومات المركبة Veh. Info.		اسم المالك / Owner Name	اسم الشركة / Company Name
Make/Model / طراز المركبة	تويوتا / تويوتا	حسن علي أحمد ١١	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدظل
Year & Color / سنة ولون	قنبي / 2008	نيسان / نيكس واجن	
Plate No / رقم لوحة	أ ح ص 9923 / خصوصي	نيسان / 2020	

التأمين Ins. Info.		اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	12/01/2022	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدظل	MIL/4006359-2021-1
Start Date / تاريخ البداية	12/01/2021		
Insurance type / نوع التأمين	شامل		

معلومات الحادث Accident Info		عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	رجوع للخلف, go back	
Laws Violated / الانتقمة المقابلة		
LD% / نسبة المسؤولية	100%	0%
Damage Area / جهة الصدمة	الركن الأمامي الأيسر, Front Left	الجانب الأيمن, Right Side
Properties / المستندات		
Recovery / احتمالية حق الرجوع		
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع		

معلومات المحقق Surveyor Info		رقم المحقق / Surveyor ID
Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة والإطلاع واستماع الي أقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول كان راجع للخلف والطرف الثاني كان يسر في شارع النهدي باتجاه الشمال وأثناء رجوع للخلف لم ينتبه للطرف الثاني فاصطدم به وبتبع عن الحادث مركبه الطرف الأول الركن الأمامي الأيسر والطرف الثاني الجانب الأيمن لذا يتحمل الطرف الأول نسبة الأداة ١٠٠% لعدم أخذ الحيطة والحذر عند رجوع	1092034428 / 1574
<p>العمليات Operations</p>		
CR. 1010229751		

Via Najm Information System.


التاريخ : 05/07/2021

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

JD050721112	رقم الحالة / CaseNumber
7/5/2021 9:54:04 AM	وقت الحادث / Accident Time
---الفيصلية, الملك فهد--موافق العبد اللطيف بلازا طرفين -	مكان الحادث / Accident Location





DA Center - مركز التقدير	مركز التقدير - DA Center
Center City - مدينة المركز	مدينة المركز - Center City
Jeddah	تاريخ الطباعة - Print Date
06/07/2021 01:36:44 PM	تاريخ التقدير - DA Date
05/07/2021 02:01:53 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
06/07/2021 11:23:25 AM	رقم التقرير - DA Report No
DA0507212318	رقم الحادث - Accident No
JD050721112	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
Najm	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
شركة الراجحي المصرفيه	رقم الهوية / ID		
7000102744	رقم الجوال / Mobile No		بيانات المركبة Vehicle Info
0532068000	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
Nissan	الموديل / Model		
كيس واجن	اللون والسنة / Color & Year		
White 2020	رقم اللوحة / Plate No		معلومات التقدير Assessment Details
N N D 3618	رقم الهيكل / Chasis No		
3N1CP5C94LL567502	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
Malkiron Center For Assessmet	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	3500.00	قطع الغيار Spare Parts
948.60	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	948.60	أجمالي التكلفة Final Estimation
4448.60	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	4448.60	ملاحظات Comments

يحسب إصلاح الباب الأمامي الأيمن والباب الخلفي الأيمن ومراية باب أمامي يمين من ضمن أجور اليد

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
شركة الراجحي المصرفيه	POS	0




queron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center
Jeddah	مدينة المركز - Center City
06/07/2021 01:36:44 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
05/07/2021 02:01:53 PM	تاريخ التقدير - DA Date
06/07/2021 11:23:25 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA0507212318	رقم التقرير - DA Report No
JD050721112	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage
Assessment Report

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
948.60	15%	970.43	My vehicle for car spare parts

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
603.00	0%	0%	603.00	1	ديكور باب أمامي يمين 80870
513.00	0%	0%	513.00	1	ديكور باب خلفي يمين 82870





مركز التقدير - مركز مالكيرون لتقدير اضرار المركبات	DA Center - مركز التقدير
جدة	مدينة المركز - Center City
05/07/2021 02:05:38 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
05/07/2021 02:01:53 PM	تاريخ التقدير - DA Date
DA0507212318	رقم التقرير - DA Report No
JD050721112	رقم الحادث - Accident No
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type
1/1	رقم - Pages

إيصال تقدير الأضرار
Damage Assessment
Receipt

عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار ، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :
خدمة العملاء : 920000460
بريد الكتروني : cs@taqdeer.sa
أوقات الإتصال
الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً
يوم الجمعة و السبت : مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:
Customer care: 920000460
Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours
Sun to Thu : from 8:00 AM to 8:00 PM
Fri and Sat: Closed

Taqdeer Details

Owner name : شركة الراجحي المصرفيه
Mobile No. : 0532068000
Vehicle type : Nissan
Model : كيكس واجن
Plate No. : 3618 N N D

اسم المالك : شركة الراجحي المصرفيه
الجوال : 0532068000
نوع المركبة : نيسان
الموديل : كيكس واجن
رقم اللوحة : د ن ن 3618

Payment By : شركة الراجحي المصرفيه

دفع بواسطة : شركة الراجحي المصرفيه
ريقة الدفع : نقاط البيع
يوم التقدير :

Payment Method : POS

Taqdeer Fees :

VAT (15%) :

Total Fees :

VAT Registration Number :

150.00 ريال

22.50 ريال

172.50 ريال

300727857100003

نغ الضريبة المستحق (15%) :
موع الرسوم :
تم الضريبي :

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.
* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

الإيصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.
لتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة تسيير
DRIVING LICENSER

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

SABINA MOHAMMAD NAWAZ

٢٢٦٠٧٣٧٧٤٢ هوية المستخدم

٧٠٠٠١٠٢٧٤٤

3N1CP5C94L1587502

٢١١٨ د ن د
3618 N N D

نوع التسجيل: خصوصي
طراز المرصعة: كيا وكس واجن
حصول المرصعة: •
سنة الصنع: ٢٠٢٠

المستخدم
هوية الملك
رقم الهيكل
رقم اللوحة

مركبة
بلد المرصعة
اللون

٤٢٩٢٨١٨١٠



الرقم التسلسلي

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSER

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

SABINA MOHAMMAD NAWAZ

صبيحة محمد نواز

VER 1 النسخة

٢٢٦٠٧٣٧٧٤٢ الرقم

DOB 01/01/1983

١٤٠٣/٠٣/١٧ تاريخ الميلاد

ISS 12/12/2019

١٤٤١/٠٤/١٥ تاريخ الإصدار

EXP 24/06/2029

١٤٥١/٠٤/١٥ تاريخ الانتهاء

EAT PRIVATE

النوع خاصة

ORIG PAKISTAN

الجنسية باكستان



الطبقة 3

تصنيف الدم O- B-G