

Claim's Computation

Claim No : C/100/5502/21/001189
Policy No : P/100/5502/20/003938
Claim Registration Date : 19/04/2021

Make of Vehicle : Toyota Corolla Year of manf. : 2020
Registration No. : Sum Insured :
Name of Insured : ABBAS MOHAMMED ALDUWA Accident Dt. : 31/03/2021
Place of Accident : 5150 - 7389 - 36361 الهفوف
Driver Name : عباس
Address : الرياض

Third Party Settlement

Description	Transaction Dt.	Amount	Status	Payee Name
Pymnt to third party- Spare Parts re TP vehicle repairs	19/04/2021	5,469.13	APPROVED	Common Third Party
Pymnt to third party- Labor re TP vehicle repairs	19/04/2021	2,391.30	APPROVED	Common Third Party
Pymnt to third party- Labor re TP vehicle repairs	25/04/2021	695.65	APPROVED	Common Third Party
Pymnt to third party- Spare Parts re TP vehicle repairs	25/04/2021	453.78	APPROVED	Common Third Party

Net amount: 9,009.86

Third Party Name : عبدالمحسن علي احمد العديل

Reg No.	Model	Make	Type	Details
Abdul Mohsen Ali Al-Adil ب ص س 2889	2011	Hyundai Elantra	27083010	1613902629

Third Party Name : ملاك احمد الدحيم

Reg No.	Model	Make	Type	Details
Malak Ahmed AIDuhaim ط د 3970	2019	Hyundai Elantra	856409610	1078390786

Total settled Amount : SAR 9,009.86 Total Pending Approve : SAR 0.00



Prepared by

Reviewed by

Confirmed by



CREDIT NOTE

To : **Beneficiary Name** : عبدالمحسن علي احمد العديل

Common Third Party

A/c No.: 331270-027000001

Doc. No. : CNC55-100 - 1310

Date : 25/04/2021

Branch : Head Office

Department : Motor

Claim No. : C/100/5502/21/001189

Plate No. :

Policy No. : P/100/5502/20/003938

Insured : ABBAS MOHAMMED ALDUWA

Claim Details : عدم ترك مسافه كافييه

Car User ID : 1613902629

TP Car Plate No. : 2889 ب ص س

Car User Name : مهند عبدالمحسن

TP Car Owner Name : عبدالمحسن علي احمد العديل

Please note that we have CREDITED your account by the following amounts:

Description	Amount In SAR
FULL/FINAL Settlement Amount for Claim No. C/100/5502/21/001189	1,149.43
TOTAL	1,149.43

AMOUNT : (SAUDI RIYALS ONE THOUSAND ONE HUNDRED FORTY-NINE AND HALALA FORTY-THREE ONLY)

ARABIA INSURANCE COOPERATIVE COMPANY

Authorised Signatory

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحريك
سحبت كنج

31/03/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
HA31032190	Case Number / رقم الحالة
31/03/2021 16:50:33	Accident Time / وقت الحادث
الأحساء الشهبانية .. ط الملك عبدالله - محطة طريق الخليج يمين - إشارة مطعم العبيد - هونداي 2 -	مكان الحادث Accident Location
25.3649491, 49.621904	Coordinate / إحداثيات الحادث

Party (3) الطرف	Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	الاسم / Name
مهتد عبدالمحسن علي العبدل	ملاك احمد سعد الدحيد	عباس محمد خميس الدوي	
سعودي	سعودي	سعودي	Nationality / الجنسية
20 21/10/2001	29 18/05/1992	18 21/05/2003	Age / العمر
0548633802	0532333807	0560467716	Mobile No. / رقم الاتصال
1113902629	1078390786	1120440316	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	License Type / نوع الرخصة
21/09/1445	30/10/1450		Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة
31/03/2021	31/03/2021		Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

اسم المالك / Owner Name	نوع المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم التوحة / Plate No
عبدالمحسن علي احمد العبدل	تويوتا / تويوتا	2011 / أبيض	ب ص س 2889 / خصوصي
ملاك احمد سعد الدحيد	هونداي / النترا	2019 / أبيض	د ط د 3970 / خصوصي
عباس محمد خميس الدوي	تويوتا / تويوتا	2020 / أبيض	د ن ك 9422 / خصوصي

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date
شركة التأمين العربية التعاونية	P/100/5502/20/003938	29/11/2021	30/11/2020
التعاونية للتأمين	19112086	02/08/2021	03/06/2020
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة			

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area
عدد ترك مسافة, no sufficient distance, عدم الانتباه, Not to take caution, عدم أخذ الحيطة والحذر		100%	المقدمة, front
		0%	المقدمة, front, المؤخرة, Rear
		0%	المؤخرة, Rear
			الممتلكات / Properties
			احتمالية حق الرجوع / Recovery
			سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
68	بعد المعاينة والأطلاع والإستماع لأقوال الأطراف الثلاثة اتضح بان الطرف الاول عدم ترك مسافة كافية وعدم الانتباه أثناء السير بالمسار الأيسر مما أدى الي التصادم مع مركبة الطرف الثاني أثناء السير امامه وكذلك أدى التصادم الي انقاع مركبة الطرف الثاني أثناء السير فاصطدم بمركبة الطرف الثالث أثناء السير امامه بالمسار الأيسر من طريق العقير باتجاه الغرب وتحرك الأطراف من الموقع لتسهيل حركة السير ونتج اضرار للطرف الاول المقدمه الاماميه والطرف الثاني المؤخره الخلفيه والمقدمه الاماميه والطرف الثالث الصدام الخلفي ونسبه الإدانه 100% للطرف الاول

بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ١



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



عباس بن محمد بن خميس اللوي

١١٢٤٤٤٠٣١٦

الرقم

١٤٤٤/٠٣/١٠ هـ

تاريخ الانتهاء

الأحساء

جهة الإصدار

الأحساء

مكان الميلاد

١٤٤٤/٠٣/١٩ هـ

تاريخ الميلاد




1120440316

١٤٣٩/٠٣/١٠ هـ

١٤٣٩/٠٣/١٠ هـ


٣٣٢٨٢٦



مركز تقدير أضرار المركبات بالأحساء	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الأحساء	مدينة المركز - Center City	
25/04/2021 10:16:49 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
22/04/2021 10:36:52 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
22/04/2021 10:48:40 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA220421352	رقم التقرير - DA Report No	
HA31032190	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة / Vehicle Details		المالك / Owner	معلومات التقدير / Assessment Details
عبدالمحسن علي احمد	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	
1011381892	رقم الجوال / Mobile No	رقم اللوحة / Plate No	
0563773817	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	رقم الهيكل / Chasis No	
هيونداي	الموديل / Model	مجموع الرسوم / Total Fees	
النقرا	اللون والسنة / Color & Year	VAT Registration Number / الرقم الضريبي	
2011 أبيض	رقم اللوحة / Plate No	التقدير بواسطة / Estimated By	
ب ص س 2889	رقم الهيكل / Chasis No	التقدير بواسطة / Estimated By	
KMHDT41B9BU209387	مجموع الرسوم / Total Fees	أجور الأيدي العاملة / Labor Estimation	
0.00	VAT Registration Number / الرقم الضريبي	تكلفة قطع الغيار / Spare Parts	
300146558300003	التقدير بواسطة / Estimated By	أجمالي التكلفة / Final Estimation	
مركز تقدير اضرار المركبات بالأحساء	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية		
800.00 ← 695.65 ج.س	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار		
521.85 ← 453.78 ج.س	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
1321.85 ← 1149.43 ج.س			
ملاحظات / Comments			
شغل يد شامل تغير صدام خلفي وجسر صدام خلفي			
تم إعطاء نسبة استهلاك بسبب عمر المركبة أكثر من عشر سنوات طبقا للمعايير المعتمدة من الهيئة			

الدفع بواسطة / Payment By	طريقة الدفع / Payment Method	نسبة (%) المسؤولية / Liability (%)	رسوم مركز تقدير الأضرار / DA Fees	مبلغ الضريبة المستحق VAT (15%)	مجموع الرسوم / Total Fees
شركة التأمين العربية التعاونية	عن طريق شركة التأمين	100	أجل	أجل	أجل



مركز تقدير أضرار المركبات بالأحساء	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الأحساء	مدينة المركز - Center City	
25/04/2021 10:16:49 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
22/04/2021 10:36:52 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
22/04/2021 10:48:40 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA220421352	رقم التقرير - DA Report No	
HA31032190	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

سعة الأجزاء النهائية لقطع الغيار Spare parts final value	الخصم الإجمالي Discount for total	تكلفة قطع الغيار Spare parts cost	تاجر قطع الغيار Spare part dealer
521.85	30%	745.50	شركة أعمال تام التجارية 920010431 لخدمة اتصل بنا علي

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
433.00	50%	0%	866.00	1	صدام خلفي 866102H000
29.00	50%	0%	58.00	1	قاعدة صدام خلفي (يمين) 866142H000
271.50	50%	0%	543.00	1	جسر صدام خلفي 866312H510
12.00	50%	0%	24.00	1	بطانة رفرغ خلفي يمين 868222H000

مركز تقدير اضرار المركبات بالاحساء	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الأحساء	مدينة المركز - Center City	
26/04/2021 02:30:33 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
04/04/2021 10:09:20 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
04/04/2021 01:19:34 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA040421886	رقم التقرير - DA Report No	
HA31032190	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

المالك Owner		معلومات المركبة Vehicle Details
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	مالك احمد سعد	
رقم الهوية / ID	1078390786	
رقم الجوال / Mobile No	0544424805	
بيانات المركبة Vehicle Info		معلومات التقدير Assessment Details
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	هيونداي	
الموديل / Model	النترا	
اللون والسنة / Color & Year	2019 أبيض	
رقم اللوحة / Plate No	د ط د 3970	معلومات الدفع Payment Info
رقم الهيكل / Chasis No	KMHD841F1KU795829	
مجموع الرسوم / Total Fees	0.00	
الرقم الضريبي / VAT Registration Number	300146558300003	
التقدير بواسطة / Estimated By	مركز تقدير اضرار المركبات بالاحساء	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	2750.00	قطع الغيار Spare Parts
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	6,289.50	أجمالي التكلفة Final Estimation
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	9039.50	
ملاحظات Comments		
شاملة اجور الاصلاح والدهان والتركيب للصدام الامامي مع تركيب الشبك، الصدام الخلفي مع اللوحه ، والعاكس ، وتعديل جسر ، باب الشنطة		

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة (%) المسؤولية Liability (%)	رسوم مركز تقدير الاضرار DA Fees	مبلغ الضريبة المستحق VAT (15%)	مجموع الرسوم Total Fees
Arabian Insurance Cooperative Company	By Insurance Company	100	أجل	أجل	أجل

مركز تقدير أضرار المركبات بالاحساء	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الأحساء	مدينة المركز - Center City	
26/04/2021 02:30:33 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
04/04/2021 10:09:20 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
04/04/2021 01:19:34 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA040421886	رقم التقرير - DA Report No	
HA31032190	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
6,289.50	0%	6289.50	شركة مجموعة منيف النهدي التجارية

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
966.00	0%	25%	1288.00	1	صدام خلفي 86610F2AB1
48.75	0%	25%	65.00	1	قاعدة صدام خلفي (يسار) 86613F2AA0
56.25	0%	25%	75.00	1	قاعدة صدام خلفي (يمين) 86614F2AA0
476.25	0%	25%	635.00	1	عاكس نور صدام خلفي (يسار) 92406F2510
383.25	0%	25%	511.00	1	عاكس نور صدام خلفي (يمين) 92406F2510
531.75	0%	25%	709.00	1	فيبر وسط الصدام الخلفي 86612F2AF0
633.00	0%	25%	844.00	1	جسر صدام خلفي 86631F2AB0
153.00	0%	25%	204.00	1	قواعد جسر صدام خلفي 86641F2AB0
926.25	0%	25%	1235.00	1	صدام أمامي 86511F2AA0
26.25	0%	25%	35.00	1	قاعدة صدام أمامي (يسار) 86513F2AA0
26.25	0%	25%	35.00	1	قاعدة صدام أمامي (يمين) 86514F2AA0
2028.75	0%	25%	2705.00	1	شبك رئيسي 86350F2AA0
33.75	0%	25%	45.00	1	قاعدة لوحة صدام أمامي 86519F2AB0