

Claim Receipt

سند إستلام

This receipt must be printed from the company's system not written by hand

هذا السند يجب أن يكون مطبوع من نظام الشركة ولا يعبأ باليد

Claim No	04/2021/18113			رقم المطالبة
Dear Claimant:	شركة أساس الماسيه			عزيزي مقدم المطالبة:
Thank you for submitting your claim. We would like to inform you that your claim has been received. In case you have any queries or need further clarification, you may contact us through the contact information mention below.				شكرا لك لتقديم مطابقتك. نود إشعارك بأنه قد تم تقديم المطالبة الخاصة بكم وفي حالة وجود أي استفسار أو توضيح يمكنك التواصل مباشرة على رقم الاتصال الموضح أدناه.
Claimant Information				معلومات المطالبة
رقم اللوحة Plate No.	تاريخ المطالبة Claim Date	رقم الوثيقة Policy No.	رقم الاتصال Contact Number	شركة التأمين Insurance Company
دا ط 2399	26/07/2021	MOC/5989827	966542484205	MEDGULF
Claim Status				حالة المطالبة
Provided Documents				المستندات التي تم تقديمها
Completed: Yes	All Documents Are Completed			مكتملة: Yes
Received Documents				المستندات المستلمة
Missing Documents				المستندات الناقصة
Is vehicle examination required? (The examination must be done within 3 Days of receiving complete documents of the claim)				هل يتطلب معاينة المركبة (تكون المعاينة خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)
Yes				
Important Information – without prejudice to the principles of Customer Protection				معلومات هامة – دون إخلال بمبادئ حماية العملاء
- MedGulf commits to settling the claim amount that was assessed by the management, Najm for Insurance Services, or any authorized party covered under the unified compulsory policy for vehicles, with integrity and fairness without compromise, within a maximum period (15) calendar days from the date of receipt of the completed documents.				- نلتزم ميدغلف بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك المنظمة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مسامحة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً تقويمياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
- The claimant may submit a complaint to the Company' Complaint Department through the call center or the Company's website indicated below.				- يمكن للمصبل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوى بالشركة من خلال مركز الاتصال أو موقع الشركة الإلكتروني المبين أدناه.
- In the absence of our response, you may submit your complaint to SAMA through its Customer Protection Department: Toll Free No: 800 125 6666 or website: www.sama.gov.sa				- في حال عدم تجاوبنا معكم يمكن تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء: وذلك باستخدام الهاتف: 800 125 6666 أو الموقع الإلكتروني: www.sama.gov.sa
Website	www.medgulf.com.sa			الموقع الإلكتروني
Toll Free Number	800 441 4442			رقم الهاتف المجاني
Date	26/07/2021	التاريخ	Branch	JEDDAH BRANCH
Time	11:15 AM	الوقت	Customer Service Employee	Waheeb SULIMAN
Signature		التوقيع	Bank Name	BANK AL JAZIRA
Vehicle Owner IBAN (The claimant must confirm the IBAN upon receiving this receipt)				رقم الحساب البنكي الخاص بمالك المركبة (IBAN) (على المصبل التأكد من صحة رقم الايبان عند استلام هذا السند)
SA41 6010 0011 8950 0559 5001				
Disclaimer and Signature				الإقرار والتوقيع
I hereby confirm that all information provided above is true, accurate and complete. Furthermore, I hereby confirm that I have received a copy of the claim receipt.				أنا الموقع أدناه أقر بأن كافة المعلومات المصرح بها أعلاه صحيحة ودقيقة وكاملة ، وأني استلمت نسخة من سند الاستلام.
Claimant Signature	توقيع مقدم المطالبة	Claimant Name	اسم مقدم المطالبة	

حقوق ومسؤوليات العميل:

- (١) تلتزم ميدغلف عند تلقي المطالبة أن تزود مقدمها بإيصال أو إرسال رسالة نصية تفيد بتلقي الشركة المطالبة.
- (٢) تلتزم ميدغلف بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو الجهات المرخص لها بذلك المغطاة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً تقويمياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
- (٣) يمكن للعميل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوى بميدغلف، وفي حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء وذلك باستخدام الهاتف: ٨٠٠١٢٥٦٦٦٦ أو الموقع الإلكتروني www.sama.gov.sa
- (٤) تلتزم ميدغلف بإبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه. أما عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم بالآتي:
 - أ. تزويد مقدم المطالبة بخطاب رسمي يتضمن أسباب رفض المطالبة.
 - ب. إبلاغ مقدم المطالبة عن إمكانية تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفة التأمينية.
 - ج. تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة.
- (٥) تلتزم ميدغلف بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذا النموذج عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن خمسة عشر يوماً من اكتمال مستندات المطالبة.
- (٦) لا يحق لشركة ميدغلف الإسناد في احتساب التعويض على تقدير شيخ المعارض إلا في حال كانت تكلفة إصلاح المركبة تتجاوز ٥٠٪ من القيمة السوقية للمركبة أو ظهر من المعاينة أن المركبة تالفة ولا يمكن إصلاحها من خلال حصول العميل على نسخة من التقرير المعتمد من المعين التابع للشركة وتحمل شركة ميدغلف المصاريف المتوقعة بسحب المركبة وتقديرها.
- (٧) حقوقه تجاه ميدغلف:
 - أ. تسقط الحقوق الناشئة لمقدم المطالبة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمن له أو السائق أو من ينوب عنهما أو مقدم المطالبة أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له أو السائق أو مقدم المطالبة أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الحق بالرجوع على أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركا أو متواطئاً، على أن تلتزم ميدغلف بتعويض مقدم المطالبة إذا كان حسن النية.
 - ب. يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه المطالبة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
 - ج. لا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه المطالبة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها مالم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
- (٨) لا يحق لشركة التأمين طلب مستندات إضافية غير المذكورة في سند الإستلام كمنافس للمطالبة.

المستندات المطلوبة لتقديم المطالبة (الطرف الثالث)

وفاة	إصابة	ممتلكات خاصة
١٥ + ١٤ + ١٣ + ١	١٤ + ١٢ + ١	١ + ج

الحالة	اضرار بالمركبة	ممتلكات عامة
في حال ان مسؤولية الطرف الثالث ليست ١٠٠٪	أ + ب	أ + ١١

المستندات المطلوبة	الرقم	البند
صورة من اثبات ملكية الممتلكات	٩	ج
صور لأضرار الممتلكات	١٠	
أصل الايصال المستلم عن اضرار الممتلكات العامة	١١	د
أصل التقرير الطبي الصادر من المستشفى في حالات الإصابات	١٢	
أصل شهادة الوفاة (في حال وجود حالة وفاة)	١٣	
أصل صك الحكم الصادر من المحكمة	١٤	
أصل صك حصر الورثة الصادر من المحكمة	١٥	
أصل التفويض بتقديم المطالبة في حال تقديمها من شخص آخر	١٦	

المستندات المطلوبة	الرقم	البند
أصل تقرير الحادث والكروكي	١	أ
صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث	٢	
صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث)	٣	
رقم الحساب البنكي (الايبان) لمالك المركبة	٤	ب
صورة لأضرار المركبة	٥	
أصل ثلاث تقديرات الورش وأصل تقدير قطع الغيار / تقدير شيخ المعارض	٦	
أصول ثلاث تقديرات لأضرار الممتلكات	٧	
أصول فواتير البضاعة المتضررة (في حال تضرر البضاعة)	٨	

29/06/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ إصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report																																		
JD29062173	Case Number / رقم الحالة	التقرير النهائي Final Report																																		
29/06/2021 08:07:25	Accident Time / وقت الحادث	جهة التحول مرور شمال غرب جدة																																		
جدة النزهة 12 جدة	مكان الحادث Accident Location																																			
21 6370345. 39 153728	Coordinate / إحداثيات الحادث																																			
<table border="1"> <tr> <th>معلومات السائق Driver Info.</th> <th>طرف (1) Party (1)</th> <th>طرف (2) Party (2)</th> <th>الاسم / Name</th> </tr> <tr> <td>جنسية / Nationality</td> <td>سعودي</td> <td>سعودي</td> <td>محمد بن غزالي الغزالي</td> </tr> <tr> <td>العمر / Age</td> <td>42 01/12/1979</td> <td>23 14/11/1998</td> <td></td> </tr> <tr> <td>رقم الاتصال / Mobile No.</td> <td>0551196638</td> <td>0542484205</td> <td></td> </tr> <tr> <td>رقم الهوية / ID Number</td> <td>1019017910</td> <td>1105892242</td> <td></td> </tr> <tr> <td>نوع الرخصة / License Type</td> <td>رخصة خاصة</td> <td>رخصة خاصة</td> <td></td> </tr> <tr> <td>تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date</td> <td>06/02/1442</td> <td>20/02/1448</td> <td></td> </tr> <tr> <td>تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date</td> <td>29/06/2021</td> <td>29/06/2021</td> <td></td> </tr> </table>					معلومات السائق Driver Info.	طرف (1) Party (1)	طرف (2) Party (2)	الاسم / Name	جنسية / Nationality	سعودي	سعودي	محمد بن غزالي الغزالي	العمر / Age	42 01/12/1979	23 14/11/1998		رقم الاتصال / Mobile No.	0551196638	0542484205		رقم الهوية / ID Number	1019017910	1105892242		نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة	رخصة خاصة		تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	06/02/1442	20/02/1448		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	29/06/2021	29/06/2021	
معلومات السائق Driver Info.	طرف (1) Party (1)	طرف (2) Party (2)	الاسم / Name																																	
جنسية / Nationality	سعودي	سعودي	محمد بن غزالي الغزالي																																	
العمر / Age	42 01/12/1979	23 14/11/1998																																		
رقم الاتصال / Mobile No.	0551196638	0542484205																																		
رقم الهوية / ID Number	1019017910	1105892242																																		
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة	رخصة خاصة																																		
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	06/02/1442	20/02/1448																																		
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	29/06/2021	29/06/2021																																		
<table border="1"> <tr> <th>معلومات المركبة Veh. Info.</th> <th>اسم المالك / Owner Name</th> <th>شركة تأمين المالك شركة تأمين المالك</th> </tr> <tr> <td>نوع المركبة / Make/Model</td> <td>تويوتا / تويوتا</td> <td>تويوتا / تويوتا</td> </tr> <tr> <td>سنة اللون / year & color</td> <td>2016 / قرني</td> <td>2016 / قرني</td> </tr> <tr> <td>رقم اللوحة / Plate No</td> <td>ح د من 4986 / حصص</td> <td>ه ا ط 2399 / حصص</td> </tr> </table>					معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة تأمين المالك شركة تأمين المالك	نوع المركبة / Make/Model	تويوتا / تويوتا	تويوتا / تويوتا	سنة اللون / year & color	2016 / قرني	2016 / قرني	رقم اللوحة / Plate No	ح د من 4986 / حصص	ه ا ط 2399 / حصص																				
معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة تأمين المالك شركة تأمين المالك																																		
نوع المركبة / Make/Model	تويوتا / تويوتا	تويوتا / تويوتا																																		
سنة اللون / year & color	2016 / قرني	2016 / قرني																																		
رقم اللوحة / Plate No	ح د من 4986 / حصص	ه ا ط 2399 / حصص																																		
<table border="1"> <tr> <th>التأمين Ins. Info.</th> <th>اسم الشركة / Company Name</th> <th>شركة فلتوسط وتخليع للتأمين وإعادة التأمين لتعاني</th> </tr> <tr> <td>رقم الوثيقة / Policy No.</td> <td>MOC/5989827-2021-9201</td> <td>P0121-MTI-TMNHK-00350770</td> </tr> <tr> <td>تاريخ الانتهاء / Expiry Date</td> <td>01/03/2022</td> <td>24/01/2022</td> </tr> <tr> <td>تاريخ البداية / Start Date</td> <td>01/03/2021</td> <td>25/01/2021</td> </tr> <tr> <td>نوع التأمين / Insurance type</td> <td>شامل</td> <td>تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة</td> </tr> </table>					التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة فلتوسط وتخليع للتأمين وإعادة التأمين لتعاني	رقم الوثيقة / Policy No.	MOC/5989827-2021-9201	P0121-MTI-TMNHK-00350770	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	01/03/2022	24/01/2022	تاريخ البداية / Start Date	01/03/2021	25/01/2021	نوع التأمين / Insurance type	شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة																	
التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة فلتوسط وتخليع للتأمين وإعادة التأمين لتعاني																																		
رقم الوثيقة / Policy No.	MOC/5989827-2021-9201	P0121-MTI-TMNHK-00350770																																		
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	01/03/2022	24/01/2022																																		
تاريخ البداية / Start Date	01/03/2021	25/01/2021																																		
نوع التأمين / Insurance type	شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة																																		
<table border="1"> <tr> <th>معلومات الحادث Accident Info</th> <th>سبب الحادث / Cause of Acc.</th> <th>عدد أطراف الحادث : 2 عدد الاصطبات : 0 عند التوقيت : 0</th> </tr> <tr> <td>الأنظمة المخالفة / Laws Violated</td> <td>رجوع خلف go back</td> <td></td> </tr> <tr> <td>نسبة المسؤولية / LD%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>جهة الصدمة / Damage Area</td> <td>مناطق متفرقة، أسفل المركبة، Bottom, عجلات، Wheels</td> <td>مناطق متفرقة، أسفل المركبة، Bottom, عجلات، Wheels، مرآة اليمنى، Right Mirror</td> </tr> <tr> <td>الممتلكات / Properties</td> <td>Yes/لا</td> <td></td> </tr> <tr> <td>إصلاحية عن الرجوع / Recovery</td> <td>Yes/لا</td> <td></td> </tr> <tr> <td>سبب إصلاحية عن الرجوع / Recover Reason</td> <td>نهاية الرخصة</td> <td></td> </tr> </table>					معلومات الحادث Accident Info	سبب الحادث / Cause of Acc.	عدد أطراف الحادث : 2 عدد الاصطبات : 0 عند التوقيت : 0	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	رجوع خلف go back		نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%	جهة الصدمة / Damage Area	مناطق متفرقة، أسفل المركبة، Bottom, عجلات، Wheels	مناطق متفرقة، أسفل المركبة، Bottom, عجلات، Wheels، مرآة اليمنى، Right Mirror	الممتلكات / Properties	Yes/لا		إصلاحية عن الرجوع / Recovery	Yes/لا		سبب إصلاحية عن الرجوع / Recover Reason	نهاية الرخصة												
معلومات الحادث Accident Info	سبب الحادث / Cause of Acc.	عدد أطراف الحادث : 2 عدد الاصطبات : 0 عند التوقيت : 0																																		
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	رجوع خلف go back																																			
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%																																		
جهة الصدمة / Damage Area	مناطق متفرقة، أسفل المركبة، Bottom, عجلات، Wheels	مناطق متفرقة، أسفل المركبة، Bottom, عجلات، Wheels، مرآة اليمنى، Right Mirror																																		
الممتلكات / Properties	Yes/لا																																			
إصلاحية عن الرجوع / Recovery	Yes/لا																																			
سبب إصلاحية عن الرجوع / Recover Reason	نهاية الرخصة																																			
<table border="1"> <tr> <th>معلومات السائق Surveyor Info</th> <th>رقم السائق / Surveyor ID</th> <th>1098667056 / 3249</th> </tr> <tr> <td>وصف الحادث / Accident Description</td> <td colspan="2"> <p>بعد المعاينة والإصلاح والإستماع إلى أطراف الحادث تبين لي ان الطرف الأول كان يسير في شارع الأمير أحمد بن عبدالعزيز اتجاه الشرق وهي النزهة وعند قيام الطرف الأول بالرجوع للخلف تم نشبه للطرف الثاني الذي كان يسير في نفس الشارع إتجاه الشرق واصطدم به ونجح عن تلك الضرر بالمركبات</p> <p>1 ركن خلفي يسار + كتر وجنط خلفي يسار + أسفل المركبة + جنب خلفي يسار</p> <p>2 ركن أمامي يمين + كتر وجنط أمامي يمين + أسفل المركبة + باب أمامي يمين + جرابه يمين</p> <p>ولهذا تحمل الطرف الأول 100% رجوع للخلف</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">  </td> </tr> </table>					معلومات السائق Surveyor Info	رقم السائق / Surveyor ID	1098667056 / 3249	وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإصلاح والإستماع إلى أطراف الحادث تبين لي ان الطرف الأول كان يسير في شارع الأمير أحمد بن عبدالعزيز اتجاه الشرق وهي النزهة وعند قيام الطرف الأول بالرجوع للخلف تم نشبه للطرف الثاني الذي كان يسير في نفس الشارع إتجاه الشرق واصطدم به ونجح عن تلك الضرر بالمركبات</p> <p>1 ركن خلفي يسار + كتر وجنط خلفي يسار + أسفل المركبة + جنب خلفي يسار</p> <p>2 ركن أمامي يمين + كتر وجنط أمامي يمين + أسفل المركبة + باب أمامي يمين + جرابه يمين</p> <p>ولهذا تحمل الطرف الأول 100% رجوع للخلف</p>																											
معلومات السائق Surveyor Info	رقم السائق / Surveyor ID	1098667056 / 3249																																		
وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإصلاح والإستماع إلى أطراف الحادث تبين لي ان الطرف الأول كان يسير في شارع الأمير أحمد بن عبدالعزيز اتجاه الشرق وهي النزهة وعند قيام الطرف الأول بالرجوع للخلف تم نشبه للطرف الثاني الذي كان يسير في نفس الشارع إتجاه الشرق واصطدم به ونجح عن تلك الضرر بالمركبات</p> <p>1 ركن خلفي يسار + كتر وجنط خلفي يسار + أسفل المركبة + جنب خلفي يسار</p> <p>2 ركن أمامي يمين + كتر وجنط أمامي يمين + أسفل المركبة + باب أمامي يمين + جرابه يمين</p> <p>ولهذا تحمل الطرف الأول 100% رجوع للخلف</p>																																			
																																				

Via Najm Information System

CR. 1010229751

RECEIVED 26 JUL 2021



شركة اساس الماسيه للمصاعد المحدودة



Unified Number : 7018065040

CR Number : 4030220799

Tel : 126573888 Email

Date : 26-07-2021

Ref Number : 1563555

<https://eservices.jcci.org.sa/#/DocumentVerify>
تم اصدار هذه الوثيقة بناء على طلب المشترك أعلاه
This document issued at the request of the subscriber

رقم المنشأة : 7018065040
السجل التجاري : 4030220799
هاتف : 126573888 البريد
تاريخ الطلب : 1442/12/16 هـ
الرقم المرجعي : 1563555

التاريخ : 2021\7\26

السادة : شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني - ميدغلف (المحترمين)

السلام عليكم ورحمة الله

نفيدكم نحن شركة اساس الماسية للمصاعد سجل تجاري رقم: 4030220799 باننا نفوض السيد ايمن غزالي الحرازي هوية رقم (1105892242) بمتابعة واستلام مطالبات السيارات والحوادث الخاصة بنا .

وتحويل المبالغ التعويضية على رقم البيان التالي : SA4160100011895005595001.

Created by

Any addition or scraping on this document is considered void

This electronic document fulfills the regular procedures followed by the

chamber

تم بواسطة ايمن الحرازي
إى إضافة أو كشط على هذه الوثيقة تعتبر لاغية
تعتبر هذه الوثيقة الإلكترونية مستوفية للإجراءات النظامية المتبعة
بالغرفة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
شركة أسمن المنسية للمصايد المحفولة

المستخدم

هوية المالك ٧٠١٨٠٦٥٠٤٠ هوية المستخدم

رقم الهيكل RKLBB9HE4G5176153

رقم اللوحة ٢٢٩٩ د أ ط

نوع التسجيل خاص 2399 T A D

طراز المركبة كورولا ماركة المركبة تويوتا

حمولة للمركبة ٥ وزن المركبة ١٦٤٠

سنة الصنع ٢٠١٦ اللون أزرق

الرقم التسلسلي ٣٠١٤١٨٥١٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION
الشركة المسجلة للمصانع المحدودة

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
شركة اسلمس

هوية المستخدم ٧٠١٨٠٦٥٠٤١ هوية المالك

رقم الهيكل RKLBB9HE4G5176153

رقم اللوحة ٢٣٩٩ د أ ط

نوع التسجيل خاص 2399 T A D

طراز المركبة كورولا ماركة المركبة تويوتا

حمولة المركبة ٥ وزن المركبة ١٦٤٠

سنة الصنع ٢٠١٦ اللون الأزرق

الرقم التسلسلي ٣٠١٤١٨٥١٠



وضع السيارة

صاحبة
الاسم شركة اليسر للاجارة والتمويل

رقم البطاقة ٧٠٠١٤٥٥٣٠٧ الجنسية

تاريخ الميلاد / /

العنوان الرياض الملز شارع صلاح الدين ت ٤٧٩٤٤٤٤ فاكس ٤٧٩٠٢٠٣

المدينة رمز ص.ب المنزل

النشاط

الجوال ١٨١٠٨٥٧٨٣

الصبحي

المستخدم الفعلي ١٠١٩٠١٧٩١٠ الاسم سليم

رقم الملف ٨٢٢٤ - ٠٥٧١ - ١٠١٤

مكان التسجيل ١٠١٤ الخدمات الالكترونية

تاريخ الدخول ١٩ / ٠٩ / ١٤٣٦

بطاقة الجمرك ٣٠١٥١٧٤٢٩١ ميناء الدخول الدمام

الصلاحيه ٠٧ / ١٢ / ١٤٣٩

التاريخ القديم / /

الرقم التسلسلي ١٤٨٧٨٦٤١٠

تاريخ التسجيل ٠٧ / ١٢ / ١٤٣٦

اللوحه الحرفية ح م ص ٤٩٨٦ التسجيل ٠١ خاص

رقم الهيكل MNTBB7A98F6029866

رقم الهيكل التسجيل

اللوحه الرقميه

٩٠٥ راكب فاقل

نوع الهيكل

النوع ٠٢ سيارة ركوب

شهادة الفحص ٠٥٧١ - ١٢ - ٠٤

طراز السيارة سينترا

ماركة السيارة نيسان

عدد السلندرات ٠٤

سنة السيارة ٢٠١٥ وزن السيارة ٠١٥٠٠ حمولة السيارة ٠٠٠٠٥

عدد المحاور ١٢ / ١٤٣٩

اللون الرئيسي ابيض اللون الآخر

رقم العقد ١١١١

المدينة العيسى

المعرض اوتوستار

الملاحظات

ملاحظات

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
04/07/2021 09:59:36 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
30/06/2021 12:27:12 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
01/07/2021 09:59:47 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA3006211651	رقم التقرير - DA Report No	
JD29062173	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	المالك
شركة أساس الماسيه	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	رقم الجوال / Mobile No
7018065040		رقم الجوال / Mobile No	رقم الجوال / Mobile No
0581899099		صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer
TOYOTA		الموديل / Model	الموديل / Model
كورولا		اللون والسنة / Color & Year	اللون والسنة / Color & Year
Blue 2016		رقم اللوحة / Plate No	رقم اللوحة / Plate No
T A D 2399		رقم الهيكل / Chasis No	رقم الهيكل / Chasis No
RKLBB9HE4G5176153		التقدير بواسطة / Estimated By	التقدير بواسطة / Estimated By
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment		أجور الأيدي العاملة	أجور الأيدي العاملة
3200.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	قطع الغيار	قطع الغيار
11,637.20	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	أجمالي التكلفة	أجمالي التكلفة
14837.20	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	ملاحظات	ملاحظات
		ملاحظات	ملاحظات
		ملاحظات	ملاحظات

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
شركة أساس الماسيه	POS	0

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
04/07/2021 09:59:36 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
30/06/2021 12:27:12 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
01/07/2021 09:59:47 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA3006211651	رقم التقرير - DA Report No	
JD29062173	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
11,637.20	0%	10119.30	Manif Al Nahdi Trading Group

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
548.80	0%	20%	686.00	1	مرايا يمين 87910-02910
1880.80	0%	20%	2351.00	1	باب امامي يمين 67001-02470
296.00	0%	20%	370.00	1	مفصلات باب امامي يمين 68750-0D030
1110.00	0%	0%	1110.00	1	رفرف امامي يمين 53801-02240
284.80	0%	20%	356.00	1	بطانة رفرف امامي يمين 53875-02640
106.40	0%	20%	133.00	1	قاعدة يمين لصدام الامامي 52115-02270
640.80	0%	20%	801.00	1	صدام امامي 52119-0Z944
1020.00	0%	20%	1275.00	1	شمعة نور امامي يمين 81110-02E50
225.00	0%	10%	250.00	1	195/65/15 Hankook 195/65/15
404.80	0%	20%	506.00	1	جنط حديد امامي يمين 42611-02B02
19.00	75%	20%	95.00	1	ديكور رفرف امامي يمين خارجي 53824-02150
364.00	0%	20%	455.00	1	رمان فلنجة امامي يمين 43502-02120
885.60	0%	20%	1107.00	1	قاعدة فلنجة امامي يمين 43211-02330
725.60	0%	20%	907.00	1	مقص امامي يمين 48068-02250
652.80	0%	20%	816.00	1	مساعد امامي يمين 48510-8Z172
176.00	0%	20%	220.00	1	مسمار توازن امامي يمين 48820-47010
2296.80	0%	20%	2871.00	1	ذراع دركسون داخلي امامي يمين مع الدودة 45510-02630