

L0159433

## نموذج متابعة حادث سير

وعد خير الله	اسم المستأجر	نزار عمر جعفر كاسباوي	اسم السائق
Accent - Hyundai	نوع السيارة	2017	الموديل
ح ي ه 7428	رقم اللوحة	KM 320000	قراءة العداد تقريباً
2021-06-29	تاريخ استلام المطالبة	Almustaqbal	اسم الورشة
	توقيع العميل		

تقرير المرور

لا  نعم 

نموذج المطالبة

لا  نعم 

رخصة السير للسيارة

لا  نعم 

وثيقة الملكية

لا  نعم 


رخصة القيادة هل هناك طرف ثالث

لا  نعم 

هل يوجد اضافات على السيارة

لا  نعم 

في حال نعم ماهي الإضافات



يجب وضع علامة على الجزء المنكسر أو المشدوش  
Circle and initial all scratches and damages

تاريخ الحادث

2021-06-25

دفع رسوم التحمل

لا  نعم 

4000

رسوم التحمل دفعت رقم

برقم

هل يوجد فواتير سطحه

لا  نعم 

مبلغ فواتير السطحات

نظراً لعدم استكمال بعض المسندات بعاليه فإننا نخلي مسنولية الشركة عن أي تأخير في الإصلاح أو رفضها من شركة التأمين مع تعهدي بالمتابعة مع شركة اليسر بمجرد تسليم السيارة اسبوع من تاريخ التسليم.  
وسيلة الاتصال هاتف

0538269301 جوال

توقيع العميل

مراجعة موظف التأمين: m.alonazi التوقيع

لا  نعم 

التسعيرة

لا  نعم 

الصور

لم تسحب 

رخصة السير

اصلاح 

أقرت السيارة تلف

L0159433

رقم العقد

وعد خير الله

اسم العميل:

دفع رسوم التحمل المبلغ/

ح ي ه 7428

رقم اللوحة

Accent

نوع السيارة

التوقيع

2021-06-29

تاريخ تسليم المستندات والسيارة

الرقم الموحد 920000711

QCF - INS - 6

ISSUE 01

التاريخ: 29-06-2021

**MEDGULF**  **ميد غلف**  
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين عن طريق  
THE MEDITERRANEAN & GULF INSURANCE & REINSURANCE CO BSC K.C.

Motor Claim Form (Comprehensive)  
CLAIM NUMBER: 19146

(إستمارة بلاغ عن حادث (شامل)  
رقم المطالبة: 19146

بناب الوبعة والمؤمن له:

رقم وثيقة المؤمن له: 5989819

Insured Part Information:

Policy Type: شامل | Policy No: نوع وثيقة التأمين:

ID No.: 7001455307 | Insured Name: شركة البسر للإجارة والتمويل | رقم الهوية:

Phone: 8001160711 | Email: هاتف: | البريد الالكتروني:

بناب السائق:

Vehicle driver Information:

Mobile No: /0538269301 | Driver's Name: نزار عمر جعفر كاسياوي | رقم الجوال:

ID No: 123456987 | Nationality: الجنسية: | عمر السائق: 33 | Driver's Age:

Vehicle information/ Subject of insurance information:

year of make: 2017 | Make/model: Hyundai - Accent | سنة الصنع: | بناب المركبة / السبي تعرض التأمين:

Plate No: 7428 ح ي ه | serial No.: 466416510 | رقم اللوحة: | نوع المركبة/الطراز:

%Responsibility of 0% | نسبة مسؤولية السائق:


Loss details and description:

Date of loss: 2021-06-25 | city of loss: Riyadh | تاريخ وقوع الخسارة: | مدينة /موقع الخسارة:

Time of loss: | Loss Type: Collision | وقت وقوع الخسارة: | نوع المطالبة:

loss report No.: | رقم تقرير الحادث:

Circle damaged parts: عین الاجزاء المتضررة علي الرسم | loss description: شرح طبيعة الخسارة:



السيارة وواقعتها  
وقم التمس من الخلف  
ثم لهدمت السيارة  
الإطارة سبب الليمه من  
الخلف

Declaration:

ID No.: ٢٣٩٨٩١٧٣ | Claimant name: نزار | رقم الهوية:

Capacity: | Mobile: ٠٥٣٨٢٦٩٣٠١ | رقم الجوال:

Signature: | Date: 2021-06-29 | التوقيع: | التاريخ:

للاستعمال الرسمي فقط:

المستندات مكتملة: نعم لا المستندات الناقصة:

Time: | Customer Service Employee: موظف خدمة العملاء:

Signature: | التوقيع: موقع تحويل المركبة:

التاريخ: 29-06-2021

طلب تقدير اصلاح مركبة

المحترمين

المحترم

Almustaqbal

السادة:

عناية:

تحية طيبة وبعد,,,

يرجى فحص السيارة المتضررة والموضحة بياناتها ادناه:

رقم الهيكل	سنة الصنع	رقم اللوحة	نوع المركبة	رقم المطالبة
KMHCT41B7HU153020	2017	ح ي ه 7428	Accent	

وإفادتنا بالتالي:

- 1 بيانات الاصلاحات المطلوب تنفيذها
- 2 إجمالي تقديرات الأجر
- 3 تسعيرات قطع الغيار المراد استبدالها مع توضيح قيمتها و ارقامها
- 4 المدة المطلوبة لإنهاء الاصلاح

**\*\* ملاحظة :** يرجى تزويدنا بالتقديرات المطلوبة للسيارة المذكورة أعلا في في أسرع وقت ممكن




المقدمة و المؤخرة



مكان الصدمة:

(الرجاء وصف الأجزاء المتضررة بالسيارة)

(Please circle the damaged position in the picture)



\* يلتزم العميل بتسليم المركبه إلى مركز الصيانة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب الاصلاح في حالة عدم الالتزام بذلك فإنه يتحمل كافة الاضرار و الخسائر الناتجة عن الحادث و تعتبر المطالبة ملغية دون إشعار مسبق من قبل الشركة

0538269301

رقم الجوال:

وعد خير الله

اسم العميل:

شركة اليسر للإجارة والتمويل

AL YUSR  
Leasing and Financing  
اليسر  
للإجارة والتمويل



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور

## نظام الحوادث المرورية إذن بإصلاح مركبة

رقم التقرير TASRP002  
رقم المشغل ١٠٧٧٤٨٥٧٤٤  
الموقع شعبة المرور مجمع اداري بالسلي  
تاريخ الاصدار ١٤٤٢/١١/١٨  
رقم الحادث ٦٠٠١٢٣٠٦٧٠

الماركة	طراز المركبة	موديلها	لونها	رقم اللوحة	التسجيل
هونداي	اكسنت	٢٠١٧	ابيض	٧٤٢٨ ح ي ٠	خاص

اسم المالك :

السايق : نزار كسابوي

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٢/١١/١٤ طريق خريص

مكان الصدمة بالمركبة : خلفي

اسم طابع التقرير : بدر السناني

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

( ) لا يوجد ملاحظات

( ) بها ملاحظات

التوقيع :

الاسم :

أصحاب الورش

لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط , علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ هـ

الختم الرسمي

ملاحظات

صفحة ١ من ١



٤٥٧٣ ٣١ ٤٤٤٤ ٤

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك شركة النسر للاجارة والتمويل  
المستفيد وعاد خير الله

هوية المالك ٧٠٠١٤٥٣٠٧ هوية المستفيد ٢٢٢٢٣١٤٥٧٣

رقم الهيكل KMHC241B7HU153020

رقم الترخيص ٢٤٢٨

نوع التسجيل ٧٤٢٨

شمار الترخيص ١١٨٨

حالة الترخيص ٢٠١٧

تاريخ الصلاحية ١٤٤٧/٠٢/١٧

تاريخ الإصدار ١٤٤٧/٠٢/١٧



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

نزار عمر جعفر كاسباوي

NAZAR OMER GAFAR KASBAWI



الرقم No. 2398917316 ٢٣٩٨٩١٧٣١٦

تاريخ الميلاد DOB 01/01/1988 ١٤٠٨/٠٥/١٤

تاريخ الانتهاء Exp 11/08/2025 ١٤٤٧/٠٢/١٧

فصيلة الدم O+ ١٤٢٧/٠٢/١٧

التوجه الخاصة بدون قيود

المسكن السودان  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



باشر  
Basher

رقم الحادث: 6001230670


### معلومات الحادث

فرع المرور: شعبة مرور السلي	وقت الحادث: 23:16	تاريخ الحادث: 14/11/1442
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: عدم ترك مسافة كافية	تاريخ التسجيل في النظام: 2021-06-25 03:39
اتجاه سير الطريق: شرق	اسم الشارع: طريق خريص	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	نوع الموقع: مستقيم
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة الطقس: صحو
وصف الحادث: بعد المعاينة والاطلاع اتضح ان الطرف رقم 1 اصطدم بالمركبة رقم 2 مما أدى الى اصطدام المركبة رقم 2 بالمركبة رقم 3	حالة سطح الطريق: جاف	

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى:


رقم اللوحة: د ب ع 1684	نوع التسجيل	رقم اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
فصوي	جديدة	2017	مكان الضرر:	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	موديل السيارة	
أمل حمد سالم المورقي	هوية المالك	فضي	2017	
صانع السيارة	رقم الهيكل	اتجاه سير المركبة	1036320156	
هونداي	وصف نقطة التصادم	شرق	KMHE241G8HA329050	
حالة الضرر	رقم بوليصة التأمين	حالة السيارة	غير تالفة	
وجها لوجه	شركة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين		
تاريخ انتهاء الاستمارة	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين		
1444/06/17	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين		



X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث


## معلومات المركبات

### المركبة الثانية :

رقم اللوحة: جي هـ 7428	نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
شركة اليسر للاجارة والتمويل	خصوصي	جديدة	2017	
صانع السيارة	اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
هونداي	شركة اليسر للاجارة والتمويل	هوية المالك	ابيض	
حالة الضرر	صانع السيارة	رقم الهيكل	اتجاه سير المركبة	
خلفي	هونداي	7001455307	شرق	
تاريخ انتهاء الاستمارة	حالة الضرر	رقم اللوحة	حالة السيارة	
1441/01/10	خلفي	KMHCT41B7HU153020	غير تالفة	
شركة التأمين	تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين	1441/01/10	المؤخرة + المقدمه		
	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين		
	MOC/5989819-2021-10287	28/7/1443		

X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

### المركبة الثالثة :

رقم اللوحة: أ ل م 9257	نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
KARATHANATHODI ABDULSALAM KARATHANTHODI ABDULLA	خصوصي	جديدة	2004	
صانع السيارة	اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
جمس	شركة اليسر للاجارة والتمويل	هوية المالك	رصاصي	
حالة الضرر	صانع السيارة	رقم الهيكل	اتجاه سير المركبة	
زاويه	جمس	2030092411	شرق	
تاريخ انتهاء الاستمارة	حالة الضرر	رقم اللوحة	حالة السيارة	
1443/04/26	زاويه	16KDS13S042319993	غير تالفة	
شركة التأمين	تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين	1443/04/26	المؤخره الركن الخلفي اليسر		
	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين		
	MTS/15571599-2021-1	24/11/1443		

X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

## معلومات الأشخاص

### الشخص الأول :

اسم الشخص: رائد موسى صالح المورقي  
الجنسية: سعودي  
نوع المشاركة: سائق  
الحالة الصحية: سليم  
البنك:  
نوع الرخصة: خاصة

النوع: ذكر  
رقم الهوية: 1106621251  
لوحة السيارة: د ب ع 1684  
هل الشخص معترض على النسبة: لا  
رقم الايبان:  
تاريخ انتهاء الرخصة: 1443/06/02  
تاريخ الميلاد: 1419/11/11  
نسبة المسؤولية: 100%  
الجوال: 966503477219  
الايمل:

## معلومات الأشخاص

### الشخص الثاني :

النوع: ذكر	اسم الشخص: تزار عمر جعفر كاساوى
تاريخ الميلاد: 1408/05/12	رقم الهوية: 2398917316
نسبة المسؤولية: 0%	لوحة السيارة: ج ي ه 7428
الجوال: 966538269301	هل الشخص معترض على النسبة: لا
اللايميل:	رقم الايبان:
	تاريخ انتهاء الرخصة: 1447/02/17
	نوع الرخصة: خاصة

### الشخص الثالث :

النوع: ذكر	اسم الشخص: KARATHANATHODI ABDULSALAM KARATHANTHODI ABDULLA
تاريخ الميلاد: 1372/04/15	رقم الهوية: 2030092411
نسبة المسؤولية: 0%	لوحة السيارة: أ ل م 9257
الجوال: 966502183779	هل الشخص معترض على النسبة: لا
اللايميل:	رقم الايبان:
	تاريخ انتهاء الرخصة: 1444/11/01
	نوع الرخصة: خاصة

## صور الحادث





Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
Riyadh	مدينة التقدير - Assessment City	
26/06/2021 08:49:11 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
26/06/2021 10:14:25 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
26/06/2021 10:41:32 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA260621592	رقم التقرير - DA Report No	
6001230670	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شركة اليسر للاجارة	Owner	
رقم الهوية / ID	7001455307		
رقم الجوال / Mobile No	0538269301		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	هونداي	بيانات المركبة	
الموديل / Model	اكسنت	Vehicle Info	
اللون والسنة / Color & Year	2017 ابيض		
رقم اللوحة / Plate No	H V J 7428		
رقم الهيكل / Chasis No	KMHCT41B7HU153020		
نوع المركبة / Vehicle Type	Standard		
اسم المركز / Damage Assessment Center	Technical car company for car services	مركز تقدير الأضرار	Assessment Details
اسم الورشة / Workshop Name	Technical car company for car services		
اسم المقيم / Assessor Name	sif kashif		
تاريخ تقدير مركز الأضرار	26/06/2021 10:18:25 AM		
سبب التحويل إلى مئمن	High Cost		
ملاحظات التحويل	تكلفة مرتفعة الصدمه في المقدمه و المواخره القطع غيار الأجور اليد مرتفعه المركبه		
اسم المعرض / Showroom Name	Car Technology Services Co		
تاريخ تقدير مئمن	26/06/2021 10:41:32 AM		
قيمة المركبة قبل الضرر	25000.00		
قيمة المركبة بعد الضرر	8000.00		
ملاحظات مئمن	شاص خلفي		
التكلفة الإجمالية / (A-B) Total Cost	17000.00	أجمالي التكلفة	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
شركة اليسر للاجارة	POS	

# نظام الحوادث المرورية

## تقرير حادث مروري



تاريخ الحادث : ١٤٤٢/١١/١٤ الموافق : ٢٠٢١/٠٦/٢٤ في يوم : الخميس تمام الساعة : ١٦:٠٠ : ٢٣:٠٠  
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : طريق خريص  
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة  
عدد الوفيات : ٠ : عدد الإصابات : ٠ : عدد أطراف الحادث : ٣  
وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع تضح ان الطرف رقم 1 اصطدم بالمركبة رقم 2 مما أدى الى اصطدام المركبة رقم 2 بالمركبة رقم 3

### المركبة رقم (٠١)

رقم السجل : ١١٠٦٦٢١٢٥١ تاريخ الميلاد : ١٤١٩/١١/١١ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية  
مالك المركبة وقت الحادث : امل المورقي الحالة الصحية : سليم  
تاريخ الاصدار : ١٤٣٨/٠٦/٠٢ تاريخ التجديد : - نوع الرخصة : خاصة  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
هونداي قضي ٩ راكب فاقل د ب ع ١٦٨٤ خاص ٥٩٠٤٩٨٥١٠  
شركة التأمين : شركة ملاذ للتأمين واعداد التأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٩/٠١ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : وجهها لوجه نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : الحالة الصحية : رقم البطاقة :

### المركبة رقم (٠٢)

رقم السجل : ٢٣٩٨٩١٧٣١٦ تاريخ الميلاد : ١٤٠٨/٠٥/١٢ الجنس : ذكر الجنسية : السودان  
مالك المركبة وقت الحادث : شركة اليسر للاجارة والتمويل الحالة الصحية : سليم  
تاريخ الاصدار : ١٤٣٧/٠٢/١٧ تاريخ التجديد : ١٤٤٢/٠٤/١٤ نوع الرخصة : خاصة  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
هونداي ابيض ٩ راكب فاقل ح ي ٧٤٢٨ خاص ٤٦٦٤١٦٥١٠  
شركة التأمين : شركة المتوسط والخليج للتأمين واعداد التأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٧/٢٨ نوع التأمين : تأمين شامل  
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : الحالة الصحية : رقم البطاقة :



١٤٤٢/١١/١٨  
٦٠٠١٢٣٠٦٧٠

تاريخ التقرير  
رقم الحادث

## نظام الحوادث المرورية

### تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
شعبة المرور-مجمع اداري بالمسلى



المركبة رقم (٠٣)

السانق : KARATHANATHODI رقم السجل : ٢٠٣٠٠٩٢٤١١ تاريخ الميلاد : ١٣٧٢/٠٤/١٥ الجنس : ذكر الجنسية : الهند  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : KARATHANATHODI ABDULLA رقم السجل : ٢٠٣٠٠٩٢٤١١  
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٠٤/١١/٠٢ تاريخ التجديد : ١٤٣٩/١١/٠٤ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/١١/٠١

اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
جسم : اينفوي : رصاصي : ٩ راكب قافل : ا ل م ٩٢٥٧ : خاص : ٣٠٦٦٥٥٦٠٠

شركة التأمين : شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/١١/٢٤ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : زاوية نسبة المسؤولية في الحادث : ٠٪ التكلفة : ٠

بيانات الركاب :  
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : فهد الدوسري

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

/ \_\_\_\_\_

صفحة ٢ من ٢





معلومات شخصية : DLVVTW

الاسم/العنوان : سجل - FA - الملف الشخصي - EV - معلومات الخدمة - F1

الرقم :

رقم الحالة الشخصية :

تاريخ منح الحالة الشخصية :

جامعة

تاريخ الخدمة

العنوان

المهنة

رقم الملف

مكان العمل

رقم الخدمة

رقم الخدمة

لون الشعر

الطول

الوزن

الجنسية

العنوان

الجنس

رقم

معلومات

١٤٣١/٧/٢٠

تاريخ الخدمة

العنوان

رقم الحالة الشخصية

١٠٠٥٧٤٠٣٨٥٠٠١ : تاريخ الخدمة : ١٤٣١/٧/٢٠ : رقم الملف : ٣١٤٠١

مكان العمل

رقم

رقم الخدمة

لون الشعر : أسود

الطول : ١٧٧

الوزن : ٦٨

الجنسية : سعودي

العنوان : الرياض

الجنس : ذكر

رقم : ١٤٣١

١٤٣١/٧/٢٠

تاريخ الخدمة

العنوان

رقم الحالة الشخصية

١٠٠٥٧٤٠٣٨٥٠٠١ : تاريخ الخدمة : ١٤٣١/٧/٢٠ : رقم الملف : ٣١٤٠١

مكان العمل

رقم

رقم الخدمة

لون الشعر : أسود

الطول : ١٧٧

الوزن : ٦٨

الجنسية : سعودي

العنوان : الرياض

الجنس : ذكر

رقم : ١٤٣١

معلومات

١٤٣١/٧/٢٠

تاريخ الخدمة

العنوان

رقم الحالة الشخصية

١٠٠٥٧٤٠٣٨٥٠٠١ : تاريخ الخدمة : ١٤٣١/٧/٢٠ : رقم الملف : ٣١٤٠١

مكان العمل

رقم

رقم الخدمة

لون الشعر : أسود

الطول : ١٧٧

الوزن : ٦٨

الجنسية : سعودي

العنوان : الرياض

الجنس : ذكر

رقم : ١٤٣١

معلومات

١٤٣١/٧/٢٠

تاريخ الخدمة

العنوان

رقم الحالة الشخصية

١٠٠٥٧٤٠٣٨٥٠٠١ : تاريخ الخدمة : ١٤٣١/٧/٢٠ : رقم الملف : ٣١٤٠١

مكان العمل

رقم

رقم الخدمة

لون الشعر : أسود

الطول : ١٧٧

الوزن : ٦٨

الجنسية : سعودي

العنوان : الرياض

الجنس : ذكر

رقم : ١٤٣١

المورقي	سالم	حمد	امل	صالحة	وضع السيارة
تاريخ الميلاد ٠١ / ٠٧ / ١٣٩٥					الإسم
					رقم البطاقة ١٠٣٦٣٢٠١٥٦ الجنسية سعودي
					العنوان
المنزل	ص.ب	رمز			المدينة
الجوال ٥٠٥٢٨٤١٠٦					النشاط
				الاسم	المستخدم الفعلي
رقم الملف ٩٧٤٨ - ٠٦٥٠ - ١٠٤٤					مكان التسجيل ١٠٤٤ مرور الروضة
تاريخ الدخول ٠٩ / ٠٥ / ١٤٣٨					بطاقة الجمرك ٣٠١٧٠٢٢٥٣٢ ميناء الدخول الدمام
الصلاحيه ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤				/ /	التاريخ القديم
الرقم التسلسلي ٥٩٠٤٩٨٥١٠				١٤٣٨ / ٠٦ / ١٧	تاريخ التسجيل
				١٦٨٤ التسجيل ٠١ خاص	اللوحة الحرفية د.ب.ع
KMHE241G8HA329050	رقم الهيكل	التسجيل			اللوحة الرقمية
٩٠٥ راكب فاقل	نوع الهيكل			٠٢ سيارة ركوب	النوع
شهادة الفحص	سوناتا	طراز السيارة	هونداي		مärke السيارة
عدد السلندرات ٠٤	٠٠٠٠٥	حمولة السيارة	٠١٤٧١	وزن السيارة	سنة السيارة ٢٠١٧
عدد المحاور ١		اللون الأخر	فضي		اللون الرئيسي
رقم العقد ٧٨٠٧٥٥٥		الرياض	سيف الخليج للسيارات	المدينة	المعرض
					الملاحظات
المعلومات المعدلة F٧	المالكين السابقين F٦				المستخدمين المفوضين F٥
الرسوم المستحقة F١٠	المخالفات غير المسددة F٩				العمليات على السيارة F٨



رقم اللوحة : د ب ع ١٦٨٤ التسجيل ٠١ النوع : سوناتا السنة : ٢٠١٧  
رقم البطاقة : ١٠٣٦٣٢٠١٥٦ اللون : فضي  
الاسم : امل حمد سالم المورقي

الا سطر ١ الى ٣ من ٣

رقم الوثيقة : ٨٣٠٥٧٥٦٨

الحالة : منتهية

نوع التأمين : طرف ثالث

اسم الشركة : شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين التعاوني

تاريخ الاصدار : ١٤٤١/٠٦/١٨ تاريخ البداية ١٤٤١/٠٦/١٨ تاريخ النهاية : ١٤٤٢/٠٩/٠١

رقم الوثيقة : P١٢١٩-MTI-TAMB-٢٦١٠١٢

الحالة : منتهية

نوع التأمين : طرف ثالث

اسم الشركة : شركة الراجحي للتأمين التعاوني

تاريخ الاصدار : ١٤٤١/٠٤/١٦ تاريخ البداية ١٤٤١/٠٤/١٩ تاريخ النهاية : ١٤٤٢/٠٤/٢٨

رقم الوثيقة : MFL-٦٦٥٠١٨-٠٢-٢٦٨٣-٣

الحالة : منتهية

نوع التأمين : تأمين شامل

اسم الشركة : الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني "أليانز"

تاريخ الاصدار : ١٤٣٩/٠٦/١٠ تاريخ البداية ١٤٣٩/٠٦/١٣ تاريخ النهاية : ١٤٤٠/٠٦/٢٤





لنقل جميع أنواع السيارات  
داخل المملكة وخارجها  
مراكز صيانة



مؤسسة  
علي عكاش العنزي للنقل

الرياض - ( )

التاريخ ٩ / / ١٤٤٤ هـ

فاتورة نقدية  
0255

المبلغ ١٠٠ ريال

الموافق ٩ / ١ / ٢٠٢٢ م


استلمنا من العميل: تذاكر ٤ أفراد لخدمة كاسات

مبلغ وقدره: صمته ريال ١٠٠

وذلك مقابل نقل سيارة: صمته ريال ١٠٠  
رقم اللوحة ١٤٢١ اللون الحمر موديل ٢٠١٧

من: منذ التسليم إلى صفر ١٨

التوقيع:



المركبات اضرار لتقدير كارتك مركز	مركز - DA Center التقدير
الرياض	مدينة - Center City المركز
26/06/2021	تاريخ - Print Date الطباعة
26/06/2021	تاريخ - DA Date التقدير
DA260621592	رقم - DA Report No التقرير
6001230670	رقم - Accident No الحادث
المرور	Accident Attended By - مباشرة عن طريق

إيصال تقدير الأضرار  
Damage Assessment  
Receipt

عميلنا العزيز

شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.  
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً  
يوم الجمعة و السبت : مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 8:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: شركة اليسر للاجارة

الجوال: 0538269301

نوع المركبة: هونداي

الموديل: اكسنت

رقم اللوحة: ح ي هـ 7428

Taqdeer Details

Owner Name: شركة اليسر للاجارة

Mobile No.: 0538269301

Vehicle Type: هونداي

Model: اكسنت

Plate No: 7428 H V J

Details Payment

الدفع بواسطة: شركة اليسر للاجارة

طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: للاجارة اليسر شركة

Payment Method: POS

Taqdeer Fees

150.00 ريال

رسوم التقدير

VAT (15%)

22.50 ريال

معدل الضريبة المطبقة (15%)

Total Fees

172.50 ريال

مجموع الرسوم

VAT Registration Number

310297754300003

الرقم الضريبي

\* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انهاء اجراءات تقدير الشركة ولا يتطلب وجود ختم  
\* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يارم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني  
<http://da.taqdeer.sa>

\* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped

\* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website  
<http://da.taqdeer.sa>

التاريخ: 29-06-2021

طلب تأجيل الأيجار المستحق فترة إصلاح المركبة

المحترمين

السادة : شركة اليسر للإجارة والتمويل  
الموضوع:

رقم الهيكل	سنة الصنع	رقم اللوحة	نوع المركبة	رقم المطالبة
KMHCT41B7HU153020	2017	ح ي ه 7428	Accent	

أتقدم أنا وعد خير الله المستأجر للسيارة المذكورة ببياناتها أعلاه بتأجيل الأيجار المستحق من تاريخ تسليم المركبة للشركة للأصلاح من جراء الحادث حتى تاريخ الاستلام و ذلك لعدم الانتفاع بالأصل المؤجر.

لا ارجب بتأجيل الأيجار المستحق اثناء فترة إصلاح المركبة

اسم العميل أو المفوض: وعد خير الله

التوقيع:

m.alonazi

اسم الموظف:

التاريخ: 29-06-2021

إقرار

المحترمين

السادة : شركة اليسر للإجارة والتمويل  
الموضوع:

رقم الهيكل	سنة الصنع	رقم اللوحة	نوع المركبة	رقم المطالبة
KMHCT41B7HU153020	2017	ح ي ه 7428	Accent	

أتعهد أنا وعد خير الله مستأجر- سائق السيارة المذكورة بياناتها أعلاه بسداد رسوم التحمل المفوضة بسبب الحادث الواقع على هذه السيارة بقيمة / 0 ريال ولا مانع لدى من تسجيل المبلغ على حساب عقد السيارة في حالة عدم التزامي بسداد رسوم التحمل قبل استلام السيارة وبعد اكتمال الاصلاح

وهذا إقرار مني بذلك

اسم العميل أو المفوض: وعد خير الله

التوقيع:

m.alonazi

اسم الموظف:

26/06/2021 10:37:48 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	ايصال تقدير أضرار من مئمن  <b>Damage Assessment Receipt from Appraiser</b>
26/06/2021 10:14:25 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
DA260621592	رقم التقرير - DA Report No	
6001230670	رقم الحادث - Accident No	
المروور	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	

مقدر الحادث	
احمد ناجي عبدالقوي الغراسي	مئمن - Appraiser
	العنوان - Address

### Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

تعميلنا العزيز  
شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

### Taqdeer Details

Owner name : شركة اليسر للاجارة

Mobile No. : 0538269301

Vehicle type : هونداي

Model : اكسنت

Plate No. : 7428 H V J

بيانات التقدير  
اسم المالك : شركة اليسر للاجارة

الجوال : 0538269301

نوع المركبة : هونداي

الموديل : اكسنت

رقم اللوحة : ح ي هـ 7428

### Labor Cost of Appraiser

Before Accident Vehicle Cost: ريال 25,000.00

After Accident Vehicle Cost: ريال 8,000.00

Appraiser Assessment Fees: ريال 57.50

### قيمة تقدير مئمن

قيمة المركبة قبل الضرر:

قيمة المركبة بعد الضرر:

رسوم تقدير مئمن:

\* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

\* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

\* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

\* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>