



TO:
MS. MEDGULF
CLAIM DEPARTMENT

Thru : MEDGULF INSURANCE

02/06/2021

CLAIM SUPERINTENDENT

CLAIM NO.

CarPro

Sub..... : Submission of Claim Documents

BTC REF. : MR- 0056 6 2021 MED - LT

59899263645

Vehicle Plate No : ACCENT 5986DSU د س و

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the original documents of the subject claim for processing the settlement. The detail of the enclosures are as under.

01. Original Preliminary Notification		(Yes)
02. Original Police Report OR Original NAJM Claim Info.		(Yes)
03. Copy Repair Order.		(Yes)
04. Motor Vehicle MEDGULF Claim Form.		(Yes)
05. Third Party Payment Invoice.		(No)
06. Towing Charge Invoice.	SR. -	(No)
07. Copy of Driving License.		(Yes)
08. Copy of Rental Agreement (RA).		(No)
09. Copy of Istimarah.		(Yes)

Kindly acknowledge for the receipt of above, duly signed and stamped on the copy.

Thanks & Regards.

QTN : SR. 0

AHMED SULIMAN

CC: AHMED ALARASI
Insurance Supervisor

BTC Invoice No:
Amount SR. / =

NOTE:



Best Trading Company

عضو مجموعة عبد اللطيف العيسى
MEMBER OF ABDULLATIF ALISSA GROUP

شركة الأفضل للتجارة

القطيف - شارع العليا العام - ص.ب. ٤٠٢٨٠ - الرياض ١١٤٩٩ - المملكة العربية السعودية
Al-Qhadeer - Olaya St. - P.O. Box 40280 - Riyadh 11499 - Kingdom of Saudi Arabia - Customerservice@alissa-best.com
Telephone: 920010116



نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير ١٤٤٢/١٠/١٢
رقم الحادث ٤٠٠٦٤٤٢٩٨٨

تاريخ الحادث: ١٤٤٢/١٠/٠٧ الموافق: ٢٠٢١/٠٥/١٩ في يوم: الاربعاء تمام الساعة: ٠٠:٤٨:٠٤ م
المدينة: مدينة الرياض مكان الحادث: غير معروف

نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات: ٠
عدد الإصابات: ٠
عدد أطراف الحادث: ٣

وصف الحادث: بعد المعاينة و الاطلاع و الاستماع لأقوال الأطراف تبين لي أن الأطراف كانوا يسيرون على طريق الملك فهد باتجاه الشمال الأطراف الثلاثة كانوا على المسار الأيسر فحتم التصادم بينهم مما أدى لوقوع أضرار لمركبة الطرف الأول في المقدمة ووقوع أضرار لمركبة الطرف الثاني في المؤخرة و المقدمة ووقوع أضرار لمركبة الطرف الثالث في المؤخرة نتيجة عدم أخذ مسافة كافية و أمنة من قبل الطرف الأول مما تسبب بدفع مركبة الطرف الثاني للأمام و التصادم مع مركبة الطرف الثالث و عليه فن نصيب الادانة 100% على الطرف الأول لعدم ترك مسافة كافية وفقاً للمادة 19/2/50 من نظام المرور السعودي ملاحظة: قام المرور بتحريك الأطراف من موقع الحادث

المركبة رقم (٠١)

رقم السجل: ١١١٦٤٣٥٥٤٤ تاريخ الميلاد: ١٤٢٢/٠٩/٢٧ الجنس: ذكر الجنسية: العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث: اكرم كوسم الحالة الصحية: سليم
تاريخ الاصدار: تاريخ التجديد تاريخ الانتهاء نوع الرخصة

اسم البنك: رقم الحساب:
الماركة: الطراز: اللون: نوع الهيكل: رقم اللوحة: نوع التسجيل: # التسلسلي
نيسان صني ابيض ٩ راكب فأقل أ ص ص ٤٠٣٩ خاص ٨٩٥٣٠٩٦٠٠

شركة التأمين: شركة سولديرتي السعودية للتكافل تاريخ إنتهاء التأمين: ١٤٤١/١٢/٢٨ نوع التأمين: طرف ثالث
مكان الصدمة: جانبي نسبة المسؤولية في الحادث: ١٠٠% التكلفة: ٠

بيانات الركاب: رقم البطاقة الحالة الصحية الاسم

المركبة رقم (٠٢)

رقم السجل: ٢٤٢٥٩٣٣٧٧٣ تاريخ الميلاد: ١٤١٤/٠٩/٠٨ الجنس: ذكر الجنسية: بنجلاديش
مالك المركبة وقت الحادث: شركة الافضل للتجارة الحالة الصحية: سليم
تاريخ الاصدار: ١٤٤٢/٠٤/٠٣ تاريخ التجديد: نوع الرخصة: خاصة

اسم البنك: رقم الحساب:
الماركة: الطراز: اللون: نوع الهيكل: رقم اللوحة: نوع التسجيل: # التسلسلي
هونداي اكست ابيض ٩ راكب فأقل د س و ٥٩٨٦ خاص ٦٦١٨٥٦٦١٠

شركة التأمين: شركة المتوسط والخليج للتأمين واعداد التأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين: ١٤٤٣/٠٧/٢٨ نوع التأمين: تأمين شامل
مكان الصدمة: خلفي نسبة المسؤولية في الحادث: ٠% التكلفة: ٠

بيانات الركاب: رقم البطاقة الحالة الصحية الاسم



نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري



المركبة رقم (٠٣)

رقم السائق : منال ابوزيد
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة

رقم السجل : ٢٠٣١٠٦٤٥٤٢ تاريخ الميلاد : ١٣٨٩/١٠/٢٣ الجنس : انثى
مالك المركبة وقت الحادث : شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتاجير
تاريخ الاصدار : ١٤٤٠/٠٤/٢٤ تاريخ التجديد : ١٤٤٢/٠٥/١٩

الجنسية : الاردن
رقم السجل : ٧٠٠١٦٨٩٩١٣
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠٤/٢٤

اسم البنك :
الماركة : هوندا
الطراز : سيفيك
اللون : ازرق
نوع الهيكل : ٩ راكب فأقل
رقم اللوحة : د ك ر ٧٣٣١
نوع التسجيل : خاص
التسلسلي : ٤٧٠٥٨٥٧١٠
رقم الحساب :

شركة التأمين : شركة اكسا للتأمين التعاوني
مكان الصدمة : خلفي
بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية :

تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٧/٢٧
نوع التأمين : تأمين شامل
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ %
التكلفة :

نتج عن الحادث : أخرى أخرى
مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية
انتهى الحادث :
الضابط المحقق : محمد النويبت
الاسم :
الرتبة :
التوقيع :

الختم الرسمي
مدير الإدارة



ضع السيارة
لا ستم
قم البطاقة
لعنوان
لمدينة
لنشاط

صاحبة
اكرم
٢٤٥٧٥٩١٩٦٠
الجنسية اليمن

محمد علي

مهدي

تاريخ الميلاد ٠٤ / ٠٧ / ١٩٩٤ / كوسم

رمز

ص.ب

المنزل
الجوال ٥٩٠٥٦٩٦٣٨

لمستخدم الفعلي

الاسم

كان التسجيل ١٠٤٦ مرور النسيم
طاقة الجمرك ٠١٤٨٩١٢١ ميناء الدخول الدمام

لتاريخ القديم

١٤٢٦ / ٠٢ / ١٦

رقم الملف ٦٤٥٥ - ٠٢٠٥ - ١٠٤٦
تاريخ الدخول ١٣ / ٠٧ / ١٤٢٥
الصلاحيه ١٦ / ٠٢ / ١٤٤١
الرقم التسلسلي ٨٩٥٣٠٩٦٠٠

للوحه الحرفية أ

٠١ خاص

التسجيل

للوحه الرقميه

لنوع ٠٢ سيارة ركوب

رقم الهيكل

نوع الهيكل

JN1FN61C85W081067

٩٠٥ راكب فاقل

شهادة الفحص

٠٤ عدد السلندرات

١ عدد المحاور

رقم العقد ٦٩١٧٦٣٣

طراز السيارة صني

حمولة السيارة

اللون الآخر

الرياح

نيسان

وزن السيارة ٢٠٠٥

ابيض

معرض فهد حراس مبارك المدينة الرياض

لملاحظات





٥ من ٣ الى ١ سطر
 الحالة : مستهدفة
 التاريخ : ١٣٣١/١٢/٢٨ : ١٣٣٠/١٠/١٧
 الحالة : مستهدفة
 التاريخ : ١٣٢٨/٣/٢٨ : ١٣٢٧/٣/١٧
 الحالة : مستهدفة
 التاريخ : ١٣٢٦/٧/٢٦ : ١٣٢٥/٧/٢٦

السنة : ٢٠٠٥
 النوع : ١
 الترخيص : ٤٠٣٩
 الترخيص : ٢٤٥٧٥٩١٩٦٦
 الاسم : محمد علي محمد
 الوظيفة : الاطباء



RD190521777

نجم
najm

07/10/1442	التاريخ
5/20/2021 1:02:06 PM	الموافق
RD190521777	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم RD190521777

نفيد سعادتكُم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 07/10/1442 الموافق 19/05/2021 في تمام الساعة 04:48 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
3	منال توفيق مصطفى ابو زيد	2031064542	شركة السعودي الفرنسي	هوندا/سيفيك	د ك ر 7331	%0
2	منهاجول حقي كونيك	2425933773	شركة الافضل للتجارة	هيونداي/اكسنت	د س و 5986	%0
1	ريان بن ابن جده بن علي جويحي	1116435544	اكرم محمد علي مهدي كوسم	نيسان/صني	ص س 4039	%100

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم RD190521777 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	نيسان	صني	ا ص س 4039	%100	عدم ترك مسافة كافية

تفاصيل الحادث

تم إحاله الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
RD190521777	5/19/2021 4:48:45 PM	4006442988

وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الإحترام ،،،،



19/05/2021 19/05/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
RD190521777	Case Number / رقم الحالة	
19/05/2021 16:48:45	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي Final Report
الرياض العليا, 65, الرياض	مكان الحادث Accident Location	
24.700835, 46.6780459	Coordinate / أحداثيات الحادث	جهة التحويل مرور الشرق

الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	معلومات السائق Driver Info.
ممثل توفيق مصطفى ابو زيد	منهاجول حقي كونيك	ريان بن ابن جده بن علي جويحي	Name / الاسم
ارمني	بنغلي	سعودي	Nationality / الجنسية
52 02/01/1970	28 19/02/1994	20 13/12/2001	Age / العمر
0566355122	0501874693	0561849640	Mobile No. / رقم الاتصال
2031064542	2425933773	1116435544	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	License Type / نوع الرخصة
24/04/1447	03/04/1447		Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
19/05/2021	19/05/2021		Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

اسم المالك / Owner Name	اسم الشركة / Company Name	اسم المالك / Owner Name	معلومات المركبة Veh. Info.
افرد محمد علي مهدي كوسم	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف	شركة السعودي الفرنسي	اسم المالك / Owner Name
تيسان / صني	شركة الافضل للتجارة	شركة السعودي الفرنسي	طراز المركبة / Make/Model
أبيض / 2005	فيونداي / الستت	هوندا / سيبك	سنة ولون / year & color
اص س 4039 / خصوصي	ايش / 2018	أزرق / 2020	رقم اللوحة / Plate No
	د س و 5986 / خصوصي	د ك ر 7331 / خصوصي	

اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name	التأمين Ins. Info.
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف	شركة أخصا للتأمين التعاوني	اسم الشركة / Company Name
MOC/5989926-2021-1589	MOC/5989926-2021-1589	1/VF/38599/0/0	رقم الوثيقة / Policy No.
01/03/2022	01/03/2022	28/02/2022	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
01/03/2021	01/03/2021	07/04/2021	تاريخ البداية / Start Date
شامل	شامل	شامل	نوع التأمين / Insurance type

عدد أطراف الحادث : 3 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0	سبب الحادث / Cause of Acc.	الالتزامات المخالفة / Laws Violated	معلومات الحادث Accident Info
عدد ترك مسافة, no sufficient distance, كفاية	عدد ترك مسافة, no sufficient distance, كفاية		سبب الحادث / Cause of Acc.
100%	0%	0%	الالتزامات المخالفة / Laws Violated
المقدمة, front	المقدمة, front, المؤخرة, Rear	المؤخرة, Rear	نسبة المسؤولية / LD%
المقدمة, front	المقدمة, front, المؤخرة, Rear	المؤخرة, Rear	جهة الصدمة / Damage Area
			الممتلكات / Properties
			احتمالية حق الرجوع / Recovery
			سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason

رقم المحقق / Surveyor ID	معلومات المحقق Surveyor Info
1089808644 / 4563	معلومات المحقق Surveyor Info
بعد المعاينة والإطلاع والإستماع لأقوال الأطراف تبين لي أن الأطراف كانوا يسيرون على طريق المملك فهد باتجاه الشمال الأطراف الثلاثة كانوا على المسار الأيسر فحتم التصادم بينهم مما أدى لوقوع أضرار لمركبة الطرف الأول في المقدمة ووقوع أضرار لمركبة الطرف الثاني في المؤخرة والمقدمة ووقوع أضرار لمركبة الطرف الثالث في المؤخرة نتيجة عدم أخذ مسافة كافية وأمنة من قبل الطرف الأول مما تسبب بدفع مركبة الطرف الثاني للأمام والتصادم مع مركبة الطرف الثالث و عليه فإن نسبة الإدانة 100% على الطرف الأول لعدم ترك مسافة كافية وفقا للمادة 50/2/19 من نظام المرور السعودي	معلومات المحقق Surveyor Info
ملاحظة: قام المرور بتحريك الأطراف من موقع الحادث	معلومات المحقق Surveyor Info
	معلومات المحقق Surveyor Info

التاريخ : 20/05/2021

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

RD190521777	رقم الحالة / CaseNumber
5/19/2021 4:48:45 PM	وقت الحادث / Accident Time
الرياض 65 العليا,	مكان الحادث / Accident Location



31/05/2021 12:00:07 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	ايصال تقدير أضرار من مئمن Damage Assessment Receipt from Appraiser
31/05/2021 11:22:06 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
DA3105211544	رقم التقرير - DA Report No	
RD190521777	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	

مقدر الحادث	
طارق إبراهيم الحمزه	مئمن - Appraiser
	العنوان - Address

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

Taqdeer Details

Owner name : شركة الافضل للتجارة

Mobile No. : 0558181262

Vehicle type : Hyundai

Model : اكسنت

Plate No. : 5986 U S D

بيانات التقدير

اسم المالك : شركة الافضل للتجارة

الجوال : 0558181262

نوع المركبة : هيونداي

الموديل : اكسنت

رقم اللوحة : د س و 5986

Labor Cost of Appraiser

Before Accident Vehicle Cost: 27,000.00 ريال

After Accident Vehicle Cost: 16,000.00 ريال

Appraiser Assessment Fees: 57.50 ريال

قيمة تقدير مئمن

قيمة المركبة قبل الضرر:

قيمة المركبة بعد الضرر:

رسوم تقدير مئمن:

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>



التجارية العالمية التقدير لشركة	مركز - DA Center التقدير
الرياض	مدينة - Center City المركز
31/05/2021	تاريخ - Print Date الطباعة
31/05/2021	تاريخ - DA Date التقدير
DA3105211544	رقم - DA Report No التقرير
RD190521777	رقم - Accident No الحادث
نجم	Accident Attended By - مباشرة عن طريق

إيصال تقدير الأضرار
Damage Assessment
Receipt

عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:

خدمة العملاء: 920000460

بريد إلكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس: من 8 صباحاً إلى 8 مساءً

يوم الجمعة والسبت: مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 8:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: شركة الافضل للتجارة

الجوال: 0558181262

نوع المركبة: هيونداي

الموديل: اكسنت

رقم اللوحة: د س و 5986

Taqdeer Details

Owner Name: شركة الافضل للتجارة

Mobile No.: 0558181262

Vehicle Type: Hyundai

Model: اكسنت

Plate No: 5986 U S D

Details Payment

الدفع بواسطة: شركة الافضل للتجارة

طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: شركة الافضل للتجارة

Payment Method: POS

Taqdeer Fees

150.00 ريال

رسوم التقدير

VAT (15%)

22.50 ريال

معدل الضريبة المطبقة (15%)

Total Fees

172.50 ريال

مجموع الرسوم

VAT Registration Number

310192887700003

الرقم الضريبي

* هذا الإيصال مطبوع إلكترونياً من نظام تقدير لناؤكد إنهاء إجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم
* للناكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي باليوم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني
http://da.taqdeer.sa

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

motor claim form (Comprehensive) :

إستمارة بلاغ عن حادث (شامل) :

CLAIM NUMBER:

رقم المطالبة

Insured Party Information:

بيانات الوثيقة والمؤمن له:

Policy Type: نوع وثيقة التأمين: Policy No: رقم وثيقة المؤمن له:
 ID number: رقم الهوية: Insured Name: أسم المؤمن له:
 Mobile: رقم الجوال: Email: البريد الإلكتروني:

Vehicle driver Information:

بيانات السائق:

Mobile: 0501874693 رقم الجوال: driver name: MINHAJUL HURUF أسم السائق:
 Driver ID number: رقم هوية السائق: Nationality: الجنسية: driver age: عمر السائق:

Vehicle information / Subject of insurance information:


بيانات المركبة / الشيء غرض التأمين:

year of make: سنة الصنع: Vehicle Make and model: نوع المركبة / الطراز:
 Vehicle serial number: الرقم التسلسلي: Vehicle plate number: USD 5986 رقم لوحة المركبة:
 % of Responsibility: %100 %75 %50 %25 %0 نسبة مسؤولية سائق المركبة:

Loss details and descriptions:

معلومات و وصف تفاصيل الخسارة:

Date of loss: تاريخ وقوع الخسارة: city of loss: مدينة / موقع الخسارة:
 Loss type: نوع المطالبة:
 Time of loss: وقت وقوع الخسارة: Loss report number: رقم تقرير الحادث:
 Circle damaged parts: عين الأجزاء المتضررة على الرسم: Loss description: شرح طبيعة الخسارة:



عميل وسيرتو كاسيم
 عدتبع عن التصارم

Declaration:

إقرار:

ID Number: رقم الهوية: Claimant name: مقدم المطالبة:
 Capacity: بصفتي: Mobile: رقم الجوال:
 Signature: التوقيع: Date: التاريخ:

المستندات مكتملة: نعم لا المستندات الناقصة:
 Time الوقت: Customer Service موظف خدمة العملاء:
 Signature التوقيع: Employee Employee موقع تحويل المركبة:

(Handwritten signature)

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

MINHAJUL HOQUE KONIK

منهاجول حقي كونيك



VER 1 نسخة ٢٤٢٥٩٣٣٧٧٣ الرقم
DOB 18/02/1994 ١٤١٤/٠٩/٠٨ تاريخ الميلاد
ISS 18/11/2020 ١٤٤٢/٠٤/٠٣ تاريخ الاصدار
EXP 25/09/2025 ١٤٤٧/٠٤/٠٣ تاريخ الانتهاء
CAT PRIVATE الفئحة خاصة
NAL BANGLADESH الجنسية بنغلاديش
RESTR 0 القيود B-G A+

2425933773

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

وزارة الداخلية
RESIDENT IDENTITY

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

MINHAJUL HOQUE KONIK

منهاجول حقي كونيك



٣ نسخة ٢٤٢٥٩٣٣٧٧٣ الرقم
مكار الاصدار الخدمات الالكترونية
١٩٩٤/٠٢/١٨ الميلاد ١٤٤٠/٠٥/٠٩ الاصدار
المهنة عامل معماري
الجنسية بنغلاديش
شملت العمل شركة المتجددة الحديثة للأعمال
الكهربائية والتفكيكية العامة

2425933773

٥٥٠١٨٧٤٦٩٣

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك
شركة الأفضل للتجارة
المستخدم

هوية المالك ٧٠٠٠٠٥٩٣١٦

رقم الهيكل KMHCT41B1JU399180

رقم اللوحة د س و ٥٩٨٦

نوع التسجيل خصوصي 5986 U S D

طراز المركبة الكسنت هونداي

حمولة المركبة ٥ ١٠٠٠

سنة الصنع ٢٠١٨

اللون الأبيض
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الرقم التسلسلي



Evolution
Engineering
Co.
45201857

نموذج تسليم و استلام للورش

الورشة: لمار


نوع السيارة	رقم اللوحة	سنة الصنع	تاريخ استلامها للورش	تابعه لشركة
أكسنت	د س و 5986	2018	1/6/2021	الأفضل / ميدغلف

عناية المهندس : المدير الفني المحترم

تحية طيبة و بعد،
يرجى فحص السيارة المتضررة والموضحة ببياناتها اثناء وتزويدنا بتسعيرة الإصلاح كمايلي:

- 1- بيان الأعمال المطلوب تنفيذها .
- 2- إجمالي الإيجور بالإضافة لقطع الغيار المراد إستبدالها مع توضيح قيمتها.
- 3- المدة المطلوبه لإنهاء الإصلاح.

مكان الضرر بالسيارة : المقنعة + الموفرة



التوقيع

اسم المستلم


تم تسليم السيارة وعدد 1 مفتاح وكفر احتياطي وعدة

هذا الجزء خاص بعد اصلاح المركبه وتسليمها للشركه

تم استلام المركبه ولا يوجد اي ملاحظات.

تم استلام المركبه ويوجد ملاحظات وتم ارجاعها وهي كالتالي:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



اسم وتوقيع مستلم السيارة

اسم وتوقيع مندوب الورشه

19/05/2021

MR- 0056 6 2021 - MED LT

CLAIM NO.

CarPro

Vehicle

ACCENT

Model

2018

Plate No.

5986DSU

د س و

45201857

Chassis

399180

Age: 27

MINHAJUL (OLUTION ENGINEERI)

ID: 2425933773

Ms. MED

59899263645

0

19/05/2021

RIYADH

RIYADH

CL1

Document Received By

Copy

0%

Original

FRONT & REAR

Copy

Police Report received from GRO
2/6/2021



AHMED SULIMAN
Insurance Officer
02/06/2021