

تصريح بوقوع حادث سيارة
الرجاء الإجابة بدقة على الأسئلة الواردة أمثاه

الرقم
رقم الاصدار

AICC-

AICC - 2892

243871

رقم الوثيقة، مدة التأمين، من إلى التحمل

السيارة
لونها كورولا رقم وأحرف التسجيل 55 ك 100
رقم الشاسي قوتها بالأحصنة
سنة الصنع قيمة السيارة التقديرية

المؤمن
الإسم: صفا العربية
الهنة: رقم الهاتف:
العنوان:

الحادث
أي طرف استعملت السيارة وقت وقوع الحادث؟ ناجح سيارة
مكان وقوع الحادث: حمرة
تاريخ الحادث: 17/9/2021 كم كانت سرعة سيارة تلكا؟
سبب كيف حصل الحادث؟ أثناء السير تم
المرور من الجانب الأيمن
السيارة من الجانب الأيسر

السائق
الإسم: حيناء بديع
رقم وثيقة رخصة السائق: 2619
صلاحيتها:
هل يعمل في خدمتكم؟
العنوان:

أضرار السيارة المؤمنة
أذكر مدى الأضرار لسيارة تلكا؟ الحجة اليسرى

شرطة المرور
هل دولت لتأمين الحادث؟ نعم
أي مقرر شرطة بليت؟
أضرار الفريق الثالث (للممتلكات أو الأذى للأشخاص)
أوصاف تلك السيارة المتضررة:
إسم شركة التأمين التابعة للفريق الآخر:

نصرح بأن ما ذكر أعلاه هو صحيح حسب أتم معرفتنا وامتقاندنا وأتينا نقوض شركة التأمين العربية التعاونية أو مستشاريها القائلين أن يتولوا الأمر باسمنا في كل ما يتشأ من هذا الحادث حسب ما يروونه مناسباً وأن يعترفوا بالمسؤولية و/أو الإهمال من قبلنا و/أو من قبل وكلائنا أو إجرائنا.

التاريخ 17/9/2021 توقيع السائق توقيع المؤمن

R.O.

16/09/2021	تاريخ الإصدار / Version Date	نظير تعدد المسؤولية
JD160921663	رقم الحالة / Case Number	Liability Determination Report
16/09/2021 20:50:13	وقت الحادث / Accident Time	التقرير النهائي
جدة مبنى جدة الإسلامي، 12 جدة	مكان الحادث / Accident Location	Final Report
21.4792651, 39.1759397	تفاصيل الحادث / Coordinate	جهة التحميل
		جنوب جدة




معلومات السائق / Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	محمد إبراهيم عثمان	حميد بنو موسى
Nationality / الجنسية	سعودية	اليمني
Age / العمر	16 28/08/2005	59 26/03/1963
Mobile No. / رقم الاتصال	0500574912	0504402279
ID Number / رقم الهوية	1142367261	20612/3419
License Type / نوع الرخصة	لا يوجد رخصة / لا يعمل	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة		27/12/1451
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة		16/09/2021

معلومات المركبة / Veh. Info.	عبدالمعین صامی عبدالمنعم	شركة عبداللطيف جميل
Owner Name / اسم المالك	هيونداي / سوناتا	هيونداي / كورولا
Make/Model / طراز المركبة	2017 / رمادي	2020 / فضي
year & color / سنة ولون	د ن ع 2094 / خصوصي	د ن ع 6970 / خصوصي
Plate No / رقم اللوحة		

التأمين / Ins. Info.	شركة التأمين العربية التعاونية	شركة التأمين العربية التعاونية
Company Name / اسم الشركة	رقم الوثيقة / Policy No.	P/111/5501/21/000092
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	تاريخ البداية / Start Date	01/03/2022
Start Date / تاريخ البداية	نوع التأمين / Insurance type	02/03/2021
Insurance type / نوع التأمين		شامل

معلومات الحادث / Accident Info.	سبب الحادث / Cause of Acc.	نسبة المسؤولية / LO%	جهة الصدمة / Damage Area
عدد أطراف الحادث : 2 عدد الاصطبات : 0 عدد الوفيات : 0	سبب الحادث / Cause of Acc.	0%	جهة الصدمة / Damage Area
سبب الحادث / Cause of Acc.	نسبة المسؤولية / LO%	100%	جهة الصدمة / Damage Area
الأضرار المخالفة / Laws Violated	جهة الصدمة / Damage Area		جهة الصدمة / Damage Area
الملتمتات / Properties	جهة الصدمة / Damage Area		جهة الصدمة / Damage Area
احتمالية حتى الرجوع / Recovery	جهة الصدمة / Damage Area		جهة الصدمة / Damage Area
سبب احتمالية حتى الرجوع / Recover Reason	جهة الصدمة / Damage Area		جهة الصدمة / Damage Area

معلومات المحقق / Surveyor Info.	رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
1058668407 / 3589	رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
		بعد التماحيه والإطلاع والاستماع لأقوال طرفين تبين لي بأن طرفين يسيران على شارع القلاح إتجاه جنوب ولم طرف الأول بالاتصاف على طرف ثاني مما حتم التصادم بين المركبات ونتاج عن الحادث تلفيات للمركبات كما هو موضح في الرسم والتصوير وحقق طرف الأول نسبة 100% لانحرافه



Via Najm Information System

CR: 1010229751



نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٣/٠٢/١٣
رقم الحادث : ٤٠٠٦٨١٨٢١٦

تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٢/٠٩ : الموافق : ٢٠٢١/٠٩/١٦ في يوم : الخميس تمام الساعة : ٠٨:٥٠:٠٠
المدينة : : مدينة جدة
نوع الحادث : : صدم مركبة متحركة

عدد الوفيات : : عدد الإصابات : : عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعايير والإطلاع والإسراع لأقوال طرفين كُثر أن طرفين بسيارتين على شارع الفلاح اتجاه جنوب وقام طرف الأول بالانحراف على طرف ثاني مما حتم التصادم بين المركبات وتنتج عن الحادث تلفات للمركبات كما هو موضح في الرسم والصور وحمل طرف الأول نسبة 100% لانحرافه

المركبة رقم (٠١)

السايق : محمد شوك
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة :
رقم السجل : ١١٤٣٦٧٢٨١ تاريخ الميلاد : ١٤٢٦/٠٧/٢٣ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : عبدالعين قياض تاريخ التجديد :
تاريخ الإصدار : تاريخ الانتهاء : رقم السجل : ١٠٦٢٩١١٥٠٦

اسم البنك :
الماركة : هونداي
الطراز : سوناتا
اللون : رصاصي
نوع الهيكل : ٩ راكب فاكل
رقم اللوحة : د ن ع ٢٠٩٤
نوع التسجيل : خاص
التسلسلي : ١٦٦٠٧٥٥١٠

شركة التأمين : الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)
مكان الصدمة : جنوبي
بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة : الحالة الصحية :
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠٣/٠٢
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠%
نوع التأمين : طرف ثالث
التكلفة :



صحة ليد ر

المركبة رقم (٠٢)

السايق : HUSSAIN MOUSA
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
رقم السجل : ٢٠٦١١٧٣٤١٩ تاريخ الميلاد : ١٣٨٣/٠٤/٠٥ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : شركة عبدالعزيف جميل المتحدة للتصويل شركة مساهمة مقفلة سعودية
تاريخ الإصدار : ١٤١١/١٢/٢٥
تاريخ التجديد : ١٤٤١/١٢/٠٧
تاريخ الانتهاء : ١٤٥١/١٢/٢٧

اسم البنك :
الماركة : تويوتا
الطراز : كورولا
اللون : فضي
نوع الهيكل : ٩ راكب فاكل
رقم اللوحة : د ع ي ٢٩٧٠
نوع التسجيل : خاص
التسلسلي : ٣٨٨٢٨٢٧١٠

شركة التأمين : شركة التأمين العربية التعاونية
مكان الصدمة : جنوبي
بيانات الركاب :
الاسم :
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٧/٢٧
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠%
نوع التأمين : تأمين شامل
التكلفة : ٢٥٤٦



سلام الألف م الله منية و ربيعند

نتج عن الحادث : أخرى أخرى
مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجيء
انتهى الحادث :
الضابط المحقق :
الاسم : ماجد جمل
الرتبة :
التوقيع :

الختم الرسمي
مدير الإدارة
خالد عبد الله الأحمرى



JD160921663 9899

نجم
najm

التاريخ : 17/09/2021 08:38:04 PM

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

نموذج طلب تقدير اضرار (بدل فاقد)

رقم الحادث : JD160921663


تاريخ الحادث : 16/09/2021 08:50:13 PM

السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة الموضحة بياناتها ادناه:

عزيزنا العميل للإطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير : www.taqdeer.sa

اسم مالك المركبة / Owner Name	شركة عبداللطيف جميل
سنة الصنع / Manu. Year	2020
لون المركبة / Vehicle Color	فضي
طراز المركبة / Vehicle Model	كورونا
نوع المركبة / Vehicle Type	تويوتا
رقم الهيكل / Chassis NO	6388
رقم اللوحة / Plate Number	6970 د ع ي

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة

الجانب الأيسر، الركن الخلفي الأيسر، المرأة اليسرى



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	DA Center - مركز التقدير	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Jeddah	Center City - مدينة المركز	
22/09/2021 03:17:00 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
22/09/2021 10:22:56 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
22/09/2021 02:30:22 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA220921948	DA Report No - رقم التقرير	
JD160921663	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
شركة عبداللطيف جميل			
7001715155	رقم الهوية / ID		
0547506021	رقم الجوال / Mobile No		
TOYOTA	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
كورولا	الموديل / Model		
Silver 2020	اللون والسنة / Color & Year		
V E D 6970	رقم اللوحة / Plate No		
RKLBB0BEXL0006388	رقم الهيكل / Chasis No		
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
2000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	قطع الغيار Spare Parts	
1,374.80	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
3374.80	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
شركة عبداللطيف جميل	POS	0

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center
Jeddah	مدينة المركز - Center City
22/09/2021 03:17:00 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
22/09/2021 10:22:56 AM	تاريخ التقدير - DA Date
22/09/2021 02:30:22 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA220921948	رقم التقرير - DA Report No
JD160921663	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقدير الأضرار النهائي
Final Damage Assessment Report

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,374.80	30%	1707.83	White Astronomy Co. Ltd.

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1588.00	0%	0%	1588.00	1	مرايا يسار 87940-02906
376.00	0%	0%	376.00	1	اطاسه عدد 42611-02645



JD160921663

نجم
najm

09/02/1443	التاريخ
9/17/2021 8:36:07 PM	الموافق
JD160921663	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم JD160921663

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 09/02/1443 الموافق 16/09/2021 في تمام الساعة 08:50 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	محمد إبراهيم عثمان	1142367281	عبدالمعين سامي عبدالمعين	هيونداي/سوناتا	د ن ع 2094	%100
2	حسين بدرو موسى	2061273419	شركة عبداللطيف جميل	تويوتا/كورونا	د ع ي 6970	%0

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث بلاغ رقم JD160921663 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	هيونداي	سوناتا	د ن ع 2094	%100	انحراف مفاجئ

تفاصيل الحادث

تم إحاله الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
JD160921663	9/16/2021 8:50:13 PM	4006818316


وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



وفي الختام , تقبلوا منا فائق الإحترام

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

JD160921663	رقم الحالة / CaseNumber
9/16/2021 8:50:13 PM	وقت الحادث / Accident Time
جدة 12 ميناء جدة الإسلامي.	مكان الحادث / Accident Location





نظام الحوادث المرورية إذن بإصلاح مركبة

رقم التقرير TASRP002
رقم المشغل ١٠١٤٩٣٤٩١١
الموقع مرور جدة - الوزيري
تاريخ الإصدار ١٤٤٣/٠٣/١٣
رقم الحادث ٤٠٠٦٨١٨٣١٦

الماركة نوبونا
طراز المركبة كورولا
موديلها ٢٠٢٠
لونها فضي
رقم اللوحة د ع ي ٦٩٧٠
التسجيل خاص

اسم المالك :

الساتق : HUSSAIN MOUSA

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٣/٠٢/٠٩ غير معروف

مكان الصدمة بالمركبة : جانبي

اسم طابع التقرير : متعب النقيمي

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

() لا يوجد ملاحظات

() بها ملاحظات

الاسم :

التوقيع :

أصحاب الورش

لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط ، علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣ هـ

الختم الرسمي

خالد عبد الله الأحمر


ملاحظات



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR


المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
رخصة قيادة
DRIVING LICENSE
HUSSAIN BADRU MOUSA

حسين بدر موسى



2061273419

VER 2 النسخة ٢
DOB 01/01/1963 تاريخ الميلاد ١٣٨٣/٠٨/٠٦
ISS 07/07/1991 تاريخ الإصدار ١٤١١/١٢/٢٥
EXP 30/04/2030 تاريخ الانتهاء ١٤٥١/١٢/٢٧
CAT PRIVATE النوع خاصة
NAT ETHIOPIA الجنسية إثيوبيا
RESTR 0 القيود: B-G O+




2061273419

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
هوية
RESIDENT IDENTITY
HUSSAIN BADRU MOUSA

حسين بدر موسى



VER ٨ النسخة ٨
DOB 01/01/1963 تاريخ الميلاد ١٣٨٣/٠٨/٠٦
ISS 07/07/1991 تاريخ الإصدار ١٤١١/١٢/٢٥
EXP 30/04/2030 تاريخ الانتهاء ١٤٥١/١٢/٢٧
NAT ETHIOPIA الجنسية إثيوبيا
RESTR 0 القيود: B-G O+

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتعمير وشركة مساهمة مغلقة سعودية

المالك

شركة هــلا العربية

المستخدم

هوية المستخدم ٧٠٠٠٠٣٩٥٦٥

٧٠٠١٧١٥١٥٥

هوية المعك

RKLBB0BEXL0006388

رقم الهيكل

د ع ي ٦٩٧٠

رقم اللوحة

6970 V E D

ماركة

نوع التسجيل خصوصي

تويوتا

وزن المركبة

طراز المركبة كورولا

١٢١٥

اللون

حمولة المركبة ٥

فضي

سنة الصنع ٢٠٢٠

٣٨٨٢٨٢٧١

الرقم التسلسلي



شهادة خاصة بالتأمين على المركبات

رقم الوثيقة	P/11/5501/21/000092	رقم التاسيل	1091
نوع التأمين	وثيقة تأمين شامل		
مالك المركبة	{ شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتصويل (شركة مساهمة منقطة سعودية		
السائق المفوض			
العنوان	شارع الأمير ماجد 2254-2345 Jeddah شارع الأمير ماجد حي الصفا 7327		
هاتف	فاكس		
مدة التأمين	من : 02/03/2021 12:00:00 AM	وتنتهي في : 01/03/2022 11:59:00 PM	
مواصفات السيارة المؤمنة			

نوع المركبة	شكل الهيكل	سنة الصنع	سعة المحرك	عدد المقاعد	رقم التسجيل	رقم الهيكل	تحديدات الاستعمال
تويوتا كورولا	سدان	2020		1 + 4	ع . ي . 5970	RKLBB0BEXL 000S386	سيارات خصوصية

حدود المنطقة الجغرافية : داخل اراضي المملكة العربية السعودية فقط

الإبشاشات

أ - قائد المركبة

- إذا كان عمر قائد المركبة أقل من 18 سنة ما لويتم ذكر ذلك صراحة بموجب هذه الشهادة
- إذا كان قائد المركبة يحمل تصريح قيادة مركبة
- إذا ثبت ان قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة نوع المركبة طبقاً للأنظمة او ان تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة أو كان منتهي مالم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال 50 يوم عمل من تاريخ الحدث
- إذا كان قائد السيارة غير مصرح له من المؤمن له قيادة المركبة
- إذا كان قائد المركبة تمت تذكير المستر أو العقابر للظنية التي لايسمح عليها بالقيادة بعد تناولها
- إذا تجاوز قائد المركبة الإشارة الحمراء أو قاد المركبة عكس اتجاه السير

ب - المركبة

- إذا كانت المركبة مستعملة مخالفاً لما صرح عنه في خاتمة تحديدات الاستعمال اعلاه
- يستثنى من التغطية التأمينية وان تكون الشركة مسؤولة عن مباد التعويضات للغير إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات او في تحديد سرعه الانطلاق او في تجريبه اختبار القدرة
- يستثنى من التغطية التأمينية وان تكون الشركة مسؤولة عن مباد التعويضات للغير إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامه بالقيادة فيها داخل المطارات او الموانئ البحرية مالم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية بالنطاق المسموح به

ج - المصابون و الممتلكات

- تستثنى ممتلكات مالك المركبة والأو ممتلكات قائد المركبة سواء كانت داخل المركبة أو خارجها
- تستثنى البضائع المنقولة وأو أي ممتلكات شخصية من أي نوع كانت

ملاحظات هامة

- لا يعتد إلا بأصل هذه الشهادة و في حال وجود كسحط وأو تغير باي من البيانات الواردة فيها فإن الشهادة تعتبر لاغية
- لا يغطي هذا التأمين الغرامات أو العقوبات المالية بما في ذلك المخالفات أو الكتلالات التي قد تفرض على المؤمن له اشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري في شيء صرح به في نموذج طلب التأمين في حال نقل الملكية و/ أو إلغاء تسجيل المركبة لأي سبب كان تعتبر هذه الشهادة بحكم الصلابة تلقائياً
- حدود المسؤولية تجاه الغير: حد أقصى عشرة ملايين ريال للأضرار الجسدية و المادية معا
- يتحمل مالك المركبة تبعية ونتائج أي تزوير وأو تلاعب بهذه الشهادة و ما يترتب عليها من تعويضات إزائية
- في حال استبدال هذه الشهادة يفرض استخراج و تسجيل لوحات مروية جديدة للسيارة فإنه يتوجب على المؤمن له ابلاغ شركة التأمين العربية التجارية خلال مدة أقصاها 48 ساعة ليتم تحديث البيانات و إصدار شهادة جديدة
- تخضع هذه الشهادة والوثيقة لشروط واستندات الوثيقة الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي (SAMA)

صدرت هذه الشهادة بتاريخ اليوم 25/02/2021 12:00:00 AM
السائق

التقم والتوقيع



Name and signature of client	أحمد ه. مداني
User:	Ahmed H. Medani
هاتف:	011-2153360
المكتب:	فرع الرياض - 2
رقم الهاتف الموحد بالمملكة:	920005002
جهة الإصدار:	