

Date: 19/05/2021

Claim No: 04/2021/11937-2

Receipt and Estimate Notice (Damaged Vehicle)

اشعار استلام وتقدير ( مركبة متضررة )

مركز المستقبل الأول للسيارات / Gentlemen

الأول للسيارات المحترمين / \_\_\_\_\_ ادة / مركز المستقبل

We hope, from your concern, to instruct the receipt of the vehicle whose specifications are mentioned and an estimate of its damages.

نأمل من عنايتكم الإيعاز باستلام السيارة المذكور مواصفاتها وتقدير أضرارها.

Client Name	شركة التأجير التمويلي	اسم العميل
Vehicle Plate No	3348 د ط ن	رقم اللوحة
Vehicle Model	SAIC MG 6	نوع وموديل السيارة
Color	BLACK	اللون
MFG Year	2019	سنة الصنع
Damage place		مكان الضرر

الجانب الأيسر

In case if the vehicle is estimated as a total loss (damaged, economically costly), please hand over the vehicle and assess the damage issued by the mentioned repair center to the service provider to maintain the salvage

Provider:

Contact number:

- ❖ Make sure to receive confirmation of delivering the vehicle.
- ❖ Please make sure that the vehicle is free of personal belongings, as the company is not responsible for

في حال تد تقدير المركبة خسارة كلية ( تائف ، مكلف اقتصاديا ) الرجاء تسليم المركبة و تقييم الضرر الصادر من مركز الإصلاح المذكور إلى متعهد إيواء الحطام لدى ميدغولف مزود الخدمة:  
رقم التواصل:

- ❖ نأكد من استلام ما يثبت تسليم المركبة.
- ❖ يرجى التأكد من خلو المركبة من المتعلقات الشخصية حيث ان الشركة غير مسؤولة عن فقدانها.

Notes

ملاحظات

تقدير المركبة



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

الهوية الوطنية  
ذم النسخة

عبدالله بن مبارك بن عيسى المطيري

ALMUTAIRI, ABDULLAH MUBARAK A




No: 1089702979

DOB: 08/09/1994

BOE: 07/08/2024

الرقم التسلسلي: ١٠٨٩٧٠٢٩٧٩

تاريخ الميلاد: ١٤١٥/٠٩/٢٤

تاريخ الانتهاء: ١٤٤٦/٠٨/٢٧

موقع الميلاد:



1089702979

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
المالك شركة التاجير التمويلي

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المستخدم عبدالله مبارك عيسى المطيري

١٠٨٩٧٠٢٩٧٩ هوية المستخدم

٧٠٠٩٤٢٥٧٧٣ هوية المالك

رقم الهيكل LSJW54U94KG037945

رقم اللوحة د ط ن ٢٢٤٨  
3348 N T D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة ام جي ٠٦٣

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٩

ماركة المركبة سايك موتور

وزن المركبة ١٣٢٠

اللون اسود

الرقم التسلسلي ٧٢٢٤٨٩٧١





رقم الحادث: 6001130873

فرع المرور: شعبة مرور القطيف

تاريخ الحادث: 19/8/1442  
وقت الحادث: 2:36  
تاريخ التسجيل في النظام: 2021-04-01 03:01  
سبب الحادث: اشتغال عن القيادة  
نوع الحادث: صدم مركبة متحركة  
اسم الشارع: طريق النخيل السريع كبرى الأوجام  
نوع الموقع: هضام  
تلفيات عامة: لا يوجد  
حالة الطقس: صحو  
حالة الإضاءة: واضح  
حالة سطح الطريق: جاف

نطاق العمران: خارج المدينة

وصف الحادث: حادث ثلثة أطراف حسب أقوال الأطراف الثاني بأن الطرف الأول كان يتأرجع بين المنحبه مما أدى اصطدم الطرف الثاني مما أدى إلى دوران المركبة وصدم مع السياج وصدم الطرف الثاني في جنب الطرف الثالث وحسب أقوال الطرف الأول بأن الطرف الثاني دخل في مسار الطرف الأول وصدم

رقم اللوحة: د جي و 2759

نوع التسجيل

مركبة

اسم المالك

علي عبدالله بن آل سعود

صانع السيارة

مركبة

حالة الضرر


وجه الوجه

تاريخ انتهاء الاستمارة

1442-12/24

شركة التأمين

مكان الضرر:



موديل السيارة

2006

اللون الأساسي

فضي

اتجاه سير المركبة

شمال

حالة السيارة

غير تالفة

نوع اللوحة

مركبة

بلد اللوحة

هوية المالك

1029828696

رقم الهيكل

WDD2211561A021415

وصف نقطة التصادم

الاصدمات

تاريخ إنتهاء التأمين

رقم بوليصة التأمين

X للأضرار المتعلقة بالحادث O للأضرار الغير المتعلقة بالحادث

## معلومات المركبات

### المركبة الثانية

رقم اللوحة: د س م 9130

نوع التسجيل

خصوصي

اسم المالك

شيماء جعفر بن حسن آل هاني

صانع السيارة

نيسان

حالة الضرر

خلفي

تاريخ انتهاء الاستمارة

1442/12/29

شركة التأمين

شركة التعاونية للتأمين

نوع اللوحة

جديدة

بلد اللوحة

هوية المالك

1014456006

رقم الهيكل

MDHBN7AD9JG6642438

موديل السيارة

2018

اللون الأساسي

بنّي

اتجاه سير المركبة

شمال

حالة السيارة

غير تالفة

وصف نقطة التصادم


المقدمه

تاريخ إنتهاء التأمين

25/3/1443

رقم بوليصة التأمين

19322623



مكان الضرر:

X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

### المركبة الثالثة

رقم اللوحة: د ط ن 3348

نوع التسجيل

خصوصي

اسم المالك

شركة التأجير التمويلي مساهمة مغلقة

صانع السيارة

سايبك موتور

حالة الضرر

جانبي

تاريخ انتهاء الاستمارة

1443/09/23

شركة التأمين

شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين

نوع اللوحة

جديدة

بلد اللوحة

هوية المالك

7009425773

رقم الهيكل

LSJW54U94KGG037945

موديل السيارة

2019

اللون الأساسي

اسود

اتجاه سير المركبة

شمال

حالة السيارة

غير تالفة

وصف نقطة إلتصادم


الجانب الأيسر من المركبة

تاريخ إنتهاء التأمين

15/6/1443

رقم بوليصة التأمين

MOC/5988761-2021-1991



مكان الضرر:

X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

## معلومات الأشخاص

### الشخص الأول

اسم الشخص: رياض علي عبدالله آل سليمان

الجنسية: سعودي

نوع المشاركة: سائق

الحالة الصحية: سليم

البنك:

نوع الرخصة: خاصة



رقم الهوية: 1080848698

لوحة السيارة: د ص ح 2759

هل الشخص معترض على النسبة: لا

رقم الايبان:

تاريخ انتهاء الرخصة: 1441/01/07

النوع: ذكر

تاريخ الميلاد: 1407/09/26

نسبة المسؤولية: 0%-

الجوال: 966599029669

الاييميل:



## معلومات الأشخاص


### الشخص الثاني:



اسم الشخص: شيماء جعفر بن حسن آل هاني  
الجنسية: سعودي  
نوع المشاركة: سائق  
الحالة الصحية: سليم  
البنك:  
نوع الرخصة: خاصة  
رقم الهوية: 1014456006  
لوحة السيارة: د س م 9130  
هل الشخص معترض على النسبة: لا  
رقم الايبان:  
تاريخ انتهاء الرخصة: 1447/02/22  
النوع: أنثى  
تاريخ الميلاد: 1404/07/02  
نسبة المسؤولية: 0%  
الجوال: 966558268917  
الاييميل:

### الشخص الثالث:

اسم الشخص: عبدالله مبارك عسم المطيري  
الجنسية: سعودي  
نوع المشاركة: سائق  
الحالة الصحية: سليم  
البنك:  
نوع الرخصة: خاصة  
رقم الهوية: 1089702979  
لوحة السيارة: د ط ن 3348  
هل الشخص معترض على النسبة: لا  
رقم الايبان:  
تاريخ انتهاء الرخصة: 1445/05/11  
النوع: ذكر  
تاريخ الميلاد: 1415/04/03  
نسبة المسؤولية: 0%  
الجوال: 966580993000  
الاييميل:

### صور الحادث





Nayef bin Abdulaziz bin Muhammad Al-Naeem Office o	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي <b>Final Damage Assessment Report</b>
Khobar	مدينة المركز - Center City	
03/05/2021 07:15:19 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/05/2021 02:02:57 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/05/2021 01:13:26 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0205212064	رقم التقرير - DA Report No	
6001130873	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	Owner	
شركة لتأجير التمويل	رقم الجوال / Mobile No	بيانات المركبة Vehicle Info	
7009425773	رقم الهويّة / ID		
0580993000	رقم الجوال / Mobile No		
سايك موتور	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
Other	الموديل / Model		
2019 اسود	اللون والسنة / Color & Year		
N T D 3348	رقم اللوحة / Plate No	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
LSJW54U94KG037945	رقم الهيكل / Chasis No		
Nayef Al-Naeem appreciation office	التقدير بواسطة / Estimated By		
4000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	قطع الغيار Spare Parts	
3,150.60	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
7150.60	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة لتأجير التمويل	POS	

Nayef bin Abdulaziz bin Muhammad Al-Naeem Office o	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Khobar	مدينة المركز - Center City	
03/05/2021 07:15:19 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/05/2021 02:02:57 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/05/2021 01:13:26 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0205212064	رقم التقرير - DA Report No	
6001130873	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
3,150.60	0%	2739.65	ALSarmini Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
941.40	0%	10%	1046.00	1	صدام أمامي 10381066
36.90	0%	10%	41.00	1	عظمة صدام أمامي يسار MG10157594
400.00	0%	0%	400.00	1	عازل حماية صدام أمامي 100
350.00	0%	0%	350.00	1	عازل حماية رفراف أمامي يسار 100
672.30	0%	10%	747.00	1	رفراف أمامي يسار MG10155527-SEPP
350.00	0%	0%	350.00	1	عازل حماية لشمعة نور أمامي يسار 100
400.00	0%	0%	400.00	1	عازل حماية طرف باب خلفي يسار 100



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور

## نظام الحوادث المرورية

### إذن بإصلاح مركبة

١٤٥٢

TASRP002 رقم التقرير  
١٠١٩٠٤٤١٩٥ رقم المشغل  
مرور القطيف الموقع  
١٤٤٢/٠٩/٢٤ تاريخ الاصدار  
٦٠٠١١٣٠٨٧٣ رقم الحادث

الماركة	طراز المركبة	موديلها	لونها	رقم اللوحة	التسجيل
سيفه موتور	ام جي 360	٢٠١٩	سود	دطن ٣٣٤٨	خلص

اسم المالك :

السائق : عبدالله المطيري

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٢/٠٨/١٩ طريق الجبيل السريع كبري الأوجام شمال

مكان الصدمة بالمركبة : جاني

اسم طابع التقرير : فهم الحضان

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

( ) لا يوجد ملاحظات

( ) بها ملاحظات

التوقيع  
أصحاب الورش

الاسم  
عبدالله المطيري

الختم الرسمي

لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط , علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ هـ

ملاحظات



التاريخ : 2021/05/18م  
السادة / ميدغلف المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,  
نحن شركة التأجير التمويلي

وبهذا نفوض نحن :

السيد	عبدالله مبارك عسم المطيري	بطاقة رقم	1089702979
-------	---------------------------	-----------	------------

مراجعة إجراءات الحادث و باستلام شيك الطرف الثالث الخاصة بالشركة والصادر باسم  
الشركة الموضح أعلاه  
و بيانات السيارة على النحو الآتي:

رقم الهيكل	رقم اللوحة	الموديل	نوع السيارة
037945	د طن 3348	2019	ام جي 6

الرجاء إصدار الشيك باسم (شركة التأجير التمويلي )  
أو يودع على حساب الشركة لدى البنك البريطاني ساب  
رقم//SA824500000036524908005

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا,,,,,  
هذا ولكم الشكر والتقدير

شركة التأجير التمويلي



رقم السجل التجاري: 2050111740

