



Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
03/08/2021 06:16:28 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/08/2021 12:40:58 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/08/2021 06:14:55 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0308211777	رقم التقرير - DA Report No	
RD0208211320	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
8,942.85	15%	9148.70	Ibtikar Trading and Marketing Company is a one-person company

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1106.00	0%	0%	1106.00	1	صدام أمامي 521193T945
82.00	0%	0%	82.00	1	عظمة صدام أمامي يمين 5211533110
9313.00	0%	0%	9313.00	1	شمعة نور يمين ليد زونن 8114533F11
20.00	0%	0%	20.00	1	غطاء بخاخ شمعة نور يمين 85353330040

الهوية الوطنية

رقم النسخة



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

فهد بن عبدالكريم بن عبدالله الغريميل

ALGHERAIMEEL, FAHAD ABDULKAREEM A



No: 1043667482

الرقم : ١٠٤٣٦٦٧٤٨٢

DOB: 09/01/1971

تاريخ الميلاد : ١٣٩٠/١١/١٢

DOE: 23/12/2040

تاريخ الانتهاء : ١٤٦٢/١٢/١٩

مكان الميلاد : الرياض



1043667482

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك
المستخدم
فهد عبدالكريم عبدالله الغريميل

هوية المالك
هوية المستخدم
١٠٤٣٦٦٧٤٨٢

رقم الهيكل
JTHBZ1B14L2009348

رقم اللوحة
دل ق ٥٢٠٥

5205 G L D

نوع التسجيل
طراز المركبة
خاص
اي اس
053

علامة المركبة
لكزس

وزن المركبة
حمولة المركبة
١٦٤٠
٥

اللون
سنة الصنع
اخضر
٢٠٢٠

٥٨٤١٧٧١٠



رقم التسلسلي

حقوق ومسؤوليات المستفيد:

1. تلتزم الشركة عند تلقي المطالبة أن تزود مقدمها بما يفيد استلامها للمطالبة.
2. تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المعفرة من الجهات المختصة بكل نزاهة وعادلة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات
3. يمكن للمستفيد تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوي بالشركة. وفي حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال (ساما نهتم) وذلك باستخدام الهاتف: 8001256666 أو الموقع الإلكتروني: www.samacares.sa
4. تلتزم الشركة بإبلاغ مقدم المطالبة بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة كلياً أو جزئياً تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه. أما عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم بالآتي:
 - أ. تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي.
 - ب. إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع (ساما نهتم) www.samacares.sa أو تقديم دعوته إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأميرية المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مرافقة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل اللجان.
 - ج. تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة.
5. تلتزم الشركة بتعويض المستفيد عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدام المركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن خمسة عشر يوماً من اكتمال مستندات المطالبة.
6. لا يحق لشركة التأمين الاستناد في احتساب التعويض على تقرير شيخ المعارض إلا في حال كانت تكلفة إصلاح المركبة تتجاوز 50% من القيمة السوقية للمركبة أو ظهر من المعاينة أن المركبة تالفة ولا يمكن إصلاحها من خلال حصول العميل على نسخة من التقرير المعتمد من المعائن التابع للشركة وتحمل شركة التأمين المصاريف المتعلقة بسحب المركبة وتقريرها.
7. حقوقه تجاه الشركة:
 - أ. تسهيط الحقوق الناشئة لمقدم المطالبة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمن له أو السائق أو من يبوب عنهما أو مقدم المطالبة أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل يعتمد من المؤمن له أو السائق أو مقدم المطالبة أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الحق بالرجوع على أي طرف يبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركا أو متواطئا، على أن تلتزم الشركة بتعويض مقدم المطالبة إذا كان حسن النية.
 - ب. يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه المطالبة للأئطمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأميرية.
 - ج. لا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه المطالبة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر يقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأميرية.
8. لا يحق لشركة التأمين طلب مستندات إضافية غير المذكورة في سند الاستلام كإلزام للمطالبة.

المستندات المطلوبة لتقديم المطالبة (المستفيد)

أضرار بالمركبة	ممتلكات عامة	ممتلكات خاصة	إصابة	وفاة
ا + ب	١ + ١	١ + ج	١٣ + ١١ + ا	١٤ + ١٣ + ١٣ + ا

البيد	الرقم	المستندات المطلوبة	البيد	الرقم	المستندات المطلوبة
ا	1	أصل تقرير الحادث والكروكي	ج	8	صورة من إبيات ملكية الممتلكات
	2	صورة من رخصة السيو (الاستمارة) لمركبة المستفيد		9	صور لأضرار الممتلكات
	3	صورة من هوية مالك المركبة (المستفيد)		10	أصل الإيضاح العسظم عن أضرار الممتلكات العامة
	4	رقم الحساب البنكي (الابيان) لمالك المركبة		11	أصل التقرير الطبي الصادر من المستشفى في حالات الإصابات
ب	5	أصل ثلاث هذيرات الورش وأصل تقرير قطع الغيار/ تقرير شيخ المعارض	د	12	أصل شهادة الوفاة (في حال وجود حالة وفاة)
	6	أصول ثلاث هذيرات لأضرار الممتلكات		13	صورة طبق الأصل من صك الحكم الصادر من المحكمة
ج	7	أصول فواتير البضاعة المتضررة (في حال تضرر البضاعة)		14	أصول صك حصر الورثة الصادر من المحكمة

بطاقة حساب العميل
Customer Account Card

مصرف الإنماء
alinma bank



Customer
Name

فهد عبدالكريم الغريميل

اسم
العميل

Alinma
ID

00000627649

رقم
الإنماء

Account Number
IBAN

SA0905000068200869296001

رقم الحساب
ايبان



RD02082113202431

نجم
najm

التاريخ : 03/08/2021 12:33:33 PM

المستخدم : تطبيق نجم

نموذج طلب تقدير اضرار (بدل فاقد)

رقم الحادث : RD0208211320


تاريخ الحادث : 02/08/2021 09:18:17 PM

السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة الموضحة بياناتها ادناه:

عزيزنا العميل لمعرفة أقرب مركز لتقدير اضرار المركبات يرجى الدخول على الرابط أقرب-مركز/taqdeer.sa :

وللإطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير www.taqdeer.sa :

	اسم مالك المركبة / Owner Name
	سنة الصنع / Manu. Year
رمادي	لون المركبة / Vehicle Color
350	طراز المركبة / Vehicle Model
لكزس	نوع المركبة / Vehicle Type
	رقم الهيكل / Chassis NO
5205 د ل ق	رقم اللوحة / Plate Number

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر**: مكان الضرر بالمركبة**
الركن الأمامي الأيمن

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
03/08/2021 06:16:28 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/08/2021 12:40:58 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/08/2021 06:14:55 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0308211777	رقم التقرير - DA Report No	
RD0208211320	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مياثرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
1/2	رقم - Pages	

المالك Owner		معلومات المركبة Vehicle Details
فهد عبدالكريم عبدالله	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	
1043667482	رقم الهوية / ID	
0557639525	رقم الجوال / Mobile No	
Lexus	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
Other	الموديل / Model	
Green 2020	اللون والسنة / Color & Year	
G L D 5205	رقم اللوحة / Plate No	
JTH921814L2009348	رقم الهيكل / Chasis No	
Taqdeer Co	التقدير بواسطة / Estimated By	
2000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	
8,942.85	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	
10942.85	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	
ملاحظات Comments		
الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

رقم المطالبة CDW0908214

رقم المطالبة

سند إستلام

هذا السند يجب أن يكون مطبوع من نظام الشركة ولا يعياً باليد

عزيزي مقدم المطالبة : فهد عبدالكريم

شكرا لك لتقديم مطالبتك. نود اشعارك بأنه قد تم تقييم المطالبة الخاصة بكم و في حالة وجود أي استفسار أو توضيح يمكنك التواصل مباشرة على رقم الاتصال الموضح أدناه.

معلومات المطالبة

رقم اللوحة	تاريخ المطالبة	رقم الوثيقة	رقم الاتصال	شركة التأمين
دل ق 5205	09/08/2021	F-01-2021-4-416-055248	920003655	الوطنية للتأمين

حالة المطالبة

صورة من رخصة السير (الاتحادية) لمرحلة الطرف الثالث، صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث)، رقم الحساب البنكي (الاهلي) لمالك المركبة، صورة لأضرار المركبة، تقرير الورشة الأول، تقرير الورشة الثانية، تقرير الورشة الثالثة، تقرير قطع العيار.	المستندات المسلمة	مكتملة <input checked="" type="checkbox"/>	المستندات التي تم تقييمها
	المستندات الباقية	غير مكتملة <input type="checkbox"/>	

(تكون المعالجة خلال 3 ايام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

معلومات هامة - دون اخلال ببيانات حماية العملاء

- تلتزم الشركة بتسوية مطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك المقطعة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً تقويمياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.

- يمكن للعميل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوي بالشركة وذلك من خلال مركز الاتصال أو موقع الشركة الإلكتروني المبين أدناه.
- وفي حال عدم تحاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء:

وذلك باستخدام الهاتف 800 1256666 أو الموقع الإلكتروني www.samacares.sa

الموقع الإلكتروني	www.wataniya.com.sa
رقم الهاتف	920003655
اسم الفرع	الدوادمي
رقم / اسم الموظف	3946
اسم البنك	مصرف الإنماء
الوقت / التاريخ	09/08/2021 10:47:56 صباحاً مساءً
التوقيع	

S A 0 9 0 5 0 0 0 0 6 8 2 0 0 6 8 9 2 9 6 0 0 1

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN)

(على مقدم المطالبة التأكد من صحة رقم الايبان عند استلام هذا السند)

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
03/08/2021 06:16:28 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/08/2021 12:40:58 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/08/2021 06:14:55 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0308211777	رقم التقرير - DA Report No	
RD0208211320	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مياثرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
فهد عبدالكريم عبدالله			
1043667482	رقم الهوية / ID		
0557639525	رقم الجوال / Mobile No		
Lexus	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	
Other	الموديل / Model		
Green 2020	اللون والسنة / Color & Year		
G L D 5205	رقم اللوحة / Plate No		
JTH921814L2009348	رقم الهيكل / Chasis No		
Taqdeer Co	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
2000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	قطع الغيار Spare Parts	
8,942.85	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	أجمالي التكلفة Final Estimation	
10942.85	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
		ملاحظات Comments	
الدفع بواسطة Payment By		طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company		By Insurance Company	100