


المتضررة
REARالمتقدمة
FRONT

AL YUSR اليوسر

MEDGULF

THE MEDITERRANEAN & GULF
INSURANCE & REINSURANCE CO. B.S.C. (K)

ميدغلف

شركة المتوسط والخليج
لتأمين وإعادة التأمين ب.س.ك. (م)Motor Claim Form (Comprehensive)
CLAIM NUMBER: 18392(إستمارة بلاغ عن حادث شامل)
رقم المطالبة: 18392

Insured Part Information:

بيانات الوثيقة والمؤمن له:

رقم وثيقة المؤمن له: 5989819

Policy Type: شامل | نوع وثيقة التأمين: Policy No:

ID No.: 7001455307

Insured Name: شركة اليوسر للإجارة والتمويل

Phone: 8001160711

Email: | هاتف:

Vehicle driver Information:

بيانات السائق:

Mobile No: 0 /0531237228

Driver's Name: سعود حسن سويدي

ID No: 123456987 | الهوية: Nationality:

Driver's Age: 25 | الجنسية:

Vehicle information/Subject of insurance information:

بيانات المركبة / الشيء عرض التأمين:

year of make: 2017

Make/model: Hyundai - Accent

Plate No: 9790 د ب ك

serial No.: 930979510

%Responsibility of

25% | نسبة مسؤولية السائق:

Loss details and description:

معلومات وصف تفاصيل الخسارة:

Date of loss: 2021-01-23

city of loss: Jeddah | مدينة /موقع الخسارة:


Time of loss:

Loss Type: Collision | نوع المطالبة:

loss report No.: | رقم تقرير الحادث:

Circle damaged parts: عين الاجزاء المتضررة علي الرسم

loss description: شرح طبيعة الخسارة:



داخل الدوار وهو جاني من جهة باب الراكب

الايمن

Declaration:

اقرار:

ID No.:

Claimant name: | رقم الهوية:

Capacity:

Mobile: | بصفتي:

Signature:

Date: 2021-02-09 | التوقيع:

للاستعمال الرسمي فقط:

المستندات مكتملة: نعم لا المستندات الناقصة:



نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٢/٠٦/١٤
رقم الحادث : ٤٠٠٦١٢٥٧٧٢

تاريخ الحادث : ١٤٤٢/٠٦/١٠ : الموافق : ٢٠٢١/٠١/٢٣ في يوم : السبت تمام الساعة : ٠١:٤١:٠٠ ص
المدينة : مكة المكرمة : مكان الحادث : حرمة بن زيد

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات :
عدد الإصابات :

عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال طرفين تبين لي بأن طرفين يسيران الأول على شارع الاجاويد اتجاه جنوب ثاني على شارع السابيل اتجاه غرب وعدم اعطاء الافضليه م طرف الأول وعدم الانتباه من طرف الثاني مما حتم التصادم بين المركبات ونتج عن الحادث تلفيات للمركبات كما هو موضح في الرسم والصور وحمل طرف الأول نسبة 75% لعدم اعطاء الافضليه 25% لعدم الانتباه

المركبة رقم (٠١)

رقم السائق : عماد بحاري
رقم التسجيل : ٢٠٦٠٨٧٥٩٨٢ تاريخ الميلاد : ١٤٠٢/٠٨/٠٤ الجنس : ذكر الجنسية : اليمن
مالك المركبة وقت الحادث : ابراهيم محمد
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
تاريخ الاصدار : ١٤٣٣/٠٤/٠٧ تاريخ التجديد :
رقم الحساب :

اسم البنك :
الماركة : تويوتا
اللون : فضي
نوع الهيكل : ٩ راكب فائق
رقم اللوحة : ب ر ي ١٦٢٤
نوع التسجيل : خاص
التسلسلي : ٩٨١٠٥١٠١٠

شركة التأمين : الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (UCA)
مكان الصدمة : جانبي

بيانات الركاب :
الاسم :

المركبة رقم (٠٢)

رقم السائق : سعود سويد
رقم التسجيل : ١١٠٩٤٤٥٥٥٥٩ تاريخ الميلاد : ١٤١٦/١٢/٠٤ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : شركة اليسر للتجارة والتمويل
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
تاريخ الاصدار : ١٤٣٨/٠٥/٠٢ تاريخ التجديد :
رقم الحساب :

اسم البنك :
الماركة : هونداي
اللون : فضي
نوع الهيكل : ٩ راكب فائق
رقم اللوحة : د ب ك ٩٧٩٠
نوع التسجيل : خاص
التسلسلي : ٩٣٠٩٧٩٥١٠

شركة التأمين : شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني
مكان الصدمة : جانبي
نسبة المسؤولية في الحادث : ٢٥%
نوع التأمين : تأمين شامل
التكلفة :

بيانات الركاب :
الاسم :

نتج عن الحادث : اخرى اخرى

مسئولية الحادث والأسباب : مخالفة الافضالية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : ماجد جطل

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

23/01/2021 نسخة رقم - أ	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
JD23012116	Case Number / رقم الحادثة	
23/01/2021 01:41:14	Accident Time / وقت الحادثة	التقرير النهائي Final Report
جدة الأجزاء حرملة بن الوليد = ج مخابل الحماة = يازين - الكفت	مكان الحادث Accident Location	
21.3971895, 39.2905481	Coordinate / إحداثيات الحادث	جهة التحصيل مركز شرق جدة



Party (2) / الطرف (2)	Party (1) / الطرف (1)	Name / الاسم
سعود حسن مهدي	علاء محمد الحمد	
سعودي	يعمني	Nationality / الجنسية
25 23/04/1996	39 28/05/1982	Age / العمر
0531237228	0546706831	Mobile No. / رقم الاتصال
1109446559	2060875982	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
02/05/1448	07/04/1441	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
23/01/2021	23/01/2021	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & color / سنة و لون	Plate No / رقم اللوحة
شركة اليسر للتجارة	البراديو محمد هبة	تويوتا / يازين	ب ا ي 1624 / خصوصي
جيو تادي / الكفت		فضي / 2017	د ب ك 9790 / خصوصي

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	Start Date / تاريخ البداية	Insurance type / نوع التأمين
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التجاري - ميدخلف	MOC/5988819-2020-22375	01/03/2021	01/03/2020	شامل

Cause of Acc. / سبب الحادث	Laws Violated / المخالفة للمخالفات	LD% / نسبة المسؤولية	Damage Area / جهة الصدمة
مخلة الأفضلية، Failed to yield	عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطة والحذر	75%	المنطقة الأمامية
		25%	الجانب الأيمن، Right Side
			الممتلكات / Properties
			استرجاع حتى الرجوع / Recovery
			Recover Reason / سبب احتسابية حتى الرجوع



Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث
1058688407 / 3589	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال طرفين تبين لي بأن طرفين يسيران الأول على شارع الاجازيد إتجاه جنوب تثنى على شارع السنبال إتجاه غرب وعدم إعطاء الأفضلية من طرف الأول وعدم الإنتباه من طرف الثاني مما حتم التصادم بين المركبات وتنتج عن الحادث تلفيات للمركبات كما هو موضح في الرسم والصور وحمل طرف الأول نسبة 75% لعدم إعطاء الأفضلية 25% لعدم الإنتباه

التاريخ : 24/01/2021

المستخدم: تمت الطباعة من خلال موقع نجم

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

JD23012116	رقم الحالة / CaseNumber
1/23/2021 1:41:14 AM	وقت الحادث / Accident Time
الاجواد, حرملة بن الوليد = ج مخايز العماد = يارس اكسنت	مكان الحادث / Accident Location





JD23012116



10/06/1442	التاريخ
1/24/2021 11:47:47 AM	الموافق
JD23012116	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

أرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد //

الموضوع : حادث مروري رقم JD23012116

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 10/06/1442 الموافق 23/01/2021 في تمام الساعة 01:41 AM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	عماد محمد احمد	2060875982	ابراهيم محمد هبه	تويوتا/يارس	ب ر ي 1624	75%
2	سعود حسن مهدي	1109445559	شركة اليسر للاجاره	هيونداي/اكسنت	د ب ك 9790	25%

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم JD23012116 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	تويوتا	يارس	ب ر ي 1624	75%	مخالفة الأفضلية
2	هيونداي	اكسنت	د ب ك 9790	25%	عدم الانتباه و عدم اخذ الحيطة والحذر


تفاصيل الحادث

تم إحاله الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
JD23012116	1/23/2021 1:41:14 AM	4006125772

وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.




وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الاحترام ،،،،



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	Center City - مدينة المركز	
26/01/2021 02:51:50 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
24/01/2021 02:07:12 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
24/01/2021 02:48:27 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA2401212216	DA Report No - رقم التقرير	
JD23012116	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	

Spare parts final value with VAT (15%) (15% القيمة النهائية لقطع الغيار مع الضريبة)	Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
3004.8	2612.87	20%	3266.09	Dar Adim Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1436.52	0%	0%	1436.52	1	باب امامي (يمين) 76003
1360.00	0%	0%	1360.00	1	باب خلفي (يمين) 77003
247.83	0%	0%	247.83	1	نيكل تحت الباب الامامي الايمن 75421
221.74	0%	0%	221.74	1	نيكل تحت الباب الخلفي الايمن 75852



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	DA Center - التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	Center City - المركز	
26/01/2021 02:51:50 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
24/01/2021 02:07:12 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
24/01/2021 02:48:27 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA2401212216	DA Report No - رقم التقرير	
JD23012116	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
شركة اليسر للاجاره	Vehicle Owner Name / اسم مالك المركبة	Owner	
7001455307	ID / رقم الهوية		
0531237228	Mobile No / رقم الجوال		
Hyundai	Vehicle Manufacturer / صنع المركبة	بيانات المركبة Vehicle Info	
اكسنت	Model / الموديل		
Silver 2017	Color & Year / اللون والسنة		
K B D 9790	Plate No / رقم اللوحة		
KNHCT41B5HU269834	Chasis No / رقم الهيكل		
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	Estimated By / التقدير بواسطة	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
2173.91	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية		
326.09	VAT (15%) / مقدار ضريبة القيمة المضافة	قطع الغيار Spare Parts	
2612.87	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار		
391.93	VAT (15%) / مقدار ضريبة القيمة المضافة	أجمالي التكلفة Final Estimation	
4786.78	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
5504.80	(A+B+VAT) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
شركة اليسر للاجاره	POS	25



JD230121169195



التاريخ : 24/01/2021 11:54:59 AM
المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

نموذج طلب تقدير اضرار (بدل فاقد)

رقم الحادث : JD23012116


تاريخ الحادث : 23/01/2021 01:41:14 AM

السادة / مراكز تقدير اضرار المركبات نرجو منكم تقدير اضرار المركبة الموضحة بياناتها ادناه:

مزيونا العميل للإطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع تقدير www.taqdeer.sa

اسم مالك المركبة / Owner Name	شركة اليسر للاجاره
سنة الصنع / Manu. Year	2017
لون المركبة / Vehicle Color	فضي
طراز المركبة / Vehicle Model	اكسنت
نوع المركبة / Vehicle Type	هيونداي
رقم الهيكل / Chassis NO	9834
رقم اللوحة / Plate Number	9790 د ب ك

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر



: مكان الضرر بالمركبة
الجانب الأيمن




920000560

نجم
najm

الأفراد | خدمات الأعمال | السجل التأميني | شركات التأمين | اتصل بنا

عن نجم | التوظيف | خريطة الموقع



الرئيسية « خدمات الأفراد « طباعة النماذج والإشعارات « نموذج طلب تقدير أضرار

طباعة النماذج والإشعارات

تقدم شركة نجم لخدمات التأمين من خلال موقعها الإلكتروني خدمة إعادة إصدار التقارير والمستندات المتعلقة بالحادث المروري (بدل فاقد) في حال فقدانها أو تلفها وذلك حرصاً منها على رفع مستوى الخدمة وراحة العملاء ويتم ذلك عن طريق إدخال رقم الحادث و اختيار المستند المطلوب ثم طباعته.

JD23012116

رقم الحادث

JD23012116

اختار النموذج:



الرجاء اختيار النموذج

السبب:
الرجاء اختيار سبب الطباعة

تغيير رقم الحادث

تحميل النموذج

خدمات الأفراد

استعلام تقرير الحادث

استعلام وثائق التأمين


طباعة النماذج والإشعارات

الاعتراضات

التعديلات والاضافات

عن نجم	الخدمات	تصل بنا	الروابط
الرؤية والرسالة	خدمات الأفراد	فروعنا	إجراءات ما بعد الحوادث
أعضاء مجلس الإدارة	استعلام وثائق التأمين	خريطة التغطية	نصائح حول حوادث السيارات
المركز الإعلامي	استعلام تقرير الحادث	متابعة البلاغ	إجراءات التبليغ عن حادث
الجوائز	المطالبات	الأسئلة الشائعة	مبادئ حماية عملاء شركة التأمين
ماذا نفعل	خدمات الأعمال	التوظيف	

حقوق التأليف والنشر © 2021 نجم لخدمات التأمين. جميع الحقوق محفوظة | الأحكام والشروط



المركبات / اضرار لتقدير مقدار مركز	مركز - مركز التقدير DA Center
جدة	مدينة - مدينة المركز Center City
24/01/2021	تاريخ - تاريخ الطباعة Print Date
24/01/2021	تاريخ - تاريخ التقدير DA Date
DA2401212216	رقم - رقم التقرير DA Report No
ID23012116	رقم - رقم الحادث Accident No
نجم	Accident Attended مباشرة عن - طريق By

إيصال تقدير الأضرار Damage Assessment Receipt

عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار ، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:
خدمة العملاء : 920000460
بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa
أوقات الإتصال
الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً
يوم الجمعة و السبت : مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.
Please contact our customer care for inquiries and complains:
Customer care: 920000460
e-mail: cs@taqdeer.sa
Opening Hours
Sun to Thu: from 8:00 AM to 8:00 PM
Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: شركة اليسر للاجاره
الجوال: 0531237228
نوع المركبة: هيونداي
الموديل: اكسنت
رقم اللوحة: د ب ك 9790

Taqdeer Details

Owner Name: شركة اليسر للاجاره
Mobile No.: 0531237228
Vehicle Type: Hyundai
Model: اكسنت
Plate No: 9790 K B D

Details Payment

الدفع بواسطة: شركة اليسر للاجاره
طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: للاجاره اليسر شركة
Payment Method: POS

Taqdeer Fees	ريال 150.00	رسوم التقدير
VAT (15%)	ريال 22.50	معدل الضريبة المطبقة (15%)
Total Fees	ريال 172.50	مجموع الرسوم
VAT Registration Number	310586565800003	الرقم الضريبي

* هذا إيصال مطبوع إلكتروني من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب توقيع العميل.
* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني
http://da.taqdeer.sa

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.
* To ensure the compliance of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website:
http://da.taqdeer.sa

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

سعود بن حسن بن مهدي سويدي

SAUD HASSAN MAHDI SUWAYDI

No. 1109445559

الرقم ١١٠٩٤٤٥٥٥٩

DOB 21/04/1996

تاريخ الميلاد ١٤١٦/١٢/٠٤

Exp 13/10/2026

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٨/٠٥/٠٢

B+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٢٨/٠٥/٠٢

القبول بدون قيود

خاصة

النوع

سعودي

الجنسية



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الملك

شركة اليسر للأجارة والتمويل

المستخدم سعود حسن مهدي سويدي

١١٠٩٤٤٥٥٥٩

هوية المستخدم

٧٠٠١٤٥٥٣٠٧

هوية الملك

KMHCT41B5HU269834

رقم الهيكل

رقم اللوحة د ب ك ٩٧٩٠

9790 K B D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة اكسنت

مركبة هونداي

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١١٨٨

سنة الصنع ٢٠١٧

اللون فضي

٩٣٠٩٧٩٥١٠

الرقم التسلسلي



PARTS VAT EST.
NAGHI VAT No: 310080444200003

تقدير - ض. ق. م

Account Name & Address: اسم وعنوان الحساب
PT Retail Cash Sale - Bani Malik محلات قطع غيار بيع نقدا بنى مالك

Customer Name & Address: اسم العميل و عنوانه
PT Retail Cash Sale - Bani Malik

Contact للمراجعة Mobile: رقم الجوال
Cus VAT No رقم الضريبة E-mail: البريد الإلكتروني

Inv. Printed By: Mohammed Omar Basbai Inv. Created By: Mohammed Omar Basbai You were served by: Mohammed Omar Basbai

Account No. رقم الحساب	Chassis No. رقم الشاسي	Reg No. رقم اللوحة	W.I.P. No. رقم مرجع العمل	Date التاريخ	Time الوقت
c0001830			P 63332	10/02/2021	14:59

Make & Model نوع وموديل المركبة	Invoice Number رقم الفاتوره	Reg Date تاريخ التسجيل	Job No. رقم بطاقة العمل	Mileage عدد الكيلومترات	Page رقم الصفحة
	40069121		0	0	1

Reference رقم المرجع	Order Number رقم الطلب	VSb No. رقم المخزون	Warranty Claim No. رقم مطالبة الضمان	Route رقم التوجيه

Branch: 4E 4E PC Jeddah Bani Malik QS

Description of Goods / Services وصف البضاعة / الخدمة	Qty الكمية	Unit Price سعر الوحدة	Unit الوحدة	Disc% الخصم	Total(exclu.VAT) الاجمالي الصافي	V
PANEL ASSY-FRT DR RH باب امامي ايمن	1.00	1789.06	EACH		1,789.0	S
PANEL ASSY-RR DOOR RH. باب خلفي ايمن	1.00	2101.01	EACH		2,101.0	S
HINGE ASSY-RR DR-UPR RH مفصلة باب	1.00	48.35	EACH		48.3	S
HINGE ASSY-RR DR LWR RH مفصلات ر بط	1.00	58.70	EACH		58.7	S


Parts : 3,997.12 : قطع الغيار	V	Rate النسبة	Service/Goods وصف البضاعة / الخدمة	VAT الضريبه	السعر الإجمالي : Grand Total : SAR 3,997.12
Surcharge : 0.00 : قطع بديلة	S	15.00	3997.12	599.57	الخصم : SAR
Labour : 0.00 : اجور					Net Excl VAT : SAR 3,997.12
Sublet : 0.00 : اعمال خارجية					VAT(15%) : SAR 599.57
Menus : 0.00 : القوائم					التقريب Rounding : SAR 0.00
					Net Inc VAT : SAR 4,596.69
					المدفوع Paid : SAR 0.00
					المستحق Amount Due : SAR 4,596.69

PAYMENTS	
Cash :	بطاقة التتمان
CreditCard :	شيك
Cheque :	آخر
Other :	المبلغ المدفوع
Total Paid :	

يرجى العلم أن هذه الوثيقة لا تشكل بأي حال من الأحوال إثباتاً على الشراء. يرجى عدم الدفع مقابل هذه الوثيقة.
Please note that this document does not in any way constitute proof of purchase. Please do not pay against this document.

SAR FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED AND NINETY SIX AND HALALAHS SIXTY NINE ONLY.
تقدير أربعة آلاف وخمسمائة وستة وتسع وطله وتسعة وستون
Quotation is valid for 2 weeks subject to change upon further investigation.

Customer/ من ينوب عنه / توقيع العميل / Representative Signature
Parts Advisor مسؤول قطع الغيار / Mohammed Omar Basbai



المركبات اضرار لتقدير مقدار مركز	مركز - مركز التقدير DA Center
جدة	مدينة - مركز Center City
24/01/2021	تاريخ - طباعة Print Date
24/01/2021	تاريخ - تقدير DA Date
DA2401212216	رقم - تقرير DA Report No
ID23012116	رقم - الحادث Accident No
نجم	مباشرة عن - طريق Accident Attended By

إيصال تقدير الأضرار
Damage Assessment
Receipt

عميلنا العزيز

شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً
يوم الجمعة و السبت : مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 8:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: شركة اليسر للاجاره

الجوال: 0531237228

نوع المركبة: هيونداي

الموديل: اكسنت

رقم اللوحة: د ب ك 9790

Taqdeer Details

Owner Name: شركة اليسر للاجاره

Mobile No.: 0531237228

Vehicle Type: Hyundai

Model: اكسنت

Plate No: 9790 K B D

Details Payment

الدفع بواسطة: شركة اليسر للاجاره

طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: للاجاره اليسر شركة

Payment Method: POS

Taqdeer Fees 150.00 ريال رسوم التقدير

VAT (15%) 22.50 ريال معدل الضريبة المطبقة (15%)

Total Fees 172.50 ريال مجموع الرسوم

VAT Registration Number 310586565800003 الرقم الضريبي

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود حتم
* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني
http://da.taqdeer.sa

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website:
http://da.taqdeer.sa