

تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination Report  
التقرير النهائي  
Final Report  
جهة التحليل  
معلومات تكميلية

تاريخ الإصدار / Version Date	15/01/2021
رقم الحالة / Case Number	JD150121301
وقت الحادث / Accident Time	15/01/2021 17:55:20
مكان الحادث / Accident Location	جدة   القمامة   الأحياء - الرياض حول على اليمين - فورد - 77
أحداث الحادث / Coordinate	21.5914757, 39.2308484

معلومات السائق Driver Info.	
الاسم / Name	شريف (1) Party (1)
الجنسية / Nationality	مملكة سلطنة عُمان عمان
العمر / Age	سعودي
رقم الاتصال / Mobile No.	27   06101894
رقم الهوية / ID Number	0555763623
نوع الرخصة / License Type	1085003463
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	تقريباً رخصة / لا يحمل
تاريخ تصدق الرخصة / Upload Date	13/02/2028

معلومات المركبة Veh. Info.	
اسم المالك / Owner Name	شريف سلف الزهرني
نوع المركبة / Make/Model	تويوتا 77
سنة و لون / year & color	2020 / ابيض
رقم الترخيص / Plate No	5013 / سعودي

التأمين Ins. Info.	
اسم الشركة / Company Name	شركة الدرعية والتخليق للتأمين وخدمات التأمين التعاوني - جيلف
رقم الوثيقة / Policy No.	IMC3757489-2020-1
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	20/06/2021
تاريخ بداية / Start Date	29/06/2020
نوع التأمين / Insurance type	شامل

معلومات الحادث Accident Info	
سبب الحادث / Cause of Acc.	عدد أضرار الحادث: 2   عدد الإصابات: 0 no sufficient distance, خطية
الأخطاء المخالفة / Laws Violated	100%
نسبة المسؤولية / LD%	0%
جهة التصادم / Damage Area	منطقة أمامية / Rear
الممتلكات / Properties	لا يوجد
استرجاع ممتلكات / Recovery	لا يوجد
سبب استرجاع ممتلكات / Recover Reason	تساقط لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	
رقم المسجل / Surveyor ID	1588
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال أطراف الحادث تبين لي ان الطرفان يسيران على شارع الاجود بحي القمامة والركبة 2 الموحدة القديمة والركبة 1 الموحدة الطرف الاول يتصلب التصادم 100%م ترك مسافة كافية
معلومات العمليات Operations	CR.1010229751



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
18/01/2021 12:31:28 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
17/01/2021 06:49:31 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
17/01/2021 08:25:10 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1701213113	رقم التقرير - DA Report No	
JD150121301	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المالك		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
عبدالرحمن علي العمري	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		
1062126444	رقم الهوية / ID		
0546402230	رقم الجوال / Mobile No	بيانات المركبة Vehicle Info	معلومات التقدير Assessment Details
Ford	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
اكسلورر	الموديل / Model		
Black 2012	اللون والسنة / Color & Year		
L Z B 8757	رقم اللوحة / Plate No		
1FMHK8B86CGA53727	رقم الهيكل / Chasis No		
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
2782.61	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	
417.39	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	
10466.81	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	
1570.02	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)	أجمالي التكلفة Final Estimation	
13249.42	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	ملاحظات Comments	
15236.83	(A+B+VAT) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
%بناء على المعايير المعتمدة حيث أن الصدام خلفي تحت عليه إصلاحات سابقة بجوده ردينه75 تم وضع نسبه استهلاك			

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
The Mediterranean & Gulf Insurance & Reinsurance Company(medGulf)	By Insurance Company	100



Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center
Jeddah	مدينة المركز - Center City
18/01/2021 12:31:28 PM	تاريخ الطباعة - Print Date
17/01/2021 06:49:31 PM	تاريخ التقدير - DA Date
17/01/2021 08:25:10 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date
DA1701213113	رقم التقرير - DA Report No
JD150121301	رقم الحادث - Accident No
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type

تقرير تقدير الأضرار النهائي  
Final Damage Assessment Report

Spare parts final value with VAT (15%) (القيمة النهائية لقطع الغيار مع الضريبة 15%)	Spare parts final value (القيمة النهائية لقطع الغيار)	Discount for total (الخصم الإجمالي)	Spare parts cost (تكلفة قطع الغيار)	Spare part dealer (تاجر قطع الغيار)
12036.83	10466.81	10%	11629.78	Ibrahim Mohammed Al - Sayari Car Spare Parts Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
5385.22	0%	0%	5385.22	1	باب شنته 7840010A
312.39	75%	0%	1249.57	1	صدام خلفي تحت 17F828AA
200.87	0%	0%	200.87	1	اسطبة عاكس يسار لصدام الخلفي 15A448B
5731.30	0%	0%	5731.30	1	كنداسه شكمان خلفي يسار 5230D

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

عبدالرحمن علي يدح العمري

المالك

المستخدم

هوية المالك

رقم الهيكل

رقم اللوحة

ماركة المركبة

وزن المركبة

اللون

الرقم التسلسلي

هوية المستخدم

١٠٦٢١٢٦٤٤٤

١FMHK8B86CGA53727

٨٧٥٧ ل م ب

8757 L Z B

فورد

٢١٩٦

اسود

٦٠٠٧٤١١٠

نوع التسجيل

طراز المركبة

حمولة المركبة

سنة الصنع

تاريخ الإنتهاء


خصوصي

اكسبلورر

٧

٢٠١٢

١٤٣٩/٠٦/١٠



Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



بطاقة حساب جاري  
Current Account Card

عبدالرحمن علي ديدح الكريمي العمري

الفيصلية / بجران - 20500

رقم العميل: 780881

رقم الحساب: 205608010141201

SA5580000205608010141201 IBAN