

TASRP002

رقم التقرير

١٠٣٤٦٠٨٠٧٦

رقم المشغل

مورد عرب المسلم

الموقع

١٤٤٦/٠١/١٣

تاريخ الإصدار

٤٠٠٤٩٠٥٥٠

رقم الحادث

نظام الحوادث المرورية

إذن بإصلاح مركبة

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

الأمن العام

الإدارة العامة للمرور

التسجيل	رقم اللوحة	لونها	موديلها	طراز المركبة	الماركة
خمس	٤٥٩٢	سود	٢٠١٨	7تكر	جنبي

اسم المالك : علي العتيبي

السايق : علي العتيبي

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٦/٠١/١٣ شاطئ عبدالعزيز

مكان الصدمة بالمركبة : خلفي

اسم طابع التقرير : جعبان الزهراني

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

() لا يوجد ملاحظات

() بها ملاحظات

التوقيع :

اصحاب الورش

هـ ١٤٤٦/٠١/١٣ تم إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط , علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٣/٠١/١٤٤٦

عبد الرحمن بن محمد عبد الله العتيبي



ملاحظات

رقم الحادث: 4005481444

معلومات الحادث


فرع المرور:	رقم الحادث: 5/8/1441
تاريخ التسجيل في النظام: 2020-03-29 17:58	وقت الحادث: 5:25
نوع الحادث: صدم مركبة متحركة	سبب الحادث: عدم ترك مسافة كافية
نوع الموقع: مستقيم	اسم الشارع: الملك فهد
حالة الطقس: صحو	تلفيات عامة: أخرى
حالة سطح الطريق: جاف	حالة الإضاءة: واضح

نطاق العمران: داخل المدينة
وصف الحادث: بعد المعاينة و الاطلاع و الاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي ان الطرفان في شارع الملك فهد بنجاحة الشرق حيث ان الطرف الاول بسبب عدم ترك مسافة كافية من مركبة الطرف الثاني حتم التصادم في مركبة الطرف الثاني من الخلف و نتج عن ذلك أضرار مادية الطرف الاول م

معلومات المركبات

المركبة الأولى:

رقم اللوحة: ب س ب 4145

مكان الضرر:	موديل السيارة	نوع اللوحة	نوع التسجيل
	2011	جديدة	خصوي
X للعرض المتقابلة بالحدث O للعرض الغير المتقابلة بالحدث	اللون الأساسي	بلد اللوحة	اسم المالك
	أبيض	هوية المالك	صانع السيارة
	اتجاه سير المركبة	1101604252	تويوتا
	حالة السيارة	رقم الهيكل	حالة الضرر
		JTDBV42E689000108	جانبي
	وصف نقطة التصادم	تاريخ انتهاء التأمينة	تاريخ انتهاء الاستمارة
		رقم بوليصة التأمين	1440/10/10
	تاريخ انتهاء التأمين		شركة التأمين

عبد الرحمن بن مساعد العنقادي




معلومات المركبات

المركبة الثانية :

رقم اللوحة: د ص هـ 4592	رقم التسجيل	نوع اللوحة	نوع التسجيل
	حصوي	جديدة	
	اسم المالك	بلد اللوحة	اسم المالك
	صانع السيارة	هوية المالك	صانع السيارة
	مودر	7001043210	مودر
	حالة الصرر	رقم الهيكل	حالة الصرر
	خلفي	MAJFKBFE9JTC80710	خلفي
	تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	تاريخ انتهاء الاستمارة
	1443/04/19		1443/04/19
	شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	شركة التأمين
	الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك)	P-01-2017-4-411-000001/R3	الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك)
	تاريخ إنتهاء التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
	16/5/1442		16/5/1442

مكان الضرر:



X للاضرار الشقافة بالخط 0 للخطر الغير المتعاقبة بالخط

معلومات الأشخاص

اسم الشخص:	التوع: ذكر
الجنسية: العربية السعودية	تاريخ الميلاد: 1420/12/06
نوع المشاركة: سائق	نسبة المسؤولية: 100%
الحالة الصحية: سليم	الجوال:
البنك:	الليتميل:
نوع الرخصة:	تاريخ انتهاء الرخصة:

اسم الشخص:	التوع: ذكر
الجنسية: نيبال	تاريخ الميلاد: 1418/06/07
نوع المشاركة: سائق	نسبة المسؤولية: 0%
الحالة الصحية: سليم	الجوال:
البنك:	الليتميل:
نوع الرخصة:	تاريخ انتهاء الرخصة:

صور الحادث



بالتوقيع
بالتوقيع