

23/11/2020 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD2311201026	Case Number / رقم الحالة
23/11/2020 18:49:32	Accident Time / وقت الحادث
الرياض عرقة, سليمان العدواني/الفواز/امام مسجد عمر بن الخطاب	مكان الحادث Accident Location
24.6763608, 46.5851346	Coordinate / أحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل مرور الغرب

الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	الاسم / Name
فواز دم محمد ١١	حمود عبدالله الفريدي ١١	
نيجيري	سعودي	الجنسية / Nationality
21 06/04/2000	37 30/10/1984	العمر / Age
0538867887	0540047190	رقم الاتصال / Mobile No.
2183815170	1049803990	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
27/01/1451	02/11/1443	تاريخ إنتهاء الرخصة / Expiry Date
23/11/2020	23/11/2020	تاريخ اضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
اسم المالك / Owner Name	حمود عبدالله الفريدي ١١	هيونداي / أكسنت	د د ط 7849 / خصوصي
طراز المركبة / Make/Model	اسم المالك / Owner Name	سوزوكي / ايه بي بي	ب د ق 1869 / نقل خاص
سنة ولون / year & color	2017 / أبيض	2018 / أبيض	
رقم اللوحة / Plate No	ب د ق 1869 / نقل خاص	د د ط 7849 / خصوصي	

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الإنتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
اسم الشركة / Company Name	شركة التأمين العربية التعاونية	رقم الوثيقة / Policy No.	P/111/5501/20/000140	تاريخ الإنتهاء / Expiry Date
رقم الوثيقة / Policy No.	28/02/2021	تاريخ البداية / Start Date	01/03/2020	نوع التأمين / Insurance type
تاريخ الإنتهاء / Expiry Date	شامل	تاريخ البداية / Start Date		
تاريخ البداية / Start Date		نوع التأمين / Insurance type		

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	عدم ترك مسافة كافية, no sufficient distance	100%	المقدمة, front	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
سبب الحادث / Cause of Acc.	الأظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
عدم ترك مسافة كافية, no sufficient distance	0%	100%	المقدمة, front	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
الأظمة المخالفة / Laws Violated	0%	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
نسبة المسؤولية / LD%	0%	100%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة, front	الممتلكات / Properties	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
الممتلكات / Properties	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason			
احتمالية حق الرجوع / Recovery	احتمالية حق الرجوع / Recovery	احتمالية حق الرجوع / Recovery	احتمالية حق الرجوع / Recovery	احتمالية حق الرجوع / Recovery	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
1100577228 / 4397	وصف الحادث / Accident Description
صدم من الخلف	بعد المعاينة والإطلاع والإستماع لأقوال الطرفين تبين لي أنهم يسير ون في شارع فواز بحي عرقة إتجاه للشمال لعدم ترك مسافة كافية حدث الاصطدام ونتج عن ذلك أضرار مادية الطرف الأول مقدمة المركبة الطرف الثاني مؤخرة المركبة %وحمل الطرف الأول نسبة الإدانة والمسؤولية كاملة 100 حسب نظام المرور المادة رقم 50\2\19 كما هو موضح في الصورة و الكروكي المرفق تم تحريك المركبات قبل الوصول الى الحالة من قبل المرور
رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
1100577228 / 4397	صدم من الخلف
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والإستماع لأقوال الطرفين تبين لي أنهم يسير ون في شارع فواز بحي عرقة إتجاه للشمال لعدم ترك مسافة كافية حدث الاصطدام ونتج عن ذلك أضرار مادية الطرف الأول مقدمة المركبة الطرف الثاني مؤخرة المركبة %وحمل الطرف الأول نسبة الإدانة والمسؤولية كاملة 100 حسب نظام المرور المادة رقم 50\2\19 كما هو موضح في الصورة و الكروكي المرفق تم تحريك المركبات قبل الوصول الى الحالة من قبل المرور



Accident Details

تفاصيل الحادث

1. Accident Date and Time	1. تاريخ ووقت الحادث 6:29 23/11/2020
2. Emp. Name & Number	2. اسم الموظف والرقم الوظيفي 4-1033 هوزان محمد
3. Mobile # :	3. رقم الجوال 038877117
4. Vehicle Type & Plate #	4. نوع السيارة ورقم اللوحة 1869 روت
5. Rental Company	5. شركة التاجير أ.ع.ن
6. Accident place & Street.	6. مكان الحادث واسم الشارع عرة
7. Traffic Police Station	7. قسم المرور 7.0 نجع
8. Place of Damage in the car	8. مكان الصدمة Back side
9. Second Party Vehicle	9. سيارة الطرف الثاني
10. Supervisor's Name & Mob #	Ushobaih
11. Department & Section	LmX



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور

نظام الحوادث المرورية إذن بإصلاح مركبة

رقم التقرير TASRP002
رقم المشغل ١٠٧٥٨٢٧٠٣٨
الموقع مسرور غرب الرياض
تاريخ الإصدار ١٤٤٢/٠٤/٢٤
رقم الحادث ٤٠٠٥٩٧٤٧٧٢

الماركة	سوزوكي
طراز المركبة	أيه بي في
موديلها	٢٠١٧
لونها	ابيض
رقم اللوحة	ب د ق ١٨٦٩
التسجيل	نقل خاص

اسم المالك :

السايق : FAWAZ ABDULLAH

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٢/٠٤/٠٨ سليمان العدواني

مكان الصدمة بالمركبة : خلفي

اسم طابع التقرير : مبارك التحطبي

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

() لا يوجد ملاحظات

() بها ملاحظات

التوقيع :

الاسم :

أصحاب الورش

لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط ، علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٤ هـ

الختم الرسمي

ملاحظات



رقم اللوحة : د د ط ٧٨٤٩ التسجيل ٠١ النوع : اكسنت السنة : ٢٠١٨ :
رقم البطاقة : ١٠٤٩٨٠٣٩٩٠ اللون : ابيض
الاسم : حمود عبد الله بن محمد الفريدي

الاسطر ١ الى ١ من ١٠

رقم الوثيقة : F.٥/١٨/٠٣/٠٠٠٢٩٤٧٩ :
نوع التأمين : طرف ثالث الحالة : منتهية
اسم الشركة : الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)
تاريخ الاصدار : ١٤٣٩/٠٥/٠٩ تاريخ البداية ١٤٣٩/٠٥/٠٩ تاريخ النهاية : ٤٤٠/٠٥/١٩

رقم الوثيقة :
نوع التأمين : الحالة :
اسم الشركة :
تاريخ الاصدار : تاريخ البداية تاريخ النهاية :

رقم الوثيقة :
نوع التأمين : الحالة :
اسم الشركة :
تاريخ الاصدار : تاريخ البداية تاريخ النهاية :





RD2311201026



08/04/1442	التاريخ
11/24/2020 10:21:18 AM	الموافق
RD2311201026	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم RD2311201026

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 08/04/1442 الموافق 23/11/2020 في تمام الساعة 06:49 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
2	فواز ادم محمد ا ا	2183815170	ا ا شركة هلا العربية	سيوروكى/ايه بي فى	ب د ق 1869	%0
1	حمود عبدالله الفريدي ا ا	1049803990	حمود عبد الله الفريدي ا ا	هيونداي/أكسنت	د د ط 7849	%100

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث بلاغ رقم RD2311201026 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	هيونداي	أكسنت	د د ط 7849	%100	عدم ترك مسافة كافيه

تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
RD2311201026	11/23/2020 6:49:32 PM	4005974772

وبناء على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الاحترام ،،،،

التاريخ : 24/11/2020

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

23/11/2020	Version Date / تاريخ الإصدار
RD2311201026	Case Number / رقم الحالة
23/11/2020 18:49:32	Accident Time / وقت الحادث
الرياض حركة سليمان الغزواني/الغزالي/أمام مسجد عمر بن الخطاب	موقع الحادث Accident Location
24.6763608, 46.5851346	Coordinate / إحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحريك مرور الغرب



الطرف (1)	الطرف (2)	Party (1)	Party (2)
اسم / Name	اسم / Name	حمود عبدالله الفريدان	فواز بن محمد
الجنسية / Nationality	الجنسية / Nationality	سعودي	سعودي
العمر / Age	العمر / Age	37 30/10/1984	21 06/04/2000
رقم الاتصال / Mobile No.	رقم الاتصال / Mobile No.	0540047190	0538867887
رقم الهوية / ID Number	رقم الهوية / ID Number	1048803990	2183815170
نوع الرخصة / License Type	نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	02/11/1443	27/01/1451
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date	23/11/2020	23/11/2020

اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name
حمود عبدالله الفريدان	شركة هلا العربية
هيونداي / كينسدا	سوزوكي / ام بي بي
البيضا / 2018	البيضا / 2017
د د ط 7849 / خصيصي	ب د ق 1869 / نقل خاص

اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name
شركة التأمين العربية للتأمين	شركة التأمين العربية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	رقم الوثيقة / Policy No.
P/111/5501/20/000140	P/111/5501/20/000140
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
28/02/2021	28/02/2021
تاريخ البداية / Start Date	تاريخ البداية / Start Date
01/03/2020	01/03/2020
نوع التأمين / Insurance type	نوع التأمين / Insurance type
شامل	شامل

سبب الحادث / Cause of Acc.	سبب الحادث / Cause of Acc.
عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0	عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0
عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance	عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance
الانتهاك / Laws Violated	الانتهاك / Laws Violated
نسبة المسؤولية / LD%	نسبة المسؤولية / LD%
100%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	جهة الصدمة / Damage Area
المنطقة الأمامية front	المنطقة الخلفية Rear
المتعلقات / Properties	المتعلقات / Properties
إمكانية الرجوع / Recovery	إمكانية الرجوع / Recovery
سبب احتمالية الرجوع / Recover Reason	سبب احتمالية الرجوع / Recover Reason

رقم المحقق / Surveyor ID	رقم المحقق / Surveyor ID
1100577228 / 4397	1100577228 / 4397
وصف الحادث / Accident Description	وصف الحادث / Accident Description
صدم من الخلف بعد المعاينة والإنتاج والإستماع لأقوال الطرفين تبين لي أنهم يسيرون في شارع فواز بحي عرقة إتحاد للشمال لعدم ترك مسافة كافية حدث الاصطدام ونتج عن ذلك أضرار مادية الطرف الأول مقعده المركبة الطرف الثاني مؤخره المركبة % وحمل الطرف الأول نسبة الإذانة والمسؤولية كاملة 100% حسب نظام المرور المادة رقم 50\2\19 كما هو موضح في الصورة والكروكي المرفق تم تحريك المركبات قبل الوصول إلى الحالة من قبل المرور	صدم من الخلف بعد المعاينة والإنتاج والإستماع لأقوال الطرفين تبين لي أنهم يسيرون في شارع فواز بحي عرقة إتحاد للشمال لعدم ترك مسافة كافية حدث الاصطدام ونتج عن ذلك أضرار مادية الطرف الأول مقعده المركبة الطرف الثاني مؤخره المركبة % وحمل الطرف الأول نسبة الإذانة والمسؤولية كاملة 100% حسب نظام المرور المادة رقم 50\2\19 كما هو موضح في الصورة والكروكي المرفق تم تحريك المركبات قبل الوصول إلى الحالة من قبل المرور

Via Najm Information System.

CR. 1010229751

التاريخ : 24/11/2020

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

RD2311201026	رقم الحالة / CaseNumber
11/23/2020 6:49:32 PM	وقت الحادث / Accident Time
عرفة, سليمان العدواني/الفواز/امام مسجد عمر بن الخطاب سوزوكي	مكان الحادث / Accident Location



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
هوية المقيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
هوية المقيم

FAWAZ ADAM MOHAMMED ABDULLAH

فواز آدم محمد عبدالله



الرقم ٢١٨٣٨١٥١٧٠ نسخة ٨

تاريخ الانشاء ١٤٤٠/١٤/٢٧

تاريخ الانتهاء ١٤٤٠/١٤/٢٧

الجنس ذكر

الديانة الاسلام

الجنسية السعودية

ملاحظات: المقيم فواز آدم محمد عبدالله

م

2183815170

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

فواز آدم محمد عبدالله

FAWAZ ADAM MOHAMMED ABDULLAH



No 2183815170 الرقم ٢١٨٣٨١٥١٧٠

DOB 06/04/2000 تاريخ الميلاد ١٤٢٧/٠١/٠١

Exp 09/06/2029 تاريخ الانتهاء ١٤٥٧/٠١/٢٧

B1 تصنيف الدم تاريخ الانشاء ١٤٤٧/٠١/٢٧

بدون قيود النوع قيادة

الجنسية السعودية

٢١٨٣٨١٥١٧٠

STN



FAWAZ ADAM MOHAMMED

COURIER - LMX

Contractor - AFM CO.

41033

DEC 2022

٢١٨٣٨١٥١٧٠

R

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

شركة هــلا العربية

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

٧٠٠٠٠٠٢٩٥٦٥

MHYDN7A5XHJ401840

رقم الهيكل

رقم اللوحة

ب د ق ١٨٦٩

نوع التسجيل نقل خاص

1869 G D B

طراز المركبة أيه بي في

سوزوكي

ماركة

حمولة المركبة ٢

١٩٥٠

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠١٧

ابيض

اللون

٢٩٨٤٠٩٦١٠

الرقم التسلسلي





Taqdeer International Company	مركز التقدير - DIA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
13/12/2020 05:00:20 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
12/12/2020 03:10:05 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
13/12/2020 04:57:48 PM	تاريخ اكتمال الحالة - DA Completed Date	
DA121220957	رقم التقرير - DA Report No	
RD2311201026	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
Vehicle Details		Owner	
شركة هلا العربية	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		معلومات التقدير Assessment Details
7000039565	رقم الهوية / ID		
0594553125	رقم الجوال / Mobile No		
Suzuki	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
APV	الموديل / Model		
White 2017	اللون والسنة / Color & Year		
G D B 1869	رقم اللوحة / Plate No		
MHYDN7A5XHJ401840	رقم الهيكل / Chasis No		
Taqdeer Co	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
2782.61	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	Labor Estimation	
417.39	VAT (15%) / مقدار ضريبة القيمة المضافة		
4869.39	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	قطع الغيار	
730.41	VAT (15%) / مقدار ضريبة القيمة المضافة	Spare Parts	
7652.00	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	
8799.80	(A+B+VAT) Total Cost / التكلفة الإجمالية	Final Estimation	
50% نسبة استهلاك حسب معايير خصم صدام خلفي يوجد ضرر سبق تم خصم			ملاحظات Comments

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
شركة هلا العربية	POS	0