



جنوب العيثاني مركز	مركز - DA Center
جدة	التقدير
04/07/2020	مدينة - Center City
04/07/2020	المركز
DA040720371	تاريخ - Print Date
2945	الطباعة
المرور	تاريخ - DA Date
	التقدير
	رقم - DA Report No
	التقرير
	رقم - Accident No
	الحادث
	Accident Attended
	مباشرة عن - By
	طريق

إيصال تقدير الأضرار
Damage Assessment
Receipt

عميلنا العزيز
شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار ، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:
خدمة العملاء : 920000460
بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa
أوقات الإتصال
الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً
يوم الجمعة و السبت : مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: صالح حسين سلامه
الجوال: 0500436778
نوع المركبة: ايسوزو
الموديل: بكب غمارتين
رقم اللوحة: ا ن ب 2945

Taqdeer Details

Owner Name: صالح حسين سلامه

Mobile No.: 0500436778

Vehicle Type: Isuzu

Model: غمارتين بكب

Plate No: 2945 B N A

Details Payment

الدفع بواسطة: صالح حسين سلامه
طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: سلامه حسين صالح

Payment Method: POS

Taqdeer Fees

150.00 ريال

VAT (15%)

22.50 ريال

Total Fees

172.50 ريال

VAT Registration Number

300377763900003

رسوم التقدير

معدل الضريبة المطبقة (15%)

مجموع الرسوم

الرقم الضريبي

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير اضرارنا ، لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم
* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني
<http://da.taqdeer.sa>

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website:
<http://da.taqdeer.sa>

1/1
أ- بيانات السيارة المؤمن عليها،

بيانات السائق	بيانات المؤمن
اسم سائق السيارة	اسم المؤمن له
هاتف رقم	الشخص المسؤول
الجوال	هاتف رقم
فاكس رقم	فاكس رقم
البريد الإلكتروني	البريد الإلكتروني
نوع السيارة	نوع السيارة
رقم وثيقة التأمين	رقم وثيقة التأمين

رقم اللوحة: ١٥٥٧٧٧٧٧
رقم الجوال: ١٥٥٧٧٧٧٧
رقم الفاكس: ١٥٥٧٧٧٧٧
رقم البريد الإلكتروني: ١٥٥٧٧٧٧٧
رقم السيارة: ١٥٥٧٧٧٧٧
رقم وثيقة التأمين: ١٥٥٧٧٧٧٧

ب- وصف الحادث،

نوع الخطأ:

1. أضرار السيارة المؤمنة 2. طرف ثالث 3. سرقة 4. حريق 5. حادث انقلاب 6. الكوارث الطبيعية

تاريخ وقوع الحادث: / / الوقت: _____

نسبة الخطأ على المؤمن له: % _____

كيفية وقوع الحادث (مع رسم كروكي مبسط):

هل تم إبلاغ المرور بالحادث؟ نعم لا

هل تم إمداد تسعيرة للأضرار بالسيارة؟ نعم لا

ما هو الفرض الذي استخدمت له السيارة وقت الحادث؟ شخصي تجاري أخرى

هل السيارة قابلة للتعبئة؟ نعم لا

ج - أضرار السيارة المؤمن عليها،

الموقع الحالي للسيارة المتضررة: _____

وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالسيارة): _____

عين الأجزاء المتضررة على الرسم:

د - بيانات الطرف الثالث (سيارات - ممتلكات)

1/2

سيارات ممتلكات

المالك:


1 - _____

2 - _____

3 - _____

وصف الضرر (الجزء المتضررة بالسيارة):

عين الأجزاء المتضررة على الرسم:



عبد القادر محمد

هـ - الأشخاص المعطون:

الاسم	طبيعة الإحاطة	اسم المستشفى	محلّة العرابة للمؤمن له
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

و - العرفقات:

<input type="checkbox"/> أصل تقرير المرور / الشركة / تقرير شركة نجم لخدمات التأمين	<input type="checkbox"/> صورة استمارة السيارة المؤمن عليها
<input type="checkbox"/> صورة من إن الإصلاح + رسم كروكي الحادث	<input type="checkbox"/> صورة رخصة قيادة السائق سارية الصلاحية
<input type="checkbox"/> تقارير الإصلاح / شيخ المعارض / صور الحادث	<input type="checkbox"/> صورة الهوية / السجل التجاري

يتم التعميد بعد عمليات الإصلاح بعد إكمال المستندات الموضحة أعلاه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يتم تسليم المركبة للتعديل بعد دفع مبلغ التحمل والإستهلاك المحدد في وثيقة التأمين.

ز - إقرار:

إقرار المؤمن له	إقرار السائق
أقر أنا الموقع أدناه بأنه ليست هناك أية وثيقة تأمين أخرى يمكن التوفيق من خلالها فيما يتعلق بهذا الحادث أو الخسارة. كما أقر بأن هذه السيارة ملك لي. وأنه في حالة قبول هذه المطالبة باني/بأنفاد أملت/أصلنا جميع حقوقي / حقوقنا الناشئة من هذا الحادث المذكورة بيانات أعلاه إلى الشركة الوطنية. وبهذا أتنازل/تتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي / لنا عن هذا الحادث ولا مانع دفع جميع المبالغ والمستحقات الناشئة عن هذا الحادث إلى الشركة الوطنية وإصدار الشيكات باسمها وبناء على هذا الإقرار فإنه لا يحق لي بأي وجه أو في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ.	أقر أنا الموقع أدناه بحسب علمي و اعتقادي التام بأن البيانات المذكورة أعلاه حقيقية و صحيحة و أنه في حالة قبول هذه المطالبة باني/بأنفاد أملت/أصلنا جميع حقوقي / حقوقنا الناشئة عن هذا الحادث المذكورة بيانات أعلاه إلى الشركة الوطنية. وبهذا أتنازل/تتنازل عن كامل مبلغ الاسترداد المستحق لي / لنا عن هذا الحادث ولا مانع دفع جميع المبالغ والمستحقات الناشئة عن هذا الحادث إلى الشركة الوطنية وإصدار الشيكات باسمها وبناء على هذا الإقرار فإنه لا يحق لي بأي وجه أو في أي وقت المطالبة بهذا المبلغ.
توقيع المؤمن له: _____ التاريخ: _____	توقيع السائق: _____ التاريخ: _____

للاستعمال الرسمي فقط

ملاحظات:

رقم المطالبة: _____

التحمل: _____ عدد التحملات: _____

نسبة الاستهلاك: _____ % من قيمة: _____

اسم السائق: _____

رقم هوية السائق: _____

مستلم المطالبة: _____ التاريخ / الوقت: _____ التوقيع: _____

الخبر
ص.ب. ١٤٣٣ ، الرياض ٢١٩٥٢
هاتف : ٨٨٢٥٣٥٧ (٠٣)
فاكس : ٨٨٢٦٩٩٢ (٠٣)

الرياض
ص.ب. ٨٦ ، الرياض ١١٤١١
هاتف : ٤٧٧٨٩١٣ (٠١)
فاكس : ٤٧١٢٢٩٠ (٠١)

جدة (المركز الرئيسي)
ص.ب. ٥٨٣٢ ، جدة ٢١٤٣٢
هاتف : ٦٦٠٩٢٠٠ (٠٢)
فاكس : ٦٦٧٤٥٣ (٠٢)

باشر
Basher



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
إدارة مرور محافظة جدة

رقم الحادث: 6000819956


معلومات الحادث

تاريخ الحادث: 2020-03-19 15:36	وقت الحادث: 15:20	تاريخ الحادث: 24/7/1441	فرع المرور: شعبة مرور رابغ
نوع الحادث: صدم مركبة واقفة	سبب الحادث: انشغال عن القيادة	حالة الحادث: تقدير	
نوع الموقع: مستقيم	اسم الشارع: الشارع العام	اتجاه سير الطريق: شمال	
حالة الطقس: صحو	تلفيات عامة: لا يوجد	تلفيات خاصة: سيارات	
حالة سطح الطريق: جاف	حالة الإضاءة: واضح	نطاق العمران: داخل المدينة	
وصف الحادث: صاحب الإسوزو واقف في الحوش الباص داخل الحوش وصدم			

معلومات المركبات

المركبة الأولى:

رقم اللوحة: ب ج ب 5809


مكان الضرر:	موديل السيارة	نوع اللوحة	نوع التسجيل
	2016	جديدة	نقل خاص
	اللون الأساسي	بلد اللوحة	اسم المالك
	ابيض		فرع شركة صالح حسين سالم ال سلامة وشريكه
	اتجاه سير المركبة	هوية المالك	صانع السيارة
	شمال	7001796114	اسوك ليبلاند
	حالة السيارة	رقم الهيكل	حالة الضرر
	غير تالفة	MB1PBWEA3GE1T3962	زاويه
	وصف نقطة التصادم		تاريخ انتهاء الاستمارة
		زاويه	1441/08/19
	تاريخ إنتهاء التأمين	رقم بوليصة التأمين	شركة التأمين
	16/1/1442	P-02-2019-4-411-008644	الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (اسنيك)



معلومات المركبات

المركبة الثانية :

رقم اللوحة: أن ب 2945

 <p>X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث</p>	مكان الضرر:	موديل السيارة	نوع اللوحة	نوع التسجيل
		2012	جديدة	نقل خاص
		اللون الأساسي	بلد اللوحة	اسم المالك
		ابيض		صالح حسين سالم ال سلامه
		اتجاه سير المركبة	هوية المالك	صانع السيارة
		غرب	1031819228	ايسوزو
		حالة السيارة	رقم الهيكل	حالة الضرر
		غير تالفة	MPAEL33C5CT122321	جانبي
		وصف نقطة التصادم		تاريخ انتهاء الاستمارة
			الجانب الأيسر	1443/03/22
	تاريخ إنتهاء التأمين	رقم بوليصة التأمين	شركة التأمين	
	16/1/1442	P-02-2019-4-411-006933	الشركة التأمين الرخصة للتأمين التعاوني (سنيك)	

معلومات الأشخاص




الشخص الأول :



اسم الشخص:	GUL ZAMAN KHAN SHER KHAN	
الجنسية:	باكستان	
نوع المشاركة:	سائق	
الحالة الصحية:	سليم	
البنك:		
نوع الرخصة:	نقل ثقيل	
النوع: ذكر	رقم الهوية:	2351651662
تاريخ الميلاد:	1412/06/28	
نسبة المسؤولية:	100%	
الجوال:	966590108584	
الايمل:		
هل الشخص معترض على النسبة:	لا	
رقم الايبان:		
تاريخ انتهاء الرخصة:	1442/02/07	

الشخص الثاني :

اسم الشخص:	صالح حسن عثمان احمد	
الجنسية:	السودان	
نوع المشاركة:	سائق	
الحالة الصحية:	سليم	
البنك:		
نوع الرخصة:	خاصة	
النوع: ذكر	رقم الهوية:	2393378423
تاريخ الميلاد:	1396/06/26	
نسبة المسؤولية:	0%	
الجوال:	966554558527	
الايمل:		
هل الشخص معترض على النسبة:	لا	
رقم الايبان:		
تاريخ انتهاء الرخصة:	1442/02/03	

صور الحادث





Aletany Center South	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
04/07/2020 04:11:41 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
04/07/2020 10:30:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
04/07/2020 04:11:14 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA040720371	رقم التقرير - DA Report No	
2945	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	صالح حسين سلامه	Owner	
رقم الهوية / ID	1031819228		
رقم الجوال / Mobile No	0500436778		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Isuzu	بيانات المركبة	
الموديل / Model	بكب غمارتين	Vehicle Info	
اللون والسنة / Color & Year	White 2012		
رقم اللوحة / Plate No	B N A 2945		
رقم الهيكل / Chasis No	MPAEL32C5CT122321		
التقدير بواسطة / Estimated By	Kamal Abdulqader Alitani South	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	1200.00	Labor Estimation	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	1,643.90	Spare Parts	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	2843.90	أجمالي التكلفة	Final Estimation
ملاحظات			
%بناء على المعايير المعتمدة حيث ان الرفرف الخلفي يسار يوجد به اضرار سابقة50تم وضع نسبة استهلاك			Comments

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability (%)
صالح حسين سلامه	POS	



Aletany Center South	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
04/07/2020 04:11:41 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
04/07/2020 10:30:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
04/07/2020 04:11:14 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA040720371	رقم التقرير - DA Report No	
2945	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,643.90	15%	1934.00	Dar Adim Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
642.00	0%	0%	642.00	1	اسطب ركن خلفي يسار 258645
1292.00	50%	0%	2584.00	1	رفرف خلفي يسار 768525

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك صالح حسين سالم ال سلامة

المستخدم السر ميرغني الحسن موسى

هوية المالك ١٠٣١٨١٩٢٢٨ هوية المستخدم ٢٣٣٧٠٨١٨١٠

رقم الهيكل MPAEL33C5CT122321

رقم اللوحة أ ن ب ٢٩٤٥

2945 B N A

نوع التسجيل نقل خاص

طراز المركبة بكب غمارتين

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٢

ماركة المركبة ايسوزو

وزن المركبة ١٦٤٠

اللون ابيض

الرقم التسلسلي ٥٥٤٧٤١٢١٠



٥٥٥٠٤٣٦٧٧٨

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

صالح حسن عثمان احمد

SALIH HASSAN OSMAN AHMED



No. 2393378423

الرقم ٢٣٩٣٣٧٨٤٢٣

DOB 24/06/1976

تاريخ الميلاد ١٣٩٦/٠٦/٢٦

Exp 20/09/2020

تاريخ الانتهاء ١٤٤٢/٠٩/٢٠

AB+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٧/٠٢/٠٣

القبود بدون قيود

النوع خاصة

الجنسية السودان



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

هوية مقيم
RESIDENT IDENTITY

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

صالح حسن عثمان احمد

SALIH HASSAN OSMAN AHMED

الرقم ٢٣٩٣٣٧٨٤٢٣ نسخة ٤

مكان الإصدار الخدمات الالكترونية

الإنهاء ١٤٤٢/١٢/٢١ الميلاد ١٩٧٦/٠٦/٢٤

المهنة مندوب مبيعات

الديانة الاسلام


الجنسية السودان

١٢٧٠٥٨٨٥٨

رخصة العمل

شركة صالح حسين سالم ال سلامه وشريكه

صاحب العمل



7393378473

TASRP002

رقم التقرير

١٠٦٩٨٥٣٣٧٠

رقم المشغل

عمود تاريخ

السوق

١٤٤١/١١/٢٨

تاريخ الاصدار

٦٠٠٠٨١٩٩٥٦

رقم الحادث

نظام الحوادث المرورية

إذن بإصلاح مركبة

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

الأمن العام

الإدارة العامة للمرور



الماركة	طراز المركبة	موديلها	لونها	رقم اللوحة	التسجيل
يسورو	بف عشرين	٧٠١٧	بيضا	أ ب ٧٩٤٤	بف حاص

اسم المالك : صالح آل سلامة

السلق : نسائي احمد

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤١/٠٧/٢٤ الشارع العام

مكان الصدمة بالمركبة : جسي

اسم طابع التتريز : سند المرسي

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح عن المعلومات المتوفرة في النظام

() لا يوجد ملاحظات

() بها ملاحظات

التوقيع

الاسم :

أصحاب الورش

لا مانع من اصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط . علما بان صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوما من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ هـ



ملاحظات

TACRP007

رقم التقرير

١٠٦٩٨٥٣٣٧٠

رقم الشغل

مرور رانج

الموقع

١٤٤١/١١/١٠

تاريخ الاصدار

٦٠٠٠٨١٩٩٥٦

رقم الحادث

نظام الحوادث المرورية

طلب تقييم أضرار المركبة

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

الأسن العام

الإدارة العامة للمرور



طراز المركبة	موديلها	لونها	رقم اللوحة	التسجيل
بخب صارين	٢٠١٧	ابيض	أ ب ٧٩٤٥	مقل حاصر

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤١/٠٧/٢٤ الشارع العام

مكان الصدمة : جبني

في حالة يمكن إصلاح المركبة تأمل تقدير كلفة الإصلاح

إجمالي التكلفة

إجمالي تكلفة قطع الغيار

في حالة لا يمكن إصلاح المركبة تحال إلى شيخ المعارض

التقدير



التاريخ